


# آٹومبیل



**GOVERNMENT OF THE PUNJAB**  
 TECHNICAL EDUCATION & VOCATIONAL TRAINING AUTHORITY  
**TRADE TESTING BOARD**  
 DEVELOPMENT CELL LAHORE

T.T.P. Series No. 80

Price Rs. 43/-



# آٹو مکینک

مُصنّفین

ہنس تریسیا بوسکف اور کارل شپائٹے

مُترجمین

فیض احمد پرنسپل

گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ساہیوال

عبدالرحمن ٹریڈ سٹیٹسٹ آٹو ڈوپلمنٹ سیل

پاک جرمن ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر مغل پورہ لاہور

○

ڈوپلمنٹ سیل فار سکولڈ لیبر ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ آف مین پاور اینڈ ٹریننگ پنجاب، لاہور  
میں ٹیکنیکل ٹریننگ پروگرام (T.T.P) کے تحت تیار ہونے والی ایک فنی کتاب

○

ڈوپلمنٹ سیل فار سکولڈ لیبر ٹریننگ

36- اتا ترک بلاک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور۔

## جملہ حقوق محفوظ ہیں

اس کتاب کو یا اس کا کوئی بھی حصہ بلا تحریری اجازت ڈوہیپنٹ سیل فار سکلڈ  
لیبر ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ آف مین پاور اینڈ ٹریننگ پنجاب لاہور چھاپا نہیں جاسکتا

چھٹا ایڈیشن 2008

تعداد 1500

قیمت 40 روپے

پرنٹرز مہارث پریس 42۔ اورمال کلاہور

## دیباچہ

زیر نظر کتاب اس ترقیاتی کاوش کا تجربہ ہے جو فن تربیت برائے کھیل کے میدان میں طرز 30 سال سے جاری ہے۔ اس کا اولین مقصد طلباء کے فنی اسباق میں بطور ایک تعمیری اوزار کے استعمال ہے۔ لیکن یہ تجربہ کار اور ماہر کھیل کے لیے بھی سود مند ہو سکتی ہے۔

کار کھیل کو ایک نہایت پیچیدہ پیشہ کی درجہ مہال کرنا ہوتی ہے۔ لگاڑی کا ایک ایک پڑھ ہندہ کن اسے مرست یا تبدیل کر کے دوبارہ اس نہایت کے ساتھ جوڑنا کہ وہ کئی مہینے حالت میں سڑک پر سلامتی کے ساتھ رواں ہو سکے، کھیل کے ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہ باتیں اعلیٰ فنی مہارت کے ساتھ ساتھ عمیق فنی علم کی بھی متقاضی ہیں تاکہ نصاب کی ذریعہ پر جان لیا ان کی وجہ کی شخصیت کے بعد اصلاحی تدابیر اختیار کی جاسکیں۔ صرف وہی لوگ جو پیشہ کی ساخت کو اپنی طرح سمجھتے ہوں اور کھیل کی عوامل اور طبی اصولوں کے باہمی اختلاط کار سے کام لے سکیں واقف ہوں اپنے فن کی ادنیٰ پختہ ہو کر بہ مرست پہنچ سکتے ہیں۔

یہ نئی نئی مینل "مٹی" تدریب کے لیے معاون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی تیاری میں مروجہ انصاب اور امتحانی لوازمات کو مقدم رکھا گیا ہے۔ یہ چار حصوں پر مشتمل ہے جن میں موٹر گاڑی کے چار بڑے حصوں یعنی چیمیز، ایجن، سلسلہ ترسیل قوت اور برقی نظام کی ساخت اور ان کے اصول کار کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی اور عمومی اہلیت کے حامل کھیل کے طبی مبادیات پر خصوصی توجہ دی گئی ہے تاہم اس کا مقصد بہ صحت روزمرہ کی دیکھ بھال اور مرست سے متعلق ہے۔ مختلف ڈیزائمنز کی دیکھ بھال کھیل کی اقدار کی پیمائش اور ایڈجسٹمنٹ نیز نقصان کی وجہ اور ان کی اصلاح پر بھی بحث کی گئی ہے۔ طویل مہارت سے گریز کیا گیا ہے۔ مضامین صرف ضروری مختصر اور دلچسپ مولو پر مشتمل ہیں۔ ابواب کے عنوانات چھوٹے چھوٹے کھیل کی مہارت سے متعلق کیے گئے ہیں۔ مطالب کو عام فہم بنانے کے لیے سلاست اور روانی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ متعدد تصاویر اور اشکال سے مدد لی گئی ہے۔ مخصوص اور خاص انداز میں اشکال کا استعمال زیادہ اہم باتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اس طرح اہتمام و تنظیم پیش اور پیش ہو گئی ہے۔ ہر باب کے آخر میں مختلف سوالات اور مشقیں دی گئی ہیں تاکہ طالب علم کی معلومات کا ارتقا اور گہرائی کرنے کے لیے کام مہیا ہو سکے۔ علاوہ ازیں یہ سوالات پیشہ ورانہ امتحانات کی تیاری کے لیے بھی معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔

سالہ سال سے ہزاروں نوجوان جن کا طلبہ اپنی پیشہ ورانہ تربیت کے دوران اس تصنیف سے فائدہ حاصل کر کے تربیت کی تکمیل کے بعد بہترین پیشہ ورانہ کھیل کا ثابت ہو رہے ہیں۔ جاری کتاب ہے کہ اب دوسرے کھیل کے نوجوان طلبہ بھی اس سے اسی طرح فائدہ اٹھائیں اور یہ مینل ان کی تربیت کے دوران ان کا معاون اور تیار ترین ثابت ہو۔

مصنفین :

ہنس تریسیا ٹوسکف اور کارل شاپتھے

## پیش لفظ

زیر نظر کتاب کہ جرمن ٹیکنیکی امدادی پروگرام کے زیر اہتمام جرمن زبان کی کتاب (Vocational Education on for the Automotive Trade) سے اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے جسے آسان اور عام فہم بنانے کے لیے مرتبہ انگریزی فنی اصطلاحات کے ساتھ ساتھ ممکن حد تک مقامی اور اردو اصطلاحات کو بھی متعارف کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ موجودہ دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اکانیوں میں عالمی نظام کے مطابق تراجم کی گئی ہیں۔

اساتذہ کرام! طلباء اور دیگر تارین کرام سے گزارش ہے کہ کتاب کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے مشوروں اور تجاویز سے مندرجہ ذیل پتے پر مطلع فرما کر شکور فرمائیں۔

ڈپٹی ڈائریکٹر اریڈ ٹیکنیکل اڈوٹمنٹ سیل فار سکولڈ لیئر ٹیکنیک

## فہرست مضامین

تکنیکی علم

صفحہ	موضوع	صفحہ	موضوع
62	۱۰۔ سڑک انجنوں کی ٹانگ	۱۰	ایم
66	اینڈمن اور اینڈمن کی پہنائی	11	ایم
69	کمپری کی تشکیل اور کاربوریٹر	12	ایم
74	گیس پیچ کی تعویب	13	ایم
75	ڈیزل انجینس سسٹم	14	ایم
80	ایئر کیوریٹر اور مفلر	15	ایم
82	انجن کو چھینا	16	ایم
84	انجن کو سٹنڈ کرنا	17	ایم
87	پیش قدمی کے انجن	18	ایم
	<b>III</b> سلسلہ تر سیل وقت انرٹنشن		
90	۱۔ پلٹن	1	ٹی
93	۲۔ ٹرانسشن	2	ٹی
97	۳۔ آؤٹریک پاؤڈر ٹرانسشن	3	ٹی
100	۴۔ ڈرائیو ٹرانسٹ	4	ٹی
102	۵۔ ٹائل ڈرائیو اور ڈیفرنشل	5	ٹی
	<b>IV</b> موٹر گاڑیوں کا برقی نظام		
105	1۔ موٹر گاڑیوں کا برقی نظام	1	ای
109	2۔ ڈائمنڈ (حزیرٹرا)	2	ای
111	3۔ بیٹری	3	ای
113	4۔ انجن اور سپارک پگ	4	ای
115	5۔ انجن سسٹم	5	ای
118	6۔ ایکٹیوٹیل ٹرانسک سسٹم	6	ای
	<b>I</b> موٹر گاڑیاں اور چیسز		
	1۔ ایٹ	1	ایٹ
	2۔ موٹر گاڑیوں کی باڈیاں اور ان کی دیکھ بھال	2	ایٹ
	3۔ چیسز کی دیکھ بھال	3	ایٹ
	4۔ فریم اور باؤنڈری سمارٹے والے حصے	4	ایٹ
	5۔ پیس اور ٹائر	5	ایٹ
	6۔ ڈیٹیل سپینشن اور میل پیڑنگ	6	ایٹ
	7۔ موٹر گاڑیوں کے پیڑنگ	7	ایٹ
	8۔ شیڈنگ اور ان کے پیسے کی الاٹمنٹ	8	ایٹ
	9۔ روکنے کا عمل اور موٹر گاڑی کی برکیں	9	ایٹ
	10۔ سیکانڈری اور ثالثی برکیں کا نظام	10	ایٹ
	11۔ پاؤر سے کام کرنے والی بریک کا نظام	11	ایٹ
	12۔ موٹر گاڑیوں کی چیسز	12	ایٹ
	<b>II</b> موٹر گاڑیوں کے انجن		
	1۔ ۱۰۔ سڑک آؤٹریک انجن	1	ایم
	2۔ رینگ اور کئی سلنڈر انجن	2	ایم
	3۔ انجن کے اندر عمل	3	ایم
	4۔ 2۔ سڑک آؤٹریک انجن	4	ایم
	5۔ آؤٹریک ڈیزل انجن	5	ایم
	6۔ انجن باؤنڈنگ	6	ایم
	7۔ انجنوں کے سپین اور ان کے حصے	7	ایم
	8۔ کھٹنگ واڈ اور اس کے پیڑنگ	8	ایم
	9۔ کریک ٹرانسٹ اور کریک گیس	9	ایم

## موٹر گاڑیاں

اور تاریخی پس منظر

- 1866 پہلی تین پہیوں والی موٹر کار میں اس نے برقی انجن لگانے اور ڈیولپمنٹ کے کام میں 11 میل فی گھنٹہ رفتار والی کار کا کارنامہ سر انجام دیا۔
- 1893 پہلے سے جیٹ کار بوریٹر ایجاد کیا۔
- 1897 دو ڈرافٹ ڈیزل نے چین پائسٹ پر ڈیزل انجن تیار کیا۔
- 1900 اسٹیم کی موٹر کار کی انجین (Assembly) کے اصول آج کل بھی زیر استعمال ہیں۔
- 1924 ڈیزل انجن سے چلنے والی موٹر کاروں اور سیٹیوٹریز، بیگز اور مین ا
- 1936 آڈیو سٹیج اور میٹرو انجن ٹریل انجن کے ساتھ 1950 سے گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔
- 1950 ٹرکوں سے چلنے والی تجرباتی کار برطانیہ میں دوڑا
- 1957 ڈیٹیل موٹری پینٹ انجن (ایٹن۔ ایس۔ ری)

یہ گاڑیاں پہلی کے بغیر اپنی طاقت سے سڑک پر چلتی ہیں۔ دو اصل پہلی قابل استعمال موٹر گاڑیاں  
پہلے سے چلنے والی تھیں۔ برطانیہ آج کی موٹر کار کی ترقی اس وقت شروع ہوئی جب بیگز  
اور ڈیولپمنٹ موٹر گاڑیوں کو چلانے کے لیے احتراقی انجن (Combustion engine) لگائے  
گئے۔

مندرجہ ذیل تاریخی موٹر گاڑیوں کی ترقی کو ظاہر کرتی ہیں۔

1875- آزاد انجن کا پیدائش والا ٹیمپل انجن (کون۔ ڈومیس) ایجاد ہوا۔


1883- ڈیولپمنٹ کا سٹیج تیز رفتار کار بوریٹر والا انجن میں کوئیشن سے پہلے گریہ کیا جاتا تھا۔

1884- ڈیولپمنٹ کے آدھے ہارک ہارک انجن پیل کوڑیاں پر لگایا۔


### ب۔ موٹر گاڑیوں کی اقسام

1- موٹر سائیکل	2- موٹر کاروں	3- ڈیولپمنٹ
<p>ا۔ 50 سی سی تک کی 40 کلو میٹر (25 میل فی گھنٹہ) والی موٹر سائیکل۔</p> <p>ب۔ 50 سی سی سے اوپر والی موٹر سائیکل اور سکوتر (اگر والی کار کے ساتھ جی)</p>	<p>ا۔ سائیکل اور اسٹیشن وگن</p> <p>ب۔ ٹرک اور چھٹی نہیں 3.5 ٹن سے کم وزنی</p> <p>ج۔ کوشل گاڑیاں اور ٹرک۔</p>	<p>ا۔ بیہوش والے ڈیولپمنٹ 20 کلو میٹر فی گھنٹہ (12.5 میل فی گھنٹہ) رفتار تک</p> <p>ب۔ ٹرک ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ 20 کلو میٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار والے۔</p> <p>ج۔ ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ۔</p>

### ج۔ موٹر گاڑیوں کی ساخت




ا۔ موٹر گاڑیوں میں بیگز اور ہارک پر مشتمل ہوتی ہیں۔  
بیگز انجن کی تین پہیوں کے چار ڈیولپمنٹ سے جو موٹر کار کو چلا سکتے ہیں۔ مثلاً انجن پاور ٹرانسمیٹ کرنے  
والے پڑے اور پہیوں کی سپینشن کا نظام۔  
ہارک سائیکل ہارک اور والی ہارک کے کام آتے ہیں۔ مزید برآں ہارک ہارک میں برقی نظام بھی ہوتا ہے  
معیاری ڈیزل انجن 3 میل فی گھنٹہ آگے بڑھتا ہے جو پہلے پہیوں کو پورے پاور ٹرانسمیٹ کے ذریعے  
چلاتا ہے۔ کار اپنے پہلے پہیوں کی مدد سے آگے حرکت کرتی ہے۔



- نسل 2- کوشل موٹر گاڑیوں کے لیے ڈیزل انجن  
ب۔ احتراقی انجن گاڑیوں کو چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔  
آڈیو سٹیج انجن ٹریل کار بوریٹر اور برقی انجن سے پچاسے جاتے ہیں جبکہ ڈیزل انجن  
انجن 2 انجن سسٹم سے (انجن ٹریل پمپ اور پورے ڈیزل)  
ج۔ زیادہ تر طاقت کو منتقل کرتی ہے۔  
1- بیگز۔ یہ انجن اور ٹرانسمیشن کے تعلق کو جوڑتا ہے۔ یہ ہارک ہے کہ پاور کے ہارک  
کو جوڑتا ہے اور ہارک دیکھ دیکھ کر جوڑتا ہے۔  
2- ٹرانسمیشن۔ یہ ہارک کو منتقل کرتا ہے۔ یہ انجن کو چلاتا ہے۔  
کو چھپنے کی سمت بھی چلاتا ہے۔

نسل 1- آڈیو سٹیج انجن ہارک سائیکل کار


3- پرو پیلر شافٹ اور صرف میڈیا ڈرائیو کے لیے ہوتی ہے۔  
 شکل 3 ایئر کیس اور ڈیفرنشل کے لیول کی، جمودی اور فٹنگ اسٹ  
 کو ختم کرنے کے لیے جوڑ لگانے جاتے ہیں۔  
 4- ایکس ایئر پیوں کو طاقت منتقل کرتے ہیں جن کے گھیر پوٹی  
 ساخت کے ہوتے ہیں۔ ایکس کا فنکشن ڈیفرنشل سے ہوتا ہے۔  
 5- ہارڈ موڑتے وقت پیوں کو مختلف رفتاریں دیتا ہے۔




شکل 3- ہارڈ موڑ کی پیسز میڈیا ڈرائیو کے ساتھ

- 3- چیسز ایئر چلانے کے لیے ورک اور تمام یونٹوں پر مشتمل ہوتی ہے۔
- 1- پیسز جنھوں سے ایکس شافٹوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ انکے پیسے گھرنے والے ہارڈ پلٹو (Plates) پر رکھے جاتے ہیں۔ نام ہوائی گیس کے، تاکہ جیسے برداشت کرنے کا کام کرتے ہیں۔
- 2- الگ ایکس ایئر پیوں کو لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج کل بے پلگ ایکس بھی دستیاب ہیں اور صرف ڈرائیو میں باقی تمام گاڑیوں میں پیوں کو آزادانہ سرنگوں پر مشتمل کیا جاتا ہے۔
- 3- شیزنگ سسٹم میں شیزنگ ٹنگ ایک ایئر کیسنگ اور ایک ایئر کیسنگ کے ساتھ گھرنے والے جوڑوں کے ذریعے جڑا جاتا ہے۔
- 4- پیچھے بے پلگ ایکس سادہ بنانے والے فول کی شکل میں ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ انکے پیچھے پیسے بھی آزادانہ معلق کیے جاتے ہیں۔
- 5- سرنگ اور پیلر سسٹم اور گاڑی کے دوسرے معلق کے درمیان ایک پلگ اور جوڑا کام دیتے ہیں۔ یہ سرنگ کے جھنجھوں کو برداشت کرتے ہیں اور سرنگ اور پیسے کے درمیان مسلسل رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ تاکہ ایئر اور جمودی کو کم کرنے میں۔

- 6- بریکیں رفتار کو کم کرتی ہیں اور ایئر جنسی کی صورت میں حفاظت کے پیش نظر گاڑی کو فوراً روک دیتی ہیں۔
- 7- جیسے ایجن والی گاڑی میں پرو پیلر شافٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔
- 8- ایجن ٹرانسمن اور پیوں کو چلانے والا نظام تمام ایک یونٹ کی صورت میں گاڑی کے پیچھے حصے میں لگا دیے جاتے ہیں جو پیوں کو براہ راست چلاتے ہیں۔ یہ نظام عمل 4 میں دکھایا گیا ہے۔
- 9- آگے ایجن اور آگے پیوں سے کہنی جاتے والی گاڑی۔
- 10- اس میں گاڑی کو چلانے والا یونٹ آگے حصے میں لگا ہوا ہے جس میں دو پرو پیلر شافٹ لگا کرٹی ہیں جن کے ذریعے آگے پیوں کو چلایا جاتا ہے۔ تینٹا پلٹنے میں بہتر رہتا ہے۔ خصوصاً گاڑی کو روکنے وقت۔



شکل 5- آگے ایجن والی سافٹ کار (FWD)



شکل 4- پیچھے ایجن والی گاڑی (VW 1500)

سوالات

- 1- مختلف گاڑیاں چلانے کے لیے ڈرائیو ٹنگ فائینس کی قسمیں بتائیں؟
- 2- موڑ گاڑیوں میں استعمال ہونے والے ایجنوں کی قسمیں بتائیں؟
- 3- شیزنگ ڈرائیو میں ایجن سے پیوں تک پاور کے بہاؤ کی وضاحت کریں؟
- 4- پلگ کیوں ضروری ہوتے ہیں؟
- 5- کن صورتوں میں گھیر تبدیل کیے جاتے ہیں؟

- 6- ہارڈ موڑ میں ڈیفرنشل کیوں ضروری ہے؟
- 7- آزادانہ معلق کیے ہوتے پیوں کے کیا فوائد ہیں؟
- 8- کون کون سی قسم کے سرنگ استعمال ہوتے ہیں؟
- 9- مختلف گاڑیوں میں بریکوں کے نظام کی قسمیں بتائیں؟
- 10- آگے پیوں سے پلٹنے والی گاڑی کا بائوڈرائیو؟

موڑ گاڑیوں کی باڈیاں اور ان کی دیکھ بھال

ایٹ 2

1- موڑ گاڑیوں کی باڈیاں

اندرونی ٹیک کو نظر رکھتے ہوئے گاڑی کا بیرونی ڈرائیو بہتر سے بہتر بنایا جاتا ہے۔ پچھلے دس سالوں میں خود سارا گول باڈیاں اور گول ڈھانچے زیادہ کامیاب رہے ہیں۔ پھر اس گاڑی کو برائی کم سے کم مزاحمت والے ڈرائیو کے عین مطابق بنائی جاتی ہیں۔ آج کل حادثات سے بچاؤ والے ڈیزائن کو کافی ترجیح دی جاتی ہے۔

1- سافٹ کاروں کی باڈیاں ڈیزائن کرتے وقت یہ نظر رکھا جاتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ایجن کو بائوڈرائیو سے جوڑنا چاہیے اور مخالفت ہوا کے ٹکرائو کے اعتبار سے بہتر ثابت ہو۔ وقت کے بڑھنے سے جو ایک مزاحمت میں بڑھتی ہے۔ اگر فنار دو گئی ہو تو ہوا کی مزاحمت  $4 = 2 \times 2$  گنا بڑھتی گی۔ اس کے علاوہ اس گاڑی کی شکل بریک کا حصہ ہوتا ہے۔





1- سیدنا

1- سب کڑھیاں بند کرنا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں چار یا زیادہ سیدنا اور دو چار دروازے ہوتے ہیں۔ اطرائی کوڑھیاں جو کہ پرستہ فریم اور دروازوں کے گھبروں کے ساتھ ملتی ہوتی ہیں۔ مرد و خاتون دونوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اگر سیدنا کو داغیں خوردی جاتی ہیں تو اس میں اطرائی کوڑھیاں کے فریم میں کھوپڑیاں لگا کر رکھی جاسکتی ہیں۔ اس میں دروازوں کے گھبروں میں ہوتے ہیں۔

2- کوپے اور ڈوسٹر

2- سپورٹس کار میں اور آسانی گاڑیوں عام طور پر اس ڈیزائن میں بنائی جاتی ہیں۔ یہ کارڈب ناپرتی ہے جس میں دو سیدنا ہوتی ہیں۔ عام طور پر ایئر چین سیدنا جیسے ہوتی ہیں۔ اس کی سیدنا میں اس طرح بنائی جاتی ہے کہ ہوا کی فراہمی کم سے کم ہو۔ سپورٹس کار میں اور بند نہیں ہوتی ہیں۔ چھت حفاظت کے لیے لٹکی جاتی ہے۔

3- مکمل جاسے والی اور بند چھت والی گاڑی

3- یہ مکمل یا بند گاڑی جن میں دو یا زیادہ سیدنا کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اس میں کوئی آرائش سے کمزور چھت ہر سیدنا سیدنا کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اطرائی کوڑھیاں مکمل جیسے آ سکتی ہیں۔ اور سے مکمل جاسے والے سیدنا میں اطرائی کی فراہمی پرستہ فریم کے ہوتے ہیں۔ کچھ گاڑیوں میں بند چھت میسرہ کی جاسکتی ہے۔ انڈیا ٹیپ

سب کڑھیاں ٹیٹ نام یا دیوں نانا بنائی جاتی ہیں۔




شکل 1- ٹیٹ نام یا دیوں نانا ٹرک



شکل 2- دیوں نانا ٹرک

گندے سپرڈس سے بنائے گئے اس میں حفاظت ہونے کے بعد ٹیٹ کی طرح بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت مستحکم ہوتے ہیں۔ ان میں چھت دیوں نانا بنائے گئے ہیں۔ اس لیے ان کو زم رکھنے کے لیے حفاظتی مرکبات استعمال کیے جاتے ہیں۔

3- رنگ بھی خوشگامی کے علاوہ حفاظتی رنگوں کو بھی اثرات محفوظ رکھنے کے لیے اہم ہوتا ہے۔ رنگ کھینچنے کیلئے تین تین چھتوں جاتی ہیں۔



نیارہ نظر اور رنگ۔ جیسے پیل سیلورز نامیٹ بلورنگ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جلدی خشک ہو جاتا ہے۔ لیکن لہجہ میں چمکانا پڑتا ہے۔ کچھ حصوں کے بعد کوئی اثرات کی وجہ سے یہ رنگ دھم دھم پڑ جاتا ہے۔ اس کو دوبارہ چمکانا پڑتا ہے۔ سیلورز رنگ۔ اینڈ میں۔ بریک فیوڈ اور جینز بھاری مال کا اثر بہت جلدی قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اسے استعمال کرتے وقت خاصی احتیاط برتنی چاہیے۔ گندے سپرڈس سے بنائے گئے رنگ جو کہ آج کل عام استعمال ہوتے ہیں۔ عملی کارڈس سے کم اثر قبول کرتے ہیں۔ جو اسے خشک ہونے والے آئیل ہو کر مرست کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر 20 گھنٹے کے بعد خشک ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں خشک ہونے والے رنگ سب جلدی ہو جاتے ہیں۔

4- ڈیجیٹل سطح لانا حفاظتی ٹیٹ (Safety Glass) کی بنی ہوئی چاہیے۔

ٹیٹ کی یہ قسم کوڑھیاں میں شے سے بچاتی ہے۔ اس کی ندرت میں نہیں ہیں۔  
 1- آس اور شیشہ ریسکورٹ اس ٹیٹ کو حفاظتی کے بعد گرم کر کے یکدم ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ توڑنے پر یہ اپنے اندر ہی تباہی و جہ سے چھوٹے چھوٹے ذروں میں ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس پر ہرگز کئی کامل ٹیٹ نہیں کیا جاسکتا۔  
 2- بہت دار ٹیٹ یا کونڈ گلاس اور ٹیٹ کی بہت باریک باؤک جیوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کو آپس میں شگاف یا خشک اور کرائیل گلاس آگ دو سے ہوا ہوتا ہے۔ توڑنے پر یہ چھوٹے ٹکڑوں میں ٹکڑے ہوتا ہے۔

ب- باؤسی کی دیکھ بھال

1- گروڈ ہار ٹیٹ سے پانی سے دور کرنا چاہیے۔

ٹیٹ پانی رنگ کو زیادہ مضبوط اور مضبوط بناتا ہے۔ پانی کی وجہ سے اس کے کڑھیاں میں ہوتی چھتیں تیز و حد سے گروڈ کے ذرات رنگ کے اندر جذب ہو جاتے ہیں۔



شکل 3- زہریلے گروڈ سے خشک کرنا چاہیے۔

جی ہوتی گاڑیوں کو گرم اسٹینج سے آنا چاہیے۔ ریسکورٹ میں کھانسی یا کئی پھلانی کا انتظام ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بہت اہمیت ہوتی ہے۔ عام طور پر صابن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب سطح بہت زیادہ گندھی ہو تو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں ساوہ پانی سے دھونا چاہیے۔

خشک کرنے کے لیے زہریلے باؤک ہی بید میں پھری اور گلابی میں گھسانے سے احتیاط کریں۔ اس کے بعد سطح چمکانے کے لیے خشک کرنا استعمال کریں۔  
 ہارکول اور میٹوں کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے خصوصی مصنوعات استعمال کر سکتے ہیں۔



شکل 4- ٹیٹ سے پانی سے دھونا

ب۔ نکل پاش والے حصوں کی بھی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔

ایسے ٹکڑے اگر رنگ گلیے ہیں تو یہی حفاظتی تہ کے حصوں میں جذب ہو کر تیل کو رنگ آد کر سکتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں یہ زودہ سڑکوں سے اڑ کر پڑنے والے جھینڈے ٹانے ٹھکانا بہت ہو سکتے ہیں۔ نکل پاش والے حصوں کو دھونے کے بعد کڑے سے خشک کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حفاظتی مادے کا استعمال مینڈ ہے۔ سبز سے کہ سول رنگ کو نکل پاش سے دور کیا جائے۔ بصورت دیگر ایسے حصوں کو سول کی گرمی بھی لگانی جاسکتی ہے لیکن اس سے گرد و مٹی پر چسٹ جاتا ہے۔

ج۔ کار کے پینڈے پر حفاظتی تیل کا سپرے کرنا چاہیے۔

سپرے کرنے سے پہلے مٹی یا پگڑا وغیرہ کو نکل ٹھکر پر تیز دھاریانی سے صاف کر لینا چاہیے۔ ضروری ہو تو برش استعمال کیا جاسکتا ہے۔

سپرے کرنے کے لیے براسے چلنے والی سپرے گن استعمال کریں، شکل ۵، حفاظتی تیل کا استعمال سے پہلے بریک پتی کی تہ بن جاتی ہے جو پانی کو سطح کے سولوں میں داخل ہونے سے روکتی ہے۔ سپرے تیل میں گریفاٹ شامل کیا جاتا ہے جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ زہریلے رنگ گلیے کو روکتا ہے۔ پگڑا خشک کے اثرات کو بھی دور کرتا ہے۔ اکثر کار کے پینڈے پر بلا خشک کی کوئی تہ چڑھادی جاتی ہے۔ یہ زہریلے مٹرز حفاظت کرتی ہے جبکہ باڈی کی تقریر اینٹ کے ٹکڑے کو بھی کم کرتی ہے۔

د۔ رنگ کو محفوظ کرنا چاہیے اور اگر ضروری ہو تو پاش بھی کریں۔

کوئی اثرات سے روکنا نہیں انیل کی سخت تہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں کی شکل میں نکالہا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر آٹھ چھتہ بعد حفاظتی پاش کی جائے جو کہ سولوں کو بند کر دیتی ہے اور پانی کو سطح خشک پھینکنے سے روکتی ہے۔ خشک پاش شدہ سطحوں پر پانی پھیل جاتا ہے۔ رنگ کے کچھ اولوں میں سیکون بھی شامل ہوتا ہے جو خصوصاً پانی کو جذب ہونے سے روکتا ہے۔ اس بات کا خیال رہے کہ یہ کڑی کے ٹیٹوں کو نہ گھسنے اور نہ ٹیٹے دھندلے ہو جائیں گے۔ اگر دھوپ یا تیز ہوا آ رہی ہو تو باہر رنگ پگڑا نہ رہے تو اسے پاش کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ پگڑی تھوڑی مقدار میں تھوڑے کی دوسرے ایک سپرے جگہ میں تازہ رنگ کا دواہرہ پگڑا نہ ہو جائے۔ ایک پاشیں جن میں خرابی مادے شامل ہوں، اگر احتیاط سے استعمال کریں تو رنگ کی تہ اتارنے نہ پائے۔



شکل ۵۔ کار کے پینڈے کو سپرے کرنے کا طریقہ

سوالات

- ۱۔ کن وجوہات کی بنا پر رنگ کی سطح دھندلا جاتی ہے؟
- ۲۔ کار کے پینڈے کو سپرے کیوں کیا جاتا ہے؟
- ۳۔ خراب رنگ کی کیا پہچان ہے؟
- ۴۔ سیکون حفاظتی مادے استعمال کرتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟

- ۱۔ تیز رفتار گاڑیوں کی شکل مشرق لائن کیوں بنائی جاتی ہے؟
- ۲۔ گتہ سے پروردے سے بننے والے رنگ کے ٹکڑے کیا ہیں؟
- ۳۔ کس قسم کا حفاظتی ٹیٹا اکثر استعمال ہوتا ہے؟
- ۴۔ دوسرے وقت خرابیوں کیسے پرکھی جاسکتی ہیں؟

چیسز کی دیکھ بھال

ایٹ 3

۱۔ وقت وادارمانہ

کس چیز کی چیکنگ کی جاتی ہے؟	خاص طور پر کس چیز کو نظر رکھنا چاہیے؟	کئی صورت میں کیا اثرات پڑتے ہیں؟
۱۔ کوئلے سسٹم میں پانی کا لیول	پانی کا لیول خشک کے مزے تقریباً ۵ سیم چھینے ہونا چاہیے۔	کئی صورت میں انجن گرم ہو جاتا ہے جس سے انجن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ٹیٹا پاشی کا کام ہونا۔ انجن کا نالنگ کرنا۔ بریک کا پھل جانا۔
۲۔ انجن کے تیل کا لیول	تیل کے کچھے نشان سے تیل کا لیول کسی صورت میں نیچے نہیں آنا چاہیے۔	تیل کی کمی یا کافی پگڑا ہٹ کا باعث بنتی ہے اور بریک کا پھل جانا انجن کا کام ہونا۔ تیل کی زیادہ مقدار سے انجن دھماکا پھڑکنے لگتا ہے اور کاربن زیادہ بنتی ہے۔
۳۔ ٹائروں میں ہوا کا دباؤ	ٹائروں میں صحیح مقدار کے مطابق ہوا بھرنی چاہیے۔	کم ہوا سے ٹائر زیادہ تھکتے ہیں اور ان کی عمر میں کمی آجاتی ہے۔ زیادہ ہوا پھولوں کا باعث بنتی ہے۔
۴۔ بیٹری میں الیکٹرو لائٹ کا لیول	الیکٹرو لائٹ کا لیول بیٹریوں سے ۱۰ سے ۱۵ لیٹر پارچہ چاہیے۔ بیٹری میں ہمیشہ کینڈ شدہ پانی استعمال کرنا چاہیے۔	اگر بیٹری میں الیکٹرو لائٹ میں پوری طرح ڈون ہوتی ہے تو اسے ترمیمی میں جانیں گی اور بہت ترمیمی میں خراب ہو جائیں گی۔
۵۔ بریک لیلروڈ کا لیول	ٹیلروڈ کے کنارے سے لیلروڈ کا لیول ۱۰ سے ۱۵ ملی میٹر چھینے ہونا چاہیے۔	بریک لیلروڈ کے کم ہونے سے بریک سسٹم میں ہوا داخل ہو سکتی ہے اور خرابی کا باعث بن سکتی ہے۔


تیل تبدیل کرنا اور پھینکانا

۱۔ پھینکانے کے وقت کار کو کھڑا کر کے تیل کو نکال دینا چاہیے۔  
 ۲۔ تیل تبدیل کرنے کے وقت کار کو کھڑا کر کے تیل کو نکال دینا چاہیے۔  
 ۳۔ تیل تبدیل کرنے کے وقت کار کو کھڑا کر کے تیل کو نکال دینا چاہیے۔  
 ۴۔ تیل تبدیل کرنے کے وقت کار کو کھڑا کر کے تیل کو نکال دینا چاہیے۔

۱۔ پھینکانے کے وقت کار کو کھڑا کر کے تیل کو نکال دینا چاہیے۔  
 ۲۔ تیل تبدیل کرنے کے وقت کار کو کھڑا کر کے تیل کو نکال دینا چاہیے۔  
 ۳۔ تیل تبدیل کرنے کے وقت کار کو کھڑا کر کے تیل کو نکال دینا چاہیے۔  
 ۴۔ تیل تبدیل کرنے کے وقت کار کو کھڑا کر کے تیل کو نکال دینا چاہیے۔


میں ضرورت پڑنے پر تیل فریڈ اپا جاتا ہے اور مزید مدت کے بعد سے تبدیل کرنا پڑتا ہے۔  
 انجن میں ایک مقدار استعمال ہو جاتا ہے اس قدر کے اندر میں جاتا ہے اس لیے مزید ڈیلنگ کی ضرورت

پڑتی ہے۔ ہمیشہ پیسے بچا سکتے ہیں  
 دواہ ڈالنا چاہیے کیونکہ تیل کی کثافت  
 قسم ڈیلنگ سے نقصان ہوتا ہے۔  
 تیل کو تبدیل کرتے وقت تیل کی  
 مجوزہ قسم ریزرک اور ایس۔ اسے  
 ای گریڈ اور اسٹانڈرڈ کمان میں خیال  
 رکھیں۔ انجن تیل 2500 سے  
 6000 کلومیٹر میں تیل اور  
 ایکس ڈرائیو تیل 10 000  
 سے 20 000 کلومیٹر  
 چلنے کے بعد تبدیل کرنا پڑتا  
 ہے۔ تیل تبدیل کرتے وقت  
 پرانے تیل کو گاڑی کے باہر  
 درج حرارت پر کاٹنا چاہیے۔



ج۔ پیسیز کی مختلف ٹیموں میں گریس پھری جاتی ہے۔  
 یہ گریس چکائی پٹی پارٹس میں فنکشن طور سے دکھائی گئی ہیں اس شکل ۵۔ چکائے کا عمل عام طور پر بھاری  
 دباؤ کے تحت کرتے ہیں۔ چکائے والی ٹیموں پر گریس  
 پمپ دیا اور گریس پمپ لگے ہوتے ہیں گریس کن سے  
 گریس کو دیا جاتا ہے حتیٰ کہ ان سے گریس باہر نظر آتے  
 گنتی ہے۔ یہ دباؤ گنتی سو بار (1 Bar) ہوتا ہے۔

$1 \text{ bar} = 10 \text{ N/cm}^2 = 22.36 \text{ psi}$




شکل ۱- گریس پمپ سے چکنا

شکل ۲- بھاری دباؤ سے چکنا

شکل ۱- درجہ حرارت سے تیل کو ٹھیک کرنے کا طریقہ

۱۔ درجہ حرارت سے تیل کو ٹھیک کرنے کا طریقہ  
 ۲۔ چکائی پٹی پارٹس میں چکائے سے متعلقہ حصے  
 ۳۔ چکائی پٹی پارٹس میں چکائے سے متعلقہ حصے اور چکائی پٹی پارٹس




- نیل چیک کری اور پور کریں
- نیل تبدیل کریں
- ہوی کیٹنگ

شکل ۵۔ ٹورلارز چکائے والی تیلوں کی گنتی

نمبر	چکائے والی جگہ	تیل کی مقدار (لیٹر)	چکائی مادہ	تیل کی مقدار (لیٹر)	تیل کی مقدار (لیٹر)
1	انجن	4000	ایس تیل ایس۔ ای 20 ڈی/20	1500	عام گریس یا کثیر القاعدہ گریس
2	ٹرانسمیشن	9000	ٹرانسمیشن تیل ایس۔ ای 90	1500	"
3	سٹیرنگ سسٹم	3000	ٹیل پائڈ تیل ایس۔ ای 90	1500	"
4	ایکس ڈرائیو	9000	"	1500	"
5	پریورسل جوڑ	9000	"	1500	"
6	سلیپ جوڑ	1500	"	3000	کمزور تیل پر گریس
7	ان پٹ شافت	1500	"	9000	عام گریس یا کثیر القاعدہ گریس
8	ڈریگ فلک	1500	"	1500	"
9	ٹائی رائڈ	1500	"	1500	"


ج۔ گاڑی کی مرمت کا کام

سادہ مرمت کا کام چھرنے پر ڈنڈی کو کھولے بیڑ کیا جاسکتا ہے۔



۵۔ کار کو اٹھانے کے لیے آٹو لیفٹ کا استعمال

اگر کار کے ہینڈ سے پر کام کرنے کی ضرورت پڑے تو اسے مرمت کے لیے بندھے گئے ٹھنڈے پر یا  
 آٹو لیفٹ سے اٹھا کر بھی کام کیا جاسکتا ہے۔ مرمت ٹیک کے ذریعے کار کو اٹھانے کی اجازت نہیں  
 پڑتی اس سے حادثہ پیش آئے گا خطرہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے کے اوپر مرمت کرتے وقت انجن بند ہونا  
 چاہیے کیونکہ انجن سے خارج ہونے والا دھواں بہت زہریلا ہوتا ہے۔ ٹھنڈے میں دینڈ گنگ کو کھولنا  
 ہے اگر کار کو لیفٹ سے اٹھانے کی اجازت اس پر جمع ہو سکتے ہیں۔



شکل ۵ - شیشہ پر بندھا ہوا این

ب۔ بھاری پرزوں کو گولنے کے لیے اٹھانے والے آلے کی ضرورت پڑتی ہے۔

بھاری پرزوں کا اٹھانے کے لیے ٹاک اور ٹیل اور ایسٹس استعمال کرتے ہیں۔ پرزوں پر دس یا پچیس گز عرصے میں گولنے کے لیے ڈیڑھ سے دو گز پرزے لگ کر تیز سے ہرجائیں گے اور نقصان کا باعث ہوں گے۔ پرزوں کو گولنے کی ترتیب کا اہتمام گاڑی کی بناوٹ پر ہے۔ اس سلسلے میں گاڑی بنانے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔

ج۔ آٹا ہوا این فریم پر رکھا جاتا ہے۔

این کی ایک طرف ہانڈ سے کے لیدر کی بھی سست میں گھمایا یا الٹی ہوا سٹا ہے۔ اس کے علاوہ مطلوبہ حالت میں ٹکس بھی کیا جا سکتا ہے۔

د۔ انفرادی پرزوں کو صاف کرنا۔

ٹرانسمیشن اور ایکس و پٹرو کو الٹی کے تیز و آواز سے صاف کرنا چاہیے اور اتنے ہلکے پرزوں کی وارننگوں کو الٹی میں آسانی سے دھرا جا سکتا ہے۔ الٹی کی تیز و آواز کو کم کرنا یا برعکس سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ سو اٹھوں کی بھاری و ہلکے والی ہوا سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ ہلکے پرزوں کو کھرا لیا کر این ٹیز و آواز اور برش سے صاف کیا جاتا ہے۔


سوالات

1. کن کن چیزوں کا دروازہ سمانہ کرنا ضروری ہے؟
2. تیل کو چالو اور برسرارت پر کون سے خاص کرنا چاہیے؟
3. بچکانے سے پہلے بچکانے والی جگہوں کو صاف کرنا کیوں ضروری ہے؟
4. کثیر الغاصب گریس کے کیا فوائد ہیں؟
5. اینڈ ڈرٹس پر بیک لگ کر این ہاٹھانے کے لیے اور عام گریس سے کون کون سے چیزیں استعمال نہیں کرتے؟
6. صحت والے ٹھوسے پر کام کرنے کے کیا فوائد ہیں؟
7. بند جگہوں پر این چلا کر کیوں نہیں کھرا کیا جاتا؟
8. پرزوں کو گولنے کی وقت کون سے حالات ہو سکتے ہیں؟
9. صحت کرنے کے لیے گریس کے ساتھ تیلے والے ملے ڈاکر کیوں استعمال نہیں کیے جاتے؟
10. جام سٹوڈنٹ برٹ کیسے گولے جاتے ہیں؟

فریم اور باڈی سہانے والے حصے

۱۔ فریم کا ڈھانچہ

یہ ڈھانچہ ایک فریم پر مشتمل ہے جو چیز کے حصوں اور باڈی کو بندھاتا ہے۔



شکل ۲ - ۱۲ کی ٹیبل کا فریم فریم

۲۔ اعلیٰ ٹیڑھی اور گولڈی ٹیڈا والا فریم


اس فریم کے حصے آئیں ہیں وہ ڈیٹنگ کے فریڈے ہونے سے ہیں جو ایک نیوہ فریم فریم کرتے ہیں۔ ڈاک کا فریم ایسا ہوتا ہے جو چیز صاف ہو سکے۔ ہم کی عمومی ڈاکس ٹیڈا ٹیڈا ہوتی ہے۔ یہ ٹیڈا ٹیڈا یا ایک ٹیڈا ہم انگریزی کے حروف v, x یا o کی شکل کے بنائے جاتے ہیں جو ٹیڈا زیادہ مستوی ہوتے ہیں۔ (شکل ۲)

ب۔ وہ ٹیڈا فریم میں لہان کے ڈیٹنگ ایک ہی ہوتا ہے۔

یہ ٹیڈا ٹیڈا کی شکل کا بنایا جاتا ہے۔ عام ٹیڈا ٹیڈا کے فریم میں سے ٹیڈا ٹیڈا بھی گزاری جا سکتی ہے۔ ایسی گاڑیوں میں کن کن ٹیڈا ہوتے ہیں۔ ان کے ڈیٹنگ ٹیڈا سے ڈیٹنگ ٹیڈا ڈیٹنگ ٹیڈا ٹیڈا ٹیڈا۔



شکل ۱ - عمومی ٹیڈا اور ٹیڈا ٹیڈا کے ہولڈنگ



شکل ۳ - ڈیٹنگ ٹیڈا ٹیڈا ٹیڈا کا استعمال


## ب. اکٹافرم اور باڈی

ب۔ باڈی فریم ڈیزائن

اس میں باڈی فریم بھی پیچیدہ کا حصہ ہوتا ہے۔ اس ڈیزائن میں مندرجہ فریم کے ساتھ ہار پیس اور اسپر کے کچے حصے دیکھے جاتے ہیں۔ ہار پیس یا اسپر ڈرامنگ سے بنیادی ڈھانچے کا ہی مضبوط بن جاتا ہے جس پر باڈی کو لگا دیا جاتا ہے۔ اس میں فریم ڈیزائن اور خود ساختہ باڈی ڈیزائن کے توازن کا کچھ ایسا کر دینا ہے جس سے پیچیدہ اور کم وزن بن گیا ہے۔ یہ ڈیزائن بسوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔

۱۔ عام ٹریکڈ میں اکثر خود ساختہ باڈی استعمال ہوتی ہے۔

وہ اتنا کم وزن کی بنا پر ایسی ہوتی ہے جو خود کو سارا ہٹا کر ہی جیسا کہ چپے والے حصے پر باڈی فریم باڈی پر لٹا اور وہیل ڈونگس اور باڈی کے دوسرے حصے راگی اور پمپلی ہٹس اور ونڈل کے چوکھے اور چھت اور کھار کی باڈی سے لگا دیا جاتا ہے۔ جس پر انجن اور ڈرائیو اور پیچیدہ کے دوسرے حصے لگائے جاتے ہیں۔ یہ ڈیزائن کافی مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ فریم ڈیزائن سے ۵ فیصد ہلکا ہوتا ہے لیکن اس باڈی ڈیزائن کو بنانے کے لیے ضروری ساز و سامان پر کافی خرچ آتا ہے۔



شکل ۵۔ باڈی فریم ڈیزائن



شکل ۶۔ خود ساختہ اسپر باڈی

## ج. باڈی اور سپریم پر کام

باڈی اور فریم کا ٹیڑھا پن ٹیڑھ اور چنے کی نا صحت کو نقصان پہنچاتا ہے اور ٹرانزوں کے زیادہ بھٹے کا باعث بنتا ہے۔ اگر فریم کا ٹیڑھا پن دیا کی وجہ سے ہر تو یہی ایک طرف کرنا دیر بناتے ہیں جس سے ٹیڑھنگ اور کچھ ڈیزائن میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فریم کے ٹھنڈا ہونے سے بھی اسپر ایک سیدھ میں نہیں رہتے۔ کافی دیر سپرنگوں میں لگے ہوئے درمیانی قابضے ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔

ج۔ سپر ہٹس چیک کر کے نقصان کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔

سیدھے کنارے والی سٹی (straight edge) سے سپر ہٹس کی سیدھ چیک کی جاسکتی ہے۔ زیادہ درست چیکنگ کے لیے سرنگوں کی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ شکل ۱۶ پر ایک صلاح ہو کر چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے۔ پر شکل ہوتا ہے اور جس پر تین ترتیب ڈیزائن کی ہوتی ہیں جن کو گاڑی کی طرف سپر ہٹس کے ساتھ ان کے مرکز کے برابر لگا کر دیکھا جاسکتا ہے۔ شکل ۱۷ میں اس حالت میں گاڑی کے فریم کی طرف لگا کر دیکھا جاسکتا ہے۔ ان میں اس طرف بھی اسی مقامات پر چیک کرنی تو رہیگی کہ ایک سیدھ پر جانے کی علامت ہے۔ اگرچہ ایک سیدھ میں نہ ہوں تو دوسری طرف صحت دہن میں کیا کریں گی۔ شکل ۱۸ پر باڈی ڈس کر کے والی ٹیڑھ ٹیڑھ کا پتہ دے گی۔

باڈی کو تیار کر ہی فریم کی درست پیمائش ممکن ہے۔ یہ پیمائش چھتے سے متوازی اور زرکھ پیمائش کی جاتی ہے۔ اگر تیار کر سہنگن کے حصہ میں نشانات مقرر کیے جاتے ہیں۔ متوازی پیمائش لینے وقت نیا متوازی نشانات کی سیدھ میں ہونا چاہیے۔ دوسری پیمائش لینے وقت لینے کو چھت سے لینے سے دونوں طرف ایک ہی پیمائش بنی جائیں۔ پیمائش کو سٹی کے نقطہ تقابل پر رکھنا ہے۔ اگر باڈی کو سیدھ کے بغیر پیمائش کرنی ہو تو گاڑی کے ہمارے ہر سٹی اور پیچیدہ کے متوازی نشانات کو نشانی کا مدد سے ہمارا کریں۔ امدان نشانات کو متوازی اور درمیانی سمتوں سے پیمائش درست ہونے کی علامت ہیں۔ اسے سامنے کی پیمائش پر ہوں گی۔ شکل ۱۹

۳۔ باڈی اور فریم کا ٹیڑھا پن اور گنا ضروری ہے۔


مخبروں سے سیدھا کرتے وقت جمائی چھتیں لگانے سے ہر گن اجتر اذ کریں۔ بہتر ہے کہ باڈی والے کھینچنے سے سیدھا کریں۔ اوقالی ٹیڑھوں میں اس مقصد کے لیے کافی سیدھ ہے۔ شکل ۱۹ زیادہ سیدھ سے باڈی اور فریم کو گرم کر کے ہی سیدھا کیا جاسکتا ہے۔ ہر حال تیار کنڈگان کی مدد سے ہی سیدھا کرنا چاہیے۔ اگر گاڑی کو لگا دینا چاہیں تو سٹی کی صحت میں گرم کرنے پر اس کی سیدھ میں فرق آتا ہے۔ ایدھنگ کا ہلکا سڈا گرم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

۱۔ جھٹوں سے جوڑ ڈھیلے ڈھکتے ہیں۔


ہوٹ اور کھانگ کھانگ کے حصے لگے ہوئے ہٹس کے کئی کئی چوڑوں سے چیک کیے جاتے ہیں۔ فریم پر بھی چیک کیا جاتا ہے۔ ڈھیلے ہوئے ہٹس سے زیادہ کا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ نئی دوڑیں لگانا بہتر ہوتا ہے۔ چوڑا اور اون کو ہٹس سے صحت کر کے کھائیں چھتیں لگا کر صحت کھائیں۔

باڈی کو جوڑنے والے قابضوں کو چیک کر کے دیکھا جاسکتا ہے۔ اگر باڈی ٹیڑھا ہے تو باڈی اور فریم کے درمیان سپر ہٹس چیک کریں۔ خود ساختہ باڈی میں دیکھنے سے لگائے گئے ہوئے کئی کئی جگہ سے کھینچے ہوئے ہیں۔

جب باڈی اور فریم کے ٹیڑھے پن سے علامتوں کو دیکھا جاسکتا ہے۔



شکل ۱۶۔ سپر ہٹس کی سیدھ کی سرنگوں کی طریقہ سے چیکنگ



شکل ۲۰۔ پیمائش لینے سے فریم کا سڈا کرنا۔



سوال 9 - آٹا لیتنے سے لڑائی کریدھاکن شکل 10 - ڈاڑھی میں دوڑنے کے فریم کو آٹا لے سے سیدھا کرنا

- 5 اگر سرنگھائی طریقے میں ٹپ فریم 2 میں ڈاکر سے آٹا سے کیا نتیجہ اخذ ہوگا؟
- 6 شکل نمبر 8 میں ڈاڑھی لیتنے کیسے رکھنے چاہیے؟
- 7 Heat treated فریموں کو سیدھا کرنے کے لیے گرم کرکے ٹپ کرنا چاہیے؟
- 8 ڈاکر کو دیکھ کر مرست کیا جاتا ہے؟

لڑائی فریموں کو سیدھا کرنا بہتر ہے فریم کو لڑا کرے سے وہ نہیں نکالیں، ان میں عمدہ سیدھا کرنا بہتر ہے۔  
 یہ دو فریم فریم کو سیدھا کرنے کی بجائے بدل دن اکثر اوقات معائنہ کاٹھ سے بہتر ہوتا ہے۔  
 فریم اور ڈاڑھی ہوتی ہادی کو آٹا قاتی آٹا (شکل 10) سے سیدھا کیا جاتا ہے۔ یا پھر ڈاڑھی کے صورت فریم صفوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔  
 اکثر اوقات اسے کی چادروں کو مرست کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جھوٹے مرنے گڑھے جھڑے کی دوسے دور دیکھے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہی بنانی کو چادری کی پھیل طرف رکھ کے اس پر سے جھڑے کی چوٹ نکالی جاتی ہے۔ ایسا کرتے وقت اسے کی چادری پھیلاؤ نہیں آنا چاہیے اور وہ گڑھے پلے سے مرنے پڑے ہو جائیں گے۔ ایسے شکل کام کے لیے خاصی مرست درکار ہوتی ہے۔ چادروں کو سیدھا کرنے کے دوران اس کے ٹپ کرنے سے ڈاکر کو مرست کرنا ہوتا ہے جو ایک عمدہ مضمون ہے۔


پیسے اور ڈاکر

ایف 5


3 - پیسے

- 1 - ایک ہر گھنٹے والا پیسے میں سب ڈیڑھ بجے سے 1 ساکلاواں اور کئی کرکٹ گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔
- 2 - ایک ہر گھنٹے والا پیسے۔ بھاری کرکٹس گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔


پیسے دو اصول میں سب اور ہم پر مشتمل ہوتے ہیں جو ان میں گرل ہیٹ یا نادل کی مدد سے جڑے ہوتے ہیں۔  
 یہ ٹپ کرنے والے پیسے چاہیں تمام جھولوں کو مرست کرنے اور نادل اور ایک سے پیسے کے تالی  
 مرست کو مستحکم کرنے کے تالی میں ہوتے چاہیے۔  
 3 - آٹا اور گرل ہیٹ والے دو فریموں کے پیسے استعمال ہوتے ہیں۔



شکل 3 - پیسے کی ٹپ کرنے والے نادل والے پیسے  
 میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ آٹا لیتنے کے لیے اس طرح سے کئی ہوتی ہیں کہ ٹپ کرنے والے پیسے میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ آٹا لیتنے کے لیے اس طرح سے کئی ہوتی ہیں کہ ٹپ کرنے والے پیسے میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ آٹا لیتنے کے لیے اس طرح سے کئی ہوتی ہیں کہ ٹپ کرنے والے پیسے میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔



شکل 4 - کرکٹ گاڑیوں کے لیے ڈھانچے والے نادل والے پیسے  
 میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ آٹا لیتنے کے لیے اس طرح سے کئی ہوتی ہیں کہ ٹپ کرنے والے پیسے میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ آٹا لیتنے کے لیے اس طرح سے کئی ہوتی ہیں کہ ٹپ کرنے والے پیسے میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔




شکل 5 - پیسے کی ٹپ کرنے والے نادل والے پیسے  
 میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ آٹا لیتنے کے لیے اس طرح سے کئی ہوتی ہیں کہ ٹپ کرنے والے پیسے میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ آٹا لیتنے کے لیے اس طرح سے کئی ہوتی ہیں کہ ٹپ کرنے والے پیسے میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔

رہم کی اطراف تار کے ساتھ مضمون سے لگ جاتی ہیں جس سے ہائی انڈر وائل نہیں ہو سکتا۔ یہ مضمون عام طور پر کچھ مضمون میں بنائی جاتی ہیں تاکہ تاروں کے کنارے بہتر طور پر مرست ہو سکیں۔

ب - ہم تاروں کو چھانے کے لیے ہوتے ہیں  
 1 - غیر مستحکم ڈاکر پیسے اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ آٹا لیتنے کے لیے اس طرح سے کئی ہوتی ہیں کہ ٹپ کرنے والے پیسے میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔

2 - مستحکم فریم میں ہم بھاری کرکٹ گاڑیوں کے جڑے ٹاروں کے لیے ضروری ہیں۔ ان کے لیے شکل 5 میں دکھائے جاتے ہیں۔ یہ مضمون ہر گھنٹے میں 5 ڈاکر اور 10 ڈاکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ آٹا لیتنے کے لیے اس طرح سے کئی ہوتی ہیں کہ ٹپ کرنے والے پیسے میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔



3 - ٹرائی ٹیکس (Trellex Rims) شکل 6 میں ہم تین تعلقات کی صورت میں ملتے ہیں جن میں ایک لہ اور دوسرے لگتے ہوتے ہیں جو کہ ہم میں ایک دوسرے سے پڑھا کرکٹ لیتے ہیں۔ یہ ٹیکس ہمیں ہم بھاری کرکٹ گاڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ آٹا لیتنے کے لیے اس طرح سے کئی ہوتی ہیں کہ ٹپ کرنے والے پیسے میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔

شکل 5 - پیسے کی ٹپ کرنے والے نادل والے پیسے میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ آٹا لیتنے کے لیے اس طرح سے کئی ہوتی ہیں کہ ٹپ کرنے والے پیسے میں سب اور ہم کو ترتیب پڑا کرکٹ کی مدد سے جڑا ہوتا ہے۔

4۔ روم کے سائز سپارڈی ہوتے ہیں اور انہوں میں ٹائمر کے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر  
 4 1/2 x 13 (جرمن انڈسٹریل سٹینڈرڈ نمبر) 7817 DIN کے مطابق

4 1/2	ایڈیٹسٹ کی چوڑائی (شکل 5) انچوں میں
K	روم کی اطراف
X	ڈیپ سسٹروم
13	ایڈیٹسٹ کا قطر انچوں میں
5.00 S-20	جرمن انڈسٹریل سٹینڈرڈ 7819 کے مطابق
5.00	ایڈیٹسٹ کی چوڑائی (شکل 5) انچوں میں
S	روم کی اطراف
-	ایڈیٹسٹ میں روم
20	ایڈیٹسٹ کا قطر انچوں میں




شکل 6۔ ٹائمر ٹیکس ٹیسٹ میں روم

ب۔ ٹائمر

3۔ ٹائمر کی تسمیہ فیکرک (Fabric) کے دھاگے سے ہوتی ہے جو روم میں ایک سٹیبل روش میں لگایا جاتا ہے۔ چھپے ہوئے اس دھاگے کے لیے سوتی دھاگا استعمال ہوتا تھا لیکن آج کل پلاٹن یا مسٹریٹل استعمال ہوتا ہے۔  
 ج۔ ٹیوب والے اور بیئر ٹیوب ڈوٹم کے ٹائمر ہوتے ہیں۔

ا۔ ٹائمر گاڑی کی سپسٹیشن میں مدد دیتے ہیں۔



شکل 7۔ ٹائمر کا ڈب جانا (a) سڑک کی چھری ٹھونکی یا چھریوں کا جنٹ کر لینا (b) ٹائمر چھریوں کو کم کرنے والے برائی ٹھونکیوں کا سا کام کرتے ہیں جو سڑک کی خاص طور پر چھریوں کو ٹھونکی اور ان کو صاف کر لیتے ہیں۔ روم سارے کی صلاحیت ٹائمر میں بھی ہوتی ہے تاکہ وہ ٹھونکیوں کے مطابق ہوتی ہے۔ ہوا کی مقدار کا انحصار اس کے گرم اور ہوا فون ہوتا ہے۔  
 آٹا گلے کم مواد اور زیادہ گرم والے ٹائمر میں ہوا کا دباؤ 2 تا 14 (Psi 28 تا 14) ہوتا ہے جس سے انہی سپسٹیشن حاصل ہوتی ہے۔ چھاری کوشش گاڑیوں میں زیادہ وزن کے پیش نظر زیادہ دباؤ والے ٹائمر استعمال ہوتے ہیں جن میں ہوا کا دباؤ 3 تا 7 بار (Psi 100 تا 42) ہوتا ہے۔

ب۔ ٹائمر بڑا اور فیکرک سے بنائے جاتے ہیں۔

1۔ ٹیوب والے ٹائمر میں ٹیوب کے ساتھ والو لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے ہوا ٹیوب میں پھرتی جاتی ہے۔ ٹائمرت صاف سٹیبل ٹیل کا کام دیتا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ فیکرک (کارکس - Carcass) سے بنا ہوتا ہے اور بیئر ٹیوب سے تھیں گڈیاں اور ٹیوب جڑتی ہیں۔ ٹائمر کی کئی کئی مزید بیئر ٹیوب کے لیے اس کے اندر ٹیوب کی تار چھری جاتی ہے تاکہ روم پر بیئر ٹیوب سے جنم دے۔  
 2۔ بیئر ٹیوب ٹائمر بہت فوٹو ٹیوب کا کام دیتے ہیں اس لیے انہیں انہی طرح سے جوائننگ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اندر روم اور ٹیوب جڑتی ہے جو ٹائمر کی کئی کئی کے اوپر سے جڑتی ہوئی باہر تک آجاتی ہے تاکہ روم کے ساتھ بھی جڑنے سے جوائننگ ہو جائے۔ مزید برآں والروم کے ساتھ باہر کی طرف لگا ہوتا ہے اور اسے ٹیوبوں میں جوائننگ کیا ہوتا ہے۔ یہ ٹائمر ٹیوب ٹیوب سے ہوتے ہیں۔ لیکن ٹیوبوں سے ہونے کی صورت میں جوائننگ بہت سخت ہوتی ہے۔ لیکن ٹیوبوں سے ہونے کی صورت میں جوائننگ بہت آسان ہے۔



شکل 8۔ ٹیسٹ میں روم پر ٹیوب والا ٹائمر



شکل 9۔ سائز اور بیئر ٹیوب والا ٹائمر


1۔ قدرتی ربر ڈرک کے درختوں کے دو حصوں (Latex) سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں پینٹ کریمائی مرکبات شامل کرتے ہیں۔ یہ کیمیائی عمل (سموکنگ - Smoking) کے ذریعے خام ربر تیار کرتے ہیں اور اسی حالت میں بیئر ٹیوب ٹائمر سے در آسک جاتی ہے۔ یہ ٹیوب بیئر ٹیوب اور پائڈاری حاصل کرنے کے لیے خام ربر میں مزید گڈھک اور ٹیئرل (سولٹ) بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ اس آمیزش سے ڈھالی گئی ایشیا کو دیکھا کر نا ضروری ہے۔ دیکھا کر ٹائمر کے ٹیوب میں داب دئی جاتی ہے۔ یہ داب تقریباً 140 سینٹی گریڈ (284 F) درجہ حرارت پر 5 (psi 70) کے دباؤ سے دئی جاتی ہے۔ قدرتی ربر ٹیل گلیسین گلیسین اور بیئر ٹیوب کا اثر بہت جلد قبول کرتی ہے۔

2۔ مصنوعی ربر ڈرک اور پوجان، ایوڈاٹن سے بنائی جاتی ہے جو کہ ڈرکول اور فکٹیل سے بنتی ہے اسے بھی دیکھا کر ٹائمر بنانا ہے۔ مصنوعی ربر قدرتی ربر کے مقابلے میں کم گھومتا ہے۔ ڈرکول اور گلیسین سے بھی تیار نہیں ہوتی۔ ٹائمر بنانے کے لیے اسے قدرتی ربر کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ ٹائمروں کا وہ حصہ جو زمین کے ساتھ مٹس ہوتا ہے بنانے کے لیے خاص مصنوعی ربر استعمال کی جاسکتی ہے۔

3۔ ٹائمر کی گاڑیوں کی بناوٹ مصنوعی طور پر ڈیزائن کی جاتی ہے۔ اس سے ستر گھنٹوں اور بیئر ٹیوب کی خصوصیات حاصل ہوتی ہیں۔ ٹیوبوں میں ٹائمروں کے سڑک پر چلنے کے خطرے کو کم کرتی ہیں اور اس سے بیئر ٹیوب میں ہی سولت ہوتی ہے۔ عمومی طور پر انہی ٹیوبوں میں ریمیشن دئی جاتی ہے۔ سولت کی منتقلی میں آتی ہے۔ سولت اور ڈرکول، ڈرکول اثرات دیتی ہیں اور ہوا کی منتقلی دیتی ہے۔ بیئر ٹیوبوں کے ساتھ ساتھ چھریوں میں بھی جوائننگ بنا کر بیئر ٹیوب ہے۔ شکل 11 بیئر ٹیوبوں کو مزید چھریوں گڈیوں پر تسمیہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے بیئر ٹیوبوں کو جوائننگ ہے۔ چھلنے کے رجحان کو کم کرنے کے لیے ربر کا مناسب آمیزہ استعمال کیا جاتا ہے۔ خوب سڑکوں کے لیے ٹیوبوں کے لیے 4 + 5 ٹائمر اور روم کے لیے ٹائمر ایجاد کیے گئے ہیں (شکل 12)۔ مزید برآں برقی روموں کے لیے دو گڈیوں والے ٹائمر بھی استعمال ہوتے ہیں۔



شکل 10۔ ٹیکسٹ کی برقی سٹیبل والا ٹائمر اور ڈرکول والا ٹائمر شکل 11۔ بیئر ٹیوبوں والا ٹائمر شکل 12۔ 4 + 5 ٹائمر



شکل 13 - ٹائٹل چھانچا

- 3- ڈرائنگنگ کا طریقہ بھی ٹائٹل چھانچا پر اسی انداز میں ہے۔ تیز رفتاری سے ٹائٹل چھانچا ہوجاتا ہے اور بہت زیادہ ٹھنکے جاتا ہے۔ پیسوں کو ایک دم روکنے کے لیے بہت لمبا دیر تک استعمال نہ کریں اور نہ یہ پھیل کر بہت زیادہ ٹھنک جائیں گے۔
- 4- گرمی نہیں اور ایندھن اور پٹرول ڈیزل اسے روکنا نہیں ہوتی ہے اور عام بھی ہوجاتی ہے۔ اس لیے پچاس فیصد وقت گرمی اور پٹرول پیسوں پر نہ کرنے دیں۔ گاڑی کو تیز کرنے کی جگہ بھی صاف رکھیں۔
- 5- سیٹنگ ویل پچاس فیصد اور پیسوں کے ایک سیدھے میں ہونے سے ٹائٹل چھانچا بھی ٹھنکے جاتے ہیں اور زیادہ دیر تک چلتے ہیں۔

کئی کو دال کے نزدیک سے دم کے لٹچ کے اوپر سے گزار کر ڈرائیونگ سٹیمپ کے ساتھ میں داخل 118 -  
 چلی گئی کہ بائیس سے دہاکرم کے اوپر چڑھادیں جبکہ اوپر کی کئی آبی دم سے باہر ہو گا ٹائٹل چھانچا دم سے چلی  
 گئی کا آخری حصہ بھی دم کے لٹچ کے اوپر چڑھا دیں۔ (شکل 117 -)  
 دال کی حالت مست سے اوپر کی کئی کرم پر چڑھنا شروع کریں۔ ٹائٹل چھانچا کے اوپر چلتے ہوئے اسے دہا میں جبکہ دال کی  
 مختلف سمت دونوں کتیاں ڈرائیونگ سٹیمپ کے اندر ہیں۔ اس دال کی کئی کو باہر پائی آئیں بائیں لٹچ کے اوپر سے  
 چلائے جائیں کئی کو دال کے نزدیک کئی کا آخری حصہ بھی دم کے اوپر چڑھا جائے۔  
 معمولی ہوا بہت سے ٹائٹل چھانچا زمین پر مار کر چھانچا میں کئی کو دال کی کتیاں اپنی جگہ پر پھیر جائیں۔ یہ ٹائٹل چھانچا  
 کئی کو دال کی دم کے لٹچ سے ہر طرف یکساں اٹھانے پر ہو۔



شکل 15 - دوسری کئی کرم کے لٹچ کے اوپر سے دھڑاؤ والا چھانچا  
 شکل 16 - ٹائٹل چھانچا کے لیے دال کے نزدیک سے دھڑاؤ والا چھانچا

اس کے علاوہ متحرک غیر متوازن (Dynamical out of balance) بھی ہو سکتی ہے جو صرف گھومتی  
 ہوئی حالت میں معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہاں دو مختلف اوزان 60° میں جو دو مختلف گھولوں پر مشتمل کرتے  
 ہیں اور ان سے پیدا شدہ مرکز گزرنے والی قوتیں بازو 1 کی سمت مل کر آتی ہیں۔ اس حالت میں بھی ممکن ہے کہ یہ  
 سائنس کے متوازن ہو (شکل 18) ایسی صورت میں یہ سب جھرتے لگتے ہیں۔ یہ غیر متوازن صورت صرف مخصوص  
 ویل بینر (Wheel Balancer) سے ہی معلوم کی جا سکتی ہے جو چھانچا کے تمام کتیاں کو روکنے کے علاوہ  
 اس کے وزن کی مقدار بھی جانتے ہیں۔ متوازن کرنے کے لیے اوزان 61 دم کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں۔


سوالات

- 6- غیر ٹیپ ٹائٹل کے کیا فوائد ہیں؟
- 7- مختلف اوزان کی گھولوں کے کیا مقاصد ہیں؟
- 8- ٹائٹل میں ہوا کا کم دباؤ اور اور لو ڈنگ کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
- 9- پیسے کو تبدیل کرنے کا عمل مختصراً بیان کریں؟
- 10- مارکنگ لائن اور سرخ نشان کا کیا مطلب ہے؟

س۔ ٹائٹل کے ساتھ انچوں میں بھی ٹائٹل کیے جاتے ہیں۔  
 ٹائٹل کے ساتھ اس کے اندر ٹائٹل کیوں کے درمیان اسے ناپا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائٹل چھانچا بھی  
 ٹائٹل کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر

- 1- ساؤتھ کراؤٹ 13-5.60 جرنل انڈر ٹریٹمنٹڈ 7804
- 2- ڈک کراؤٹ 20-7.50 اسٹیل D\* جرنل انڈر ٹریٹمنٹڈ 7805


س۔ مناسب احتیاط سے ٹائٹل کی زندگی بڑھ سکتی ہے۔  
 1- ٹائٹل کے اندر ہوا کا دباؤ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیشہ متوازن دباؤ برقرار رکھیں۔ سیارے 25% کم  
 دباؤ سے ٹائٹل کی زندگی بھی تقریباً 25% کم ہو جاتی ہے۔ چھوٹے سے زیادہ دباؤ ٹائٹل کو بہت سخت بنا دیتا ہے  
 جس سے چھلکے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں۔  
 چھلکے یا دھڑی پر ناز انداز ہوتے ہیں۔ ٹائٹل میں ہوا کا دباؤ ٹیک کرنے کے لیے سیاری پریشانی استعمال کریں  
 بہت زیادہ مسافت کے بعد ٹائٹل کے اندر حرارت کی وجہ سے دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں، ٹائٹل سے ہوا  
 نکالنے کی ضرورت نہیں۔  
 2- مزاحمت سے زیادہ ہوا جو بھی ٹائٹل کی زندگی کو کم کرتا ہے کیونکہ ٹائٹل چھانچوں میں بہت زیادہ کھینچاؤ آجاتا  
 ہے۔ 1.70% زیادہ ہوا سے ٹائٹل کی زندگی تقریباً 20% کم ہو جاتی ہے۔  
 جس ٹائٹل کو دم پر چڑھاتے وقت ٹائٹل یا ٹیپ کو موزوں پتھنے پائے۔



شکل 15 - دوسری کئی کرم کے لٹچ کے اوپر سے دھڑاؤ والا چھانچا  
 شکل 16 - ٹائٹل چھانچا کے لیے دال کے نزدیک سے دھڑاؤ والا چھانچا

- 1- ٹائٹل ٹائٹل پیلر والو گھولیں یا ہوا کو ان سے مکمل طور پر نکل جانے سے ٹائٹل چھانچا پر نکلنے والی کتیاں کو ٹھیک کرنا  
 دال کی مختلف سمت سے کئی کرم کے ڈرائیونگ سٹیمپوں کو بائیں اور اسے لٹچے کی دم سے دہا میں دھانے رکھیں۔  
 دہا ٹائٹل کی دم سے دال کے نزدیک سے کئی کرم کے لٹچ کے اوپر سے باہر نکالیں۔ ایک ٹائٹل چھانچا کو دہا میں رکھتے  
 ہوئے دوسرے ٹائٹل چھانچا میں شکل 14 ٹیپ کو احتیاط سے باہر نکالیں اور دوسری کئی کو کئی دم  
 کے لٹچ کے اوپر سے پھیلنے کی طرح آتاریں۔ (شکل 115)
- 2- ٹائٹل چھانچا، ٹائٹل چھانچا یا ڈھیر لٹچ کے بعد ٹیپ میں سے کئی کو باہر نکالیں اور دوسری کئی کو کئی دم  
 سے پھیلنے کی طرح آتاریں۔ (شکل 115)

ط۔ پیسے کو ہوا چھانچے کے لیے اس کا متوازن ہونا ضروری ہے۔  
 ہوا کے ایک طرف کوئی چیز (G) چھانچا ہونے کی وجہ سے مرکز گزرنے  
 (Centrifugal) آتاریں میں آتی ہیں جو مرکز گزرنے کا باعث بنتی ہیں  
 ایک طرف سے چھانچا کے مرکز کو ساکن غیر متوازن (Statical Out of balance)  
 لگتے ہیں کیونکہ یہ کئی کو اس حالت میں اپنے آپ کو نوڈ پوزیشن کر لیا ہے۔  
 اسے ایک متوازن وزن G1 (شکل 18) کو دم سے درست کر لیا  
 جاتا ہے۔ اسی لیے ٹائٹل چھانچا ایک بیلنس مارک اور سرخ نشان ہوالو کے وزن  
 کو متوازن کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔



شکل 18. چھانچا کے متوازن کرنے کے اثرات


- 1- ڈسک ویل اور واٹر ویل کے درمیان یہاں کریں؟
- 2- ٹیپس دم ٹیپس میں ڈرائیونگ میں کئی کو لگانے جاتے ہیں؟
- 3- متوازن ڈرائیونگ میں کئی کو دھانچا کریں۔ 13-5.60
- 4- دہا کو دیکھ کر ٹائٹل کیوں ضروری ہے؟
- 5- ٹائٹل چھانچا، دہا کو دیکھ کر استعمال کیا جاتا ہے؟



# ویل سپینش اور ویل بیرنگ

## وے لوچ ایمل

وے لوچ ایمل کے لیے بہتر نہیں ہے (تاہم یہ ڈیزائن سادہ اور مشہور ہے اور پیسوں کی پوزیشن کو باہر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اسٹینڈرڈ میچوریزری)





نسل 2- گاڑی کے لمبائی کے رخ کا یوں کے ساتھ بے راجح بچھو ایمل

کنٹرولر ایمل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی ڈسٹک ٹیٹ نہیں کے دوسریوں کو پس کر کے بنائی جاتی ہے جن کو ریڈنگ کے ذریعے آپس میں بڑا ہوتا ہے۔ یوں میں کو احوال کر رہی بنائی جاتی ہے اور ان کے لیے 2 میں دکھائے گئے پچھلے ایمل کی ڈسٹک ڈھال کر بنائی گئی ہے۔ یوں میں ٹرانسل ڈرائیو اور ایمل کی 11 یوں میں لگائی گئی ہیں۔ ڈسٹک کو دکھانا کرنے کے بعد ٹرانسل ڈرائیو تک آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے۔


اس ڈیزائن میں دو زوں ہیں جو بڑھنے کے لیے سادہ ایمل استعمال ہوتا ہے۔ اس سے باہر اسی طرح کی پلاٹے ہوتے ہیں ایک پیسے کو گنے والے پچھلے دوسرے پیسے تک یوں منتقل ہوجاتے ہیں اور ایمل کی راجحی حالت میں ہوجاتا ہے۔ مزید یہاں سادہ ایمل کا ٹھکانا گاڑی کے بے راجح اوزان میں ہوتا ہے۔

وے لوچ ایمل کو ٹاٹو ایمل کہتے ہیں۔ یہ صرف گاڑی کے پچھلے حصے کے ورن (60%) کو سہانے ہیں۔ یہ ٹرانسل ڈرائیو اور ڈرائیو ٹرانس میس میں لگائی ہوتی ہیں۔ مزید یہاں یہ پیسوں کے بیرنگ کے لیے سہانے ہیں اور پچھلے پیسے کے بیرنگ بھی اس پر لگائی ہوتی ہیں۔

ایمل کو باڈی یا فریم کے ساتھ ٹھیک دار جوڑ دیا کرنے کے لیے کنٹرولر ایمل کے لمبائی کے رخ کا یوں دیکھنے اور بیرنگ لگائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کو چلانے اور روکنے والی قوتیں بھی اسی سے منتقل ہوتی ہیں۔ ٹرانس بار یا کوئی بیرنگ کو استعمال کرنے کے لیے مخصوص پشیاں والا کی ضرورت پڑتی ہے۔



نسل 4- ٹوٹل یوں میں گاڑی کے چڑائی کے ساتھ بیرنگ استعمال کیا گیا ہے۔




نسل 3- ٹوٹل یوں میں گاڑی کے چڑائی کے ساتھ بیرنگ استعمال کیا گیا ہے۔

ب. فرنٹ ڈرائیو کی صورت میں پچھلا ایمل صرف ورن سہانے کے کام آتا ہے۔ ایمل کی ایک خاص قسم ٹوٹل یوں میں لگائی جاتی ہے اس کے اوپر کچھ اور پچھلا ایمل پر گاڑی کے چڑائی کے رخ ایک ہٹے دار بیرنگ لگایا جاتا ہے۔ سادہ ایمل والی پشیاں گاڑی کے مرکز میں لگائی جاتی ہیں اور پشیاں پر گاڑی کو روکنے والی قوتیں منتقل ہوتی ہیں۔ ایمل کی ایک ہی گاڑی میں پشیاں لگائی جاتی ہیں۔

سٹیئرنگ کے لیے سٹیئرنگ نکل (Steering Knuckles) استعمال ہوتے ہیں جو کہ کنگ پین (King pin) کے گرد گھوم سکتے ہیں۔ یہ دو طرف کے ہوتے ہیں۔

2- اسٹینڈرڈ ایمل اس میں رک (Yoke) لگائی کے سرے پر ہوتی ہے۔ اس میں سٹیئرنگ نکل لگائی جاتی ہے۔ اسٹینڈرڈ ایمل کے لیے سٹیئرنگ نکل لگائی جاتی ہے۔




نسل 5- وے لوچ ایمل پر ڈیٹسٹ

ممبروں سے بنا کر گاڑی کی اپنی جگہ سے ہٹنے یا نہیں لگتی ہیں اور گھومتے ہیں۔ اس کے لیے ایک سٹرکٹا ویلے جاتے ہیں سٹیئرنگ نکل کو لگانے کے لیے لائی کے پشیاں اور سٹرکٹ بیرنگ ڈیٹسٹ یا TA ٹیمپل بیرنگ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب کچھ لگنے کے لیے جنم استعمال کیا جاتی ہے۔

ج۔ آج کل بے راجح ایمل صرف کنٹرولر ایمل میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایمل ایمل گاڑی کے اگلے حصے کے ورن (40%) کو سہانے ہے اور روکنے والے اگلے حصے اور پشیاں میں اس کے ساتھ لگائی ہوتی ہیں۔

1- ریورس اسٹینڈرڈ ایمل (Reverse - 1) (Elliott Arrangement) میں سٹیئرنگ نکل کی رک (Yoke) کے اندر ایمل کا سٹیئرنگ نکل لگایا جاتا ہے (سٹیئرنگ ڈرائیو)



نسل 8- فرے ہوتے ایمل کو بیرنگ کرنا




نسل 7- فرے ہوتے ایمل کو بیرنگ کرنا

ایمل اور سٹیئرنگ نکل سادہ کاربن میں کی آب داری کے باہر قوتیں سے بنائے جاتے ہیں اور ڈراپ ڈرینگ میں لگائی جاتی ہے۔ زیادہ تر ایمل ایمل کے صورت 1 کی شکل کے بنائے جاتے ہیں اور گاڑی کے مرکز نقل کو بنانے کے لیے ایمل کا کچھ حصہ اور یوں سے پشیاں کی طرف ہوتا ہے۔

پشیاں کو ڈریو اور یوں کے درمیان کوئی نا حوالہ لگائی جاتی ہے اس لیے اس میں آپرائٹ ایمل (Upright Axle) استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں سٹیئرنگ نکل اور بیرنگ نکل لگائی جاتی ہے۔

کنٹرولر ایمل کو پشیاں لگائے اور باہر سے پشیاں لگائی جاتی ہیں اور بیرنگ نکل استعمال ہوتے ہیں۔ یوں کو خوب



نسل 6- ٹوٹل یوں میں سہانے

د۔ اگلے نیزے کیل کو صرف طغیزی حالت میں سیدھا کرنا چاہیے۔

گرم کرنے پر آب داری سے منہ کی گئی مصلوب کی خصوصیات زائل ہو جاتی ہیں۔ کیل کو گرم حالت میں بوجھ کر کے پھر اس کی آب داری کو صرف اس کے زیادہ کھان کا ہی کام ہے۔

کیل کا نیزہ بن چیک کرنے کے لیے سولیں استعمال کی جاتی ہیں کہ فریڈل ماکوں کے ذریعے کیل کے سروں کے ساتھ لگا جاتا ہے نیزہ جان لینے سٹیٹ ایک سے ہی ملو کیا جاتا ہے سٹیٹ اینی کو پریکٹس ٹرننگ کلاپر پر بند ڈال کیل کے ڈال کون کے زبان سے ڈی کو کیل کی حالت پرک کرنے کیلئے گے استعمال کرنے میں عیب کار عمل 8 میں دلی گیا ہے۔

ب۔ آزادانہ ڈیول سسٹیشن


ہر ایک ایک 11 سر سے پر پڑے ہوئے ٹرپ کی شکل کے ایسلن ڈاسٹنگ کے ساتھ ایک قبضے کی طرح لگے جتے ہیں۔ اور صرف ٹرپ حالت میں اور قبضے کی حرکت ممکن ہے۔

"VW" میں خاص شکل کے فریڈل اور ٹرننگ ہار پیرنگ ہوتے ہیں جو کیل کے ٹرپ کی ایک ٹرپ میں لگے ہوتے ہیں۔ ہر دو آلات ایک پیرنگ آرم 1 سوٹنگ کیل کی حرکت کو ڈرشن ہار 2 ایک مرداک کیا جاتا ہے۔ ایک نعل کرنا ہے۔ ٹرپ اور پیرنگ آرم ایک وٹ پیس کے جھنڈوں کو قبضہ کرتے ہیں۔ شکل 13


اس وٹل سسٹیشن سے ہر پیرنگ آزادانہ اور پیچھے حرکت کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک پیسے کی حرکت دوسرے پیسے تک کیل کے ذریعے منتقل نہیں ہوتی۔ جس کے نتیجے میں قبضے اور سسٹیشن کی بہتر خصوصیات حاصل ہوتی ہیں۔ کیونکہ کیل اور فائل ڈرائیو کی سسٹیشن میں ہوتے ہیں۔ اس طرح بے توجہ وزن میں کی وائٹ ہو جاتی ہے۔ تاہم اس میں اکثر وٹل چیز میزی میں عمل سافرنق آجاتا ہے۔

3۔ ڈرائیو ٹنگ ڈیول کے لیے سوٹنگ کیل (Swing Axle) موزوں دیتے ہیں۔ اس کیل کے دونوں حصے کیل ڈرائیو کے ساتھ لگا کر ڈسے جاتے ہیں۔ اس طرح ہر پیرنگ آزادانہ کیل ڈرائیو میں حرکت کر سکتا ہے۔ ایسا کرتے وقت پیسے کی وٹل چیز میزی میں کیو فرنی آجاتا ہے جس سے پیسے زیادہ جھنجھکا ہے۔ سسٹیشن کے لیے کیل اور ڈرشن ہار پیرنگ استعمال ہوتے ہیں۔ اس صورت میں گاڑی کو چلانے کے لیے ڈال طاقت کو منتقل کرنے کے لیے خاص پیسے گاڑی ضرورت پڑتی ہے۔

1۔ دوسرے فریڈل کے سوٹنگ کیل شکل 14 میں کیل کے ہر دو حصوں کی کیل ڈرائیو کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ڈرائیو ٹنگ پر پیرنگ ہار کو کسی بھی حالت میں تلفت زاویوں پر گھوم سکتی ہے۔ اس کے ذریعے ٹنگ




شکل 11-1 کی وٹل ہار پیرنگ اور سوٹنگ کیل




شکل 12-1 دوسرے فریڈل سوٹنگ کیل


2۔ ایک فریڈل سوٹنگ کیل شکل 15 میں کیل کے دونوں حصوں کے لیے ایک ہی مشترکہ فریڈل ہوتا ہے جو ایک عمومی سٹنگ کے ذریعے ٹرپ کے نیچے لگا ہوتا ہے۔ اور کیل ڈرائیو درمیان سے ہٹ کر ایک ٹرپ ڈرائیو لائن آتی ہے اور کیل کے اسی ٹرپ والے حصے کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ اینٹ ٹرپوں کے فریڈل والے پوائنٹوں کا قریب تر اور پیرنگ ہار کی وٹل پیسے کی بہتر صلاحیت دیتا ہے۔ کیل کا بائیں طرف والا حصہ ایک پیرنگ ہار کے ذریعے گھوما ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرنگ ہار کی سمت میں بھی حرکت کر سکتا ہے۔ شکل 12 میں دو ٹرپوں کو بائیں پیرنگوں اور ایک اپنی پیرنگ ہار کے ذریعے سسٹیشن کو دکھایا گیا ہے۔



شکل 13-1 ایک فریڈل اور سوٹنگ کیل میں پیرنگ ہار کی سٹنگ اور پیرنگ ہار کے متعلق




شکل 14-1 دوسرے فریڈل سوٹنگ کیل میں پیرنگ ہار کی سٹنگ اور پیرنگ ہار کے متعلق (VW) ب۔ اگلے پیسے کی سسٹیشن زیادہ تر ڈرائیو اور قبضے سسٹیشن آرم کی دیکھنے کی جاتی ہے۔



شکل 15-1 فریڈل ڈرائیو سسٹیشن میں ٹرانسورس پیرنگ اور آرم کا استعمال


سسٹیشن کے لیے عام طور پر کوئی پیرنگ اور پیسے کو چیک ٹانگ یا ڈرائیو استعمال ہوتے ہیں۔ سسٹیشن آرم مختلف مانیو میں ہوتے ہیں اور پیرنگ ہار کو اپنے اس سے وٹل چیز میزی میں بہت کئی فرق آتا ہے۔ لیکن وٹل سسٹیشن آرم کے ایک حصے پر گھومنے والے آزاد ایک پیسہ (Plane) میں نہیں ہوتے ہیں۔ ہر ایک لگاتار وقت گاڑی چلتے کر دیتی ہے۔




شکل 16-1 سسٹیشن آرم کے ذریعے کیل کی ڈرائیو سسٹیشن (Dael)

سسٹیشن آرم ٹنگ ہوتے ہیں اور اگلے کیل پر قبضے کی شکل میں جڑے جاتے ہیں۔ شکل 13 اور پیرنگ ہار کے ساتھ فریڈل سوٹنگ کیل کے ساتھ فریڈل سوٹنگ ہار ہوتے ہیں۔





جہاں پہل ہیرنگ ہڈی گاڑیوں میں سلائی دار دولر ہیرنگ استعمال ہوتے ہیں اور مختلف سمتوں میں حرکت کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔  
 22- ہڈی دار دولر ہیرنگ (شکل 22) ہڈی دار دولر ہیرنگ (شکل 22) ہڈی دار دولر ہیرنگ (شکل 22) ہڈی دار دولر ہیرنگ (شکل 22) ہڈی دار دولر ہیرنگ (شکل 22) ہڈی دار دولر ہیرنگ (شکل 22) ہڈی دار دولر ہیرنگ (شکل 22)



شکل 22- دو طرف ہیرنگوں کو دکھانا

کے اندر دبانے کے لیے پہلی یا نیوب کا گولہ اس کا قطر تین کے بیرونی قطر سے کم ہو استعمال کریں۔



شکل 24- ٹائٹ بائیڈیٹیل

اسی دوران ضرورت کے مطابق گولہ اور ڈائلیں یا کھلی بدل دیں۔

جہاں سے جیکو ساکن ہتھے گا ہرنگ دائیں ٹیپ کے اندر سے زمین (Sliding fit) کی طرح آئے ہیں۔ اگر کسی ہیرنگ کو ٹائٹ کے اندر چلا کر اسے ٹائٹ کے اندر رکھ کر کسی ٹیپ کے ذریعے اندر لائی ہیرنگ پر دباؤ ڈالیں (شکل 23-24) اور ہیرنگ کو ڈائٹ کے اندر بیٹھ گئے وقت اور نلے ہڈی پر دباؤ ڈالیں یا کسی پیسٹ سے دونوں ہڈی ایک وقت دبا سکتے ہیں (شکل 23-24) ہڈی سے ہیرنگوں کو اور پرجا جانے سے پہلے تقریباً 70-80 سینٹی گریڈ میں گرم کرنا پڑتا ہے چھانسنے وقت ہڈی (Housing) کو بھی گرم کرتے ہیں۔ ہیرنگوں کو ٹائٹ وقت معافی کا خاص خیال رکھیں۔ ہیرنگ کو ٹائٹ کرنے سے پہلے معافی دور پہلے اسے پیکنگ سے باہر نکالیں۔

دولر ہیرنگوں کو ٹائٹ کرنے کے لیے مناسب تم کے پز (Puller) عمل ہر آٹھ سے چلنے ہوئے ہڈی کی ہیکل سمت سے استعمال کریں۔

ج- وہیل ہیرنگ کو اپنی طرف سے میل بند ہونا چاہیے

خاص کر ایک ڈوم کی طرف سے ہڈی سے گزرنے یا تیل وغیرہ میں کر رہے ڈوم تک پہنچنے۔ دوسری سمت کی طرف کی طرف سے ٹائٹ یا ڈیٹیل استعمال کی جاتی ہے۔ (شکل 24) ان کی ہڈی میل کی ہڈی ہے جن کے اندر سے ہڈی کے کپ گئے ہوتے ہیں۔ ہڈی کے کنارے میل دباؤ کے ہیرنگ کی وجہ سے ٹائٹ کے ساتھ معیشتی سے گئے رہتے ہیں۔ یہیں طاقت ٹکوں اور ساڈوں میں ملتی ہیں۔ میل ٹائٹ وقت اس بات کا یقین کریں کہ ہڈی کے کنارے بالکل صحیح حالت میں ہوں اور ان کا شیخ میل کرنے والے جگہ کی طرف ہونا چاہیے۔ میل اور ڈائٹ میں انٹرفیٹس ٹائٹ ہونی چاہیے۔ ہڈی کو ڈائٹ سے الگ پیسے کے ہیرنگوں کی پیل (Play) صحیح طور سے ایڈجسٹ کریں۔

اگھے ہڈی کے ہڈی کو دیکھنے سے میل کو زیادہ صحتی ہر ڈائٹ کی ہڈی کے کپ سے گھوم دے تاکہ ٹائٹ کے تقریباً 1/2 حصہ تک گھما کر ڈیٹیل کی گاڑیوں کے لیے اگلا سولہ صحیح حالت میں آجائے۔ اس پیسے کی پیل ہر پیک کریں۔ ضرورت پڑنے پر ہڈی کو اور ڈیٹیل کی گاڑیوں کو پیرا آسانی سے گھومتے گئے گاڑیوں کو ٹائٹ سے ہیرنگیں۔

سوالات


- 1- بے وزن ریل کے فائدہ و نقصانات بیان کریں؟
- 2 گولہ ہڈیوں میں چلنے وقت ہرنگ کیل کیوں بہتر رہتے ہیں؟
- 3- آب و آئیل بید جا کرتے وقت کن باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے؟
- 4- آزادانہ میل سپینش کے کی فائدہ ہیں؟
- 5- دو ہیرنگ اور اگر سے ہڈی والے ہرنگ کیل کا فرق بیان کیجئے؟
- 6- سپینش آرم مختلف لمبائیوں میں کیوں بنائے جاتے ہیں؟

7 ایف 7 موز گارڈیوں کے سپرنگ

3- اغراض و مقاصد

3- سپرنگ اصل سپینش اور گاڑی کے تمام دوسرے حصوں کے درمیان پھلکار جوڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ دو بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں:

- 1- یہ مرکز کے سمت و چگونگی کو برداشت کر کے زمین کی اپنی بچی حرکت میں تبدیل کر دیتے ہیں جس سے گاڑیوں کو نقصان پہنچتا ہے اور سفر بھی آرام دہ ہوجاتا ہے۔ ڈرائیوگ کو محفوظ تر ہوجاتی ہے۔
- 2- ان سے وہیل ٹرکیشن کی اچھی خصوصیات حاصل ہوتی ہیں۔ یہیں زیادہ نہیں چلتے۔ سپرنگ گاڑیوں کے سہانے گئے ہوتے ہیں جن کا اپنا مقصد بھی مرکز کی چھوٹی ہڈی کو جذب کرنا ہوتا ہے۔ گاڑی کی مثال حرکت میں طرف ہوتی چاہیے گاڑی کو ایک ریل میں چلانا چاہیے اگر کسی رکاوٹ یا چھوٹا سا ٹیپا یا پتھر وغیرہ کے اوپر سے گزرتے وقت کار کی ہڈی کو سیدھا نہیں چلتے گئے گزرجانا چاہیے۔ (شکل 1) لیکن حقیقت میں گاڑی کو چھوٹی چھوٹی




شکل 1- گاڑی کی مثال حرکت




ج۔ نارڈن باسپینشن میں شیش کی سلاخ اپنے خودی کے گرد بلی کلا جاتی ہے۔


شیش کی سلاخ کے ایک ٹکڑے کے لیے گے سرے کو مخروطی کے ساتھ چرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد سرے کے ساتھ میں برسیو پڑھی جاتی ہے، روڈ میں آرم کے ذریعے پیر لگا ہوتا ہے جس کے پیر میں زائدی حرکت ایک بڑی فنی حرکت میں تبدیل ہوجاتی ہے (شکل ۱۰) اکثر اوقات نارڈن باسپینشن لگا جاتی ہیں۔ (شکل ۱۱) یہ گاڑی کی اطراف کے سٹراڈی میں لگائی جاسکتی ہیں، نارڈن باسپینشن اکثر گول سلاخ استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ کافی کی شکل میں بھی ہوسکتی ہے اور یہ درمیان میں اپنی جگہ پر سیر کے ذریعے لگی جاتی ہے۔ نارڈن باسپینشن میں گھیرتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں دھاڑ ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال ہتر ہوتا ہے۔ گول سلاخ کی سطح نسبت استواء سے بنائی جاتی ہے تاکہ سلاخ کے پیر میں گھیرنے کا خواہر نارڈن باسپینشن کو اتنا زیادہ رکھے جس میں مدد دیتی ہیں۔ ان کرناٹ کے دوران پیروں کے درمیان لگا کر استعمال کیا جاتا ہے (شکل ۱۲) اگر ہڈی ہوتے ہونے باہر کے پیر لگا کر دھاڑ آ رہا ہو تو اندرونی پیر لگا کر نارڈن باسپینشن کے اسٹیل کے گاڑی کو لاکھنے سے بچاتی ہے۔




شکل ۱۰ - VW کے لیے کی اسپینشن  
 ۱ - سٹراڈی اسپینشن آرم  
 ۲ - برت دار کلاں  
 ۳ - درمیان سیر لکھ  
 ۴ - ہڈی کے پڑوہ جات بھی اسپینشن کے لیے استعمال ہوسکتے ہیں۔  
 اس مقصد کے لیے ہڈی کی ایسی قسم سب دیتی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ خوب تر ہوجاتی ہو، ہڈی کے پیر چھاری شکلوں کو رکھنے کے کام آتے ہیں۔ نرم اسپینشن ہڈی کے فول نا پیر لکھ سے حاصل ہوتی ہے جو کہ دھاڑ کے خلاف مزاحمت کی خاصیت رکھتے ہیں اور اضافی پیر لکھ کی جگہ استعمال ہوسکتے ہیں۔



شکل ۱۱ - نارڈن باسپینشن کا مکمل




چونکہ ہڈی دھاڑ کے ساتھ آسانی سے جڑی جاسکتی ہے اس سے دھاڑ والے اور نارڈن پیر لکھ بنائے جاتے ہیں (شکل ۱۱) نارڈن ہڈی پیر لکھ میں درمیان لکھ کے ساتھ ساتھ پیر لکھ کی درمیان میں ایسا ہڈی چھاری جڑی کرتی ہے۔  
 ہڈی کا دھاڑ والا پیر لکھ دھات کی دھڑیل اور ان کے درمیان ہڈی کے ایک ٹکڑے کے پیر لکھ ہوتا ہے۔



شکل ۱۲ - نارڈن ہڈی پیر لکھ

ایسا ایک نوڈا کر شول والا ہے ہڈی کے پیر لکھ کی دھڑیل سے خاصہ ہمیشہ کیا ل رہتا ہے۔ ہڈی اسپینشن کا دھڑیل ہڈی حرکت دھڑیل پیر لکھ ہے (شکل ۱۳) جو درحقیقت ایک شکل تبدیل کرنے والا سلاخ ہے۔ عمل کے دوران اس سلاخ کا قطر تبدیل ہوجاتا ہے جس کے اسپینشن سمت ہوجاتی ہے۔

شکل ۱۳ - نارڈن ہڈی کے پیر لکھ (۱۵) خودی رخ (۱۶) سبائی کے رخ سے ہوائی اسپینشن متغیر کوڈر لکھ دیتی ہے اور یہ ڈالے گئے وزن کے مطابق خودی کوڈر لکھ جٹ ہوجاتی ہے۔ براہ ہوا ہڈی کوڈر لکھ نارڈن اسپینشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک اضافی برتن ہوائی متغیر کوڈر لکھ کرنے کے کام آتا ہے اس عمل کے دوران ہڈی ہوائی ہوجاتی ہے جس سے دھاڑ بڑھ جاتی ہے ہوائی متغیر ڈھانچے یا کم کرنے کے اسپینشن مطابق وزن کے مطابق ڈھانچے ہوجاتی ہے۔



شکل ۱۴ - ہڈی کے پیر لکھ کے ہوائی اسپینشن ڈھانچے کے پیر لکھ



شکل ۱۵ - ہوائی دھڑیل سے سٹراڈی ہوائی اسپینشن

۱ - پیر لکھ کی جھول کو ہڈی میں کرنا چاہیے۔  
 پیر لکھ اور اس کے پیر لکھ کے ہڈی کوڈر لکھ کا اگر ایک دھڑیل دیا جائے تو ان میں جھول پیدا ہوجاتی ہے جو ہڈی کے ساتھ ہڈی ہونے کے لیے گیند طرح اس وقت تک جھولتی ہے جب تک اسے ترمیم دیا جائے۔ خاص طور پر ہڈی کے ہڈی کے جھولوں سے نا قابل برداشت جھول پیدا ہوجاتی ہے۔

۲ - جھول (Oscillations) کو ختم کرنا  
 آہم یہ جھول پیر لکھ کے ہڈی کوڈر لکھ کے درمیان رکھنے کی حد تک خودی کم ہوجاتی ہے لیکن اس سے پیر لکھ اپنی جھول اپنی اصل حالت میں واپس نہیں آتا۔ اس کے علاوہ یہ مختلف جڑوں اور گاڑیوں کی پیر لکھ کے درمیان رکھنے سے بھی کم ہوجاتی ہے۔

2- واپسی پر ڈرام پیسٹیشن کی حرکت آتی ہے۔ تیل کا ساؤنڈنگ ایک نمونے سورج کے ذریعے دائیں سے بائیں حرکت تبدیل ہو جاتا ہے۔ دائیں طرف کے پمپ میں۔ دہتا ہے اس کے نتیجے میں مہادی جھکا آہستہ حرکت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ (مہادی ڈریسنگ)



شکل 14- سٹیل ٹریٹ میسکوب اول ٹائپ ٹاک ایزاڈر (Boge)  
 A- سٹیل B- پریشر ٹریٹ C- پمپ D- ڈرام پیسٹ E- پمپ ڈائو F- پمپ ڈائو  
 ڈائو ٹیپ ٹاک ایزاڈر (Fichtel & Sachs) میں پریشر ٹریٹ اور پمپ ڈائو کی کاروبار  
 ایک ٹیپنگ ہوتی ہے جو حرکت دہی داغ سے مہادی ہوتی ہے۔ یہ ایک مخصوص چیک والو کے ذریعے پریشر ٹریٹ  
 کے ساتھ ملتی ہوتی ہے۔ سٹیل ٹریٹ پر ایک والو لگا ہوتا ہے جو ڈرام پیسٹ کی طرف کام کرتا ہے۔ ابتدائی حرکت داغ کو  
 چیک والو کے ذریعے ٹیپنگ میں دیکھل دیتی ہے اور واپسی پر ٹیپنگ پر فعال ہو جاتی ہے۔

کرائی پریگ ٹریٹس با پریگ اور ڈرام کو انہیں ریموڈی پیٹروں والی کے ساتھ تاک ایزاڈر کی ضرورت پڑتی ہے۔  
 دو وقتیت ٹاک ایزاڈر ایک غلامر تو جو نام ہے (جنگل پریٹروں کے ذریعے کم کیے جاتے ہیں) تاک ایزاڈر پریگ  
 کو ذریعہ پر دہی یعنی اصل حالت میں آتا ہے اور جوں کر خواہر آتا ہے۔ اس سب سے بڑھ کر یہ ٹیپنگ کا ڈ  
 کر کے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابتدائی دہاؤ کے دوران عملیاتی اس کی ضرورت میں مل جاتی ہے کہ پریگ کے حرکت  
 میں اضافہ ہو جائے۔

ب- ٹیپنگ کوپ ڈرائیون میں آوائی ٹاک ایزاڈر عام استعمال ہوتے ہیں۔  
 آوائی ٹاک ایزاڈر کے کام کرنے کا اصول یہ ہے کہ داغ کو مختلف سائز کے سوزنوں میں سے دیکھلا جاتا ہے  
 جس سے مختلف مقدار کی راکوٹ حاصل ہوتی ہے۔  
 یہ وقتیت ڈرائیون سٹیل ٹریٹ اور ڈائو ٹریٹ میں ہوتے ہیں۔ سٹیل ٹریٹ ڈرائیون ڈسکل 14 میں پمپ ڈائو  
 کے ساتھ ڈرام پیسٹ کا ملتی ہے جو پریشر ٹریٹ کا پمپ حرکت کرتا ہے۔ یہ ٹیپنگ ڈائو ڈرائیون ٹریٹ کے  
 ساتھ لگا ہوتا ہے۔ پمپ ڈائو ٹریٹ اور پریشر ٹریٹ کے ساتھ لگے جاتے ہیں جو تاک ایزاڈر کو ڈائی کے ساتھ  
 ڈرائیون کے ذریعے لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ پریگ کی حرکت کے توازی یا اس کے زاویے سے  
 زیادہ 5 کے زاویے پر لگائے جاتے ہیں تیزی سے حرکت کرتے ہوئے مختلف دہاؤ کو پمپ ڈائو کے  
 کاوش میں مل کر تبدیلی نہیں آتی چاہیے۔  
 1- حرکت شروع ہونے پر ڈرام پیسٹیشن کو دیکھتے ہیں اور تیل بائیں طرف سے مہادی پیسٹ کے سورج  
 میں سے کم حرکت کے ساتھ دائیں طرف سے لگتا ہے کیونکہ یہ سورج ٹیپنگ ہوتا ہے (جنگل ڈریسنگ)

5- پریٹروں کی دیکھ بھال

ج- خراب کرائی کی پیٹروں کو دوبارہ کارگر بنانا۔  
 کرائی کی پیٹروں کو بھرنے کے ذریعے اس کے کٹ کو دوبارہ کارگر بنایا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ ٹیپنگ میں کرایا  
 دہاؤ کارگر بنایا جائے۔ ان کی گر لائی زیادہ کی جاتی ہے۔ جنہاں گھنے سے پیشتر گڈائی کا جو سادہ سائے کے لیے سب  
 سے چھوٹی پمپ کو سب سے زیادہ گر لائی دیکھی جاتی ہے۔



د- ٹیپنگ کوپ ٹاک ایزاڈر کو تقریباً سروں کی ضرورت نہیں ہوتی  
 ان کے ٹریٹ چیک کرتے رہنا چاہیے۔ دونوں سروں سے مہادی دہاؤ میں ہونے چاہئیں۔ ان میں تیل کی دوبارہ چھوٹی  
 اور حرکت ملنی نہیں ہے۔ وہاں ویلے ہاؤ میں 1-

1- کرائی اور ڈرائیون با پریگ کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی۔  
 آہستہ آہستہ دیکھی جاتی ہے کہ کڑنگ سے ان کی کٹ خراب نہ ہو جائے کیونکہ چھوٹے چھوٹے کڑے  
 پریگ کی ناکالی کا باعث بن سکتے ہیں۔  
 ب- کرائیوں کو ضرور چیک کرنا چاہیے اور یہ کڑنگ سے محفوظ ہونا چاہئیں۔  
 اگر کرائیوں میں ٹریٹ ہوں تو ان کی پیٹروں کے درمیان گویا ٹریٹ گرس لگائیں۔ پیٹروں کے درمیان کڑنگ  
 بائیں نہیں لگنا چاہیے۔ سارا کاروں کی کرائیوں کی پیٹروں کے درمیان چیک کی نہیں لگی ہوتی ہیں جس سے  
 بعد میں ان کو سروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔  
 پریٹروں کے کاروں اور پیٹروں کو سب وقتوں سے ضرور چیک کرنا چاہیے۔ دہاؤ چیک پر ویلے ٹریٹ سے  
 پائنتے گئے ہوں ہے سروں کی ضرورت نہیں ہوتی گئے ہونے میں اور کاپے لادنا پھل دینے چاہئیں۔  
 کاروں کا کٹاؤ چیک کرتے رہیں کیونکہ پمپ پریگ اور گھنے ہونے میں سے پمپ پر یہ مہادی آجاتی ہے۔

سوالات


- 1 پریٹروں کے مقاصد بیان کریں
- 2 ڈرام پیسٹیشن کے ڈائو اور نقصانات کیا ہیں؟
- 3 مشین ڈرائیونگ سے کیا مراد ہے؟
- 4 دہاؤ بیان کریں کہ توازی لگائی گئی کرائیوں کا کیا ہونے چاہیے پر پمپ ڈائو کیوں لگائی جاتی ہیں؟
- 5 کرائی پریٹروں کے نقصانات اور ڈائو بیان کریں
- 6 اضافی پریٹروں سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں؟
- 7 'vw' کے اگھے پیسے کی پمپیشن کی وضاحت کریں!
- 8 ٹاک ایزاڈر کی ضرورت کبوں پیش آتی ہے؟
- 9 آوائی ٹاک ایزاڈر میں ابتدائی حرکت اور واپسی حرکت کے اثرات بیان کریں!
- 10 کرائی کی پیٹروں میں کڑنگ کیوں نہیں لگنا چاہیے؟


مشیننگ اور اگلے پیسے کی الاٹمنٹ

ایف 8

رول مشیننگ کی اقسام اور ڈرائیون

1- رولنگ۔ وہیل مشیننگ سٹیم حرکت ڈرائیون میں لگا ہوتا ہے۔ (شکل 1)  
 اس ڈرائیون میں ایک مرکزی کاپے اور ٹانگ بین کے گرد گھومتے (رولنگ وہیل) اس میں رولنگ کائی  
 اوپنی ہوتی ہے جس سے پیسے کو پمپ میں دیکھتے ہیں۔ رولنگ آواز میں حاصل کرنے کے لیے اکثر رولنگ وہیل  
 ہیٹ لگائی ہوتی ہے۔  
 ب- رولنگ کاروں میں ہمیشہ ایک رولنگ مشیننگ لگے ہوتے ہیں۔ (شکل 2)  
 چونکہ اس میں حرکت مشیننگ سٹیل ایکٹ بن کے گرد گھومتے ہیں جو ایکسٹرنل رولنگ ہوتی ہے۔  
 اس لیے وہیل میں رولنگ مشیننگ کی تبدیلی آتی ہے گاڑی کو مستحق کمال سادہ میسر رہتا ہے اور اس کو رولنگ  
 جو نچا ہونے سے چھپنے کی خصوصیات بہتر ہوتی ہیں۔





شکل 3- رکن میں سیٹرنگ کا اصول

ہر کاسٹے وقت چادریں پیسے ہم مرکز تو ہوتے ہیں اور وہ مرکز پچھلے دووں پیسوں کے مرکزوں کو نلے والے قلاب مستقیم ہوتا ہے ہر کاسے میں کے لیے اندرونی پیسے کی نسبت زیادہ مڑنا پڑتا ہے زاویہ  $\beta$  زاویہ  $\alpha$  سے بڑا ہے اسی باعث کہ قدر نظر رکھتے ہوئے ٹک ٹوڑا نہیں کیا جاتا ہے۔ زاویہ  $\alpha$  کو ڈاؤٹ زاویوں کے فرق کو ہی کہتے ہیں۔

ج۔ ریجن میں سیٹرنگ کالم، سیٹرنگ گنیر اور سیٹرنگ ہلک پش ہوتا ہے۔


سیٹرنگ کالم، سیٹرنگ ہلک شافٹ آرم کے ذریعے سیٹرنگ گنیر کو چلاتا ہے اس طرح سے میل حرکت میسر آتی ہے۔ یہ حرکت براہ راست سیٹرنگ کالم آرم کو منتقل ہوتی ہے یا ڈیپ ٹیک کے ذریعے اس طرح سے گھمایاں پیر مڑتا ہے۔ سادہ انیل کا حرکت میں حرکت ٹائی راد آرم سے ٹائی راد اور پھر چار میں پیسے ہلک منتقل ہوتی ہے۔

ب۔ سیٹرنگ ہلک

یہ کہ سیٹرنگ گنیر فریم پر پش میں سے لگا ہوا ہے۔ چونکہ سیٹرنگ ہلک اس کی میل حرکت کر سکتے ہیں اس لیے ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے لچکدار گولی دار جوڑی کی ضرورت پڑتی ہے شکل 5 اڈیپ ٹیک کے ایک یا دووں سروں پر سپرنگ لگاتے جاتے ہیں تاکہ سیٹرنگ گنیر اور سیٹرنگ کالم سروں کے بھگنوں سے ٹکڑا نہیں ہو۔ ٹ۔ این (Toe-in) کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ٹائی راد اکثر ترتیب پڑھنا پڑتا ہے۔

ب۔ آزاد اور اسپینشن والے پیسوں کے ساتھ ٹائی راد انیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا کہنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر دوسرے سے آزاد اور پش میں ایک دوسرے کے آٹھ بھی حرکت کر سکتے ہیں۔ ٹائی راد درمیان سے دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں یا تین حصوں والے ٹائی راد بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے دو حصوں کی لمبائی اسپینشن آرم سے مناسب رکھنی ہے تاکہ سیٹرنگ کالم کے لیے مناسب رہے۔

ا۔ سادہ انیل کے ساتھ ڈوڈلڈ ٹائی ہلک استعمال ہوتا ہے۔ یہ دو آرم اور ان کو جوڑنے والے ٹائی راد پش میں ہوتا ہے جو کہ پیسوں کی سیدھی حالت میں لگے انیل کے ساتھ ان کو ڈوڈلڈ کی شکل بناتے ہیں۔




شکل 4- سادہ انیل کے ساتھ ڈوڈلڈ ٹائی ہلک

ہر کاسٹے وقت اندرونی پیسے کو ہر دہنی پیسے کی نسبت زیادہ مڑنے کے لیے تھوڑا ٹائی راد آرم کو ہی نسبت سے گھومنا چاہیے۔ ڈوڈلڈ ٹائی ہلک کے نام سے ایسا کہنا ہے کیونکہ سیٹرنگ کالم و میل کو گھمانے سے ٹائی راد آرم کے سر سے ضرورت کے مطابق تقابلاً مقدار میں حرکت کرتے ہیں۔



شکل 5- آزاد اور میل اسپینشن میں تین حصوں والا ٹائی راد

سیٹرنگ کالم کی حرکت اکثر پش میں آرم کے ذریعے براہ راست منتقل کی جاتی ہے جس کا دو شاخہ سر ہا میں طرف کے ہر والے ٹائی راد اور درمیانی ٹائی راد سے جوڑا ہوا ہے۔ وائیں طرف درمیانی ٹائی راد کا دو شاخہ سر ہا فریم یا آرمی کے ساتھ مضبوطی سے جوڑا ہوا ہے۔ باہر والے ٹائی راد براہ راست سیٹرنگ کالم آرم کے ساتھ ملے جاتے ہیں۔ لچکدار جوڑ والے حصوں کو بال ساکٹ جوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ وٹھی راد سادہ جوڑ سے لچکا جاسکتا ہے۔ ٹ۔ این کی ایڈجسٹ منٹ کے لیے ٹائی راد کے دووں حصے یا تین حصوں والے ٹائی راد کو درمیان سے استعمال ہوتا ہے۔



شکل 6- کون دار جوڑ


ج۔ سیٹرنگ گنیر

ا۔ سیٹرنگ گنیر سے مڑنے کی حرکت کو کم کیا جاتا ہے۔

اس طرح گاڑی کی سیٹرنگ کالم آسان ہوجاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیٹرنگ کالم پر سڑک کے بھگنوں کا بھی کم اثر ہوتا ہے۔ حرکت کی ہی نسبت سے کم کیا جاتا ہے جس سے پیسوں کو وائیں طرف کی آسانی حالت سے بائیں طرف کی آسانی حالت تک مڑنے کے لیے سیٹرنگ کالم کو وائیں میں لچک لگانے پڑیں۔

بھاری کوشش گاڑیوں کے لیے سیٹرنگ کالم و میل کے پش میں لچکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سیٹرنگ کالم آسان بنانے کے لیے ہر ایک ایسا انداز سے معاون طاقت میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ معاون طاقت سیٹرنگ کالم و میل کو گھماتی ہے جبکہ ڈوڈلڈ اور حرکت اس کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔






شکل 9 ایک سٹیئرنگ گیئر (NSU-Prinz)

گیئر ایک روٹریس جانی پر دو پارہ ایڈجسٹ نہیں کیا جاسکتا۔  
 1- VW ٹائپ سٹیئرنگ گیئر سٹیئرنگ ڈسک 8 میں ایک نصف کرہ ٹائٹ ایک ہال ساکٹ میں پھیل جاتا ہے۔ سٹیئرنگ ٹائٹ کو گھمانے پر سٹیئرنگ ٹائٹ حرکت کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ہال ساکٹ میں گھومتا ہے جس سے چیمبر آرم ٹائٹ چیمبر آرم کے ساتھ گھوم جاتی ہے۔  
 2- سی سرکولنگ ہال ٹائپ سٹیئرنگ گیئر ڈسک 8 خاص طور پر آسانی سے کام کرتا ہے کیونکہ اس میں ڈسک ٹائٹ اسٹول ہوتی ہے۔ سٹیئرنگ ٹائٹ اور سٹیئرنگ ٹائٹ گول ٹائٹ کے ہوتے ہیں جو ڈسک ہال ٹائٹ ہوتی ہیں۔ دونوں حصوں کا آپس میں تعلق سٹیئرنگ کی گریوں سے ہوتا ہے جو ہیروں میں چمکتی ہیں اور ٹائٹ ہال ٹائٹ زمین گھومتی رہتی ہیں۔ ٹائٹ کی عمودی حرکت چیمبر آرم ٹائٹ ایک اسی طرح منتقل ہوتی ہے جیسے شکل 8 میں دکھائی گئی ہے۔ دوسرے گھومتے والے گیئر زمین سٹیئرنگ گیئر ایک کی شکل میں بنایا جاتا ہے جو چیمبر آرم ٹائٹ کے سیکڑ کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔

ب۔ ایک (Rack) سٹیئرنگ گیئر بہت سادہ قسم کا ہوتا ہے (شکل 16)  
 سٹیئرنگ کے ساتھ ایک چھوٹا سٹیئر (Pinion) ہوتا ہے جو ایک کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اپنی عملی صورت میں یہ تین حصوں والے آئی راز کے دوہانے والے کلام دیتا ہے جو ہروانی آئی راز کے ذریعے سٹیئرنگ ٹائٹ آرم کو حرکت دیتا ہے۔ اس ٹیم کا سٹیئرنگ گیئر گھومتی کادوں میں استعمال ہوتا ہے۔  
 ج۔ سٹیئرنگ گیئر سٹیئرنگ ایک سٹیئرنگ گیئر اور ڈسٹیشن ہوتا ہے۔

پانے سسٹم میں بند سٹیئرنگ ٹائٹ کی حرکت عمودی حرکت سٹیئرنگ ایک اور ایک آرم کے ذریعے چیمبر آرم ٹائٹ اور چیمبر آرم ٹائٹ منتقل ہوتی ہے جو آگے پیچھے حرکت کرتا ہے۔ (دیکھیے شکل 3) اس قسم کا سٹیئرنگ



(2) پر نظر ہوتا ہے۔ اس ٹائٹ کے گھومتے سے دوسرے سے پر نظر ہوا چیمبر آرم آگے پیچھے حرکت کرتا ہے۔ یہ سٹیئرنگ گیئر بھی ڈسک آسانی سے کام کرتا ہے جیسے ڈسک آسانی میں دو سٹیئرنگ ہوتے ہیں۔  
 یکم اور دو سٹیئرنگ گیئر میں یکم کا ڈسک آسانی اس طرح بنایا جاسکتا ہے کہ اس سے تلفت پرکام حاصل ہو۔  
 چیمبر آرم ہال میں یکم اور امرات کی زیادہ ہوتی جاتی ہے جس سے سٹیئرنگ ٹائٹ میں کم زیادہ گھومتے سے چیمبر آرم سے گھومتے ہیں۔ مزید ہال سٹیئرنگ ٹائٹ میں اصلی حالت میں خود بخود واپس آجاتا ہے۔



شکل 11 اس (Ross) سٹیئرنگ میں ڈسک آسانی  
 4- ترتیب ڈسک 5- ترتیب ڈسک

شکل 8 نصف کرہ ٹائٹ کے استول سے VW کی سٹیئرنگ گیئر سٹیئرنگ سے 1- ڈسک ٹائٹ 2- ڈسک ٹائٹ سپیسر (Spacer) 3- آرم اور سٹیئرنگ گیئر سٹیئرنگ آرم کے علاوہ ایک سیکڑ ایک اور یا سٹیئرنگ ڈسک ہوتا ہے۔  
 4- آرم اور سٹیئرنگ گیئر میں آرم بڑی ایچی چوڑی کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ گیئر کے سیکڑ کو گھماتا ہے جو چیمبر آرم کی ڈسکوں میں ٹائٹ پر لگا ہوتا ہے اور چیمبر آرم کو آگے پیچھے حرکت دیتا ہے۔

2- آرم اور دو سٹیئرنگ گیئر ڈسک سٹیئرنگ گیئر ایک مقررہ خاصیت میں آرم جو دونوں حرکت سے بند ہوتا ہے استول کیا جاتا ہے۔ شکل 10 اور گیئر میں کی ٹیگر اور سیکڑ میں پرچند ڈسک ہوتے ہیں لگایا جاتا ہے۔ یہ آرم کی ٹوس کے ساتھ اپنے مرکز پر آگے پیچھے حرکت کرتا ہے۔ اس سٹیئرنگ گیئر میں چونکہ ڈسک ہوتی ہے اس لیے یہ تمام آرم گیئر کی نسبت آسانی سے کام کرتا ہے۔



شکل 10 آرم اور دو سٹیئرنگ گیئر  
 1- دو طرفی بند آرم 2- دو طرفی بند آرم

3- یکم اور دو سٹیئرنگ گیئر (Ross Steering) ایک سٹیئرنگ (1) پر مشتمل ہے جو دو سٹیئرنگ پر لگا ہوتا ہے۔ سٹیئرنگ گیئر کے ساتھ ٹائٹ، دو لگ کر ٹائٹ کی وجہ سے حرکت کرتا ہے جو کہ ایک ہی آرم

د۔ سٹیئرنگ کی دیکھ بھال

1- صفحہ سفر کے لیے سٹیئرنگ سسٹم کا بے نقص ہونا بہت اہم ہے۔  
 2- جوں جوں کہ سب دفتوں سے لازماً چکنا چاہیے لیٹر لیک ایسے جوڑے لگائے گئے ہوں کہ سرو کس کی حرکت نہیں ہوتی۔ گھے ہوئے جوڑے ہر وقت تبدیل کر دینے چاہئیں۔  
 3- سٹیئرنگ ٹائٹ کے حصے ٹیڑھے نہیں ہونے چاہئیں۔ وہ سٹیئرنگ ٹائٹ ہوتے ہو جائے گی اور ہیروں کی حرکت میں فرق آجائے گا۔ زیادہ گھیس گئے اور گھومتا سفر متاثر ہوگا۔ سٹیئرنگ ٹائٹ کے ٹوٹ جانے والے

حصوں کو باطن دیکھ نہیں کرنا چاہیے۔  
 4- سٹیئرنگ گیئر میں مطلوبہ تیل کی مقدار چیک کریں۔ دو بارہ تیل ڈالنے وقت تیل کی مجزہ قسم دیکھ کر کیڑھیٹ یا پانی یا آغائی (جی) اور مقدار کا خاص خیال رکھیں۔



شکل 12: سٹریٹنگ میں کے بیٹوں کی بیلنگ

4- بیلنگ میں ضرورت سے زیادہ دھکیلی نہیں ہونی چاہیے ورنہ بیرونی جھول آجائے گی۔ بیٹوں کے لئے نرم دھاتی شبر استعمال کریں اور ان کی جگہ نئی بیٹوں لگائیں۔ بیٹوں کی درست بیلنگ کے لیے سوراخ کو ڈاکو کرتے وقت صبح ساڑھ بجے استعمال کریں۔ اگر بیلنگ ہلکی ہوئی تو اسے بھی بدل ڈالیں۔

ب۔ سٹریٹنگ گیز میں زیادہ پل نہیں ہونی چاہیے۔  
1- سٹریٹنگ گیز میں سٹریٹنگ میں ٹکس جاتے پر دوبارہ ایڈجسٹ میں برکتا (تھریڈ کری) یا سٹریٹنگ گیز میں سٹریٹنگ ٹکس کی گوری میں کو ترتیب پذیر نہت سے تم کیا جاسکتا ہے۔ سٹریٹنگ ٹکس اور سٹریٹنگ ٹکس کے درمیان میں کو ترتیب پذیر نہت کی مدد سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ عمل ضرورت میں اور بیٹوں آرم ٹکس کے درمیان زیادہ سے زیادہ 0.2 می میٹر (1/16 انچ) ہونی چاہیے۔ ٹکس ٹکس کو کٹنے سے ایڈجسٹ کرنا تم رکھا جاتا ہے۔ یہی سرکریٹنگ بال ٹکس سٹریٹنگ میں میں ایڈجسٹنگ اس طریقے سے کیا جاسکتی ہے۔

2- درم گیز سٹریٹنگ میں بیٹوں آرم ٹکس کے ٹکس کے میں کو ضرورت مکرہ کی مدد سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سٹریٹنگ ٹکس کی گوری میں ضرورت مکرہ کو کس کر، ٹیم ٹکس سے ٹکس کی جالی ہے۔ سٹریٹنگ ٹکس کو زیادہ پل دینے بغیر زیادہ ٹکسوں میں چاہیے۔ ڈبل (Back Lash) کو روکنے کے عمل طریقے ہیں۔ پلنے گیز میں سٹریٹنگ درم کو ایک طرف مرکوز میں ٹکس کیا جاتا ہے اور ایک یور کی مدد سے ٹکس جالی جاسکتا ہے۔ گیز سٹریٹنگ میں گیز آؤٹنگ کے ٹکس میں ایک ترتیب پذیر نہت لگایا جاتا ہے۔ اس میں سٹریٹنگ میں ایک ترتیب پذیر نہت (۵) (شکل 11) استعمال ہوتا ہے جو بیٹوں آرم ٹکس پر ٹکس پلنے کے وقت پر عمل کرتا ہے۔

نوٹ: تمام ایڈجسٹنگ اس وقت کریں جب سٹریٹنگ میں بیٹوں میں حالت میں ہو۔

س۔ اگلے پیسے کی ایڈجسٹنگ


یور اور بیلنگ کے جھکاؤ کی وجہ سے گاڑی کے حرکت وقت نصف قطر ۱/۲ کم ہو جاتا ہے۔ پیسے کے اس سر سے پر سوک کی مزاحمت اس کے گھومنے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ۳/۴ جتنا پھرا ہوا گاڑیوں کو ڈاکو کرنا اتنا آسان ہو گا۔ مزید ہل سوک سے گئے دن کے جیسے سٹریٹنگ کو زیادہ متاثر نہیں کرتے۔ گاڑی کی حالت میں بیرونی گھومنے والے دائرے میں موڑتے وقت حرکت کا نصف قطر نصف نہیں ہونا چاہیے۔

یور میں پیسے کی گھول کو روکنے میں مدد دیتا ہے۔ حرکت وقت بیلنگ کا جھکاؤ بیرونی کو آگے سے حرکت سناٹا کھاتے رکھتا ہے جس سے حالت توڑ میں پیدا ہوتی ہیں جو حرکت کے نصف قطر پر عمل کرتی ہیں اور بیرونی کو روکنے میں مدد دیتی ہیں۔

ٹریٹنگ میں گھول کھینچتا ہے جس سے اس کے سمتی آواز کی مدد داتی ہے۔ جھکاؤ کے بیرونی کے کاسٹریٹنگ اثر اور موٹی کاسٹریٹنگ اور تقریباً ۵۰ ٹکس گھول کو کم کر آتے اور زیادہ کاسٹریٹنگ رکھتا ہے۔ اس طرح بھی بیلنگ میں کے مثبت گیز کی صورت میں جھکاؤ سے حالت توڑ میں پیدا ہوتی ہیں جو پیسے کو واپس بیٹوں کی حالت میں لانے میں مدد دیتی ہیں۔

ڈرائنگ میں درختوں میں ڈرائیو میں ٹکس کاسٹریٹنگ رکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ٹکس کا سٹریٹنگ کا جاتا ہے۔

a - بیلنگ کا جھکاؤ      b - پیسے کی پوزیشن



شکل 15: بیٹوں کی حالت کا سٹریٹنگ

س۔ بیٹوں کی سیدھ (Aligning) کی جانچ اور درستگی

گنا چاہیے۔ یہ جانچ اسی اور بولڈریشن پر متعلقہ آلات سے کریں۔


۱۔ ٹول ان کی جانچ ایک ساڑھ گج سے کیا جاسکتی ہے۔

یور اور درجہ دار (Graduated) ٹولوں کو جبکہ دوسرے کے اندر حرکت کر سکتی ہیں اور ایک پیمائشی ڈبچہ (Measuring Chains) چھٹوں ہوتی ہے۔ (شکل 16)

۱۔ گیز اور بیلنگ میں کا جھکاؤ سٹریٹنگ میں آسانی پیدا کرتا ہے۔

1- گیز میں پیسے کا گوری ٹکس سے جھکاؤ سے جزوی طور سے ظاہر کیا گیا ہے جس سے بیٹوں کے حالت اندر کی طرف دباؤ ہے جس سے پیسے کے ٹکس پر دباؤ نہیں پڑتا اور پیسے میں پل پیدا نہیں ہوتی۔


2- بیلنگ کا جھکاؤ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہلکا ایک طرف سے گھوڑوں کے لیے گیز زیادہ 1/2 ۵ سے 2 ایک طرف کیا جاتا ہے اور بیلنگ کا جھکاؤ زیادہ 1/2 5 سے 2 ایک طرف رکھا جاتا ہے۔



شکل 17: گیز اور بیلنگ میں کا جھکاؤ

ب۔ ٹول ان (Toe-in) سے مراد بیٹوں کا پلنے کی سمت کے ساتھ زیادہ بناؤ ہے۔

بیلنگ کی مزاحمت بیرونی کو آگے سے باہر کی طرف دھکیلتی ہے۔ اس کے علاوہ گیز میں بیرونی کو باہر کی طرف دھکیلتے میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ توڑ میں سٹریٹنگ میں گھول اور بیٹوں کا باعث بنتی ہیں۔ سٹریٹنگ کو سخت کر دیتی ہیں اور سٹریٹنگ ٹکس پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے۔ ان درجات کی بنا پر بیٹوں کو آگے سے تقریباً 1/2 5 می میٹر (1/32 انچ) ہلکا کرنا ضروری ہے تاکہ گاڑی پلنے



شکل 18: بیٹوں کا ٹول ان


وقت پیسے کو زیادہ پل نہیں بہت زیادہ ہونا تاکہ گیز کو باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ سوک کی مزاحمت میں بھی مدد داتی ہے۔

ج۔ بیلنگ کو سٹریٹنگ کو پلنے اور متوازن رکھنے کا باعث بنتا ہے۔

بیلنگ کو سٹریٹنگ کو پلنے کے لیے گیز کی سٹریٹنگ 'a' بیلنگ میں کی سٹریٹنگ 'b' سے جیسے جیسے ہوتا ہے ایسا کرنے کے لیے بیلنگ میں کو پلنے کی طرف جھکاوا جاتا ہے۔ (شکل 15-16) یا اسے آگے رکھا جاتا ہے۔ (شکل 16)


پاک سٹریٹنگ سٹریٹنگ ڈرائیو ٹکس اور سٹریٹنگ گھوڑوں کی سیدھ پر ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی وقت پر جانچ کریں۔ درست پر تو دوبارہ ایڈجسٹ کریں۔  
DIN رجسٹرڈ سٹریٹنگ ڈرائیو کے مطابق یہ جانچ اس وقت کریں جب گاڑی پر وزن پڑا ہو اور ڈرائیو وزن + لہا ڈرائیو (جس میں ٹکس گھول کی زیادہ پل میں عمل کریں کہ وہی گیز میں کاسٹریٹنگ ڈرائیو (DIN Eurb) کے مطابق ہوتی ہیں۔ بیٹوں میں پوزیشن اور سٹریٹنگ ڈرائیو ڈرائیو کے مطابق گیز اور بیٹوں کی سیدھ

پہلے سامنے والے رنگے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)




شکل 19 - پورے اسٹریٹ ایک اور ٹرن ٹیبل سے لے کر ان کی جانچ

- 2 - کیمبر کر جانچنے کے لیے ایک پروہ استعمال ہوتا ہے (شکل 19)
- پہلے روشنی کی شعاع بالائی نشان پر رکھیں جاتی ہے۔ پھر نیچے کی طرف پہلے کی جھلک پر ٹن سمت کے ساتھ درمیانی درجہ بندی (Graduation) پر رکھیں جاتی ہے۔ یہ کیمبر کی قیمت درجوں اور ڈگری میں ظاہر کرے گی۔
- 3 - گٹس بن کے جھکاؤ کو جانچنے کے لیے وہاں سپر پہلے بائیں طرف لگاتے ہیں جی کہ روشنی کی شعاع بائیں درجہ بندی تک آجاتے۔ اس پر دیکھو کہ گٹس کو شعاع کو صفر پر لائیں۔ پھر پیچھے کی دائیں طرف لگائیں جی کہ شعاع دائیں درجہ بندی تک پہنچ جائے۔ اس جگہ کی قیمت کیمبر کی مقدار کا ظاہر کرے گی۔



شکل 20 - پرنس کے ذریعے کیمبر کی جانچ

- 4 - مثبت کا سٹراڈز جانچنے کے لیے درجہ وار پروہ (Graduated Screen) کو ڈگری کے ساتھ لپٹا کر رکھیں۔ پروہ کی عمودی حالت میں ہر آدھے اسکرین کے ساتھ ایک آئینہ (Mirror) لگا جا سکتا ہے۔ اسے پچھے چھڑکتے کی طرح پہلے ایک درجہ بندی تک روشنی کی شعاع لاکر لے صفر پر لائیں اور پھر پیچھے کو گٹس کو شعاع کو دوسری درجہ بندی تک لے جائیں۔ یہاں مثبت کا سٹراڈز دیکھنے کی قیمت پڑھیں جا سکتی ہے۔




شکل 16 - ٹرن ان پوزیشن کرنے والا آر

گٹس کو صحیح پوزیشن دینے کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)

گٹس کو صحیح پوزیشن دینے کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)

گٹس کو صحیح پوزیشن دینے کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)



شکل 18 - کیمبر کی جانچ

کار کا گٹس صحیح پوزیشن دینے کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)

کار کا گٹس صحیح پوزیشن دینے کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)

کار کا گٹس صحیح پوزیشن دینے کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)

- 1 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے شکل 19) پہلے اس کی حالت میں ٹرن ٹیبل کے ساتھ ہاؤس دیکھے جاتے ہیں۔ دائیں ٹرن ٹیبل کے آگے پیچھے حرکت دے کر یہی روشنی اور جانی اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)

سوالات

- 1 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)
- 2 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)
- 3 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)
- 4 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)
- 5 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)
- 6 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)
- 7 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)
- 8 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)
- 9 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)
- 10 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)
- 11 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)
- 12 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)
- 13 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)
- 14 - ٹرن ان کی جانچ کے لیے اس کے پورے اسٹریٹ ایک برقیٹ پر نہیں چھری دیکھو کہ کبھی اسٹریٹ آؤٹ ہوا اور یہاں دوسری برقیٹ پر نہیں۔ دونوں ٹیڑوں میں فرق ہے۔ ان کی مقدار لاکر کر کے گا۔ (اسی طرح 14 - 15 - 16)

## روکنے کا عمل (Braking Action) اور موٹر گاڑی کی بریکیں


### ۱۔ روکنے کا عمل

ایف 9

۱۔ روکنے کے عمل میں حرکی توانائی (Kinetic Energy) کو کم کرنا پڑتا ہے۔  
 گاڑی جتنی جلدی ہوگی اس کی حرکی توانائی یا سید حرکت (Momentum) اتنا ہی زیادہ ہوگا اور  
 روکنے کے عمل کے شروع میں اتنی ہی سہتہ زیادہ ہوگی۔  
 عام گاڑیوں میں حرکی توانائی کو روکنے کے ذریعے حرارت کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس حرارت کو  
 اور گر کر ہوا میں ڈال کر ہٹا دیا جاتا ہے۔

ب۔ زیادہ سے زیادہ ابطاح (Retardation) کا انحصار گاڑی اور سڑک کے درمیان ساکن دگر (Static Friction) پر ہے۔

ساکن دگر  $P_f$  کا انحصار کار کے وزن  $G$  اور سڑک کے دباؤ کی قوت  $P$  ان دونوں کی حالت (سخت یا  
 گھبے ہونے اور سڑک کی کیفیت) سڑک کے اوپر ڈالے گئے میٹریل کی قسم اور سڑک کی حالت، خشک یا  
 ریت سے ڈھکی ہوئی اور ہے۔ اس کو ساکن دگر کے کو اسی تعریف (Coefficient) سے ظاہر  
 کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ روکنے کے عمل کا اثر اس وقت ہوگا جب کہ پیسے ابھی گھومتے ہیں گے۔ یعنی کہ  
 $(P_B < P_f)$  اگر بریکوں کی دگر کی قوت ساکن دگر کی قوت سے زیادہ ہوگی ( $P_B > P_f$ ) تو پیسے ہم پر  
 عمل نہیں کریں گے۔ اس حالت میں پیسے بہت زیادہ گھس گئے اور گاڑی اچانک سڑھانے لگی۔ اس کے علاوہ  
 روکنے کا عمل بھی کم ہو جائے گا۔



روکنے کا عمل بڑھنے سے انگھے پیسوں کی طرف دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ گاڑی کا انکلا مسہرہ پیسے دب جاتے ہیں  
 جبکہ پیسے انکلا پر ابھو کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کچھ کچھ انکلا گھس پیسوں کی بریکوں کو زیادہ موثر بنا سکتے ہیں۔  
 (ڈریسنگ بریکیں یا بارے وہیل سسٹم)

(a) ۴۔ بریک کا عمل (b) زیادہ سے زیادہ ابطاح (c) ساکن پیسے

شکل ۱۔ روکنے کے عمل کے دوران مختلف قوتیں

ج۔ روکنے کے عمل اور روکنے کے وقت کا انحصار حقیقی ابطاح پر ہے۔  
 ابطاح  $a$  سے مراد روکنے کے وقت کے ہر سیکنڈ میں رفتار  $v$  میٹریل سیکنڈ کی کمی ہے۔ مثال کے طور  
 پر اگر  $v$  میٹریل سیکنڈ ہر تو گاڑی کی رفتار ہر سیکنڈ میں  $5$  میٹریل سیکنڈ کم ہوگی۔  
 روکنے کا عمل وقت  $t$  کو روکنے سے لے کر مکمل روکنے تک ہے جو کہ مستقل ہے۔  
 روکنے کا وقت  $t$  بریک دبانے سے لے کر بریک گھٹنے تک کا وقت۔  
 ابطاح کا وقت۔

روکنے کا عمل کے وقت کا انحصار ڈرائیور پر ہے۔ یہ  $0.5$  سے  $1.7$  سیکنڈ تک ہوتا ہے۔ تھکاہٹ سے تو سبھی لوگ  
 روکنے کی حالت میں ہونے سے بہت وقت بڑھ جاتا ہے۔  
 بریک دبانے سے لے کر گھٹنے تک کا وقت بریک کی حالت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ توانائی بریکوں میں  
 $0.5$  سیکنڈ اور توانائی بریکوں میں ایک سیکنڈ تک ہو سکتا ہے۔  
 دو عمل اور بریک دبانے سے لے کر گھٹنے تک کا وقت اوسطاً ایک سیکنڈ تصور کیا جاتا ہے۔ روکنے کا  
 ناصواب ایک سیکنڈ میں سے کہ وہ ناصواب ایک ایک روکنے سے پہلے کی رفتار پر انحصار کرتی ہے۔ روکنے کے ناصواب کا گروہ ہے۔



شکل ۲۔ سپیدومیٹر بریکنگ پوائنٹ میٹر

ابطاح حرکت بریکوں کے ٹیسٹ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس میں  
 مستقل رفتار سے رفتار  $40$  کلومیٹر فی گھنٹہ چلتی ہوئی گاڑی کے روکنے کا  
 وقت نوٹ کیا جاتا ہے جس سے اوسط ابطاح معلوم ہو سکتا ہے۔  
 سپیدومیٹر بریکنگ پوائنٹ میٹر سے معلوم ہو جاتا ہے۔ ٹریک کرنے کے مطابق  
 اوسط ابطاح اس قیمت کا تقریباً  $80$  فی صد ہوتا ہے۔ یہ اگر حرکت کے اصول  
 پر کام کرتا ہے۔ ٹیسٹ کی ٹی میں موجود باقی رفتار پر روکنے کی کوشش  
 کرتا ہے۔ اور بریک گھٹانے پر بروا میں حرکت کی ٹی میں دھکیلا جاتا ہے۔  
 مکمل پرتیں دہے جوتے ہیں

سبز ہلالی  
 چیلر، ہلالی  
 سرخ: خطرناک ابطاح

### ب۔ قانونی ضابطے (S41 StVZO) (گاڑیوں کے دھکنے کے ضوابط)

ب۔ گاڑی کا ابطاح مناسب حد تک کم سے کم ہونا چاہیے۔  
 ابطاح کی قیمت زیادہ سے زیادہ اور سڑک ہرنی چاہیے کہ خشک سڑک پتیر سپید سے چھٹے گھٹے سخت  
 بریک گھٹنے پر گاڑی چھٹنے چاہئے۔

اوسط ابطاح میٹریل میں سیکنڈ میں

گاڑی کی قسم	بریک سسٹم	رفتار کلومیٹر فی گھنٹہ میں		
		100 سے زیادہ	100 تک	20 تک
سائیکل	سروس بریک	3.5	2.5	1.5
ٹرک ڈریو	پارکنگ بریک	1.5	1.5	1.0
مٹر سائیکل	انگھے پیسے کی بریک	3.5	2.5	—
	چھٹے پیسے کی بریک	2.5	2.5	—
ٹرک	سروس بریک	2.5	2.5	1.5
	(تقلیل پیر)	2.5	2.5	1.5


جو یہ بریکوں میں ابطاح کی شرح کافی زیادہ ہے۔ موٹر گاڑیوں کی سروس بریکوں کا ابطاح  $2.5$  میٹریل سیکنڈ ہے

۱۔ تمام موٹر گاڑیوں میں لازماً بریکوں کے دو نظام چھٹے چھٹے ہونے چاہئے۔  
 یہ دو الگ الگ بریکوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور سائیکل یا ایک بریک جو دو وقت جگہوں  
 سے لگائی جاسکتی ہو اور موٹر گاڑیوں میں ایک بریک ڈنڈا یا مکانی طریقے سے لگنے والی اور نقل پیر  
 ہونی چاہیے۔ گاڑی چھٹے (سڑک) کے دوران پیدل بریک چادوں میں پرتی ہے۔ گاڑی کو لڑی کر کے  
 لگانے والی بریک نقل پیر پر ہوتی ہے جو زیادہ تر صرف چھٹے پیسوں کو گھتی ہے۔  
 20 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ رفتار پر چھٹنے والے ٹریڈوں کے تمام پیسوں میں نقل پیر بریک لگے ہونے  
 چاہئیں جو ٹریڈ سے لگنے جاسکتے ہیں اور ٹریڈ کے سروس بریک کی صورت میں یہ ٹریڈ کو لگنے والی  
 ہونی چاہئیں۔ دو پیسوں والے ٹریڈوں میں بریکوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ان کا مکمل وزن چھٹنے والی گاڑی  
 کے کرب (Curb) وزن کے نصف سے زیادہ نہ ہو تو ہم یہ وزن  $3$  ٹن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔  
 انگھے پیسے کی صورت میں ٹریڈ کو لگنے والی بریک لگ جانی چاہیے۔  
 بریک گھٹنے پر گاڑی کے پیسے کی ہرنی سرخ تیاں لازماً روشن ہونی چاہئیں۔ مٹر سائیکل اس سے  
 مستثنیٰ ہیں۔

ج. برزگاڑیوں کی بریکیں

و تقریباً ہر قسم کی گاڑیوں میں اندرونی پھیلاؤ والی بریکیں استعمال ہوتی ہیں۔

بچے کے ساتھ گھومنے والے بریک ڈرم اور ساکن بریک پیسٹ یا بریک شیٹ میں پر بریک شوار بریک کو چلانے والے کل پرزے کے ہوتے ہیں ان پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ایک ڈرم کے واسطے والا پورے پیسٹ کے قیمت 150 تا 300 یونٹن انٹرنیشنل کرنسی میں آتا ہے۔



شکل 3۔ اندر کی طرف کھلنے والی بریک

بریکسٹیم چندہ ڈرنل والے کاسٹ آئرن یا ایلیمینیم میں پھر گریڈ اٹھائی رکنا ڈھانچا کے طریقے سے کاسٹ آئرن کا پھیلاؤ لگایا جاتا ہے اسے بنا سکتے ہیں۔ ڈرنل میں اسٹیل یا انڈیا کسٹے ہیں اور حرارت کو ختم کرنے میں ڈرنل 13 بریک شوار سے ہوتے ہیں ڈرنل ہوتے ہیں ایلیمینیم سے بنا سکتے ہیں آئرن کاسٹ آئرن یا ایلیمینیم (فریٹیریل) پر خود پر لگانے کے لئے ہیں۔ پھولوں کی شکل کے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہر شوار ڈرنل اطراف کو حرکت کرتا ہے۔

شروع ہر مرکز میں رہتے ہیں اس لیے یکساں ہوتے ہیں۔ شکل 4 اور 5 ملاحظہ کریں! بریک اسٹریٹ (Brake Lining) ہر شوار کے ساتھ لگاتار ہوتی ہیں اور مددگار سلفٹون لٹل لگایا ہوتا ہے اسے بنا سکتے ہیں۔ یہ تیار شدہ ہوتے ہیں۔ اسٹریٹ اسٹیم کے ہوتے ہیں اس لیے بریک ڈرم کے ساتھ زیادہ گر پھا کر اور زیادہ حرارت کو برداشت کر سکیں۔ یہ بریک شوار کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں بریک یا ہائیڈروسیل کی آبی نادر ڈرنل کی مدد سے لگائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر شوار ہوتے ہیں ان پر اسٹریٹ لگایا جاتا ہے۔ لیکن ان کے اسٹریٹ تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ درحقیقت یہ شوار لگایا جاتا ہے۔

بریک شوار کے پھیلاؤ کے لیے میکینیکل نظام میں پیرا ہائیڈرو (جیسا کہ پینڈر بریکوں میں) اور آبی نظام میں ہیل سنڈر اور پینڈر استعمال ہوتے ہیں۔

سب سے زیادہ حرارت کی وجہ سے پیرا ہائیڈرو (Fading) پیدا ہو سکتی ہے اس بات کا پتہ بریک کے اسٹریٹ میں تبدیلی آجانے سے چلتا ہے اور خصوصاً بریک ڈرم حرارتی پھیلاؤ کے وجہ سے کچھ سٹریٹ اپر ہوتے ہیں جس سے شوار ہی طرف میں نہیں کرتے۔

ب۔ بریکیں سیمیٹکس ڈوپلکس اور سرو ڈوپلکس کی ہوتی ہیں۔

1۔ سیمیٹکس یعنی ایسی بریکیں جن کے ایک شوار خود خود توانائی پیدا ہوتی ہے (شکل 6) پھیلاؤ والے ڈرنل شوار کے آزاد سروں (ڈرائیڈ) کے درمیان لگائے جاتے ہیں۔ یہ دونوں سروں سے یکساں طور پر ڈرم کے ساتھ ٹیٹے ہیں تاہم ڈرم ان کو اپنے ساتھ اس سمت میں چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح حرارت رسائے شوار (B) پر چھاننا (Wedging Effect) پیدا ہوتا ہے جس سے اس کا دباؤ مزید بڑھتا ہے اور بریک کا شوار ہر جگہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پھیلاؤ شوار (C) پر اس کا دباؤ کم ہوتا ہے اور اس طرح بریک کا شوار بھی کم دباؤ ڈرنل کے ساتھ چلتا ہے۔ گھومنے کی سمت بدلنے سے بریک کا شوار ہی رہتا ہے تاہم شوار (B) میں اور شوار حرارت رسائے ہی جاتا ہے۔ یہ بریکیں مسافر گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ حساسی کر کے پیرا ہائیڈرو میں تا کہ گاڑی کچھ ٹھنڈے وقت بریکوں کا سب سے زیادہ مسافر گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ بریکیں Hb گاڑیوں کی مدد سے عمل میں آتی ہیں۔


عملی ہر جگہ ہے۔  
2۔ ڈوپلکس یا دونوں شوار خود خود توانائی کا عمل۔ اس میں بریکیں دونوں حرارت رسائے شوار کے شوار توانائی کا عمل استعمال کرتی ہیں۔ ہر شوار کے لیے ایک گیم (Cam) ایک کیلبرڈ اسپرنگ سلفٹون کی مدد سے ہوتی ہے جو کہ اکثر دوسرے شوار دیکھتا ہے۔ ان دونوں شوار کے ایک کا شوار بریک حاصل ہوتی ہے۔ اس میں نقص یہ ہے کہ گاڑی کو کچھ کی طرف چلاتے ہوئے دونوں شوار حرارت رسائے شوار ہوتے ہیں جس سے بریک کا شوار کافی کمزور ہوجاتا ہے۔ یہ بریکیں زیادہ تر گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہیں۔

ڈوپلکس (Duo-Duplex) بریکوں میں دو دونوں شوار ہیل سنڈر ہوتے ہیں اور ہر سلفٹون دونوں شوار کے ہوتے ہیں۔ اس طرح دونوں طرف کے آگے پیچھے اٹھانے اور یکساں بریکیں حاصل ہوتی ہیں۔ شوار توانائی کے ہوتے ہیں۔ (سٹریٹنگ بریکیں)


3۔ سرو یا خود ترمیمی (Servo or Self-Adjusting) بریکوں شکل 6 میں خود عملی توانائی کے عمل سے پورا ہوا۔ استفادہ اٹھایا جاتا ہے۔ شوار و سلفٹون سلفٹون اور ترتیب پذیر شواروں کی چھروں میں چھلکتے ہیں جو کہ ایک بلاک دونوں شوار کو پلگتو ترتیب پر یکساں نظام (Flexible Adjusting-Mechanism) دیکھا جاتا ہے اس لیے شوار B پر لگاؤ لگایا۔ شوار C کی طرف اتھانی دباؤ کی شکل میں منتقل ہوجاتا ہے۔ اس طرح شوار C زیادہ دباؤ دیتا ہے سلفٹون اس دباؤ کے جو اسے طرف اپنے و سلفٹون سلفٹون سے حاصل ہوتا۔ اس میں نقص یہ ہے کہ اس میں دباؤ صرف ایک طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اس نقص کا تدارک ڈومروڈ بریک (Duo-Servo Brake) میں کیا گیا ہے۔ اس ڈیزائن میں پلگتو ایک بلاک دونوں شوار کے سلفٹون کے آزاد کردہ حرکت کرتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں اطراف میں ایک جہت ہو سکتا ہے۔

میکانیکل سروڈ بریک میں ہم حرارت برائری شوار B کو داتی ہے۔ یہ خود عملی توانائی کا شوار سلفٹون شوار C کو منتقل ہوتا ہے۔ چونکہ دونوں شوار پلگتو لگائے سلفٹون ہوتے ہیں ہر شوار سلفٹون شوار ایک پیسٹ کے کچھ حصے سے لگا ہوتا ہے۔

ج۔ کچھ گاڑیوں میں ڈاسک بریک بھی استعمال ہوتی ہے! بریکوں کی ایک سادہ قسم ڈاسک (Prong Type) یا سگمنٹ (Segment) بریک ہے (شکل 7) ایک گول بریک پیسٹ (Brake Dish) اور گھومنے والی اسٹریٹنگ (Lining Assembly) پر مشتمل ہے جو پیسٹ کے ایک حصے کو کھینچنے کا عمل میں دیکھتے ہیں۔ اسٹریٹنگ میں کچھ پیسٹ (Friction Plates) ہوتی ہیں جو توانائی سلفٹون کے سلفٹون کے ذریعے گول بریک پیسٹ کو داتی ہیں۔ جب بریک پر دباؤ ڈرا گیا ہے تو شوار سلفٹون کے ذریعے خود خود دباؤ میں آجاتی ہیں تا کہ جب بریکیں ڈھلکی گئی ہیں تو بریک پیسٹ اور سٹریٹنگ کے درمیان کچھ خلا ہو جاتا ہے۔



شکل 7۔ ڈاسک یا پلگتو والی بریک (Dunlop)



شکل 4۔ سادہ ڈرنل بریک ایک شوار خود خود توانائی والا ایک بلاک R۔ سلفٹون Hb یا ڈاسک بریک

شکل 5۔ ڈوپلکس بریک دونوں شوار خود خود توانائی والے ایک شوار سلفٹون Hb استعمال کیا گیا ہے۔

شکل 6۔ سرو یا خود ترمیمی بریک

دوسرے اس کی معافی نوڈ کو برقی دستی ہے اور بریک ہوا گھمے ہے تاہم ان میں خود عمل آرائی نہیں ہوتی اس لیے ہمیں بریکوں کی حرج مسترد نہیں ہوتیں۔ اس کی ایک سب سے اہم خصوصیت بریک ہے جس میں میٹال پلٹ کی پرانی سطح استعمال ہوتی ہے لیکن اس کا ڈیزائن بہت ہی پیچیدہ ہوتا ہے۔

د۔ بریکوں کی دیکھ بھال

جب بھی ہمیں ہر سب سے پہلے بریک اسٹر تبدیل کریں یا کم از کم اگلے دو دن یا پچھلے دو دن میں پیسوں کا کھنکا اسٹر تبدیل کریں اور گاڑی کے دونوں طرف بریکیں ایک جیسی نہیں لگیں گی۔ ہمیشہ مخصوص اسٹر استعمال کریں اور پٹرول ٹنفر، لمبائی، موٹائی اور سوراخوں کے درمیان لٹھے کا خاص خیال رکھیں، ان رول کو نڈا ڈھلوان بناویں تاکہ اسٹر آسانی سے ڈرم کی سطح کے ساتھ میچرنگ کے اور پلٹنے نہ پڑے۔

اسٹر کو آدھے وقت شوٹرز سے دھونے یا ہمیشہ شوٹرز کو صاف کریں اور بر (Burr) کو آدھوں آدھوں نکلانے کے دست میں ساتھ ساتھ اور لمبائی کی نالی نالی اور مناسب بیک اپ (Back Up) Plate استعمال کریں۔ شوٹرز کے پلٹنے کے لیے صرف بیچ پر اسٹر استعمال کریں۔ شوٹرز سے کی چوڑی سے بیچ پر محنت بریکوں کو برقی ہوا میں ہمیشہ شوٹرز اور اسٹر سے نکالی شروع کریں تاکہ اسٹر اپنی طرک شکل پر میچرنگ نہ ہو۔ اسٹر اور شوٹرز کے درمیان کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے اور اسٹر پلٹ دے گا۔ اس کے علاوہ حرارت بھی صحیح طریق سے منتقل نہیں ہوگی۔ شو اور بریک ڈرم کا ایک سیدھا میچ ہونا ضروری ہے۔ یعنی ڈرم اور اسٹر کا قطر ایک جیسا ہونا چاہیے۔


دو دنوں کے بعد اسٹر کو باہر نکل گول بنانے کے لیے گاڑی میں ہوا سے نکالنے کے لیے سے رگڑیں۔  
 ب۔ خراب بریک ڈرم کو خراب اور دوبارہ ٹھیک کریں۔  
 ڈرم کے اندر کی سطح ہوا، گول اور بیٹن بنا ہونی چاہیے۔ اگر ڈرم کی سطح پر نشانات یا پتھر گول نہ رہے تو اس کو خراب کے ذریعے دوبارہ ٹھیک کریں۔ اس کے لیے ایک مخصوص خراب بریک سے اس مقصد کے لیے بنائی گئی خراب استعمال کریں۔ خراب کے دوران کاربائیڈ ڈول سے پکھے گٹ نکالیں اور نشان پڑنے سے بچائیں۔ بریک ڈرم کو اس کی دیوار کی مخصوص موٹائی تک خرابی۔

اس کام کی بریکوں کو ڈیزائن چیکر نہیں ہوتا اس لیے ان میں پیدا ہونے والی حرارت آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے اس لیے ان کے زیادہ گرم ہونے کا سواں ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہر گرم نہیں پڑتیں۔ ایک اور مادہ کو یہ رگڑ کے کو ایسی خشک کا بدلتی ہوئی میٹروں کا زیادہ اثر قبول نہیں کریں۔ رگڑ رگڑ توڑوں کی

و۔ اگلے اور تیل گئے ہونے اسٹر کو تبدیل کر دیں۔

اسٹر کے تیل میں بیجگ ہونے سے رگڑ کے خواہ بر جانے سے اس کی رگڑ کی قسمت اصل سے پارگنا کم ہوجاتی ہے۔ اس کو میٹروں میں دھونے یا آگ میں جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ درجہ حرارت پر اسٹر دوبارہ تیل جذب کرتا ہے۔

اگر اسٹر تانگس ہانے کو رگڑیں مزید بیجگ نہ ہو سکیں۔ اس حالت میں بھی اسے تبدیل کرنا ضروری ہوجاتا ہے۔ اسٹر کو استعمال نہ کریں اگر اس کے رول کے سرے ہی سے ہوا جاتی ہے اور بریک ڈرم کے اندر نشان پڑ رہی ہوں گے۔



شکل 8- بریک کی شکل ساز اور ڈرم میں

سوالات

7. عام طور پر اگلے دو دنوں پر ڈیسکس اور پچھلے پیسوں پر سادہ ڈیسکس اور بریکیں کیوں استعمال کی جاتی ہیں؟
8. سرور بریک کے فائدہ و نقصانات بیان کریں۔
9. زیادہ تر ڈسک بریک ریوولنگ ٹائپ کیوں استعمال کی جاتی ہیں؟
10. نیا اسٹر شوٹرز سے وقت گن: توں کو توڑیں میں دکھنا چاہیے؟
11. اسٹرو اور بریک ڈرم کا قطر ایک جیسا ہونا کیوں ضروری ہے؟

1. زیادہ سے زیادہ ابلاغ کا انحصار کس چیز پر ہے؟
2. پیسے کا جام ہون گے اور اس سے کیوں بچنا چاہیے؟
3. میٹروں کی سیکورٹی سے کیا مراد ہے؟
4. س فوکار کے لیے ابلاغ کو بڑھانا چاہیے؟
5. اگلے اور ڈسک بریک ریوولنگ اسٹرو (Shoes) کا عمل بیان کریں!
6. فینڈنگ (Fading) سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟

میکانیاتی اور ماٹو ان بریکوں کا نظام



ایف 10

و۔ میکانیاتی بریکوں کا نظام

و۔ سلاخیں (Rods) اور پھلڈا تاریں (Flexible Cables) وقت منتقل کرنے کے کام آتی ہیں۔

بے غلطی سسٹم اور آزادانہ بریک کی صورت میں ممکن ہے۔ اس لیے ان بریکوں کو درج ذیل طریقے سے (Precisely) مناسب وقت پر ایڈجسٹ کریں۔ دوبارہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایچ A اور B استعمال ہوتے ہیں۔  
 ب۔ 9 ٹینک وزن والی تاروں میں بیک اپ (Back-Up) بریکیں استعمال ہو سکتی ہیں۔  
 اس کام کی میکانیاتی بریکوں میں ڈسک ٹریڈ کی رفتار ڈالنے کی نسبت آہستہ ہونے سے تار کی سائیکل کے ہونے پر زیادہ ڈالنا ہے۔ ٹریڈ کے 75% شکل کے ڈرم پر ایک بریکر ٹریڈ لگی ہوتی ہے جس میں ایک ہر ایک ہوتا ہے۔ یہ ٹریڈ ایک میچرنگ کر کے جوڑیں۔ ڈسک کے ذریعے کم لیوڈ حرکت دیتا ہے۔ ایچ کے ٹریڈ چلتے وقت یہ بریک ایک لیوڈ کے منتقل ہو سکتی ہے۔ مزید برآں اس میں یہ گھومتی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے بریک کے ذریعے ہر ایک بریک ٹانگہ کے ایک آپ بریکوں کے لیے ڈسک ٹریڈ لگانی بریکوں کا اچھا برما ضروری ہے۔

موتروں میں میکانیاتی بریکیں ہوتی ہیں جن میں میٹل برنگ کی گنی وقت سلاخوں کے ذریعے پچھلے پیسے تک منتقل ہوتی ہے۔ ہاڈ کی بریک سلاخ کی پھلڈا تار کے ذریعے اگلے پیسے پر عمل کرتی ہے۔  
 موٹروں پر ہر ایک بریک (Parking Brake) میکانیاتی ہوتی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے آدھوں استعمال ہوتی ہیں جو بریک کے منتقل لیوڈ کو حرکت دیتی ہیں اور ایچ ایف 4 شکل 4 میں گاڑی کے نکلانے والی بریک (Service Brake) میں طاقت منتقل کرنے کے لیے میکانیاتی نظام بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ شکل 11 میں میٹل برک اس ٹائٹ W اور لیوڈ کی مدد سے پھلڈا تاروں کے ذریعے آگے اور پچھلی بریکوں پر عمل کرتا ہے۔ ہاڈ ٹنگ بریک کا برعزت پچھلی بریکوں پر عمل کرتا ہے۔  
 بریکوں کی تاریں دھاتی تاروں (Metal Hoses) میں سے گزرتی ہیں جو بریک نکلانے پر نہیں سائنے کا کام دیتی ہیں۔ تاروں کے سرے میں بند ہوتے ہیں تاکہ ان کی اور پانی ان کے اندر نہ جانے پائے ان تاروں کو پھلڈا تار چاہیے۔  
 جرنل اور تاروں میں رگڑ کے وجہ سے میکانیاتی نظام کا کارکردگی کم ہوتی ہے (60% تا 70% اور بہتر صورت




شکل 1- پھلڈا تاروں کے دو سے میکانیاتی بریک

ب۔ اتوائی بریکوں کا نظام


ا۔ ان بریکوں کے عمل کی زیادہ دیکھیں یا شکل (Pascal's Law) کے تجارقی استعمال پر ہے۔  
نوٹ: افادات دسب میں کتنے محدود ہندسہ افادات پر لگا یا گا اور تمام اطراف میں مساوی منتقل ہوتا ہے۔  
اتوائی بریک کا نظام ایک ماسٹر سنڈر اور دو ویل سنڈر دوں پر مشتمل ہوتا ہے جو آپریشن میں انہیں کے درمیان  
پرے میں شکل 3، 4 استعمال ہونے والی ڈائنگ گلیسرول (Glycerol) یا الکحل (Alcohol) پرکتا ہے۔  
اس کا دھات اور ڈی کے حصوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا چاہے اور کچا ہست میں مزید دیکرے

بریک کے پینل کو ہلانے پر ماسٹر سنڈر کے اندر پینل حرکت کرتا ہے جس سے مائع حرکت میں آتا ہے شکل 4  
مائل کو ویل سنڈر کے پینل بریک ٹیڑھ کو ڈوم کی شکل  
کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ پاؤں کا مزید دباؤ (P)  
اتوائی دباؤ (P) بریک آتا ہے جہاں کے ذریعے  
منتقل ہو کر بریک ٹیڑھ کو ڈوم کی شکل کے خلاف دہانا  
ہے۔ 10 کا زیادہ سے زیادہ دباؤ 50 تا 80 PSI  
(10 PSI = 14.22 PSI) تک ہرکتا ہے۔  
اگر  $E = P_1 \text{ and } d_1 e_1 = P_2 \text{ and } d_2 e_2$  اور ویل ٹیڑھ  
کے متوازن ڈوم کی اندر ویل سطح کا درمیانی نالی




شکل 4۔ اتوائی بریک کا عمل

1۔ ہر دو ماسٹر سنڈر کے پینل کی حرکت کا حصے چارنگ ہرگ مناسب اور 2 دہانے سے پینل کی قوت (P)  
دو بریک ٹیڑھ کے پینل کی قوت (P<sub>2</sub>) کی نسبت کو ایک حد تک تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اتوائی بریکوں میں متوازن  
دباؤ کے تحت کام کرتی ہیں جس سے بریک کا عمل تدریجاً اور اثر انداز میں اپنی زیادہ سے زیادہ حد تک ہوتا ہے  
اس بریک کی کارکردگی تقریباً 90 فی صد ہوتی ہے۔ اس لیے تقریباً تمام سفر کاروں اور اعلیٰ ترقی یافتہ گاڑیوں میں  
اتوائی نظام استعمال کرتے ہیں۔



شکل 3۔ اتوائی بریک کے نظام کا خاکہ

ب۔ بریک کا عمل ماسٹر سنڈر کے اندر شروع ہوتا ہے اور پینل سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔  
ماسٹر سنڈر ڈائنگ سنڈر پہاڑی ٹیک رجولم بھی لگا جا سکتا ہے۔ بریکوں کے ساتھ پینل کی پینل  
پر لگا اور ایک واٹر پینل ہوتا ہے۔ شکل 5، E، F، G، H، I، J



شکل 5۔ ماسٹر سنڈر کی کوئی ترخیص  
A: دباؤ پینل  
B: پینل راز  
C<sub>1</sub>: پائری کی بورڈ والی پچھا  
C<sub>2</sub>: پینل کی کپ  
D: پینل والی  
E: برآمدی لیٹ  
F: کینٹنگ پارت (Compensating Part)  
G: بریک کے لیے سوراخ  
H: بلیڈر سکر (Bleeder Screw)  
I: مین ڈائنگ ٹیک  
J: مین ڈائنگ ٹیک


1۔ پینل دباؤ درجہ کم ہے۔ کوئی ماسٹ میں دباؤ گھٹتی ہے گھٹتے ہوئے ایک سٹاپ کے ساتھ پینل پر لگا  
کے ذریعے دباؤ ہوتا ہے اور پینل اپنے سے پینل راز ڈاک کرنے سے پینل پچھا کے اندر کشش (Suction-  
کے ماسٹر سنڈر کو پینل بند کتے ہیں۔ ایک آدھی لیٹ (E) کے ذریعے مائع (Brake Fluid) اس سنڈر  
میں بھری جاتی ہے۔

1۔ سیکشن کی پناہ صرف عمل کا کام دیتا ہے جو پائری کی کپ C اور اعلیٰ کرے ہے شکل 6) ماسٹر سنڈر کے  
ریشر جبر کو پینل بند کتا ہے اور بریک پر دباؤ ڈاک کرنے سے پینل پچھا کے اندر کشش (Suction-  
Pressure) کے ماسٹ میں کشش والو کا کام ہی دیتا ہے۔ اس صورت میں کشش کی وجہ سے پینل پینل  
کی مائل گہ سے پائری کی کپ کے ذریعے پچھا کے اندر آ جاتی ہے جس سے پناہ آتے ہے۔ راز  
کپ پر زیادہ دباؤ پڑنے سے پینل کے اطراف سوراخوں کو بند ہونے سے پناہ کے لیے فراہمی پچھا (Ring)  
استعمال کرتے ہیں۔


2۔ پینل ٹیکسا لپٹری (Reservoir) کام دیتا ہے۔ ایک سوراخ 3 پینل ٹیک اور پچھا  
پچھا کر لائے کا کام دیتا ہے۔ بریک پر دباؤ ہونے کی صورت میں پائری کی کپ کو اس سوراخ کے اندر پینل ہوتا  
چاہیے تاکہ دونوں پچھا کے درمیان متوازن کے مطابق مائل کی آدہ رازت جاری رہے۔ بریک کا عمل کم  
ہونے کے بعد اور مختلف درجہ حرارتوں پر ایسا ہونا ضروری ہے۔

لیاؤ درجہ حرارت پر مائل پھلتی ہے اس لیے اسے پینل پچھا سے واپس ٹیک میں جانے کی گنجائش ہونی  
چاہیے اور بریک کے نظام پر دباؤ بڑھ جائے سے بریک ٹیڑھ ڈوم کے ساتھ گھٹتے گھٹتے گھٹتے گھٹتے  
پڑتا ہے تاکہ پچھا کی صورت میں رازت ہونے سے ایک سے مائل ادا اندر آ جاتی ہے۔ اس بات کا یقین  
کرنے کو پناہ پینل پچھا ہے اور یہ کہ پینل کے مائل پچھا ہونے کی صورت میں پینل پچھا کے پچھا  
آ گیا ہے۔ ایک تیسرا سوراخ 4 پینل ٹیک کے پچھا میں ہوتا ہے۔ ایک کے ذریعہ دباؤ بڑھ کر رکھتا ہے

3۔ پچھا والو (Check Valve) (C) کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ بریک کے نظام میں  
تد سے زیادہ دباؤ (D.S) سے 1.2 بار ہو جاتا ہے تاکہ مائل کے ساتھ پچھا کی کپ مائل فریڈ ہونے  
جب بریک ڈنگائی مائل ہوا میں طوت ایک پچھا ڈاک کو بند کتا ہے بریک لگا ہے پناہ پینل پچھا  
دباؤ کی وجہ سے درمیان میں ایک پچھا ڈاک کو مکمل جاتا ہے جس سے مائل بریک لائن کی طرف سیر جاتا ہے۔ بریک  
پر دباؤ کم کرنے سے مائل طوت ایک والو کو مکمل جاتا ہے۔ جس سے مائل واپس پچھا جاتا ہے حرارتی  
پچھا ڈاک کی وجہ سے اگر مائل دباؤ بڑھ جائے پچھا ایسے ہی ہوتا ہے۔ مائل ہونے کی صورت میں دباؤ پچھا کے  
فریڈ مائل میں مکمل جاتا ہے۔ جس سے مائل پینل ٹیک سے بریک لائن (Brake Line) کی طوت  
جاتا ہے۔




شکل 6۔ پائری کی کپ کا عمل  
1۔ پینل پچھا سے پینل پچھا ہوتا ہے۔ (پینل پچھا کے ذریعے مائل کی پناہ)



شکل 7۔ پچھا والو کا عمل  
بریک پینل ڈاک کرنے سے  
بریک لگنے پر  
بریک پینل ڈاک کرنے سے

ج۔ بریک ٹیڑھ ویل سنڈر کے ساتھ مائل کر کے دباؤ ڈالنے کا باعث بنتے ہیں۔  
ویل سنڈر ڈائنگ میں ایک کپ کے ساتھ ایک سنڈر ہوتا ہے۔ ایک پچھا پچھا ٹیک ڈاک  
پچھا والو پچھا (Perforated Spacers) کے اندر لگا ہوتا ہے جس کا مقصد مائل کرنے والے  
کپ کے کاروں کو سہارا دینا ہے تاکہ پینل اور بریک ٹیڑھ کے درمیان شکل اس موجود ہے۔ ایک ڈاک کے  
دباؤ کے ساتھ کو بند کر دیں۔ سیم (Stems) (Boots) ڈاک ٹیک (Anchor Plate) کے  
دباؤ منتقل کرنے کے کام آتے ہیں۔ پچھا والو (Bleeder Valve) سنڈر کے اندر لگا ہوتا ہے

سائیکل بھری پمپ (Pump) بھی سیکایا جاتا ہے۔



شکل 5- ڈیوڈنیکس ویل سنڈر

شکل 6- سپیکس ویل سنڈر

بریکوں میں استعمال ہونے والے واٹس کی کچھ مقدار موجود ہر ماٹن کی سطح میٹر کر کے اور پھر جانا چاہیے۔ شکل 110 ایسے سکر کو آدھے چکر تک گھومیں پھر ایک پیڈل کر کے دبا کر آہستہ آہستہ چھوڑیں۔ یہ عمل بار بار دہرائیں حتیٰ کہ بریکوں پر پڑی ہوئی تالی سے پیلے نکلے بند ہو جائیں۔ اب بریک پیڈل کو دبا کر دیکھیں کہ وہ بار بار دھنک رہی ہے۔ یہ عمل اپنی تمام ویل سنڈروں پر بھی دہرائیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ٹیبل میں واٹس کی کافی مقدار موجود ہر ڈیوڈنیکس کے ساتھ 2 سم ہے۔

7- چارجنگ اور ہوائی اخراج کے آلے

رشل 111 کا استعمال زیادہ مفید رہتا ہے۔ آلے

کے سنڈر میں 3 تا 4 لیٹر پانی بھری ہوتی ہے

اور باقی ٹال 100 گرام 2 ٹریٹن لی ٹریٹن سم

وادی کے حساب سے بھرا ہری ہوتی ہے۔

اس آلے کا ایک ٹال کے ذریعے بیٹری سے

چڑھایا جاتا ہے اور والا کو اس وقت تک

گھومے رکھتے ہیں حتیٰ کہ سائیکل کی ٹیبل


میں واٹس کی مناسب مقدار پمپ جاتی ہے۔

بریک پیڈل کو تقریباً 2 یا 3 سنٹی میٹر

دبا لیں اور اسی حالت میں دہرائیں۔


بریک کے نظام میں موجود ہر ایک میٹریل سے

تمام بیٹری والے سے خلاصہ کر لیں اور جیسے کہ فرامیں



شکل 111 چارجنگ اور ہوائی اخراج آلہ

جب گاڑی چیک کے اور کھڑی ہو کر مرکز گول پیٹ کا تانگہ نہیں کہٹوزوم کے ساتھ لگ جائیں۔ اس کے بعد تانہ ڈھیلا کریں کہ سپر سائٹ سے حرکت کر سکیں گے۔ پینڈر بریک کو ٹیک کرنے کے لیے یہ ٹیکائی تانہ لگا کر اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ وہ دو باتیں اندازوں کے بعد ہی بریک لگ جائے۔



شکل 115- ایک لاک سے ایڈجسٹ کریں

شکل 114- ڈیوڈنیکس بریکوں میں ہوائی ڈیوڈنیکس سنڈر

7- ویل سنڈر کے شارٹ سے ایڈجسٹ منٹ بہت آسان ہے۔ شکل 113 ایڈجسٹ منٹ کے ذریعے جو کہ ایک سو ران میں سے دہرائے تک پہنچ سکتا ہے۔ گھما کر پوسٹ (Post) کو حرکت دی جاتی ہے جس سے ٹو حرکت کر جاتا ہے۔ شارٹ گھاسے وقت میں کسٹ کا خیال رکھیں۔

جس سے آئینہ باہر اسٹنڈر کے اندر آ سکتی ہے۔

1- سپیکس ویل سنڈر شکل 8 میں دو پمپ لیمپ اور تانہ لکڑی کے گٹھے ہوتے ہیں۔ یہ لوڈ پمپس بریکوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے ڈیزائن میں ترتیب پذیر پوسٹ استعمال ہوتے ہیں جو حفاظتی ٹیکے کا کام بھی دیتے ہیں۔

دوسرے ویل سنڈر میں دو وقت آنکھوں کے پمپ گٹھے ہیں۔ پمپ پمپس سائے والے ٹوکے کو حرکت دیتا ہے جبکہ دوسرے ٹوکے کو بریک لیمپ کا عمل ہر طرف سے بریک۔

2- ڈیوڈنیکس ویل سنڈر شکل 9 ایک فونٹ کو عمل کرتا ہے اور اس میں فونٹ ایک پمپ استعمال ہوتا ہے۔ ڈیوڈنیکس کے دوسرے ٹوکے کے ایک لاک کا کام کرتی ہے۔ اس حالت میں ترتیب پذیر پوسٹ کے

3- بریکوں میں پمپ اور ٹیکے کا استعمال ہوتا ہے۔

سٹیبل کے پمپ استعمال ہوتے ہیں۔ جڑوں کے لیے 30 تا 50 سنٹی میٹر 1 فٹ 30 تا 45

سنٹی میٹر کے نالیوں پر نصب ہوتے ہیں۔ عموماً ہونگے والے جڑوں کے لیے پمپ کے سر سے کو

ہیڈرولک اور جڑوں کو دوسرے لگا دیا جاتا ہے۔ اور پھر پمپ سنڈر پمپ کی مدد سے چڑھا ہوا ہے۔ ایک ہرز

(100-150) لاکھ اور جڑوں کے لیے اسٹیل اور پمپ میں دوسری ٹائپوں کی طرح وادی کے لیے سٹیبل

والو لگا ہونا چاہیے۔ ان ہرز میں حرکت پمپ کی حرکت پمپ کی گڑ اور کارٹ کے عمل میں آتی چاہیے۔


4- بریک کے نظام سے ہر ایک اسکلن اطراف سے جھڑھوری ہے۔

انسانیات کے پمپس ہر ایک زیادہ وہ سکتی ہے۔ پیلے سے موجود ہوائی ٹیبل سے مقدار بھی بریک کے درست عمل

میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ ہر ایک موجود زیادہ وادی کا پمپ کا اسٹیل بنتی ہے۔

1- ہر ایک اخراج ویل سنڈر سے شروع کریں اور پمپس واٹس سے اس طرح سائیکل سے بھی


ہر ایک اخراج ہر ایک گھاسے گا۔ ٹیبل کو بیٹری والے کے اور چھوڑ جائیں اور اس کے گٹھے سے کو ایک پمپس میں لے جائیں جہاں



شکل 110 بریک کے نظام سے ہوائی اخراج

5- اسٹر کے گھاسے جانے پر بریک ٹیبل زیادہ ضروری ایڈجسٹ کریں۔

سول سائٹ اور بریک نظام میں ہر ایک خود ہی ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ زیادہ گھاسے پر اسٹر اور بریک ڈوم کے درمیان نااصل رہ جاتا ہے۔ اس وقت ایڈجسٹ منٹ ضروری ہر جاتی ہے ہر ٹوکے کو ڈوم کی طرف چار کر کی جاتی ہے۔



شکل 113- ویل سنڈر کے شارٹ سے ایڈجسٹ کریں

شکل 112- مرکز گول پیٹ سے ایڈجسٹ کریں

7- مرکز گول پیٹ منٹ میں بریک پمپس ہر ایک مرکز گول پیٹ لگی ہوتی ہے۔ عام حالات میں ایک ہر ایک ٹوکے کو مرکز گول پیٹ میں حرکت دینے کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ گٹھے کو پمپس کے لیے مرکز گول پیٹ کو پمپس کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ پمپس کو پمپس کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔



3- بیکل ڈیزل کے ذریعے ہلکے دو جہل گریٹر پمپ ہوتا ہے وہیں سنڈر ڈسک پر لگی ہوئی پٹ اس طریقے سے ڈیزل کی جاسکتی ہیں جس طرح ڈو ڈیکس بریکوں میں کی جاتی ہیں (شکل 14)


4- دوبارہ ایڈجسٹ منٹ ایک بیک سے کسی کی جاسکتی ہے (شکل 15) اس صورت میں پٹ (Pivot) کو حالت صحت میں ایڈجسٹ ہونے والے نوزوں کی 4 سے تین گنا کش استخوان کرتے ہیں۔ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ سرور بریکوں میں ایڈجسٹ منٹ اس طرح کی جاتی ہے تاہم اکثر ایک مشترکہ سکر پوسٹ میں پروسس کے لیے حالت جوڑیاں ہوتی ہیں استخوان ہوتا ہے اس طرح دونوں شرشارت کو گھمانے سے بیک وکسٹ ایڈجسٹ کیے جاسکتے ہیں۔

5- دوبارہ ایڈجسٹ منٹ کے لیے خود کار انتظام بھی ہوتے ہیں۔

6- ایک سے ایک مرحلوں ایڈجسٹ منٹ کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ ایک ریک (Rock) یعنی پٹ میں پٹروں (Bitress Threads) والے گول سنڈ (Stud) اور ایڈجسٹ کرنے والے پلنگر بک (Chuck) چرخ ہوتا ہے جس سے پٹروں کا نوزو اگر ایک پوسٹ (شر پٹی ہوتی ہے) کی چلی اور پٹروں کی چرخ کے چھری لاکھ سے بڑھ جائے تو بیک لگنے پر ایک خود کار عملی چلی میں چلا جاتا ہے۔ دوبارہ متواتر ایڈجسٹ ہونے والے نظام میں رگڑ کا عمل استعمال ہوتا ہے۔ ایک بیل کو شاک چھری


بریک کے نظام کی دونوں شاخیں علیحدہ علیحدہ کام کرتی ہیں۔ ایک شاخ اگلے پیروں پر اور دوسری اگلے پیروں پر عمل کرتی ہے۔ اس نظام میں دو اسٹریٹنڈ رول کی ضرورت پڑتی ہے۔ دونوں کو لگانا کہ ایک چھری سنڈر بنا تے ہیں جو میٹرم اسٹریٹنڈر لگاتا ہے۔ (شکل 16)

پہلا پٹروں پٹروں ڈاؤ کے ذریعے حرکت کرتے ہیں جو بیک کی پٹروں کو چلاتا ہے۔ دوسرا پٹروں آؤ ہوتا ہے جو پٹروں کے آؤ ڈاؤ کے تحت حرکت کرتا ہے تاکہ دوسری سٹریٹنڈر اسٹی واؤ کے تحت کام کرے اگر ایک سٹریٹنڈر ناکام ہوجائے تو بیک کی وجہ سے دوسرا حصہ بھی بیک لگانے کے کام آسکتا ہے۔ اگرچہ یہ صرف دو پیروں پر ہوگا۔ (اگلے باب دیکھیے)



شکل 16 دوسری بیک کا آؤ ڈاؤ نظام  
 5- اگلے پیروں کی سٹریٹنڈر ناکام ہو گئی ہے۔  
 6- پہلے پیروں کی بیک کی شاخ ناکام ہو گئی ہے۔  
 مرطدار (Stepped) اسٹریٹنڈر ماقول نظام میں درمیانی جہاز کی گڈڑوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

مرطدار اسٹریٹنڈر (شکل 17) اور استخوان پٹروں ہوتا ہے پہلے حصے میں ایک بڑے تغیر ڈیزل ہے جو پٹروں کو آؤ ڈاؤ چکاتا ہے۔ دوسرے حصے میں پٹروں کے تغیر ڈیزل پٹروں سے جو ای ڈاؤ ڈاؤ ہے بیک لگاتے وقت سب سے پہلے پٹروں 5 کے حرکت کرتے ہیں اور پہلے حصے سے آؤ ڈیزل پٹروں 6 کے سرخ 5 اور پٹروں 6 کے ذریعے دوسرے ڈاؤ ڈاؤ حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ بیک کی نالیوں اور اسٹریٹنڈر میں ای ڈاؤ ڈاؤ ہوجاتا ہے جس سے بیک شڈ ڈیزل کے ساتھ گنا شروع ہوجاتے ہیں۔ گولی نا۔ چیک والا 6 لای کام ہے کہ ایک حصوں ڈاؤ ڈاؤ حصے کے بائیں کو آگے نالیوں میں جانے سے روکتا ہے لیکن دائیں پہلائی ٹیک میں جانے کی اجازت دیتا ہے۔ جیسے جیسے ڈاؤ ڈاؤ حصے میں ڈاؤ ڈاؤ ہوتا ہے چیک والا کنٹرول پٹروں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کھلتا جاتا ہے حتیٰ کہ سنڈر کے پہلے حصے میں ڈاؤ صفر بارنگ گرتا ہے۔ اب بائیں پٹروں ڈاؤ ڈاؤ حصے کے پٹروں کے بارز کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ اس طرح مرطدار اسٹریٹنڈر ڈیزل پٹروں کے ذریعے بیک شڈ کے ساتھ جلدی سے منس کرتے گئے ہیں اور ڈاؤ ڈاؤ حصے کے چھوٹے پٹروں سے جہاز کی ڈاؤ ڈاؤ ہوجاتی ہے جس سے بیک شڈ پر ایک بڑی قوت عمل کرنے لگتی ہے۔




شکل 17 مرطدار اسٹریٹنڈر کی عمومی تراش  
 5- پٹروں  
 6- ایڈجسٹ ہون  
 7- چیک والا (Check Valve)  
 8- کنٹرول پٹروں

سوالات

- 7- چیک والا کی کام سرانجام دیتا ہے؟
- 8- چیکس (Stickers) اور ڈیکس (Stickers) میں سنڈر کے دوران پہچان کریں؟
- 9- بیک کے نظام سے ہوا کا عمل اخراج کیوں ضروری ہے؟
- 10- بیک پٹروں صحت اس وقت چھڑنا چاہیے جب میٹروں والو بند ہو کر ہوں؟
- 11- بیک شڈ کو دوبارہ وقت پر ایڈجسٹ کیوں ضروری ہے؟
- 12- چیکس اور ڈیکس میں سنڈر کے اس طرح دوبارہ ایڈجسٹ کیے جاسکتے ہیں؟

- 1- تھک مل مرطداروں میں یہ کیا نالی بریکوں کی کیوں استعمال کی جاتی ہیں؟
- 2- آؤ ڈاؤ بیک کا نظام کی صورتوں میں کونسا ہوتا ہے؟
- 3- آؤ ڈاؤ بیک کس اصول کے تحت کام کرتا ہے؟
- 4- پٹروں کی بیک کا استعمال کیا ہے؟
- 5- اسٹریٹنڈر کے تین راستوں (Ports) کا نام لکھیں اور بیک کا کام بھی بتائیں؟
- 6- رینگ کے ساتھ شیل کا ایک چھلا (Ring) کیوں استعمال کرتے ہیں؟

۱۰۔ ایک سے بریک چیمبر میں کی بریکوں کو حرکت دیتے ہیں (شکل ۱۰)



شکل ۱۰۔ ایک سے بریک چیمبر


میں کی چادر سے بے نیچے  
سنڈ کے اندر ایک سپرنگ  
کو کرک کے ذریعے میل بند ہوتا  
ہے۔ نیچے کی طرف دھکیل کر رکھتا  
ہے۔ بریک نکالنے پر وہی ہوتی ہر  
پیشن کے عرصت ایک فنکشن کرتی  
ہے جس سے ریل گاڑی کو روک دیا جاتا  
ہے اور ایک لیور کے ذریعے میل  
بریکوں کی کیم ٹائٹ گھوم جاتی ہے۔

ان کے سائز کی وجہ سے ان کو بریکوں کے باہر لگا دیا جاتا ہے۔ ہر پیسے کے لیے ایک بریک چیمبر میں لگایا جاتا ہے۔ (رٹالی)  
پیشن کی ہر حرکت مکمل سٹروک کا عرصت پورا کرتے ہیں۔ اس کے گھسنے کے ساتھ ساتھ  
سٹروک کی لمبائی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مکمل سٹروک کے چوتھے حصے کے بعد بریکوں کو دوبارہ  
ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔ ہر بریک کے گھروسے کیے گئے (Serrated) سٹروکوں سے کیا جاتا ہے۔  
س۔ ٹرک ٹریکس براہ راست پینڈل بریک والے ڈریسے روکے جاتے ہیں۔  
بریک چیمبر میں داخل ہونے والی ہوا کے دباؤ کی مقدار کو پائوں سے لگائی گئی قوت کے ذریعے کنٹرول  
کرتے ہیں۔ اس میں پینڈل بریک والے کے لیے پینڈل پر 300 N کی قوت دیا جاتا ہے جو کہ پائوں سے لگائی گئی  
کے ٹرکوں میں بریک والے کے لیے یہ 500 N چاہیے تھی۔ دونوں روٹھل تم (Retaining Type) کے  
والوں میں یعنی یہ ڈرائیو کو بریک کی قوت کی مقدار کا احساس جمالی دباؤ سے کرتے ہیں۔

جب پینڈل اوپر بریکوں کے ٹرکوں (۶ پائوں طرف) والے ہڈی والے سٹروک کے ساتھ ٹیٹا ہوتا ہے جس سے ہوا کو  
بند ہوتا ہے۔ بریک چیمبر کا تعلق والوں میں پینڈل کے اندر ہوتے ہیں اور اسے سٹروک (Strainer)  
جو کہ والوں کو سٹنگ کے اوپر کے حصے میں لگے ہوتے ہیں کے ذریعے بیرونی ہوا سے ہوتا ہے۔  
بریک لگانے پر شکل ۱۰-۶ میں طرف پینڈل کی شکل کو دیکھا جائے جو پینڈل کو دھکیلنے والی قوت  
پر قابض آجاتا ہے۔ جوں والوں میں ہڈی کے اوپر اگر سٹروک ہے۔ ہر بریک چیمبر کا بیرونی ہوا سے رابطہ  
مستقل ہوتا ہے۔ جب والوں میں سٹروک سے اوپر آجاتا ہے۔ وہی بریک ہوا سے ہڈی والے Intake  
Value کے ذریعے میل سے بریک چیمبر کی طرف ہٹتی ہے جس کا مقصد پینڈل کو دبانے والی قوت  
پر ہے جس کی مقدار کا اندازہ پینڈل کے اوپر لگے ہونے سے بریک کے جمالی دباؤ سے کیا جاسکتا ہے۔ ہنگامی بریک  
پینڈل پر لپٹنے والا ہوا کی صورت میں اسکی والوں کو رکھ لیا جاتا ہے۔ پینڈل کا پر دباؤ بریک چیمبر میں  
انتقل ہوتا ہے۔ جڑی بریک کے تمام عمل ایک اوپر کو جانے والی قوت کے ذریعے پینڈل کو اپنی حرکت  
دیا شروع کرتے ہیں حتیٰ کہ ڈسٹنگ کے اندر والوں میں سٹروک کے اوپر دوبارہ بیٹھ جاتا ہے۔

ط۔ ٹرکوں کو بالواسطہ اور بروقت روکنا چاہیے۔

بالواسطہ بریکوں میں ٹرکوں کی بریک اس طرح کام کرتی ہے کہ ٹرک اور ٹرک ٹریکس کی رابطہ لائن میں ٹرکوں  
کی کنٹرول لائن سے ہوا خارج کر دی جاتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ 51 V ZD (مطابق مناسبتاً)  
کے مطابق ٹرکوں کے عیسو ہونے پر بریک کو خود بخود عمل میں آجانا چاہیے۔



شکل ۱۰۔ ہرمانی دباؤ سے کنٹرول ہونے والے ٹرکوں کے بریک والوں کو روکی جائیں۔


برداشت سے مراد ہے کہ ٹرکوں کو ٹرک ٹریکس سے ذرا نیچے ایک گنا شروع ہوجانے میں سے ٹرک ٹریکس  
پر چلنے سے دباؤ نہیں پڑتا اور دونوں کے درمیان کا عیسو بھی برقرار رہتا ہے۔

۱۔ دونوں متصادف کر پورا کرنے کے لیے ٹرک ٹریکس کے ساتھ ٹرکوں کی بریک والوں کی ضرورت پڑتی ہے  
جو کہ وہی ہوا سے پینڈل بریک والوں کو ایک لائن جو ٹرک ٹریکس کے نیچے بریک چیمبر کو جاتی ہے سے کنٹرول  
ہوتا ہے تاکہ دونوں میں وہی ہونے ہوا ایک ساتھ کام کرے۔


ہرمانی دباؤ سے کنٹرول ہونے والے ٹرکوں کی بریک والوں کی ڈسٹنگ ڈیا فرام (Diaphragms)  
کے ذریعے میں مقبول میں تقسیم ہوتا ہے۔ شکل ۱۰-۶ میں 1 والوں اور ڈسٹنگ کے درمیان تھا کے ذریعے  
ٹرکوں کنٹرول لائن سے لگتا ہے۔ چیمبر 11 کا ٹریکس کی نیچے کے ہادی راستے اور چیمبر 11 کا ٹریکس کے نیچے  
آئیل کے بریک چیمبر سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ مزید پارکنگ بریک کا رابطہ ٹرکوں کے بریک والوں سے  
میں ہوتا ہے۔ پارکنگ بریک لیور کی حرکت کو والوں میں کی لمبائی کے رخ حرکت میں تبدیلی کی جاتی ہے۔  
تاکہ کنٹرول لائن میں دباؤ ختم ہوجائے اور ٹرکوں کو بریک پوری طرح لگ سکے۔

جب پینڈل اوپر ہوتا ہے ٹرکوں کی ہوا کی پھلان لائن اور ٹرکوں کی کنٹرول لائن متعلق ہوجاتی ہے اور چیمبر  
لائن میں موجود ہوا والوں کے ذریعے باہر نکل جاسکتی ہے۔ ڈیا فرام کا سائز Dimension 11 تا  
دیکھا جاتا ہے جس سے چیمبر 11 میں 3، 4، 5، 6 کا دباؤ کنٹرول لائن کے دباؤ میں تقریباً 10% باریکی کی کا  
باعث ہوتے ہیں جو وقت بظاہر دباؤ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ٹرک ٹریکس میں 3، 4، 5 کا دباؤ بریک  
شور کو ڈیم کے ساتھ میں کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔

چیمبر 11 کے اندر دباؤ 4 بار تک پہنچنے کے بعد چیمبر 1 کا دباؤ کم ہوجاتا ہے جس سے ٹرکوں کی  
کنٹرول لائن میں دباؤ صفر ہوجاتا ہے جس کے نتیجے میں ٹرک کے لیے ہنگامی بریک کا عمل حاصل ہوتا ہے۔



شکل ۱۰۔ پینڈل بریک والوں کو روکی جائیں



شکل ۱۰۔ پینڈل بریک والوں کا عمل

پینڈل بریک والے کی ڈسٹنگ کو ڈریسے پینڈل ہوتا ہے۔ والوں کو سٹنگ کے ذریعے پینڈل کو روکیا جاتا ہے۔  
والوں کے دوران ہی راستے میں 11 میں لگائی کے لیے اور یہ بریک چیمبر کے لیے پینڈل کی حرکت پینڈل بریک  
سے پینڈل بریک (Compensating Spring) کے ذریعے پینڈل کو روکیا جاتا ہے تاکہ عمل ہوتی ہے۔




جب پینٹل اور بروہی ہوائی پمپ سے ڈالنے کی جگہ میں جا سکتی ہے۔

بریک ٹھکانے پر کنٹرول ڈالنے سے سوراخ بند ہوتی ہے جب دباؤ 1.3 تا 1.0 بار تک گر جاتا ہے تو ڈالنے کے کنٹرول والو کا نظام مل جاتا ہے جس سے ٹینگی اور بریکوں کے درمیان راستہ کھل جاتا ہے۔ ڈالنے کی بریک ڈالنے میں دباؤ تقریباً اسی طرح سے بڑھتا ہے جس طرح سے کنٹرول ڈالنے کا پریشر کم ہوتا ہے۔ جگہ کی بریک کی صورت میں کنٹرول ڈالنے کا دباؤ جب صفر ہو جاتا ہے، بریک پمپ کے امداد والی آہنی استھالی مدد تک بند جاتا ہے۔

3 - کنٹرول والو اور بریک پمپ کے درمیان ایک والو ہوتا ہے جو بریک کی قوت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اکثر اوقات یہ کنٹرول والو کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس طرح سے بریک کی قوت دوبارہ ایڈجسٹ کی جا سکتی ہے چونکہ ڈالنے کے مدد یا خالی ہونے کی صورت میں، اس کے وزن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بریک کی قوت کو کنٹرول کرنے کے مطابق فرق ایڈجسٹ ہونا چاہیے۔ کوئیک ڈیاگرام پینٹل کے ذریعے اس قوت پر ڈالنا نہیں ہو سکتا۔ ڈالنے جس کی حیثیت ایک کنٹرول پوسٹ کی ہے ایک پیچریا ڈیاگرام پوسٹل ہوتا ہے جس پر ایک پریشرنگ کے ذریعے دباؤ کم و بیش ہو سکتا ہے۔ یہ کام ایک بہت بڑے پوسٹ سے ہوتا ہے جس کو چند جڑی حالتوں میں ایڈجسٹ کی جا سکتا ہے۔ "خالی" لدا ہوا۔ عیسوہ یا خالی۔ ٹیم لدا ہوا۔ پوز لدا ہوا۔ عیسوہ۔

عیسوہ کی حالت میں بروہی کو اس وقت سیٹ کرتے ہیں جب ڈالنے کی قوت سے الگ کر دی گئی ہو اس حالت میں ڈالنے کو سمٹ بریکوں کی ہوتی ہیں۔ اب ڈالنے کو حرکت دینے کے لیے گورڈ کی مدد سے بریک پمپ سے ہوا کو خارج کرنا پڑتا ہے۔


4 - بریک کی قوت کو محدود کرنے والا ڈالنے کی طرح کام کرتا ہے۔ اس والا پریشرنگ 2.5 تا 3.5 بار کے دباؤ پر ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے جس سے پمپوں کی بریک کی قوت محدود ہوتی ہے تاکہ اب لگے پمپوں کی بریکیں نیا دہشت ہر جائیں۔



ٹینگی (Ermeto) پر ہوائی پمپ


ڈیپریچر ہوائی دباؤ کی لائن متعلق کرنے کے لیے شٹ آف والو (Shut Off Valve) کی ضرورت پڑتی ہے جسے کنٹرول ڈالنے میں ہرڈ پینٹنگ سے کچھ پہلے لگانا پڑتا ہے۔ بریک ڈالنے کے لیے 1.5 x 15 میٹر اور 1.5 x 18 میٹر کی اینڈ لیسز (Solder Less) اینڈ لیسز کی لیاں استعمال ہوتی ہیں جن کو آئس میں لانا چاہیے جو ڈالنے (Hamp) پر ہیں اور دوسرے سائل کرنے والے مرکبات استعمال نہیں کرنے چاہئیں۔

مزید خصوصیات یہ کہ اس میں بریکیں بھاری دباؤ 6.2 سے 7.35 بار تک کام کرتی ہیں لیکن حسب پینٹل سے ڈالنے جانا چاہئے تو بریک ڈالنے میں دباؤ ختم ہو جاتا ہے صرف بریک ٹھکانے کے دوران اس میں دباؤ پیدا ہوتا ہے جس سے ڈالنے کو بڑھتے ہوئے دباؤ کے تحت بریک لگتی ہے۔ ایک لائن والے بریک کے نظام میں ٹینگی ہونے والے دباؤ کے تحت اس لیے ڈالنے کو ایسے کنٹرول والو کی ضرورت پڑتی ہے جو دباؤ کے بڑھنے پر کام کرنا ہو۔ اس طرح کی بریکیں مستقل فریم میں خاصا اہمیت حاصل کر جائیں گی اور مکمل پور میں اسے اور جڑی میں ڈالنے کی بریکوں کے لیے ایسی بریکیں استعمال ہوتی ہیں



11 - ہوائی آف (Air-Over Hydraulic) بریک کا نظام  
 3 - آئس ڈریک ٹیڈا کے لیے ٹینگی  
 6 - ہوائی دباؤ کا بریک پیچریا  
 13 - ڈیپریچر بریک والو  
 14 - ہوائی پریشرنگ  
 15 - ڈالنے کا بریک والو

بروزی بریک کے عمل میں ڈالنے کے بریک پمپ میں ہوائی دباؤ مل جاتا ہے اور پمپ 11 میں مل گیا دباؤ ہر نئے پرک پر پمپ 11 اور پمپ 1 سے حاصل ہونے والی قوت پمپ 11 کی قوت کے برابر ہوتی ہے اس لیے پمپ 1 کا دباؤ ایک متحرک مدد تک کم ہو سکتا ہے۔  
 2 - ڈالنے کا کنٹرول والو ڈالنے میں لگا ہوا ہے جس میں 5 اور ڈالنے کی قوت کے بریک پمپ بریک ہوا کی پینٹل کو کنٹرول کرتا ہے۔



5 - ڈالنے میں ہوائی بریک کا نظام

6 - ہرڈ پینٹنگ ڈالنے 5 اور ڈالنے کی بریک لائن کو کھاتی ہے۔ یہ پینٹنگ بہت بڑھتی ہوتی ہے جس میں والا ڈیپریچر کے ساتھ اور پمپوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے جب ڈالنے کو ڈیپریچر سے بڑھا جاتا ہے تو شٹ آف لگا کر کھاتا ہے اور اس کے ساتھ بریک کے دباؤ کو جس سے ڈیپریچر کا دباؤ ہم ہوتا ہے۔



9 - ہرڈ پینٹنگ

7 - ہوائی بریکوں کو بھی دہشتوں والے ڈیپریچر میں لگایا جاتا ہے۔ اس ڈیپریچر میں ڈالنے کے ڈالنے سے ڈالنے تک دہشت نہیں جاتی یہ فیڈ بیک لائن سے بریک پینٹنگ ہرڈ پینٹنگ ڈیپریچر کی لائن کو ڈالنے کی کسی ایک شکل سے ملاتی ہے۔ بریک ڈالنے کی پینٹنگ ہرڈ پینٹنگ کے بریک ڈالنے سے ڈالنے کے کنٹرول والو تک جاتی ہے۔ عیسوہ لگائی گئی فیڈ بیک لائن کے ذریعے بریک ٹھکانے کے دوران بھی ڈالنے کو ہوائی سیٹل برقرار رکھتا ہے۔ جب ایک لائن والے بریک کے نظام میں ہر وقت اسی وقت پہلا ہوتی ہے جب بریک پینٹنگ لائن کی جارہی ہو۔ اس طرح دوسری لائن والا ڈیپریچر ہر وقت کام کرتا ہے۔  
 8 - ہوائی ڈاؤن (Air-Over Hydraulic) بریک کے نظام سے تیز اور مکمل متوازن بریک کا عمل حاصل ہوتا ہے۔


پمپوں کی بریکیں ہوائی طور پر کام کرتی ہیں۔ یعنی ہائڈرو اسٹریٹنگ اور مکمل سلسلہ کے ذریعے ڈالنے 11 بریک کی جدید قوت لینے کے لیے دلی ہوتی ہوا بطور اضافی قوت استعمال کی جاتی ہے۔ ہوا بریک پمپ کے بڑھے پینٹل پر عمل کرتے ہیں جس کا نقص آسانی نظام کے سلسلہ کے پینٹل کے ساتھ ہوتا ہے۔ دونوں سلسلہ ایک پوسٹ کی شکل میں لگائے جاتے ہیں۔ ہوا کی پینٹل اور کنٹرول ہوائی بریک نظام کی طرح کام کرتا ہے۔ ڈالنے کی بریک ٹھکانے کے لیے ایک عیسوہ ہوائی ڈاؤن سلسلہ کی ضرورت پڑتی ہے۔  
 ہوا کی ڈیپریچر ڈالنے کے لیے ہوائی ڈالنے ہوائی بریکوں کے ساتھ لگا کر استعمال کرتے ہیں۔ اس میں دلی ہوائی ہوا ڈالنے سے لگائی گئی قوت کی صورت میں ہوائی ڈالنے 12 اور 11 میں ہوائی بریکوں میں ایک ہوائی بریک پیچریا اور دلی ہوائی ہوا کے لیے ایک کنٹرول والو ہوتا ہے۔ ہوائی بریک پیچریا کے ٹینگی ڈاؤن کے ایک دو شاخہ سے (Yoke) میرا ڈاؤن پیرنگ (Phot) ہوتا ہے جو پینٹل ڈاؤن کنٹرول والو کو کھاتا ہے۔ پینٹل ڈاؤن ہوائی ڈالنے کے سلسلہ سلسلہ کے پینٹل پر کام کرتا ہے۔

استعمال کریں اس صورت میں جی ہونے والے پانی کو خارج نہ کریں اس مقصد کے لیے نیچے لگا دیوار کے درمیان ایک انچ میٹر ایک انچ استعمال کرتے ہیں۔ (محل 1)

2- چیک کریں کہ بریک کا نظام کبھی سے لیک (Leak) نہ ہو۔ جب تک کہ پانی 2.5 بار کے دباؤ پر 10 منٹ کے اندر ہاؤس میں 0.1 بار سے زیادہ نہیں بڑھتا ہے۔ اس اور پانی کے ٹیبل کے ساتھ ایک ٹیبل کی ضرورت ہے۔  
3- اگر بریک 2 گھنٹہ جاری ہو تو گھنٹہ گھنٹہ اس کو آواز کے ساتھ ہر 1 سے 5 منٹ کے بعد متوقف کر دینا چاہیے۔ کٹ ان (Cut-In) اور کٹ آؤٹ (Cut-Out) کے درمیان فرق 0.8 بار سے زیادہ نہیں 0.2 بار سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ کٹ ان پر لیسٹر 4.8 بار ہوتا ہے۔

4- ٹرک ٹریجر کے بریک والو پر بریک کی بڑی حد تک توجیہ وارنٹ (Sensitive Graduation) ہونے چاہئیں۔ ہنگامی بریک کی صورت میں ڈنڈن پریشنگ کی دونوں سربراہیں ایک دوسرے پر آجاتی ہیں۔ اس میں سیاہ سونی ٹینک کا دباؤ 2.5 سے 2.0 بار کی حد ہونی چاہیے۔ چیک کرنے کے لیے ٹینک سے بھی کم وقت میں حاصل ہونا چاہیے۔  
5- اگر بریک ٹریجریشن کی مشروک کل مشروک کا 1/2 چھوٹے بریک کو دباؤ ایڈجسٹ کریں۔  
6- ٹرک کی بریک کو بروخت طلبہ حرکت دینے کے لیے ٹریجر کے بریک ٹریجر کے دباؤ میں 1 بار کے اضافے پر کنٹرول لائن کے دباؤ میں 2 سے 2.5 بار کی کمی ضرور ہونی چاہیے۔ چیک کرنے کے لیے ٹینک میں ٹریجرنگ لگائیں اور اس کی قیمت کا ڈونڈن پریشنگ کی قیمت درمیان سونی سے موازنہ کریں۔ جیک بریک بیڈل کا آہستہ آہستہ تقریباً 3 سیکنڈ، چھٹے ٹیمک دباؤ یا جاری ہو۔

اگر براہ راست دیکھ کر دیکھ کر اس صورت میں بریک لگانے کے لیے پیشہ ایک مشین اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹرک کی بریکیں برقی سے کام لیتی ہیں۔ اس میں ایک بریک ڈنڈن کنٹرول والا اور ٹرک کے ہر ٹریجر کے بریک کنٹرول ہونے والے بریک والو کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔




شکل 1-2 ایک جیمروٹا پورٹ

ل۔ ہر ٹریجر بریک کے نظام کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا چاہیے۔

1- ٹینکوں میں جی ہونے والے پانی کو خارج کریں۔ اس سے ڈاؤن سٹروک میں دونا ڈاؤن سٹروک میں مانے ہوئے معمول

**ب۔ وکیوم ٹائپ (Vacuum-Type) پاور بریکیں**



شکل 13 - بریک ایجنٹ 50 - ایک ٹائٹا ہوا منسلک۔  
a - ہوا منسلک سے آنے والی لائن کا برآمدی راستہ۔  
b - وکیوم منسلک کی طرف لائن کا برآمدی راستہ۔  
c - وکیوم لائن کا جیمروٹا چیک والو۔

1- آؤٹ سٹریک ایجنٹ والی گاڑیوں کے وکیوم سینیٹرل کے اندر وکیوم (یعنی باقی 0.5-0.8 بار ہوتا ہے۔

یہ صورت حال اس وقت ہوتی ہے جب بریک بیڈل پر دباؤ باطل نہ ہو یا خاص کر جب بیڈل سے دباؤ کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ اگر وکیوم ایجنٹ میں ایک طرف عمل کرے تو دوسری طرف عام نشانی دباؤ ہوتا ہے۔ وکیوم بریک کے عمل میں ایک مساوی قوت کی حیثیت سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح آؤٹ سٹریک میں ماسٹر سٹنڈر پر عمل کرنے کے لیے پاؤں کے دباؤ کے ساتھ دباؤ کے فرق کو ایک اضافی قوت کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے آلات اسی اصول کے تحت کام کرتے ہیں۔

ب۔ مسافر گاڑیوں میں بریک ایجنٹ 50 - استعمال کیا جاسکتا ہے۔ (شکل 13)

یہ بریک لائن میں ماسٹر سٹنڈر اور ویل سٹنڈر کے درمیان لگانا جاتی ہے اور وکیوم پاور سٹنڈر (1) سٹنڈر (2) (Slave) سٹنڈر والا (3) اور کنٹرول لائن (4) چمچل ہوتی ہے۔ ماسٹر سٹنڈر اور ویل پاور سٹنڈر کے پینٹنگ کے نیچے ایک ایک لائن میں ایک پینٹنگ ڈاؤن کے ذریعے گھے ہوتے ہیں۔ عام ماسٹر سٹنڈر کے اندر لائن کا دباؤ ڈاؤن ہونے کے بعد پینٹنگ دباؤ ڈالنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ لائن کا دباؤ سٹنڈر کے اندر وکیوم پاور سٹنڈر کے پینٹنگ پر دباؤ کے فرق سے مزید بڑھتا ہے۔ لائن کا دباؤ ماسٹر سٹنڈر اور ویل سٹنڈر کے ہاؤس پر منتقل ہوتا ہے۔ اس طرح بریک بیڈل پر لگائی جانے والی قوت کو تقریباً 50% تک کم کیا جاسکتا ہے۔

**ج۔ تیسری بریکیں**

زیادہ تر ہونے تک لگاؤ بریک لگانے کے لیے دستی ڈھلوانی پر انعام بریکوں کے ساتھ تیسری بریک سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ خاص کر جب ٹرک اور ٹریجر ٹریڈنگ گاڑیوں کا وزن 9 ٹن اور 15 ٹن گاڑیوں کا وزن 5.5 ٹن سے زیادہ ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

1- ٹرک ٹریجر کے لیے اکثر ایجنٹ بریکیں استعمال ہوتی ہیں۔

ب۔ ٹرائیوں میں بریک کے لیے مخصوص نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ٹرک ٹریجر سے بریک کے ذریعے مسلہ جوڑا جاسکتا ہے۔ اس حرکت کے لیے ایک سکیل کی ضرورت ہوتی ہے جس میں سات ٹادی (Leads) ہوں جن میں سے ایک کا تعلق برقی، ہوا قوتی (Electropneumatic) بیڈل سے ہوتا ہے جو دباؤ کم کرنے والے والو پر عمل کرتا ہے۔ 1-1 ہاؤسنگ کم ہونے والے دباؤ اور طرف والو پر عمل کرتا ہے جس سے ٹرک کی مخالفت کم ہوتی ہے اور دہلی ہوئی ہوا لائی کے بریک بھیڑ بھیڑ جاتی ہے۔

ج۔ مختلف بڑے بریک جیمیرڈ کو دباؤ محدود کرنے والے آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بریک بہت زیادہ دباؤ کو جو لگانا ہر بریک کے عمل کی حد سے باہر ہونگے کہیں پر بڑے بریک پیمبر کے اندر کم کرتے ہیں، تاکہ ہر سکیل پر اس کی مکمل صلاحیت کے مطابق دباؤ پڑے۔ اس سے بریک کی مخالفت فریق وجود میں آتی ہیں۔ جب تمام بریکوں پر بریک جیمبر ایک ساتھ کے ہوں تو پچھلے سکیل میں ایک دباؤ کم کرنے والا لگا ہوتا ہے جو ایک دباؤ کے تحت ہوا کو دباؤ متعلق کر دیتا ہے۔

یاں جہاں تعلق سٹرائی والو اور ڈی والو سے ہے جو اگر اسٹاپ پائپ کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر اسٹاپ سٹروک ہی کی سٹرائی سٹروک میں تبدیل ہو جاتی ہے اور دفعتاً چھوٹے ایجنٹ کے بریک کے عمل میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب والا بند ہو جاتا ہے ایک پیمبر کی طرح کام کرتا ہے اور 2 آڈا دباؤ پیدا کرتا ہے۔ بند کرنے کے لیے ایک کڑی (Lock) کام کرتا ہے جو اس کے ساتھ ہی بند میں کی پہلانی بھی روک دیتی ہے۔ مزید بریکوں اور ایجنٹ کی بریکوں کو ایجنٹ میں شلک ہونا چاہیے۔ اس قسم کا نظام میکالہ برقی یا ہوائی دباؤ کے ذریعے کام کرتا ہے۔

سوالات

- 1- مزائل گرہیک لگانے کے لیے کون سی خصوصیات (Installation) دیکھی جاتی ہیں؟
- 2- ہوائی ہائیڈرائک (Air-Over-Hydraulic) بریکوں کے فوائد بیان کریں!
- 3- ٹرال کے ساتھ گورڈز کیوں لگانے جاتے ہیں؟
- 4- ہڈا ٹکے نظام میں لیک (Leak) چیک کرنے کا طریقہ لکھیں؟
- 5- بروڈت سے کیا مراد ہے اور اسے کس طرح چیک کرتے ہیں؟
- 6- جاری گاڑیوں میں ٹیئری بریک کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟
- 7- مزائل گرہیک کیوں بریکیں کیوں استوں کی جاتی ہیں؟
- 8- ہڈا ٹکے کے لیے کیا کام ہے؟
- 9- ہیل اور دوسری میٹھی کے درمیان ہائی پاس والر (By-Pass Valve) کیوں لگاتے ہیں؟
- 10- ٹرک ڈریکٹر کو کیسے اور کس سے بریک لگائی جاتی ہے؟
- 11- ٹرال میں ہڈا اسٹریٹ بریک سے کیا مراد ہے؟

## موٹر سائیکل کی چیزیں

### وہ نسیم

ایف 12

1- موٹر سائیکل کے فریم میں سوارانے والے اجزاء (Components) پیش کیے جاتے ہیں۔  
 لیکن ہر فریم کے ہر حصے میں نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان میں ٹیڑھے ہونے سے پٹے کی خاص صلاحیت ضرور ہونی چاہیے۔ اینڈھن کی شکل اور ان کے درمیان میں لگانے جاتے ہیں سٹریٹنگ بیڈنگ سے پر لگتا ہے جو اگلے ٹوک (Fork) کو ڈاؤن سوارا ہے (Suspended) پچھلے ڈریکٹر کے ویل چیک سے پر لگتا ہے۔  
 1- ٹال وار فریم (Tubular Frame) سٹیل کی ٹیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو آپس میں ڈانگ (Brazing) اور تھام کے لیے دو حلقہ فریم (Double-Loop Frame) بنائے جاتے ہیں۔




شکل 1- جاری موٹر سائیکل کے لیے دو حلقہ فریم  
 شکل 2- موٹر سائیکل کے لیے ڈبل لوپ ٹیبل فریم  
 شکل 3- سٹریٹ فریم اور ہڈا ٹکے کے ساتھ ڈریکٹر

2- ڈبل لوپ ٹیبل فریم (Pressed Steel) والے فریموں میں مختلف حصے شیت میٹل کو ڈاکر نائے جاتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں لہانی کے ڈریکٹر اور ڈریکٹر کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے جس سے مختلف شکلوں کے چیل ٹائپ (Channel-Type) حصے بن جاتے ہیں۔ شکل 2 میں موٹر سائیکل کا ڈریکٹر دکھایا گیا ہے۔ ڈریکٹر حصے کو اینڈھن کی شکل کی شکل میں بنا سکتے ہیں۔

ب- اگلا چٹا (Front Fork)  
 1- اگلا چٹا اگلے پیسے اور سٹریٹنگ کے نظام کو سپینڈ (Suspend) کرنے کے کام آتا ہے

1- سٹریٹنگ بیڈنگ کے اندر لگا ہوتا ہے (شکل 1) اس میں قوت شٹ ہل ٹریگٹ استعمال ہوتے ہیں، اگر بالائی سٹریٹنگ شافٹ میں ٹیبل نظر آئے تو اسے مناسب وقت پر شٹ اور ڈاک ٹک کے مدد سے دوبارہ ایڈجسٹ کر لیا جائے کہ ٹیبل ٹیبل کی دو سے قوت شٹ نظر آئے کہ سٹریٹنگ بیڈنگ کے ساتھ سٹریٹنگ ڈریکٹر لگا ہوتا ہے یہ فریم ڈریکٹر پر مشتمل ہو سکتا ہے جسے ایک ٹیبل کو ٹکھا کر لگا سکتا ہے تاکہ سٹریٹنگ کی حرکت ختم ہو جائے۔  
 2- ڈریکٹر سٹریٹنگ ڈریکٹر میں ہوتا ہے (شکل 2) سٹریٹنگ ڈریکٹر زیادہ رفتار اور سائیکل کا استعمال کرنے کی صورت میں بہت مستعد رہتے ہیں۔  
 سٹریٹنگ شافٹ ٹرک کی سطح کے ساتھ زاویہ  $\alpha$  بناتا ہے (شکل 3) جو تقریباً 60° تا 65° ہوتا ہے شافٹ کے وسطی حصے کو گھمائی جاتے تو زمین کو نقطہ 'a' پر قلع کر تا ہے۔ پیسے اور زمین کی سطح پر لگنے کا ڈریکٹر کی موٹو شٹ کا سٹر 'n' کو لگا ہوا ہے اور تقریباً 60° تا 100° م سٹریٹنگ کے لیے ایڈجسٹ کا سٹر کا سٹریٹنگ کے عمل اور سٹر کے دوران توازن پر بہت اثر پڑتا ہے۔



شکل 4- سٹریٹنگ بیڈنگ سٹریٹنگ ڈریکٹر (a)  
 شکل 5- سٹریٹنگ کا ڈاؤن ہڈا اور شٹ کا سٹر 'n'  
 ب- پیسے کی سپینڈنگ کے لیے انیسٹیبل ٹیبل کو باڈر ڈاکر ڈیم سپینڈنگ چھنے کی شکل میں ڈریکٹر میں لگاتے ہیں۔  
 1- ٹیبل کو پٹے (شکل 6) اور ڈاؤن وارڈ اطرافی حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن کو آپس میں جوڑا ہوتا ہے۔ سٹریٹنگ بیڈنگ سپینڈنگ کے ہوتے ہیں۔ ڈاؤن وارڈ اطرافی حصوں کے اندر میں ہوتے ہیں جن کے اندر ٹیبل کو لگایا گیا ہے۔  
 ڈریکٹر میں جو عمل ٹیبل کے ساتھ ہوتا ہے اس میں اور ڈاکٹر سپینڈنگ ڈریکٹر میں فریم وارڈ سٹر پر سٹریٹنگ ہوتے ہیں۔ ڈاؤن وارڈ اطرافی حصوں کے اندر ہر حصے حرکت کرتی ہیں۔ ڈاکٹر سپینڈنگ کی مناسب لہانی سے ہڈا ٹکے میں ڈیم

سپینڈنگ میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ بہت سے سٹریٹنگ لگنے لگنے یا سٹریٹنگ کی آواز کے درمیانی فاصلے (Pitch) کو تبدیل کرنے سے سٹریٹنگ سپینڈنگ کی اختیار ڈریکٹر شافٹ حاصل ہو سکتی ہے۔ ڈاؤن وارڈ ڈریکٹر میں لگ کر لگاتے ہیں۔ ڈاؤن وارڈ اطرافی حصے وہی گن مقدار کے مطابق ہیں۔ ڈاکٹر سپینڈنگ کے لیے ایڈجسٹ کا سٹر سے جڑے ہوتے ہیں جو ٹیبلوں کو لگ کر ڈریکٹر اور اس کے ساتھ ہی چھاننے کے کام آتا ہے۔

بجے ڈاکر آرم (Pivot) پر لگے ہوتے ہیں اور ڈاکر سے سپرسلنڈر کے ذریعے  
 سانسے ہوتے ہیں۔ سپرسلنڈر ٹیلیسکوپ کی طرح عمل کرتے ہیں۔  
 ڈاکر آرم فورک ایک خاص مقدار (Stable Deflections) تک حرکت کر سکتا ہے جس کا انحصار  
 آرم کی لمبائی پر ہوتا ہے اور ٹیلیسکوپک فورک سے بھی زیادہ سے زیادہ وزن (Unsprung Weight) کو  
 اٹھانے میں لگتا ہے۔ ڈاکر آرم کو ہوائی طریقے سے لگا کر ہڈی سے

2۔ ڈاکر آرم سپینش ڈاک میں چھوٹے یا بے ڈاکر آرم بھی استعمال ہوتے ہیں۔ چھوٹے ڈاکر آرم (شکل ۱۶) میں ڈاکر آرم  
 کا ایک جواڑا عملیگیں اور ڈاکر کے پچھلے سرے کو جڑاتا ہے۔ شکل ۱۶ پر لگے ڈاکر آرم میں آرم نے اس طرح  
 لگاتے ہیں کہ یہ پچھلے سرے پر پوائنٹ (Pivot) ہوتے ہیں اور سپرنگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔  
 کے مطابق عملیگیں کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ ساتھ ڈاکر آرموں میں فریکشن ڈیویڈر جو آرم کے اوپر لگے ہوتے ہیں،  
 چھوٹی ڈاکر آرم کرتے ہیں۔ دوسری صورت میں عام طور پر ناقابل فریکشن استعمال ہوتے ہیں۔ ڈاکر آرم کے سرے  
 پر لگے ہوتے ہیں۔ شکل ۱۶ جیسے اس صورت میں پچھلے سرے میں لگنا زیادہ آسان ہے۔



شکل ۱۵۔ ہوائی فرٹ میں ڈاکر آرم میں سپرسلنڈر اور ناقابل فریکشن ڈیویڈر استعمال کیے گئے ہیں۔

شکل ۱۶۔ لگے پچھلے سرے کا چھوٹا ڈاکر آرم۔ ڈاکر آرم کے پچھلے سرے پر لگنا زیادہ آسان ہے۔



شکل ۱۷۔ ٹیلیسکوپک فورک میں ڈاکر آرم پر لگنا اور ناقابل فریکشن استعمال کیا گیا ہے۔

ج۔ پچھلے سرے کی سپینش

ورسلنڈر سپینش ٹیلیسکوپ کی طرح عمل کرتی ہے۔

پچھلے سرے کی سپینش سے چھوٹا ہوائی فریکشن (Chain Drive)؛ ٹیلیسکوپک سپینش کا استعمال فریکشنز میں ہوتا ہے۔  
 کیونکہ یہ عمومی حالت میں سیدھا اور پچھلے سرے سے حرکت کرتا ہے جس سے پچھلے سرے کی حرکت کے ساتھ ڈاکر آرم پر کوئی  
 (Sprackets) کا درمیانی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں چین (Chain) لمبی ہر جاتی ہے۔


ایک پچھلے سرے (Sliding Cylinder) (ممبر کی پچھلے سرے) کے ساتھ (Member) کے ساتھ  
 لگاتا ہے۔ جبکہ پچھلے سرے کی پچھلے سرے سے پچھلے سرے (Sleeve Bushing) کے ساتھ ہوتا ہے  
 میں سے پچھلے سرے کی حرکت کرتا ہے۔ زیادہ تر ہوائی فریکشن کے ڈاکر آرم پر لگنا اور ڈاکر آرم سپینش کا نام ہے۔



شکل ۱۸۔ شافٹ سے چھوٹے (Shaft Drive) پچھلے سرے کی سپینش

شکل ۱۹۔ ڈاکر آرم کے ساتھ پچھلے سرے کی سپینش (Angled Arm) کے ساتھ پچھلے سرے کی سپینش

شکل ۲۰۔ پچھلے سرے کی سپینش



شکل ۶۷- لیے ڈاگ آرم اور سپر سنڈر کا در سے پچھے پیسے کا سپینشن اپارٹمنٹ (ڈاگ آرم)

ب۔ آج کل پچھلے پیسے کی سپینشن میں بھی ڈاگ آرم ڈیزائن کو فرقیت دی جاتی ہے۔

یہاں جو اتھن صرف لیے ڈاگ آرم سے ہے جس سے خاص مقدار کی حرکت پرکشت ہے۔ (Deflection) اس ڈیزائن میں 10 ڈیگری آرم ٹری جرنی شکل (Angled Type) کہے جوتے جو کہ سٹیئر ڈیڈ ویگ کے سٹیئر سپر ٹریوں کے ذریعے فریم کے ڈریان سے سہارا ہوتا ہے۔ سپرنگ کے سٹراڈ کی پیمائش شک اور بر عمل کرتا ہے۔

تمام نئے ڈیزائنوں میں ہمارا تعلق سپر سنڈر کو استعمال کر کے ڈاگ آرم کے بند بابت (Arrangement) سے ہے (شکل 11 اور 12) ان کی خاصیت بہتر ڈیول کی سپینشن اور خاص مقدار تک حرکت ہے۔ جرن کو پکڑ (Straining) سے بچانے کے لیے ڈاگ آرم کا پوسٹ (Pivot) ڈرائیو سپرنگ کے مرکز میں یا اس کے زیادہ سے زیادہ ٹکن سٹاک نزدیک ہونا چاہیے۔ شافٹ ڈرائیو شکل 11 میں سنڈ اور مچی آسان ہوتا ہے۔ اگر ڈاگ آرم کے ساتھ پروپیلر شافٹ ٹیوب (Propeller Shaft Tube) استعمال کی جائے۔

لیک خاص ڈیزائن پاؤڈر ڈسٹ ڈاگ آرم سے شکل 12، جو انجین اور پوری ڈرائیو زین کو سہارا ہے جس سے پین لپی ہرنے کا خطرہ نہیں رہتا جو کہ پچھلے پیسے پر جو تبدیلی ہوتی رہتی ہے ایک یا دو آئرن کے بیٹھے سے اس لیے اگر سپرنگ کی پری ڈیڈ ویگ ایڈجسٹ ہو سکے تو بہت مفید رہتا ہے۔

سوالات

1. ٹیبل فریم Tubular Frame اور ڈیول ٹیبل کے فریم Pressed Steel Frame کے درمیان پیمانہ کیجیے؟
2. ہارڈ سٹیل اور ٹرسٹائل میں کس فرق ہے؟
3. سٹیئرنگ کے ڈاویل اور شاک کا سٹریکٹور وضاحت کریں!
4. ٹیلیسکوپ سٹریکٹور سپینشن کس طرح کام کرتے ہیں؟
5. ڈاگ آرم سپینشن کس طرح کام کرتی ہے؟ (آئیڈ بیان کیجیے)

ماسٹر روک والا آٹو سائیکل انجین

۱۔ ساخت اور خصوصیات

ایم ۱

۱۔ اس انجین میں آگے پیچھے حرکت کرنے والا (Reciprocating) پیسٹن کرکیٹ کو لگایا ہے۔

پیسٹن ایک سنڈر کے اندر حرکت کرتا ہے۔ دونوں طرف پیسٹن کی آستانہ حالتوں کو ایک پروٹیشن (Rock Position) کہتے ہیں۔ ٹاپ ڈیڈ سنٹر (T.D.C) سے بائیں ڈیڈ سنٹر (B.D.C) تک کا فاصلہ سٹروک کہلاتا ہے۔ کرکیٹ کو چلانے والا پیسٹن کنکٹنگ راڈ (Connecting Rod) اور کرکیٹ شافٹ پیسٹن کی سیدھی حرکت کو کرکیٹ شافٹ کی لری گردش میں تبدیل کرتے ہیں۔ کرکیٹ شافٹ کرکیٹ میں

(Crank Case) کے اندر سہاری ہوتی ہے جس کی پمپ کا پمپا حصہ تیل کے بوتل (Oil Pan) کا کام دیتا ہے۔ اس میں پمپا تیل مادہ (Lub) برآ ہے جو ایک آئل پمپ کے ذریعے پمپانے والی جگہوں تک پہنچایا جاتا ہے۔

ج۔ ٹیمپری کے کمپری کے درآمد (In-take) اور برآمد (Exhaust) کو والوس کنٹرول کرتے ہیں۔

آئیڈل سیکس کا پیسٹرو درآمد کی تیل اور درآمدی والوس کے ذریعے سنڈر کے پمپ میں پمپا جاتا ہے۔ اگر اسٹیمپ میں ایئر اور اسٹمپ والو اور ایئر اسٹمپ فولڈ کے ذریعے ایئر اسٹمپ پمپ کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ شافٹ والو کو حرکت دینے کے کام آتی ہے۔ یہ کرکیٹ شافٹ سے گراویوں یا چین کی ڈیسے ہوتی ہے۔

ج۔ سنڈر اور سنڈر پیسٹرو کو ضرور سنڈر لگنا چاہیے۔


پانی سے سنڈر کرنے (Water Cooling) کے لیے ان میں کچھ خالی جگہیں مہیا کی جاتی ہیں جنہیں واٹر جیکٹ کہتے ہیں۔ جب پانی گرم ہو جائے تو اسے ریڈی ایٹر (Radiator) میں ٹھنڈا کرتے ہیں۔

ہوائے سنڈر کرنے کی صورت میں ان کی سطح کو بڑوں کی شکل (Cooling Fins) میں دیا جاتا ہے۔ ایک پمپا (Blower) یہ ہوا مہیا کرتا ہے جو ٹرسٹائلوں میں سانسے آئے والی ہوا استعمال ہوتی ہے۔

د۔ آٹو سائیکل انجینوں میں ایک کاربوریٹر اور ایک ٹرانک انٹیشن سسٹم ہوتا ہے۔

کاربوریٹر کا کام ہوائے میں کھنڈرات کی شکل میں تبدیل کرنا اور اسے چلنے کے لیے ضروری ہوائے ساتھ ڈھانڈا ہے۔ یہ ہوائے ایئر فیلٹر (Air Filter) میں صاف کر لی جاتی ہے۔

ایند میں اور ہوائے کمپری کی انٹیشن (Ignition) مہیا کی دینے کے ہوتی شکل (ARC) سے کی جاتی ہے جو سپارک پلگ کے اندر ایک جھوٹے سے خلا (GAP) میں پیدا ہوتا ہے۔ مزید انٹیشن کو آئیڈل اور ڈسٹری بیوٹر (Distributor) جو انٹیشن کے نظام (Ignition System) سے تعلق رکھتے ہیں۔




شکل ۶۸- ماسٹر روک والے آٹو سائیکل انجین کا ٹرانسڈر و سٹرو



ب- 4 سٹرک انجن کا عمل

1- آؤٹسٹریک انجن میں جلنے کا عمل (Combustion) انجن کے اندر ہی طے پاتا ہے۔ اس میں ایندھن اور ہوا کا کیمیا کریمیٹا ہوتا ہے۔ کیمیا کرنے سے سٹرک میں آؤٹسٹریک انجن کی جہازیں دباؤ کی شکل میں پیدا ہوتی ہیں جو اسے حرکت دینے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔  
 چلنے سے پہلے کیمیا جہازیں توت سے دبا جاتا ہے جلنے کا ابتدائی عمل (Combustion) ریوٹل کنٹرول (Remotely Controlled) انجن (Ignition) سے ہوتا ہے۔ اس میں انجن کے لیے نظام سے جو سٹرک کے باہر سے کام کرتا ہے۔ یہ عمل کسی بھی چیز کے تغیر یا منتقلی میں دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ (سٹرک انجن میں جلنے کا عمل، انجن (Detonation) جہازیں دباؤ اور کیمیا کے پھیلاؤ یا جلنے کوست (Output Power) پیدا کرتے ہیں۔ انجن میں کیمیا کے پھیلنے سے نکل جانے کے بعد آؤٹسٹریک انجن کے اندر داخل ہونے سے کام کا نیا دور (New Work Cycle) شروع ہوتا ہے۔  
 ب- کام کا مکمل دور (Complete Work Cycle) چار عملوں (Events) سے پورا ہوتا ہے۔  
 عمل 1 میں: دباؤ اور دباؤ کا کام (کیمیا) ہوا میں تقریباً 1/3 سٹرکوں (Strokes) سے طاقت نکلتے ہیں، آؤٹسٹریک انجن کے دوران دوسرا سٹرک ہوتا ہے۔ اس میں کیمیا سٹرکوں سے کرکٹ ٹائٹ اور کیمیا ہوتا ہے۔




شکل 2- دو عملی انجن اور 4 سٹرک انجن کا عمل (انجن کی کیمیا اور دباؤ کا کام)

سٹرک (Stroke)	دراگ (Drag)	کام (Work)	دباؤ (Compression)	دراگ (Drag)	سٹرک (Stroke)
1	کھلا	بند	بند	بند	1
E	بند	بند	بند	بند	E
<p>سٹرک کے کیمیا کے عمل کے اندر ہی طے پاتا ہے۔ اس میں ایندھن اور ہوا کا کیمیا کریمیٹا ہوتا ہے۔ کیمیا کرنے سے سٹرک میں آؤٹسٹریک انجن کی جہازیں دباؤ کی شکل میں پیدا ہوتی ہیں جو اسے حرکت دینے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔</p>					
سٹرک کے اندر کا دباؤ	دیکھیں (دراگ)	10 سے 15 بار تک دباؤ ہوتا ہے	10 سے 15 بار تک دباؤ ہوتا ہے	10 سے 15 بار تک دباؤ ہوتا ہے	سٹرک کے اندر کا دباؤ
سٹرک کے اندر کا دباؤ	دیکھیں (دراگ)	زائد سے زیادہ دباؤ 10 بار تک	زائد سے زیادہ دباؤ 10 بار تک	زائد سے زیادہ دباؤ 10 بار تک	سٹرک کے اندر کا دباؤ

ج- ٹائمنگ (Timing)

گرنے کے بعد ہی بند ہوتا ہے سٹرک کے اندر ہی طے پاتا ہے اس میں ایندھن کی دباؤ میں رکاوٹ ڈالنی جی TDC کی حالت میں دواؤں والو کو ایک وقت کھلے ہوتے ہیں، آؤٹسٹریک انجن کی دباؤ کی شکل میں پیدا ہوتی ہیں جو اسے حرکت دینے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں کیمیا سٹرکوں سے کرکٹ ٹائٹ اور کیمیا ہوتا ہے۔

1- دباؤ اور دباؤ TDC کے قریب کھلتا ہے اور BDC گرنے کے بعد بند ہوتا ہے۔  
 TDC کی حالت میں دواؤں والو کھلنے کے لیے والو کیمیا کے ذریعے دباؤ سب وقت پر کھلتا ہے۔  
 کھلا شروع ہوتا ہے اور صرف BDC گرنے کے بعد ہی بند ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایندھن اندر آسکے۔ اگرچہ ایندھن اور کیمیا کو کھلتا ہے، آؤٹسٹریک انجن کی دباؤ کی شکل میں پیدا ہوتی ہیں جو اسے حرکت دینے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔



ب- اگرچہ اسٹروک BDC سے پہلے کھلتا ہے اور صرف TDC گرنے کے بعد ہی بند ہوتا ہے۔  
 پہلے کھلنے کی وجہ سے کیمیا وقت پر کھلتا ہے اس میں سے انجن اسٹروک کے وقت ایندھن کی جہازیں دباؤ کی شکل میں پیدا ہوتی ہیں جو اسے حرکت دینے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔  
 دباؤ کی شکل میں پیدا ہوتی ہیں جو اسے حرکت دینے میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں کیمیا سٹرکوں سے کرکٹ ٹائٹ اور کیمیا ہوتا ہے۔

بند ہوتا ہے	کھلتا ہے	دائرہ
B.D.C 80... 25 کے بعد	T.D.C 40... 10 سے پہلے	دو آدمی دائرہ
T.D.C 30... 7 کے بعد	B.D.C 60... 35 سے پہلے	ایگزاسٹ دائرہ

ج۔ ٹائٹنگ انجن کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔  
اس کا انحصار کم کے ڈیزائن پر ہوتا ہے۔ انجن کی سپلائی میں زیادہ ہوگی نام حالت میں دال کے کھلنے کا وقت اتنا  
لی ہوا۔ انجن کے تیار کنندگان تجربت کے بعد کم ڈیزائن کرتے ہیں۔ ٹائٹنگ کو کریٹک کے ڈاویل  
سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

سوالات


1. کن کا ہری تصویریات کی بنا پر انٹوسائپل انجن کی پہچان ہو سکتی ہے؟
2. اصطلاحات، ڈیزائن اور سٹرک کی تشریح کریں؟
3. کریٹک کس کام آتی ہے؟
4. مستقل حجم کے گیسوں سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟
5. گیسوں کی ہجرت کے اندر چاروں عملوں میں ہر ایک کے دوران کس دباؤ ہوتا ہے؟
6. چاروں عملوں کے دوران دو جو حالتیں ہی بتائیں!
7. دو آدمی دائرہ میں BDC کے بعد ہی کون بند ہوتا ہے؟
8. ایگزاسٹ دائرہ BDC سے پہلے کون کھل جاتا ہے؟
9. دو ڈیزائن ایگزاسٹ ایک وقت کھلے ہوئے (Over-lapping) سے بازہ کچھ کیے کا نتیجہ ہوتا ہے؟

ہنگل اور ٹی سٹنڈر انجن ایک اور ایک سے زیادہ سٹنڈروں والے انجن

ایم 2

دو ہنگل سٹنڈر انجن

چار سٹرک انجن میں صرف ایک سٹرک سے کام حاصل ہوتا ہے۔ باقی تینوں خالی سٹرک میں  
(Idle Strokes) کام کی سٹرک (Work Stroke) چلنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ایسا کرتے  
وقت انجن کی جھل آتے گا کچھ حصوں سٹرکوں کے لیے خراب ہوجاتا ہے۔ اس لیے ہنگل سٹنڈر انجن جھلوں  
سے چلتے ہیں جس سے کریٹک ٹائٹنگ پر بے تاثر (Uneven Torque) حاصل ہوتا ہے۔  
اس کو توازن کرنے کے لیے لٹائل ویل (Flywheel) کی ضرورت پڑتی ہے جو کام کی سٹرک  
(Work Stroke) سے پیدا شدہ انرجی کو ایک حصہ اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ خالی سٹرکوں اور  
راک پوزیشن (Rock Position) کے دوران میں انرجی کو سٹیم (Momentum) کی  
شکل میں دباؤ استعمال ہوجاتا ہے۔  
ہنگل سٹنڈر انجن کو توازن کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں زیادہ حاصل اور  
کم پیدا کی ضرورت ہو یہی ٹریجزوں اور میکانی مشینوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔




شکل 1۔ ہنگل سٹنڈر انجن دو کام کا دورہ (Work Cycle)

دو ہنگل سٹنڈر انجن

ان انجن کی زیادہ حاصل (Higher Engine Output) زیادہ سٹنڈروں سے  
حاصل ہوتی ہے۔

تو سٹنڈروں کے پہلے ایک ہی سٹرک کریٹک ٹائٹنگ کے ساتھ چلتے ہوتے ہیں جس سے کام کی سٹرک میں  
(Working Strokes) ٹائٹنگ کو نصف سے حاصل ہوتی ہے۔ انجن کو توازن اور ایک ہیے ادا  
(Uniform Torque) کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے سٹنڈروں کو ٹائٹنگ کو آسان ہوتا  
ہے اور ان سے انجن کا بوجھ وزن بھی کم ہوجاتا ہے۔ ہوزنگ گاڑیوں کے انجنوں میں ہنگل سٹنڈر 2 یا 4  
سٹنڈر ہوتے ہیں۔ ایک لائن میں ایک دوسرے کی مخالف سمت ہوزنگوں (Piston) کی حرکت میں  
لگائے جاسکتے ہیں۔ تین یا چار سٹنڈروں والے انجن ہست کہتے ہیں۔ ان سٹنڈر ہوزنگوں والے ٹائپ (V-Type)  
انجنوں میں لگائے جاتے ہیں۔




ایگزاسٹ کام	دو ڈیزائن	دو آدمی دائرہ	سٹنڈر 1
دو ڈیزائن	دو آدمی دائرہ	ایگزاسٹ کام	سٹنڈر 2

شکل 2۔ مخالف سمت اور اتفاق حالت میں دو سٹنڈروں والے انجن

ب۔ 2 سٹنڈر انجن میں کریٹک ٹائٹنگ کے ہر چکر میں ایک کام کی  
سٹرک (Work Stroke) ہوتی ہے۔

1. ایک لائن میں سٹنڈروں والے انجن دو ڈیزائنوں میں بنائے جاتے ہیں۔ ایک ڈیزائن میں سٹنڈر ایک  
کھلے (Piston) میں ایک دوسرے کی مخالف سمت حرکت کرتے ہیں جس سے وزن کی تقسیم ہوتی  
ہے۔ تاہم اس میں ہمیشہ دو کام کی سٹرک (Work Stroke) اور دو خالی سٹرک ہوتی ہیں۔ شکل 2  
ہیں، اس ڈیزائن کے انجن کم پیدا شدہ ٹریجزوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے ڈیزائن میں کریٹک  
ٹائٹنگ اور پہلے کی مخالف سمت حرکت سے کام کی سٹرکوں کی ایک جہی تقسیم حاصل ہوتی ہے۔ اس میں پہلے  
ایک دوسرے کی مخالف سمت حرکت میں کرتے ہیں۔ شکل 2 (ب) میں، وزن کی نامناسب (Unfavourable)  
تقسیم کو دور سے یہ ڈیزائن چھوٹے سٹنڈروں والے انجنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ڈیزائن کاروں میں  
2۔ مخالف سمت اور اتفاق حالت میں دو سٹنڈروں والے انجن زیادہ مناسب طریقے سے چلتے ہیں۔ کچھ  
اس ڈیزائن میں کام کی سٹرک (Work Strokes) اور وزن سٹنڈروں تقسیم ہوتے ہیں۔



ایگزاسٹ کام	دو ڈیزائن	دو آدمی دائرہ	سٹنڈر 1
دو ڈیزائن	دو آدمی دائرہ	ایگزاسٹ کام	سٹنڈر 2

شکل 2۔ ایک لائن میں دو سٹنڈروں والے انجن



د۔ پینٹن کے دولٹر (Liters) 2000 کعبہ لم یا اس سے زیادہ پینٹن Displacement (ment) کے لیے 6۔ سٹنڈر ایجن استعمال ہوتے ہیں (شکل 5)۔  
 یہ ایجن جیسٹ ایک ہائیڈرو پینٹن میں بنائے جاتے ہیں۔ کریک پیس (Crank Pins) 120° کے فاصلے پر ہوتی ہیں۔ ٹائرنگ کی ترتیب (Firing Order) اس طرح سے ہوتی ہے۔  
 5-3-6-2-4-1 یا 4-2-6-3-5-1

اس میں کام کی ایک سٹروک ٹھہرنے سے پہلے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر ایک سٹراٹ کے دو چکر میں کام کی چھ سٹروک ہوتی ہیں۔ نصف وقت کے دوران ہر دو سٹنڈروں میں پاور پیدا ہوتی ہے۔ ایسا کرتے وقت بدلتے ہوئے دو ایک دوسرے کی تکانی کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایجن 4 سٹروک ایجن سے بھی زیادہ پھول جاتا ہے۔ یہ ایک جیبا اور پھول تکی (Torque) پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ٹائرنگ کی مختلف حالتوں میں اکثر ترقی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ج۔ ایجن زیادہ تر 4۔ سٹروک بنائے جاتے ہیں۔

پادوں کی ایک پینٹن (Crank Pins) ایک پینٹن (Plane) میں ایک دوسری کے 180° سے مختلف سمت میں لگی ہوتی ہیں۔ ایک لائن میں پینٹن والے ڈرائیون میں ہر دو پینٹن ایجن ایک پوزیشن (Rock Position) میں ہوتے ہیں جس میں ٹائرنگ (Firing) کی ترتیب مندرجہ ذیل ہے۔  
 2-4-3-1 یا 3-4-2-1

مخالف سمت اور الٹی حالت والے ایجن (VW) میں ہمیشہ ہر دو سٹنڈروں مختلف سمت میں ہوتے ہیں۔ ٹائرنگ اس ترتیب سے ہوتی ہے۔ 2-3-4-1۔  
 دونوں ڈرائیون میں کریک شافٹ کے ہر چکر میں دو کام کی سٹروک (Work Strokes) ہوتی ہیں اس طرح پادوں سٹنڈروں میں سے کسی ایک میں ہر وقت پاور (Power) پیدا ہوتی رہتی ہے جس کے نتیجے میں پھول جاتا ہے اور ایک جیبا ترقی حاصل ہوتا ہے، یہ کام کی سٹروک کے دوران پینٹن سے تکانی گئی ترقی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایجن کو ترازان چلانے کے لیے تکانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔





1	5	3	6	2	4
سٹنڈر 1	کام	ایجن اسٹ	دراؤ	دراؤ	کام
سٹنڈر 2	دراؤ	دراؤ	دراؤ	کام	ایجن اسٹ
سٹنڈر 3	کام	دراؤ	ایجن اسٹ	دراؤ	دراؤ
سٹنڈر 4	ایجن اسٹ	ایجن اسٹ	دراؤ	دراؤ	کام
سٹنڈر 5	دراؤ	کام	ایجن اسٹ	دراؤ	دراؤ
سٹنڈر 6	دراؤ	دراؤ	کام	ایجن اسٹ	دراؤ
کریک شافٹ 1	0	120	180	240	300
	360	420	480	540	600

ٹائرنگ کی ترتیب				
1	2	3	4	
سٹنڈر 1	کام	ایجن اسٹ	دراؤ	دراؤ
سٹنڈر 2	دراؤ	کام	ایجن اسٹ	دراؤ
سٹنڈر 3	کام	دراؤ	دراؤ	ایجن اسٹ
سٹنڈر 4	ایجن اسٹ	کام	دراؤ	دراؤ
	1	2	3	4

شکل 5۔ ایک لائن میں چھ سٹنڈروں والا ایجن۔ ٹائرنگ کی ترتیب یہ ہے 1-2-3-5-4۔  
 اس - ٹھکانہ ڈرائیون اور سٹنڈر کا تعین (Designation) DIN 73 0 21 کے مطابق کیا جاتا ہے۔  
 نکل آواز اور ڈرائیون کی مختلف سمت ہوتی ہے۔ اگر ایجن کو اس طرف سے دیکھا جائے تو گھومنے کی رخ (Clockwise) ہوگا۔  
 اس طرف سے سٹنڈروں کی ترتیب اس طرح ہے 1-2-1 وغیرہ وغیرہ۔  
 اس طرف سے سٹنڈر اور ڈرائیون (Standard Drive) سائے ہوگا۔  
 مختلف سمت۔ الٹی حالت اور سائے ایجن میں پہلے سٹنڈر 2-1 وغیرہ دکھائی گئی لائن کے مطابق گئے ہوتے ہیں اور باقی طرف سے اس کا گھومنا اس طرف ہوتا ہے۔

شکل 6۔ ایک لائن میں 4 سٹنڈروں والا ایجن۔ ٹائرنگ کی ترتیب یہ ہے 1-2-4-3۔  
 اس - آئیٹل B سٹنڈر ایجن صرف وہی ٹائپ (V-Type) ایجنوں میں استعمال ہوتے ہیں (شکل 5)۔  
 اس طرف سے ایجن چھوٹے اور تنگ ہوتے ہیں۔ دو سٹنڈر جاکر کاروباری زاویہ 90° سے 60° تک ہوتا ہے۔  
 دو کریک شافٹ (Connecting Rods) ایک سٹروک کریک پیس (Crank Pin) کو لگا کر  
 نقل کرتے ہیں۔ اس کی ایک شافٹ 4 سٹنڈروں کی کریک شافٹ میں ہوتی ہے جس میں چار  
 کریک پیس ہیں (Crank Pins) ایک ہی پینٹن (Plane) میں ایک دوسرے کے 180° کے  
 فاصلے پر ہوتی ہیں۔ ٹائرنگ کی ترتیب مندرجہ ذیل ہوتی ہے۔  
 5-4-3-2-1 اور B.N.W 1 2-7-3-6-8-4-5-1



شکل 7۔ ٹھکانہ ڈرائیون اور سٹنڈروں کا تعین (Designation Of Cylinder)

شکل 8۔ ڈی ٹائپ ایجن کی عمودی تراشن (Cross-Section)

- سوالات
- 1۔ تکانی دینے میں کس متقد کے لیے لگاتے ہیں؟
  - 2۔ ٹھکانہ ڈرائیون میں تکانی دینے میں اسی کی طور پر کیا کام کرتا ہے؟
  - 3۔ زیادہ حاصل (Output) لینے کے لیے ایک سے زیادہ سٹنڈر کیوں استعمال کرتے ہیں؟
  - 4۔ ایک لائن میں دو سٹنڈروں والے ایجنوں کے نقصانات اور فائدہ بیان کریں!
  - 5۔ چارٹ کدو سے مختلف الٹی حالت میں 4 سٹنڈروں والے ایجن کے کام کی وضاحت کریں!
  - 6۔ سٹنڈر ایجن کے فائدہ بیان کریں!
  - 7۔ سٹنڈر ایجن کے کیا فوائد ہیں؟
  - 8۔ مختلف سمت اور الٹی حالت میں 4 سٹنڈروں والے ایجن ڈرائیون کا گھومنا اس طرف ہونے کیوں کرتے ہیں؟

# انجن کے اندر عمل (Events)

(Intake and Compression) (دراؤ اور دباؤ)


زیادہ درجہ حرارت میں انجن کو مناسب سٹیک ہونے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے اور تازہ کچر کھینچنے کی صورت میں گرم کریں جب انجن ٹھنڈا ہوتا ہے تاکہ مائع ایندھن بخارات کی شکل اختیار کر سکے۔  
 والو کی عمومی تلاش کا وقت (سورس) محدود ہوتا ہے جس کا ایندھن کی درجہ حرارت اثر پڑتا ہے  
 پمپ کے سٹاک کے برابر پمپ کے وزن اور اندر کھینچنے کے لیے کچر کے اصل وزن کی نسبت کو انجن کا کرونگ  
 (Volumetric Efficiency) کہتے ہیں جو تقریباً 50 سے 80 فی صد ہوتی ہے۔

ب۔ سٹیک ڈرگ ڈراؤ کا انحصار بیرونی ہوا کی کیفیت (State) پر بھی ہوتا ہے۔  
 بیرونی ہوا کی زیادہ بھاری مٹی کی حالت اضافی ہوا کی زیادہ ہونے کا اندر کھینچنے کی ہوا کا وزن اتنا زیادہ ہو گا جو سطح سمندر سے بلندی کے ساتھ ساتھ کثافت اضافی کم ہوتی ہے اس لیے اوپن گیجوں پر انجن کی قوت کم ہوتی ہے (جیسا کہ اونچے پہاڑوں کی سڑکوں پر ہوتا ہے۔  
 پرانی جاموں کے انجنوں میں قوت میں کمی کی تلافی سپر چارجنگ (Supercharging) سے کی جاتی ہے، زیادہ گیس کچر دباؤ کے تحت سپر چارجر کے ذریعے طاقت سے سٹیک ڈرگ کے اندر دھکیلا جاتا ہے جس میں 100 سے 150 فی صد زیادہ کارکردگی (Efficiency) حاصل ہو سکتی ہے۔ پمپ لینگ انجنوں (Racing engines) میں بھی سپر چارجنگ استعمال کیے جاتے تھے۔  
 درجہ حرارت بڑھنے سے ہوا میں گیس کے لیے اندر کھینچنے کے لیے تازہ گیس کچر کا وزن کم ہوتا ہے جس سے انجن کی حاصل قوت کم ہوتی ہے (جیسا کہ گرمیوں کے دنوں میں ہوتا ہے)

دبائے (Compression Ratio) 1:6 سے 1:7 تک بڑھانے سے اصل قوت 1.6 بار بڑھ جاتی ہے یا 9.5 ایندھن کی بچت ہوتی ہے۔

د۔ دباؤ کے عمل (Comp.) سے گیس کا زمرت دباؤ بکھاس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے۔


درجہ حرارت کے بڑھنے سے دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے گیس کا دباؤ درجہ حرارت (Constant) کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے مستقل درجہ حرارت (Temperature) اور کچریشن ریش 1:7 پر گیس کا دباؤ 1 بار سے 7 بار ہو جائے گا لیکن اگر اسے گرم کیا جائے گا تو یہ 12 بار تک پہنچ جاتا ہے درجہ حرارت 4 اس وقت گیس کا درجہ حرارت تقریباً 380 سٹی گریڈ ہو گا۔ (پہلے ہوتے انجن کا درجہ حرارت 12)



رہاؤ کی شرح  
 سٹیک ڈرگ کے وقت درجہ حرارت  
 چالو حالت کا درجہ حرارت

شکل 6۔ جاما کچریشن ریش دباؤ 'P' اور مٹی درجہ حرارت 'T'

د۔ انجن کی کارکردگی کا انحصار اندر کھینچنے کے لیے تازہ گیس کچر کی مقدار پر ہوتا ہے۔  
 تازہ گیس کچر کی مقدار پمپ کے سٹاک 'Vh' سے معلوم کر سکتے ہیں جو پمپ کی دونوں راک پر ڈیزائن کے مطابق ہوتا ہے۔  
 دراصل کچر کی حرکت 'Vh' مقدار اندر کھینچی جاتی ہے کیونکہ کچر میں پمپ کے لیے خلا پیدا ہوتا ہے۔  
 مزید سٹیک ڈرگ کی گرم دباؤ پر تازہ کچر کو گرم کر کے پھیلا دتی ہیں۔




اندرونی دباؤ اضافی دباؤ سے کم ہوا کے برابر اندرونی دباؤ اضافی دباؤ سے زیادہ  
 شکل 7۔ سٹیک ڈرگ

دباؤ (Compression) سے کچریشن کی کارکردگی کی شرح متاثر ہوتی ہے۔  
 ایندھن کے ذرات ہوا کے ذرات کے قریب آتے ہیں جس سے گیس کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور دباؤ بڑھ جاتا ہے۔


دباؤ کی شرح کا انحصار کچریشن ریش (Compression Ratio) پر ہے۔  
 جو کچریشن ریش (Comb. Ratio) ہے۔

Volume (Vh + Vc) اور T.O  
 C پر کچریشن ریش کے درمیان نسبت ہوتی ہے شکل 2 میں  
 دباؤ کی زیادہ شرح سے زمرت سٹیک کے آخر میں دباؤ بکھاس (Ignition Pressure) بھی بڑھ جاتا ہے۔  
 اس لیے مٹی ہوتی گیسوں کو مٹی سٹیک (Work Stroke) کے دوران دوبارہ پھینکنے دی جاتی ہے (شکل 3)



شکل 2۔ کچریشن ریش 'C' اور کچریشن ریش  
 دباؤ کی زیادہ شرح

مثال کے طور پر دباؤ کی کچریشن سے انجن پر 30 بار سٹیک بڑھ جاتا ہے اور پمپ کے بعد دوبارہ 4 بار سٹیک جاتا ہے۔ اس سے کچریشن ریش کی زیادہ شرح سے انجن پر 35 بار تک بڑھ سکتا ہے اور آخر میں دباؤ 3 بار بڑھ جاتا ہے۔  
 دباؤ میں فرق جتنا زیادہ ہو گا انجن کا استعمال آسان ہو گا۔  
 دے گا اس کا مطلب ہے کہ ایندھن کے کم استعمال سے زیادہ حاصل قوت (Power-Output) حاصل ہوتی ہے۔  
 مثال کے طور پر کچریشن



شکل 3۔ مختلف کچریشن ریش دباؤ کی حالتیں


ہے۔ درج حرارت اونچا کرنا اور باؤ کے مطابق ہوتا ہے۔ دیکھنے کی مثالوں سے ایندھن کی اینٹی کک خصوصیات (Anti-Knocks Qualities) کو دیکھنا بہتر بنایا جا رہا ہے اس طرح اس پیلے کی نسبت زیادہ کپرسٹن ریٹرا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی یہ رینج (Ratio) 1:8 سے 7 سے 1:8 گیسولین کے لیے اور 1:10 سے 8 سے 1:10 کپرسٹن کے لیے (پریمیئم) استعمال ہوتی ہیں۔

درج حرارت زیادہ ہوجانے کی وجہ سے باؤ کا عمل ایک حد تک کرتے ہیں اور کپرسٹن ایک مخصوص درج حرارت تک پہنچ کر خود ہی جلتا (Self Ignition) شروع ہوجاتا ہے جس سے اینٹن کک (Knock) پکچ (Ping) کرنے لگتا ہے۔  
 ٹانگ (Knocking) یا اختصاراً ایندھن کی اینٹی کک خصوصیات (Anti-Knock Qualities) (ڈیکلین ریٹنگ - Decline Rating) اور اسٹنڈرڈ کے اندر درج حرارت پر ہوتی



(ب) انجین اور پمپ

ب۔ جلتے عمل گیسولین ایندھن کے علاوہ ہوا کی مقدار اور مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ گیسولین کے دوران ایندھن کے جلتے والے اجزا کا وزن اور اینڈروٹین اور گیسولین کی ہوا کی اینٹن کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اینڈروٹین جلتے کے بعد باقی کے بنیاد میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ ہوا کی مناسب مقدار ہمارے لئے سے کاربن کی طور پر کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتی ہے۔ اینٹن کم ہونے کی صورت میں گیسولین نامکمل رہتا ہے جس سے کاربن مونو آکسائیڈ پیدا ہوتے جتنی ہے۔  
 ایندھن کے مطابق ہوا کی خصوصیات بھی تبدیل ہوجاتی ہیں۔ ایندھن کا بہترین استعمال کم سے کم کپرسٹن اس وقت ہوتا ہے جب ہوا تقریباً 14.7 گرام فی لیٹر ہوتی ہے اس کے لیے ایک بڑی گیسولین کے لیے 9 کسٹریل ہوا ضروری ہے۔ (1 کسٹریل 29.3445 کسٹریل) اور اس سے زیادہ ہوا استعمال کرنے سے کپرسٹن ہوا کی مقدار 9.5 سے 14.7 کسٹریل کم ہونی چاہیے۔  
 جب اینجن خالی (idling) میں پینڈ سے عمل رہا ہوتا ہے ہوا کم استعمال ہوتی ہے (نامکمل گیسولین) عمل ہوتی گیسولین میں کاربن مونو آکسائیڈ بہت ہی زہریلی گیس کی خاصی مقدار وجود ہوتی ہے۔ اگر ہوا میں اس کی مقدار 7.0-2.0 ہوتی ہے اور کاربن ہوا میں صرف آدھا گھنٹہ سانس لینے سے آدمی کی صحت واضح ہوجاتی ہے اس لیے اینجن کو بند کھول میں نہیں چلانا چاہیے۔  
 ان جلا ایندھن (Soot) ایگزاسٹ میں سیاہ ذرات کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ گیسولین کا پانی بنیاد میں خراب ہوتا ہے جھنڈے سے اینجن یا خنڈے کو مرمی کی وجہ سے کم ہوتی ہیں جاتے ہیں۔ ناٹروجن میں جلتی اور زہریلی تبدیلی کے ایگزاسٹ گیسولین کے ساتھ ہی خراب ہوجاتی ہے۔


ب۔ پمپ کے TDC سے پہلے انجین چلنے میں مشلا (Ignition Spora) پیدا ہونا چاہیے۔  
 اینٹن اور ہوا کے کچھ کو جلتے کے لیے ایک متروہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ گیسولین اس عمل کو TDC کے ذرا بعد میں ہونا چاہیے تاکہ اس کے گیسولین پمپ کے اندر عمل انجین پر پیر میا ہو سکے۔  
 متروہ انجین یا ڈرائس (Ignition advance) کریک کے زاویے زیادہ (A) اور سٹریک انجن میں TDC سے پہلے اینٹن کی حرکت کو پیڑوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کا اختصار ایندھن اور اینٹن کی پینڈ ہوتی ہے۔ پینڈ کے پھٹنے سے جلتے کے وقت کے دوران اینٹن اور سٹریک حرکت کرتے ہیں۔ اسی نسبت سے کریک سٹارٹ ٹرے ہونے زاویے ہر ٹک حرکت کرتی ہے اس طرح اینٹن کی پینڈ ٹرے سے انجین ایڈوانس بھی ہوجاتا ہے۔




شکل 5 - اینٹن ٹانگ



ج۔ آؤٹسائیڈ اینجن میں گیسولین کا عمل مستقل گرم میں دوڑتا رہتا ہوتا ہے۔ ایندھن کی انجین خصوصیات کا اختصار بنیاد بننے والے ایندھن کی مقدار پر ہوتا ہے۔ کنٹرول کھنڈ والی انجین اور پیلے کا عمل عمل کپرسٹن اور کپرسٹن کے ہوا میں ہوتا ہے۔  
 گیسولین سپارک پلگ سے شروع ہوتا ہے اور فوراً اس کے گیسولین پمپ میں پیلے جاتا ہے۔ گیسولین پمپ کے ساتھ ساتھ گیسولین پمپ پڑھتی ہے اور گیسولین کے آؤٹسائیڈ ہونے کے لیے جتنی ہے۔ خطہ کی اسلا پینڈ 10 سے 25 میٹر فی منٹ ہوتی ہے۔ ہوا کی 5 سے 7.10 کک کی صورت میں خطے کی پینڈ سے تیز ہوتی ہے۔ زیادہ ترقی پا کر کپرسٹن پمپ ہوجاتی ہے اور آخر کار ایسی حد تک پہنچ جاتی ہے جس کے ہوا انجین میں ہوتی۔  
 3۔ ٹانگ (Knocking) کرنے والا گیسولین خطرناک ہوتا ہے۔  
 اس کے مناسب حالت کے بعض اوقات ایندھن اور ہوا کے ان جلتے کچھ میں گیسولین کے ساتھ شولوں کے اگلے مرکزے (Front Nuclei) بن جاتے ہیں جو پمپ انجین کا باعث بن سکتے ہیں جس سے انجین کو ہوا کے ساتھ ہوا کے سے مل جاتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کپرسٹن سے پہلے ہی آؤٹسائیڈ ہوجاتا ہے۔ گیسولین پمپ پڑھتی ہے اور گیسولین کے آؤٹسائیڈ ہونے کے لیے جتنی ہے۔ جب آؤٹسائیڈ ہوجاتا ہے تو اس کے مرکزے (Nuclei) اور آؤٹسائیڈ ہونے کے لیے جتنی ہے۔ جب آؤٹسائیڈ ہوجاتا ہے تو اس کے مرکزے (Nuclei) اور آؤٹسائیڈ ہونے کے لیے جتنی ہے۔ جب آؤٹسائیڈ ہوجاتا ہے تو اس کے مرکزے (Nuclei) اور آؤٹسائیڈ ہونے کے لیے جتنی ہے۔



شکل 6 - شولوں کا سامنے والا حصہ اور مستقل گرم والے گیسولین کے ہوا کو گرات



شکل 7 - شولوں کے مرکزے (Nuclei) اور آؤٹسائیڈ ہونے والے گیسولین کی صورت میں شولوں کا سامنے والا حصہ

سوالات

- 1- درج ذیل انحصار کس بات پر ہے؟
- 2- زیادہ (Higher Compression) سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔
- 3- شرح 4 کی حد سے حتی دباؤ (End Pressure) اور حتی درج حرارت (End Temperature) اور حتی درج حرارت End Temperature سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔
- 4- ماسٹر کریں جبکہ کیشن رینج 5.6 اور 6.7 پر
- 5- انجن کی پڑھتی ہوئی پیسڈ کے ساتھ زیادہ انگشتن ایدوائس کیوں ضروری ہے؟
- 6- بہت زیادہ انگشتن ایدوائس کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟
- 7- ہر کے اجزائے رنگین بیان کریں
- 8- انجن کی کون سی اجزا اور اجزائی حصے کی صورتوں میں ہیں اور کون سے حصوں میں کیا کام کیا جاتا ہے؟
- 9- انجن کی بند ٹیموں میں کون سے حصے چلانا چاہیے؟
- 10- ایندھن کی ٹانگہ کی پیمانگی کیسے کرتے ہیں اور یہ کیوں نظر ناک ہوتی ہے؟

2- مشروک آٹوسائیکل انجن


ایم 4

(1) بناوٹ اور کام کرنے کا اصول

ب۔ دیک سائیکل (کم کام) کا ایک دور اگر ایک نفاٹے ایک پیکر سے مکمل ہوجاتا ہے۔ اس کے لیے ٹرول میب کی ضرورت پڑتی ہے جو تازہ میجر کو اندر گھسیٹتا ہے اور چارجنگ (Charging) اور برارے جانے (Scavenging) میں مدد دیتا ہے۔ انجن کو تازہ ایندھن لے کے پٹن کے اندرونی حصے اور سوائڈ کریک گیس کی مدد سے ٹرول میب کا کام لیتے ہیں۔ گیس کے باؤ کی راہنمائی (Guiding) سے تازہ میجر کے ضیاع اور تازہ اندر ملنے کیوں کے لاپ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ سنڈر سے گیس کی صفائی (Scavenging) کے طریقوں میں کالی ترقی ہوئی ہے۔ بیان بہت مخالف باؤ (Opposed Scavenging) اور متوازی باؤ (Parallel Scavenging) کے طریقوں سے صفائی (Scavenging) کا ذکر کریں گے۔

ج۔ پیمانے کا مکمل (Lubrication) تازہ تیل سے کیا جاتا ہے۔

د۔ ایندھن کے ساتھ 1:25 یا 1:40 کی نسبت (آئو این) اسے ملا جاتا ہے۔ انجن پمپ میجر (Strainer) اور ٹانگی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس سے بھی سست طریقہ یا ترقی پٹن آؤ میٹک سسٹم (New Fresh-Dil Automatic System) ہے جس میں ایک مخصوص آلہ استعمال ہوتا ہے۔




ا۔ 2- مشروک انجن ساڈہ ڈیزائن کے ہوتے ہیں۔ گیسوں کی درآمد اور جراثیم سے گھری ہوئی دیا میں باؤ (Ports) کے ذریعے ہوتی ہے جیسے پٹن کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس طرح (Valves) اور اس سے مشتمل برزوں کی ضرورت نہیں رہتی، اس میں صرف تین پڑنے پٹن کلائٹ باؤ اور کریک ٹائٹ حرکت کرتے ہیں۔

شکل 1- 2- مشروک انجن کا خاکہ جس میں کریک گیس ٹرول میب استعمال کیا گیا ہے۔

V = ماسٹر کریک گیس  
E = اندرونی راستہ (Inlet Port)  
A = باؤ کی راستہ (Exhaust Port)

ب) مخالف میکیو ٹنگ (Opposed Scavenging) والا 2 مشروک انجن


ا۔ یہ میکیو ٹنگ میں تازہ میجر کے باؤ کارخ اپشن ہیڈ کے اوپر اپنی ہوتی ڈھلان سطح کی مدد سے گورا جاتا ہے (شکل 2)



شکل 3 ا۔ بائیں میکیو ٹنگ (Reverse Scavenging) ب۔ 2 مشروک انجن

پہلی مشروک درآمد	دوسری مشروک الام (Work)
اپشن اور کی طرف حرکت کرتا ہے:	(اپشن ہیڈ کی طرف حرکت کرتا ہے۔)
پٹن کے نیچے ملا پیدا ہوجاتا ہے جس سے آؤکی اسٹ گھنے کے بعد تازہ میجر کریک گیس کے اندر آتی ہوجاتی ہے (Suction) پٹن کے اوپر پٹے سے باہر گیس درآمدی راستے کے ذریعے گیس کی میجر میں تیزی سے داخل ہوتا ہے اور ملنے کیوں درآمدی راستے کے ذریعے بہرہ بخش جاتی ہیں جب رائے (Ports) بند ہوجاتے ہیں۔ دوبارہ پکیشن روٹائی ٹرول میب ہوجاتی ہے۔	پٹن کے اوپر باہر پکیشن (Ignition) کے بعد پٹن لگتا ہے۔ چھادی داؤ اور گیسوں کا پکیشن کام (Work) کرتا ہے حتی کہ درآمدی راستہ (Exhaust Port) کھل جاتا ہے۔ آؤکی راستہ بند ہونے کے بعد پٹن کے نیچے میجر کو 0.1 سے 0.2 بار تک دیا جاتا ہے حتی کہ درآمدی راستہ کھل جاسے پکیشن میجر میں تیزی سے داخل ہوجاتا ہے۔


اس پر اسٹرو مشروک انجن میں تین راستے (Ports) ہوتے ہیں۔ اندرونی راستہ 'E' درآمدی راستہ ہے اور آؤکی راستہ 'A' کریک گیس کو پٹن میجر سے لایا جاتا ہے اور درآمدی راستہ 'A' برسنڈر کی دیوار میں درآمدی راستے کے نفاٹ مست ہوتا ہے۔ انجن اس سے ذرا نیچے کھل جاتا ہے۔ تازہ میجر کے باؤ کر سنڈر کی اڈوان پست کے ذریعے گورنے کے اور تازہ میجر کے ضیاع اور تازہ اندر ملنے کیوں گیسوں کے روک ٹوک نہیں جاسکتا۔



شکل 2- مشروک انجن میں بائیں میجر پٹن صفائی کا ٹی ہے۔

ب۔ آج کل تقریباً تمام 2 مشروک انجنوں میں ڈاکٹر شنیورے (Dr. Schnürle) کی انجن میکیو ٹنگ استعمال ہوتی ہے (شکل 3) پٹن ہیڈ کی سطح پر درآمدی راستے (Salt) میں دو سو داخ ہوتے ہیں۔ درآمدی راستہ دو سو داخ راستوں کے درمیان واقع ہوتا ہے جو برسنڈر کے اندر لاس حالت میں (Tangentially) گھٹا ہے۔ BCC کی حالت میں پٹن سکت کا سو داخ اور درآمدی راستہ ایک ساتھ کھل جاتے ہیں۔


ندو مل ہونے والی آؤکی برسنڈر کی دو طرف درآمدی راستے کے ساتھ تقریباً افقی حالت میں گورنے تہیہ پٹن سنڈر کی دیواروں کے ساتھ ہر کی طرف گور دیا جاتا ہے۔ سنڈر کی اڈوان سطح سے اس کارخ اڈوان ہوجاتا ہے۔ اس سے پٹن کیوں گورنے کے ذریعے باہر پٹن دیتی ہے۔



شکل 3 میجر حرکت کے لیے راستے (Ports)

ج۔ درآہ (Intake) کا انحصار ڈائنامکس پر ہوتا ہے۔

گیسوں کا تھرو سٹ BDC کی حالت میں گلی میں آتا ہے اور BDC سے کچھ پہلے سے لے کر ڈائنامکس (Ports) کے ذریعے سارے کنٹرول کے نتیجے میں مناسب ڈائنامکس کو حاصل ہوتی ہے۔ شکل (4) میں راستے (BDC) سے (Exhaust Port) راستے (Intake Port) سے پہلے گھٹتا ہے۔ اس میں برآمدی راستے (Exhaust Port) اور آمدی راستے (Intake Port) سے پہلے گھٹتا ہے۔ برآمدی راستے کا پتلا کھنڈا، برآمدی راستے کے قریب میں سبز رہتا ہے لیکن پٹن کے اوپر حرکت کرتے وقت زیادہ درجہ تک اگر اسٹ کھلا رہتے سے آگے بڑھ کر برآمدی راستے سے باہر چلا جاتا ہے۔




شکل 5۔ کریک چیک کے ذریعے دوڑاؤ والے کونول  
 1۔ کریک چیک کی تصویر  
 2۔ کریک کیس (Crank Case) کی دو روئیں دکھائی داتی ہیں  
 شخص 4۔ متناسب ہنگامہ  
 A۔ مناسب پے ایگریٹسٹ  
 B۔ نقصان دہ برمی ہونی کیگریٹسٹ

غیر متناسب ڈائنامکس سے درآہ کو ستر بنا یا جاسکتا ہے۔ یہ روٹری والو (Rotary Valve) کی مدد سے حاصل ہوسکتی ہے۔ اس وقت کے لیے یا تو کھول کر ایک ستر استعمال کرتے ہیں یا کریک چیک (Crank Check) اس کے مطابق ٹھوس ٹیٹن کی بنائی جاتی ہے۔ برسرگ کے دوران کے ذریعے کریک چیک کی اگلائی دیواروں کی سطح کے ساتھ ٹیٹن کرتی ہے اور جس میں ایک جھری ہوتی ہے جو درآہی راستے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس قسم کی ڈائنامکس روٹری والو کے ساتھ موٹر سائیکلوں (Motor Bike) یا بجلی پیڈ والے انجنوں میں بہتر درآہ (In Take) کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

ج۔ متوازی سیکیو ہنگامہ والا 2۔ سٹروک انجن

3۔ متوازی سیکیو ہنگامہ میں تازہ کچھ اور ملتی ہوئی گیسوں کی تھرو ایک ہی سمت میں ہوتی ہیں۔

تازہ کچھ کچھ تھرو ایک ہی سمت میں داخل ہوتا ہے اور ملتی ہوئی گیسوں اس کے دوسرے سرے سے خارج ہوتی ہے اس طرح اچھی درآہ حاصل ہوتی ہے اور گیسوں کو آپس میں ملنے سے بہتر طور پر بچایا جاسکتا ہے۔ ڈائنامکس کنٹرول کے لیے دو پٹنوں یا ایک پٹن اور والو (Valves) کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے اس ڈیزائن میں زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔




شکل 6۔ متوازی سیکیو ہنگامہ دو پٹن والا انجن

ب۔ زیادہ تھرو پٹن والے انجن (Twin-Piston Engine) کی شکل میں بنا سکتے ہیں شکل 7۔  
 دو ٹول لے ہونے سٹروک ایک ہی گیسوں کی تھرو سے منسلک ہوتے ہیں۔ پٹن A درآہی راستے کا کنٹرول کرتا ہے۔ دوسرا پٹن درآہی راستے C اور ایگریٹسٹ E کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس سادہ ڈیزائن میں دو ٹول پٹن ایک ٹیٹن (Yoke type) کنٹیکٹ ہانڈ کا ذریعے کریک شافٹ 1/2 سے جڑے ہوتے ہیں اس میں متناسب ڈائنامکس کی ضرورت پڑتی ہے جس کے نتیجے میں نقصان دہ برمی ہونی ایگریٹسٹ حاصل ہوتی ہے۔  
 دو کنٹیکٹ ہانڈ والے انجن بہتر پٹنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہلکا آڑ کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں (Main) اور سیلو (Slave) کنٹیکٹ ہانڈ اور سٹروک کے ٹھوس ایک ہی ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ ایک پٹن ایڈوانس کرکھتا ہے اس طرح متناسب ڈائنامکس کنٹرول (Asymmetric Timing Control) حاصل ہوتی ہے جس سے متناسب برمی ہونے اور مل جاتی ہے گیسوں کو ٹیٹن پیڈ اور سٹروک پر آتا ہے۔

د۔ 2۔ سٹروک انجن کی خصوصیات (Characteristics)

- 1۔ 2 سٹروک انجن ایک یونیفارم (Uniform Torque) پیدا کرتے ہیں۔ اس میں کام کی سٹروک میں ہی مددی حاصل ہوتی ہے جس سے شکل سٹروک انجن میں سٹروک پیدا کرتے ہیں۔ خاص کر زیادہ سٹروک والے ڈیزائن ہمارے ہیں۔ 3۔ سٹروک 2 سٹروک انجن 6۔ سٹروک 4۔ سٹروک 2 سٹروک انجن میں ہمارے ہیں۔ اس کے برعکس 2۔ سٹروک انجن کی باہل ٹورٹ سٹروک انجن سے زیادہ نہیں ہوتی۔ سٹروک زیادہ ہوتی ہے جبکہ ڈیزائن میں پٹنوں کی حرکت ایک جیسی ہو۔ اس کی وجہ تازہ کچھ کی درآہ ہے جو سٹروک انجن کی نسبت تقریباً آدھی ہوتی ہے۔ درآہ کا انحصار کریک چیک کے اندر پٹنوں کی تھرو کے اندر ہوتی ہوئی گیسوں اور درآہی راستے (Exhaust Port) کے پیچھے پیدا شدہ درآہ پر ہوتا ہے۔ جب 2 سٹروک انجن خالی چلی رہا جو اس کے رک جانے اور زیادہ پیدا ہو کر پٹنوں (Self Ignition) کا امکان ہوتا ہے۔
- ج۔ 2 سٹروک انجن زیادہ تھرو اور ایندھن خرچ کرتے ہیں۔ تیل کی سب سے کم کھپت (Specific Fuel Consumption) درمیانی کوڑ اور زیادہ سے زیادہ پٹنوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ انجن کی کم پٹن اور خاص کر زیادہ پٹنوں پر بہت زیادہ تھرو جاتا ہے۔ کیونکہ سٹروک اور چارجنگ کے دوران مضامین بڑھ جاتا ہے اس طرح کارآمد کچھ 25% سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے مضامین بڑھ جاتا ہے۔
- تیل کی زیادہ کھپت کی وجہ کچھ کے ذریعے چلنا ہے۔ ایندھن اور تیل کی 1:25 کی نسبت کے استعمال سے خرچ 2 سٹروک انجنوں میں حالات کے ذریعے چلنے کی نسبت 100% سے 150% تک زیادہ ہوتا ہے۔ 1:40 کی نسبت کے استعمال سے تیل کا خرچ تقریباً برابر ہوتا ہے۔



شکل 7۔ 3۔ سٹروک والا انجن میں ملتی ہوئی سیکیو ہنگامہ استعمال کی گئی ہے۔ (آؤٹ لائن)

ج- 2- سٹروک انجن زیادہ درج حرارت پر چلتے ہیں۔  
 لام کی سٹروکس (Work Strokes) دہنی کرنے کی وجہ سے ایسا ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حرارت کم کرنے والی خالی سٹروکس اس میں موجود نہیں ہوتیں۔ بڑے سٹروکوں کو مختصر کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں اس لیے صرف ایک دو یا تین سٹروکوں کے انجن بنائے جاتے ہیں جن میں ہر سٹروک کا بناؤ (Displacement) زیادہ درج حرارت پر کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے دو سٹروک انجنوں کے لیے تینوں سٹروک ایک جگہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی عمر یا سٹروک والے انجنوں میں استعمال کیے والے پٹول کی نسبت کم ہوتی ہے۔

ب- کریکس گیس کو ہوا بند ہونا چاہیے۔  
 کریکس گیس بیک بونے سے غلشن (Suction) کے دوران نکلیں (Vacuum) کم ہوتی ہے اور فلو ہوا اندر داخل ہو جاتی ہے جس سے پھر کی نسبت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر بہت تیز ہو جاتا ہے۔ یہ کم ہونا پھر تیز ہونا زیادہ ہو گا تاہم پھر اتنا ہی زیادہ اندر کھینچا جائے گا (زیادہ کارڈ کی اپری۔ کمیشن) پچھلے دو ڈاکے دوران پیدا ہونے والا سا چنگ پر سٹریکٹ کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے جس سے مطلوبہ رات پوزیشن پر تازہ پھر کا پھانسی میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ کریکس گیس اور سٹروک کے درمیان گیس کٹ اور کریک سٹافٹ پر سٹافٹ کی سیٹیں (Shaft Seals) صحیح حالت میں ہوتی ہوں۔ گیس سٹروک انجن کے درمیان پریگ انجی طرف سے سیل بند ہونے چاہئیں۔ ورنہ ایک جیم سے پری سٹریکٹ ہر کو دوسرے جیم میں پلے جانے سے دونوں میں پری سٹریکٹیاں ہو جائے گی۔

سر- دیکھ بھال (Maintenance)

و- وقت گزرنے کے ساتھ گیسول کے راستے (Gas Ports) منگک ہو جاتے ہیں۔  
 ایسٹیل کے ذرات جم جانے سے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اثر آمدی راستوں پر پڑتا ہے جو انجن کے پچھلے وقت بہت ہی گرم ہوتے ہیں۔ گیسول میں بہت کثرت ہوتی ہے۔ اس لیے تازہ پھر سے سٹروک کھینچنے کے لیے درود آمدی سٹروک کی حرارت بڑھتی ہے۔ اس طرح انجن 4 سٹروک انجن کی طرح کام کرنے لگتا ہے اور اس کی کارڈ کی گم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر پیڈ سٹیم کم ہو تو 2 سٹروک کے انجن میں انجن کا بھی یہی رجحان ہوتا ہے۔ خالی چھینے کے دوران رکاوٹ پیدا ہونے کے نقص کو دور نہیں کیا جاسکتا۔  
 تیل کے پھولے ذرات کو مناسب وقت پر صاف کریں۔ اس مقصد کے لیے مٹی ہرنی گول دہنی کو استعمال ہنتر دینا ہے۔ برآمدی مطلق (Exhaust Muffler) کو بھی صاف کریں۔ چونکہ گیسول کی مٹھل کے دوران اس کا بہت اثر پڑتا ہے اور اگر اس وقت میں رکاوٹ پڑ جائے تو برآمدی دانتے بھی جلد ہی بند ہو گئے ہیں۔

1- 2- سٹروک اور 4 سٹروک انجن کے ڈیزائن میں فرق بیان کریں اور ہر ایک کے فوائد بھی لکھیں؛  
 2- کریکس گیس میاں کس کام آتا ہے؟  
 3- سیدھی ٹیکر ٹنگ (Straight Scavenging) والے انجن کی خصوصیات بیان کریں؛  
 4- انجی ٹیکر ٹنگ میں راستے (Ports) کس ترتیب سے ہتے ہوتے ہیں؟  
 5- مناسب ڈائمنگ ڈیاگرام کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں اور اس کے اثرات بھی تحریر کریں۔

سوالات


- 6- فیڈ سٹافٹ منگ کنٹرول کیے حاصل ہو سکتی ہے؟
- 7- تیز رفتاری ٹیکر ٹنگ کے فوائد و نقصانات بیان کریں؛
- 8- 4 سٹروک انجن اور 2 سٹروک انجن کے فوائد و نقصانات کا موازنہ کریں؛
- 9- تیل کے پھولے ذرات کو صاف کرنا کیوں ضروری ہے؟
- 10- کریکس گیس کی گیس کٹ خراب ہونے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟

آؤموٹو ڈیزل انجن

(درا کام کرنے کا طریقہ اور خصوصیات)

ایم 5

کوئی ایندھن چھیننے کے لیے کھتا تیار ہے۔ اس کا اندازہ سٹیٹن ٹریسکیل (Cetane No Scale) سے ہوتا ہے جو سٹیٹن ٹریسکیل کی آئین شرت کی طرح سٹ انجن سے حاصل ہوتی ہے۔ ڈیزل فیول کا سٹیٹن ٹریسکیل (Cetane No) 45 سے 50 ہوتا ہے۔ (یہ جتنا زیادہ ہو گا ایندھن اتنی جلدی جلتے گا۔)



شکل 1- پری کیمپن پیپر اور انجین سسٹم کے ساتھ 4- سٹروک ڈیزل انجن

و- ڈیزل انجن زیادہ کپریشن ریش اور فلو ہنجر انجن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔

آؤموٹو ڈیزل انجن کے برعکس اس کے اندر ایندھن اور ہوا کا کپریشن کھینچنا جانا بلکہ صرف سادہ ہوا سے 30 سے 45 بار (E = 14 = 22) تک دبا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا درج حرارت 600 سے 700 درجے سنٹی گریڈ تک پہنچتا ہے۔ اس گرم ہوا میں ایندھن کو ایک فوئل کے ذریعے پھپکا دی کی صورت میں داخل (Inject) کیا جاتا ہے۔ ایندھن کی شرت کی شکل اختیار کر کے ہوا کے ساتھ ملنے کی ایک ام جمل افتا ہے۔ پچھلے کے دوران ہواؤ (Pressure) 35 سے 75 بار تک بڑھ جاتا ہے۔ مکمل فوئل کی حالت میں مل ہوتی گیسوں کا درج حرارت آؤموٹو انجن میں 600 سنٹی گریڈ اور ڈیزل انجن میں 900 سنٹی گریڈ ہوتا ہے۔ پری ڈیزل انجن میں ایندھن کی حرارت بہتر طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس میں ایندھن کی کثرت (Fuel Consumption) کم ہوتی ہے۔ اس کا درج سائیکل، ورنہ آمد، و باؤ ڈاکہ، اگر اسٹ لام طور پر چار سٹروکوں میں مکمل ہوتا ہے لیکن دو سٹروک ڈیزل انجن میں بنائے جاتے ہیں۔

ب- ڈیزل انجن کا اینڈ مارک (Land Mark) اس کے ٹیکسٹن سسٹم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ پٹائی پمپ ٹیکسٹن انجینیشن پمپ اور پمپ سے فوئل پمپ ہوتا ہے۔ انجینیشن پمپ ایندھن کا و باؤ 100 سے 170 بار تک پڑھا دیتا ہے اور سٹروک کی فوئل کو مطلوبہ مقدار میں پٹائی کرتا ہے۔ چونکہ ڈیزل جاری رہاؤ کے تحت کام کرتا ہے اس لیے پاور پمپ کے مقبول کو مضبوط بنا جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے ڈیزل انجن آؤموٹو انجن کی نسبت جھاری ہوتے ہیں۔

ج- ڈیزل انجن ہرنی نیولی آیل سے چلتے ہیں۔  
 یہ عام تیل کی صفا (Distillation) کے دوران ودیل نیولی آیل (Volatile Oil) کی شکل میں حاصل ہوتے ہیں یا صفا ہرنی اور صفا ہرنی سے بنائے جاتے ہیں۔ ہرنی گیسول ٹریڈ ڈیزل نیولی آیل حرارت 230 سے 280 سنٹی گریڈ کے درمیان کھولنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے چھینے میں مشکلات کو پیش آتی ہیں لیکن خود بخود انجن کی حرارت کی وجہ سے ان کو انجن کے لیے خاص طور پر تیار ہونا چاہیے۔ ڈیزل نیولی آیل کے ہنرات کی شکل میں انجن کا درج حرارت تقریباً 350 سنٹی گریڈ ہوتا ہے۔ انجین کے ہنرات تقریباً 550 سنٹی گریڈ







شکل 3 - دو مشوک ڈیزل انجن جس میں متوازی پرنٹنگ اور براہ راست ٹیبلٹی استعمال کی گئی ہے۔ (Krupp)

پائپ سے دو آرمی راستے Take Ports مل جاتے ہیں اور BDC سے 50 ڈیگری تک کے ہوتے ہیں  
 ریکٹر ٹنگ ایگریٹسٹ والہ B.D.C سے 60 ڈیگری ہوتے ہیں۔  
 پرکی کو پرنٹنگ کے لیے دو روٹس بلور (Roots Blower) استعمال ہوتا ہے۔ اس میں دو روٹس (Rotor)  
 ہوتے ہیں جن کی شکل آٹھ اسٹیج کی ہوتی ہے (Lemniscate)۔ روٹس (مٹھوٹھی) ڈیپٹیس سنٹ  
 (Displacement) کے طریقے کے مطابق ہر اکو باکر چکر کو لگا کر کم کرتے ہوتے ہیں۔  
 ایسی روٹس میں ہلے سے پرنٹنگ میں دو دینے کے لیے اور دو ڈیڈ لائنوں میں استعمال ہوتی ہیں۔  
 براہ دو مشوک اینجن ایسی سکوپ پرنٹنگ (Reverse Scavenging) سے بھی ہوتے ہیں۔  
 اس کے نتیجے میں میڈیٹو کو ساوا ڈیزائن حاصل ہوتا ہے۔ اس میں اینڈ میں صاف نہیں ہوا کرتا اور پرنٹنگ  
 پرنٹ ہوتا ہے۔ ان انجنوں میں عام طور پر سٹیم کیسین میڈیٹو لگا ہوتا ہے یعنی پرنٹنگ میں جیور یا ڈیٹیم پرنٹنگ

سوالات

- 1- ڈیزل اینجن اور آئرسٹیل اینجن نظام میں باتوں سے پہچانے جاتے ہیں؟
- 2- دو ڈیزل انجنوں کی پرنٹنگ اور اسٹیشننگ کا موازنہ کریں۔
- 3- ہٹنگ ڈیزل اینجن کے کام کرنے کا طریقہ (4- Stroke Diesel Process) بیان کریں۔
- 4- ڈیزل اینجن آؤٹ سٹیل اینجن کی نسبت سستا کیوں رہتا ہے؟
- 5- اسٹیشن لگ (Ignition Lag) سے کیا مراد ہے؟
- 6- ڈیزل اینجن کو پرنٹنگ کرنے کا طریقہ؟
- 7- پینگنگ (Pinging) نقصان دہ کیوں ہوتی ہے؟
- 8- براہ راست اینجن میں بہت زیادہ اسٹیشننگ پرنٹنگ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟
- 9- سٹیم کیسین چیمبر (Combustion Chamber) میں گلو پلگ (Glow Plug) کیوں لگائے جاتے ہیں؟
- 10- پرنٹنگ کیسین چیمبر اور آئرسٹیل (Energy Cell) والے اینجنوں میں فرق بیان کریں!


انجن ہاؤسنگ (The Engine Housing)

ایم 6

اسٹینڈرڈ اور اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ

اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ (Machining) ہر کسٹم ہے اور ایک شاٹ پرنٹنگ کیسین (Seats) میں  
 ہاؤسنگ کے اندر ہی ہوتی ہیں۔  
 سٹینڈرڈ ہاؤسنگ کیسٹ آئرن (Centrifugal Cast Iron) کے بنے ہوئے اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ  
 (Cylinder Liners) خاص طور پر گھساؤ کے خلاف مزاحمت رکھتے ہیں۔  
 سٹینڈرڈ ہاؤسنگ میں مٹی، اعلیٰ کلاسٹ آئرن آئریزی سے کھنٹے ہوئے مولا (Mould)  
 میں ڈالی جاتی ہے۔ سٹینڈرڈ ہاؤسنگ آئرن سے ایبر کی لائن ڈیکلینٹ ہے جس سے ٹیوس (Dense) لائن حاصل ہوتی ہے۔  
 1- ٹرانسپیرنٹ (Wet Liners) ریشٹس 2 ایک ڈیزائن ہوتی ہیں اور سٹینڈرڈ ہاؤسنگ کے مائل (Coolant) میں  
 براہ راست ڈوبے ہوتے ہیں۔ یہ ہاؤسنگ کے ساتھ چھوٹی ہٹ (Sliding Fit) کے مطابق لگتے  
 ہیں اس لیے یہ ہٹوں کیے جا سکتے ہیں۔ واٹر جیکٹ (Water Jacket) کو روکنے کے لیے (Liner)  
 کی کار (Coiler) سے مل کیا جاتا ہے اور چھوٹے سے ہٹوں کے لیے ڈیزائن میں ہٹوں کی چھوٹی ہٹوں کے  
 ہٹوں (Seal Ring) کا طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ (Single Cylinders)  
 میں استعمال ہونے والے ہٹوں کے نیچے مٹی سے لکھنے کے لیے کارہائے جاتے ہیں۔  
 2- خشک لائنز (Dry Liners) ریشٹس 3 ایک ڈیزائن کی مٹی ڈال کر بنائی جاتی ہے اور اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ  
 ہاؤسنگ کے ساتھ لگتے ہیں۔ یہ ڈیزائن ہٹوں کے ساتھ لگتے جاتے ہیں لیکن اگر اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ  
 ہاؤسنگ میں مٹی استعمال ہوتے ہیں۔ مزید برآں اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ لگتی جاتی ہے جسے مٹی ترسیر میں لگا جا سکتا ہے۔

اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ میں چیمبر کا کام دیتا ہے اور پائپنگ کو بھی لگا دیتا ہے۔  
 کیسین پرنٹنگ ہٹوں کی پرنٹنگ فورس (Thrust Force) اور طاقت کی وجہ سے اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ  
 (Stress) پیدا ہو جاتی ہے۔  
 ہٹوں کی پرنٹنگ ہٹوں کے مائل (Cooling) سے بنائی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے استعمال ہونے والے  
 مٹیل عام طور پر گری کاسٹ آئرن (Grey Cast Iron) ہوتا ہے جس میں گرینڈنگ کا کارڈ اور چھوٹ  
 ہٹوں کی وجہ سے رگڑ (Friction) کی بہتر خصوصیات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ ہٹوں (Oscillat  
 ions) کو بھی لگا دیتا ہے۔  
 اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ اور اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ کے مائل سے ڈھالے جاتے ہیں جس سے وزن ہٹوں اور حرارت  
 کی منتقلی بہتر ہوتی ہے۔ رگڑ کی خصوصیات (Friction Properties) بہتر ہونے کی بنا پر  
 خاص باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ڈیزائن (باب 5)  
 ہٹوں سے مٹیل کیے جاتے ہوئے ہٹوں میں اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ کی صورت میں ہٹوں کے مائل میں  
 اس قسم کے انجنوں میں کوئیلٹ (Coolant) کی گردش اور دو آرمی اور ایگریٹسٹ مٹی لائنز  
 (Manifold) کے لیے بھی ساوا لکھنوں (Connections) کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہٹوں کے  
 ہٹوں کیسٹ ہٹوں کے ساتھ ہٹوں (Bolts) کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔ اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ کیسٹ ہٹوں اور  
 اسٹینڈرڈ ہاؤسنگ کے مائل ہٹوں میں ریشٹس 11 یہ ڈیزائن زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ہٹوں سے



شکل 1- سٹینڈرڈ ہاؤسنگ کیسین  
 شکل 2- ٹرانسپیرنٹ  
 شکل 3- خشک لائنز  
 شکل 4- خشک لائنز

د- ہوائے خنہ ہونے والے (Air-cooled) انجنوں میں آئسن سلیڈر (Single Cylinder) استعمال ہوتے ہیں۔  
 بنیادی بوجھانے کی صورت میں آسانی سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ سلیڈر انفرادی طور پر کراینگ کی جاسکتا  
 ہوا کیے ہوتے ہیں۔ ایئر سیلیم (Air-Cooled) کے بٹے ہونے سلیڈر میں مگر ان خصوصیات بہتر ہونے کی وجہ  
 سے صرف کاسٹ آئرن کے ڈائریک استعمال کرنے چاہئیں۔ ڈائریک سکر ڈکے گل سے (Shrink On)

یا کی ڈائریک کاسٹنگ کے طریقے سے (Afin Process) ڈائریک گرو ایئر سیلیم پائپ سلیڈر ڈھان کر چھا  
 دیا جاتا ہے۔ گسٹ اور (Wear) کے خلاف خصوصیات مزاحمت حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ سطح پر کراینگ  
 کی تشریح عادی جاتی ہے۔

ب- سلیڈر ہیڈ اور سلیڈر کووڈ (Cylinder Head And Cylinder Cover)

1- سلیڈر ہیڈ اور سلیڈر کووڈ گیس پیچس کے اوپر کے سر سے پرگے ہوتے ہیں۔  
 2- سٹروک اور 4 سٹروک انجن میں ایئر سیلیم والوز (Air-Head Valves) لگے ہوتے  
 ہیں ان میں سلیڈر ہیڈ صرف گور کے طور پر کام کرتا ہے۔ سٹروک انجنوں میں سلیڈر ہیڈ استعمال ہوتا  
 ہے جس میں اٹنے والے ڈائریک ہوتے ہیں اور گیس کے لیے راستے اور والوز کو اسٹیس گل ہی ہوتی ہیں۔

یہ کاسٹ آئرن ایئر سیلیم پائپ سٹیٹم سے کیا بناتے ہیں۔ ہوائے میٹریل سے بنائے گئے سلیڈر  
 ہیڈ میں زیادہ کیمپرن ریش (Higher Compression Ratio) استعمال ہو سکتی ہے کہ کووڈان  
 میں عمارت کی متعلق بہتر طور پر ہوتی ہے۔




اس میں سٹیس گل پیچس کی مختلف جگہیں

بند گیس پیچ کی شکل (Shape) حاصل قوت (Power Output) پر اثر انداز ہوتی ہے۔  
 انجن کا راستہ (Push) جتنا چھوٹا ہوگا میٹرنگلگ (Knocking) کے کمریشن آئی ہی زیادہ ہوگا۔  
 اور اصل 4 سٹروک انجن میں سٹروک کے مکمل عمل کا اٹھا ڈالوز (Valves) کی ترتیب پر ہوتا ہے سب  
 سے زیادہ ٹائمن سب سائڈ پکٹ (Slide Pack) ہوتی ہے جس کی ایئر سیلیم والوز میں فریڈ  
 پڑتی ہے اسٹیڈر لیک کے ایک طرف سلیڈر ہیڈ میں اٹنے والے (Inverted Valves)  
 کے استعمال سے گیس پیچ کی شکل زیادہ مناسب ہو جاتی ہے میٹرنگلگ سلیڈر (Flat Cylinder)  
 شکل (5-5) کا دھور پور 2 سٹروک انجنوں میں خدمت کرنا (Semispherical) شکل مزید بہتر ہوتی  
 گی ہے (5-5) ایک اور تم جھت (Root Like) شکل کی ہوتی ہے جس میں اٹنے والے (Inverted  
 Valves) ایک زاویے سے لگے ہوتے ہیں (5-5) زیادہ سے زیادہ مکمل قوت پیکٹ  
 (Compact) گیس پیچ سے حاصل ہوتی ہے جس میں مرکز سے بہت کچھ کچھ گول کی صورت ہوتی ہے  
 یہ کچھ کچھ کچھ ہر ملائے میں مدد ہوتی ہیں (5-5)۔  
 ج- سلیڈر ہیڈ یا کووڈ سلیڈر بک کے ساتھ کالوں (Bolts) کی مدد سے ہوتے ہیں۔  
 اس مقصد کے لیے 2 سروں والے سٹڈ (Double-End Studs) استعمال ہوتے ہیں۔ گیس پیچ  
 پر دئی ہائی کے آئی ٹاڈ (Tie Rod) بھی ہیں جو انجنوں ماریق کے مطابق ہی ضرور رکھنا چاہیے۔  
 ایسا صرف ماریق ہیچ (Torque Wrench) کی مدد سے ہو سکتا ہے (شکل 6) اس میں ایک  
 سرنگ ہوتی ہے جس پر لگے گئے ماریق کے مطابق ہی (Load) پڑتا ہے ماریق۔ طاقت و طاقت کا  
 بانڈ اور ڈائریک ماریق ظاہر ہوتا ہے۔  
 سلیڈر ہیڈ کے کالے دئی کی ترتیب کے مطابق کئے چاہئیں آگ 2 ایئر وایٹن سے شروع کر کے نیچے  
 رخ میں (Cross-wise) پاراؤس کی شکل میں باہر کے ہم (Rim) کی طرف بڑھتے ہوئے چلے سب



گیس پیچ کے بند کرنے کی ترتیب  
 تین اینڈ میں اور ڈوئل انڈر پریش ہوتے ہیں چونکہ کالوں  
 کے ذرات حرارت کے لیے اچھے موصل نہیں ہیں اسلئے  
 لیے یہ کام کے دوران ہم ہر کورس کو فائنگلگ کا باعث  
 بنتے ہیں۔  
 زیادہ سے جتن ہونے کے بعد انجن کے کام میں رکاوٹ  
 ڈالتے ہیں خاص کر پیچنگوں (Bearing) بہت  
 زیادہ سٹریس (Stress) پڑ جاتی ہے۔ مزید بڑاں کالوں  
 کے ذرات کی توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ ہائی ہیڈ ڈول (Electric  
 Hand Drill) میں پکڑے ہوئے دو ٹی  
 برش کے ذریعے کالوں کے گالے ہونے ذرات حاصل کریں  
 سکریپر (Scaper) یا چرپی (Chisel) سے صاف کن ٹیپرز ڈول ہے کیونکہ ان سے سطح پر  
 نشانات پڑ جائیں گے۔ گھروسی سطح پر ذرات دہارہ بہت جلد جم جاتے ہیں۔

اس جلدوری برش سے صاف کن  
 سکریپر (Scaper) یا چرپی (Chisel) سے صاف کن ٹیپرز ڈول ہے کیونکہ ان سے سطح پر  
 نشانات پڑ جائیں گے۔ گھروسی سطح پر ذرات دہارہ بہت جلد جم جاتے ہیں۔



شکل 6- ماریق ہیچ

ج- گیس کٹ (Gas Kets)

1- سلیڈر ہیڈ گیس کٹ کا مقصد لاک اور ہیڈ کے درمیان گیس ڈائٹ (Gas Tight) اور ڈائٹ (Water Tight) سٹیٹل (Seal) مینا کرنا ہے۔ درخت

گیس کٹ کی دو ہی قسم میٹل کلاؤسے  
 بنی ہوتی ہے جس کے دونوں طرف  
 اسٹینلس فائبر گلاس ڈائٹ لگے ہوتے ہیں  
 ہے۔ سٹیٹل (Seal) کے (Face)  
 کے ساتھ عمل استعمال ہوتی ہے۔  
 غیر مناسب سیٹنگ کیپریشن اور  
 آپریٹنگ پریشر میں کی کا باعث بنتی  
 ہے جو ہر براں انجن اپنے امدد کا توڑا  
 چھین لیتا ہے۔ خاص کر ماریق کی طاقت

سٹیٹل  
 اسٹینلس  
 سٹیٹل  
 اسٹینلس

شکل 7- سلیڈر ہیڈ گیس کٹ  
 5- میٹل ہیڈ میں 2- آئٹ گیس کٹ

6- ماریق ہیڈ میں 3- ماریق ہیڈ میں 4- ماریق ہیڈ میں 5- ماریق ہیڈ میں

Metal-6  
 Asbestos گیس کٹ استعمال ہوتے ہیں  
 (9-9) ایک ہیڈ میں کی (Sh)  
 Peel اور ہر ذرات کو مزاحمت کرنے میں  
 بہتر ہوتی ہے جسے (M.S) پین  
 کی ہر ایک چادرول کے درمیان رکھنا  
 ہے۔ سلیڈر اور کووڈ کٹ کے لیے  
 سو ڈاؤن اور ایک مناسب شکل کی آئٹن نا  
 پائٹ کی مدد سے ماریق لگائے جائیں۔

شکل 10- مناسب اور غیر مناسب سلیڈر ہیڈ گیس کٹ  
 5- گیس کٹ لگائے کے ساتھ ایجری ہوتی  
 5- گیس کٹ گیس پیچ میں برش ہوتی ہے۔

ان کی سیدھے حالت (Planeness) ایک سٹریٹ ایج (Straight Edge) یا ڈیٹال اپنے  
 والی گچ (Thickness Gauge) کی مدد سے چیک کی جاتی ہے۔ سائز میں تالی فول فری فرم آتا رہنا چاہیے۔  
 پتلی گیکٹ تقریباً 0.05 - 0.1 مل میٹر کے لیے۔  
 برنی گیکٹ تقریباً 1.5 مل کے لیے۔

اگر ہر براری بہت زیادہ وسیع فراہم ہو گی۔ ہینڈ ٹیز جاہلوں کو سٹیک کے سائز کو دوبارہ  
 ٹیک کر کے سب سے زیادہ عمدہ اور عمدہ سٹیک (Machining) سٹریٹس گرائڈنگ مشین

(Surface Grinding Machine) سے چمکتی ہے۔ گرائڈنگ کے لیے گرائڈنگ ڈال  
 (Grinding Tool) ایک یا قطوں پر ہوتے ہیں جن کا قطر گرائڈنگ ہونے والی سطح کی چوڑائی سے  
 زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سائز گرائڈنگ کی رفتار کے ہوتے ہیں۔

عمولی ناہمواری (Irregularities) پریشن بلو (Prussian Blue) کے استعمال  
 سے معلوم کی جاتی ہے اور سونگ (Sanding) یا سٹریٹنگ سے دور چمکتی ہے۔

سٹریٹس گرائڈنگ سے کچھ سوچا جا رہا ہے۔ ریکریشن اور حالت سے زیادہ گرائڈنگ سے پیدا  
 ہونے والی غرابی کو برنی سٹریٹنگ۔ ہیڈ گیکٹ کے استعمال سے دور کیا جا سکتا ہے۔  
 دور آمدی اور اچھا اسٹینڈرڈ کو بھی مناسب طور پر مل جاتا ہے۔

سٹیشن لائن (Station Line) میں خلا (Vacuum) موجود ہونے کی وجہ سے ایک بہتر مثال  
 جگہ کے ذریعے ناظر ہوا انداز آ جاتی ہے جس سے کچھ مشورتیں بر جاتی ہیں۔ ریزونانس مین ٹولڈ بک ہونے  
 سے خاص کر 2 سٹریٹنگ میں ٹیس کا لمبی حرکت (Oscillation) پر بہت اثر پڑتا ہے۔  
 اس لیے اس بات کی خاص احتیاط رکھنی پڑتی ہے کہ سٹریٹنگ کے سائز اور گیکٹ میں کوئی غرابی نہ جنمے پائے۔  
 کاربن کی گتے وقت خاص ترتیب کو چیل کر کے پڑتا ہے تاکہ ٹیز جانیں نہ آتے ہوتے۔ گتے وقت اور کوالیٹی  
 میں رہیں۔

ر۔ تیل کو ایک جگہ سے پھیلنے کے لیے کافر ٹیمپر (Pillable) میز میں سے بنانا چاہیے۔  
 آئل پینٹ (Oil Paint) سٹریٹنگ کو دانا ٹانگ ٹیز کو مل کر پڑتا ہے۔ اس کے لیے نرم گیکٹ  
 کو رکھنا اور تھمیں تھم کر لانا (Abit) سے بنائے جاتے ہیں۔  
 یہ گیکٹ نرم اور ٹیمپر ہوتے ہیں، اگر ٹیمپر بہت غرابی کے اور جوڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مل جاتے ہیں۔ ان  
 کے لیے سطح کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ سٹریٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔  
 گیکٹ کے لیے دوسرے ٹیمپرز میں کافد یا ٹانگ ہینگ کیا جاتا ہے۔ استعمال ہو سکتے ہیں۔

بہر حال ہے جب وہ اڈر جیکٹ سے ہائی ٹیس پر ہر گز کے اندر سے لگے چمکتی پانی دیا جائے گا اس لیے اس کے  
 اندر داخل ہونے سے انہیں کے جدیدی تیار ہونے کا خطوط پیدا ہو سکتا ہے۔

سیالوں (Seals) کی حالت کو کوئٹ (Coolant) کی مدد سے چیک کرتے ہیں۔ ایک کوئٹ  
 (Accelerator) کو ڈرا لینیو ہونے سے اگر ملے نظر آئیں تو گیکٹ کام کرنے کی حالت میں تیار ہوگی  
 انہیں کے ہر ایک (Leak) سے ہونے کے لیے صاف کا سٹیشن رکھتے ہیں۔ صاف کرنے کے لیے ایک  
 (Leak) کا ہر کریں گے۔

ب۔ سٹریٹنگ ہیڈ گیکٹ کو تبدیل کرتے وقت مندرجہ ذیل ضروریات کو ذمہ نظر رکھیں۔

1۔ گیکٹ کو کوئٹ ہیڈنگ کے سائز (Scaling Face) کی شکل کے مطابق ہونا چاہیے۔ کوئٹ  
 (Coolant) کے لیے سو راخوں میں ملنا ملاقات ہونی چاہیے۔ گیکٹ کو کچھ سوچیں ٹیز کے سائز کے ساتھ ہر  
 اور ڈال کے ساتھ چمکتا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔

گیکٹ کی ایک مخصوص موڑانی ہونی چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ ہونے پتے گیکٹ انہیں کی کچھ سوچیں  
 اور کوئٹ میں کریں گے۔ ایک چمکتا گیکٹ استعمال کرنے سے انہیں کی کچھ سوچیں کو ضرور بد دلا سکتی ہے۔

ج۔ سٹیک کے سائز (Sealing Face) نہایت چھوٹا اور کسٹ سٹیک سے جملے چمکتی ہیں۔



شکل 11 - سٹریٹنگ اور سٹریٹنگ ایک کی دو سے تیل کا سٹریٹنگ کرنا۔

د۔ سٹریٹنگ بورڈ کا گھساؤ (Wear)

2۔ سٹریٹنگ کے اوپر کے حصے میں چمکتا ہونا اسے کم ہوتے ہیں کیونکہ اس حصے میں تیل بہت کم پھلتا ہے اور  
 چمکتا ہوا تیل جلی جاتا ہے جس سے سطحوں کے درمیان خشک (Metal To Metal Friction) ہو جاتا ہے۔  
 پیدا ہو جاتی ہے۔


3۔ ٹیس کے دوران باقی کے رخاوت اور کچھ تیز اپنی معمولی بن جاتا ہے جن کی وجہ سے سطح پر ڈنگ  
 گت ہوتا ہے اس لیے نام گھساؤ کی حالت میں سٹریٹنگ رو اور سے بڑا ہونے کا معنی ضروری کی طرف۔  
 اس کے علاوہ بہت ہی (Wrist Pin) کے غور و کرایہ اور تیل کی ضرورت کو اس کی وجہ سے زیادہ  
 گھساؤ ہوتا ہے۔ جس کے لیے میں سٹریٹنگ کا اور گول نہیں دے گا۔

ب۔ ناقص چمکتا ہونے سے گھساؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔

ایسا اس وقت ہوتا ہے جب تیز تیز شدہ ایندھن کی وجہ سے سٹریٹنگ کی دیواروں سے تیل کی تہ  
 حالت ہو جاتی ہے۔ یہ سٹریٹنگ سٹریٹنگ کے وقت ہوتا ہے جہاں پتلے کے دوران خشک اور تیز ہوتی  
 ہے جس سے 50 کلومیٹر کی چمکتا ہونے کے بارے میں پیدا ہوتا ہے۔ بہت ہی ڈیٹا ٹیک بیک سٹریٹنگ میں تیلی  
 کچھ اسٹریٹنگ کی جانے۔ اور انہیں کو کھلی حالت میں گرم کرنے سے کچھ بہت نقصان پہنچتا ہے۔

گزار کو چمکتا ہونے میں سٹریٹنگ کے درمیان میں بہت زیادہ گھساؤ کا باعث بنتا ہے۔ 12-15 چمکتا  
 ہونے کے وقت تیل میں سٹریٹنگ کے پتلے آکر ایک مار کا مار کر سکتے ہیں۔  
 تیل میں عام گھساؤ 5000 سے 10000 کلومیٹر تک تقریباً 0.01 مل ہوتا ہے جبکہ یہ تقریباً  
 0.1 مل ہوجائے تو بار کو دوبارہ دیکھ کر کریں۔

جسی سطح کے ساتھ پشنگ رنگ چمکتے ہیں کچھ حصے کے لیے یہ سطح کافی سٹریٹنگ گیس جاتی ہے۔ اس سے  
 اور میں کی آ جاتی ہے۔ مزید برآں تیل کی کچھ تیز ہونے کی وجہ سے جھٹکا ہوتا ہے۔



شکل 12 - سٹریٹنگ (Wrist Pin) کے غور و کرایہ والی سطح (Running Surface) کا گھساؤ  
 - a - گھساؤ (Wrist Pin) کے سائز (Solid Oil) کی وجہ سے تیل اور وقت گھٹاؤ

3۔ سٹریٹنگ کے اوپر کے حصے میں گھساؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔  
 اس کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔  
 1۔ اس حالت میں جدیدی گھٹتی پشنگ کی وجہ سے پشنگ رنگ دیواروں کے ساتھ سطح سے جملے پھلتے ہیں۔

ج۔ سلائڈ پر بیٹیشن کرنے کے لیے اندرونی بیٹیشن لینے والا ڈائل لگا کر استعمال ہوتا ہے۔



شکل 16۔ سلائڈ پر کے ساتھ سس کرنا

اس آلے کے ہیڈ (Head) کو رور کے مین درمیان میں لانے کے لیے دو گھرنے والے سپورٹس (Supports) اور ایک مستقل بیٹیشن میں استعمال کرتے ہیں جس کی دوسرے سائز کی بیٹیشن لینے کے لیے تبدیل کی جا سکتا ہے۔ (معمولی سے چھوٹی بیٹیشن 5 سے 10 میٹر ایک دوسری حرکت کو نشان بنانے کی حرکت ڈائل ٹیسٹ ہوتی ہے) ہور کی سطح کے ساتھ میں ہوتی ہے۔  
 سب سے پہلے ڈیلے گئے سائز کے مطابق ڈائل کو آلے کے ہیڈ میں لگا کر ٹیکر ہیز سرکری کی مدد سے ہور کے نامیئل قطر (Nominal Dia) کے مطابق سیٹ (Set) کر لیا جاتا ہے۔ پھر آلے کے ہیڈ کو رور کے اندر لے جا کر آگے پیچھے حرکت دینی ہوتی ہے۔ آلے پر بھی بیٹیشن اس کی سولی کو محض پریڈجسٹ کرنے کے بعد ڈائل پر بھی جاسکتی ہے۔  
 سیٹ کیے گئے ہیز میں سائز سے فرق کو ڈائل پر لی میٹر کے ذریعے انوی سٹیک پر چھایا جا سکتا ہے ہور کے نام حصوں کی بیٹیشن کے لیے آلے کو اپنے گرو اور آگے پیچھے حرکت دیتے ہیں۔ ہور کے عمالی رنگ ہونے کی صورت میں ڈائل پر سولی کو ہائل نہیں حرکت کرنی چاہیے۔



شکل 17۔ بیٹیشن آلے کو پریڈجسٹ کرنا

ب۔ سلائڈ پر کی رومی فنشنگ (Refining) کرنا


اور پرچے کی حرکت ہی کر سکتی ہے (ٹیڈنگ بوشن) اس طرح مطور بیٹیشن حاصل ہوتی ہے پرنٹنگ کے دوران سلائڈ کو سلائڈ کرنے اور ایک برائے کو دھالنے کے لیے چھوٹا ہور کا کھلا استعمال کریں۔

1۔ سلائڈ میں فائن برنگ کے بعد ہورنگ (Honing) کی جاتی ہے۔


بہ۔ اگر سلائڈ پہلے ہی نیا دو اور سائز (Over Size) ہور چھایا ہو تو اس کے اندر خشک لائنر (Dry Liner) لگانا پڑتا ہے۔

شیشہ ڈرائنگ لائنر کے بیرونی قطر کا سائز سلائڈ پر کے سائز سے کچھ بڑا رکھتے ہیں تاکہ لائنر کو رور کے اندر باکرٹ کی جگہ سے سلائڈ پر کے لیے زبرولٹ (Zero Limit) (12mm Limit) (15A) ڈیلے 0.05 تا 0.09 مم قطر کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔

5A) اندر مشینل بیٹیشن آف میں شیشہ ڈرائنگ لائنر کی مشینل کھانفت (ایسوی انشور کھانفت) لائنر کو سلائڈ میں ڈالنے کے لیے 1 سے 5 مم کا آلے کی سائز لائنرنگ پر ہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ دھالنے کا عمل خشک ایسٹریٹور کی محسوس ہانچ کے استعمال کرتے ہیں لیکن تیل ڈاگرن کا استعمال ہرگز نہ کریں ورنہ سلائڈ کے اندر سے کرینٹ تک حرارت کی منتقلی میں وقت پیش آنے کی صورت دھالے کا عمل مکمل ہونے کے بعد ہی ہور کے سائز کے لیے فائن برنگ اور ہورنگ کریں۔



شکل 17 خشک لائنر میں (Tolerances)



شکل 15۔ سلائڈ کی شیشنگ کے دوران مختلف عمل  
 شکل 16۔ ڈائیں طرف ایڈجسٹیشن والی ہورنگ پر

اس کے لیے سلائڈ کے تغیر کو فانی اور جین ڈیشن کی ملی ہور کے 1200 ڈی جی حصے تک صیح اور اس کی سطح پر ہیز میں کوئی کی فنشنگ کی جاتی ہے۔ ایک ہورنگ کے نام پر ایک ہی سائز کے قطر کے مطابق بیٹیشن ہونے چاہیے۔ ہورنگ سائز کے ہورنگت حاصل ہوتے ہیں جو کہ ڈائیں قطر میں 0.5 میٹر کے فرق سے ہوتے ہیں (2۔ سڑوک ایٹوں کے لیے 0.25 میٹر) اس لیے سلائڈوں کو رور کے مطابق بیٹیشن کرنا چاہیے۔ قطر زیادہ سے زیادہ 2 میٹر بڑا ہو سکتا ہے۔

- 1۔ فائن برنگ فائن برنگت میں سے تیز رنگت پیڈر (20 میٹر لی بیکنگ تک) اور فیڈ (Feed) کی کم شرح سے (0.03 سے 0.1 مم فی چکر) کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہورنگ بار استعمال ہوتی ہے جس میں کڑا کاربائیڈ گٹرا لگا ہوتا ہے۔ صیج ایڈجسٹمنٹ ایک ڈائل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ نسبت عمدہ سطح کے لیے 0.005 مم تک صیج سائز میں فنشنگ کی جا سکتی ہے۔
- 2۔ ہورنگ کے ذریعے ہورنگ ڈائل کے نشانات کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ ایجن کا ہورنگ ان (Break In) کا دورہ کر کے ہورنگ بار کے ساتھ چھوڑ کر ہورنگ سٹون لگے جاتے ہیں۔
- 3۔ ایڈجسٹیشن کے ذریعے ہورنگت میں کے ساتھ لگتی ہوتی ہے اور یہ گھرنے کے ساتھ ساتھ

سوالات

- 1۔ خشک اور تیل لائنر کے درمیان پہچان کریں
- 2۔ کبھی کبھی ہورنگت کی حاصل وقت پر کیا اثر پڑتا ہے؟
- 3۔ زیادہ ہورنگ والے ایٹوں کے سلائڈ ایڈجسٹیشن یا بیٹیشن سے کون بناتے جاتے ہیں؟
- 4۔ سلائڈ ہیز کے کھالے کتے وقت کن ڈائل کو زمین میں رکھنا چاہیے؟
- 5۔ کبھی کبھی ہورنگت کو رور کے ہورنگت کو دور کرنا کیوں ضروری ہے؟
- 6۔ سلائڈ ہیز کی ٹیکسٹ ایک کر رہی ہے۔ ممکنہ وجوہات بیان کریں
- 7۔ دیکھتے ہوئے اوسے (Glowing Matter) کی وجہ سے ٹانگ لائنر میں ٹانگت کی فرق بیان کیا
- 8۔ گھنے ہوتے سلائڈ کے ہورنگت کی شکل کیسی ہوتی ہے؟
- 9۔ سلائڈ ہورنگت کے زیادہ گھنے کی وجوہات کیا ہیں؟
- 10۔ ہورنگت کو صاف کرنے کے لیے کیا مرحلہ کر کے وقت ڈالنا ہوتا ہے؟
- 11۔ فائن ہورنگ اور ہورنگت کے مقاصد عمدہ بیان کریں
- 12۔ 68 مم ہورنگت ہی 5۔6 مم تک دو بارہ ہورنگت کی گاہے اور اب یہ 0.5 مم گھس گیا ہے اس کی اور ایک ٹیکسٹ کے لیے اس پر کون کون سے عمل کرنا پڑیں گے؟

# انجنوں کے پیٹن اور ان کے حصے

## ب۔ پیٹن کی بناوٹ اور میٹریل

ب۔ پیٹن کے قطر کے علاوہ کپریٹن کا ناقصہ بھی ایک نہایت اہم پہنائش ہے۔

پیٹن کا قطر 3 انچ کے پٹلے سر سے 2 انچ کے پیٹن کے گرد لگا ہوا ہے۔ (Spore)  
پیٹن قد سے اور سائز یا سے جاتے ہیں، ان میں کاسٹر 5 انچ کے قطر سے بڑھے اور 1 انچ اور سائز  
2 انچ ہوتا ہے۔

کپریٹن کا ناقصہ RH اس کے درمیان سے لے کر پیٹن میٹل کے سرے تک ہوتا ہے، اس کا انجن کی  
کپریٹن پر بڑا اثر ہوتا ہے، پیٹن کی لمبائی اسٹینڈرڈ کے اندر گائینگ پرائز انماز ہوتی ہے۔ پیٹن کے  
قطر کا کوئی بھی فرق ہونا چاہئے۔ پیٹن کو درمیان میں پلانٹ کے لیے دونوں پاس (Boxes)  
کا درمیانی ناقصہ لگا دیا جائے گا اور اسے پیٹن کی لمبائی سے کچھ زیادہ ہونا چاہئے۔ آؤڈر ہیتے  
دست ان پانچ پانچ انچ کو ضرور ہر کپریٹن چاہئے۔ پیٹن کے تیار کنندگان نے پیٹن کے لیے ایک  
کیرب کورڈ (Cable Core) بنایا ہوتا ہے جس سے آؤڈر ہیتے میں آسانی رہتی ہے۔


ج۔ آج کل صرف ایونیئم کے بھرت سے بنائے گئے پیٹن استعمال ہوتے ہیں۔

ان کا وزن پٹلے استعمال ہونے والے کاسٹ آئرن کے پیٹنوں سے کم ہوتا ہے۔ پیٹن پتلا ہونا چاہئے  
اس کو کرسٹ دینے اور کٹنے کے لیے اتنی ہی کم طاقت کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ہوا چلتے ہیں اور زیادہ  
بمصلحت ہوتے ہیں۔

مزید برآں ایونیئم کے بھرت تراست کے اچھے واصل ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھاری ہواؤں کے لیے استعمال  
ہو سکتے ہیں اور زیادہ گرم نہیں ہوتے، تاہم ان میں یقین ہے کہ عمارت سے پھیلنے کی شرح بہت زیادہ  
ہے جو اگر مناسب بھرت کے استعمال اور پیٹن کے مخصوص ڈیزائن سے کم کی جاسکتی ہے۔ پیٹن کو سٹینڈرڈ  
تیار کرنے کے لیے مولی کی گیس ضروری ہے۔

ب۔ پیٹن کا کام کمپیٹن چیمبر کہ جس میں ٹائٹس کرا اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر  
نیچے حرکت کرنا ہے۔

یہ مقصد پیٹن ریگ پر آرتے ہیں۔ پیٹن سکرت کا کام گائیڈنگ  
کرنا ہے۔ کریک کے نظام (Crack Mechanism) سے پیدا ہونے والی ٹرسٹ فوس کی اوج  
سے یہ ٹرسٹ فوس گائیڈنگ کی رواد کے ساتھ ڈسٹ ہے۔ ڈسٹ پن باس (Busses) ڈسٹ پن کے  
لیے ریگ کا کام دیتی ہیں اور ریگ ڈسٹ سے طاقی ہیں کی ریگ سٹ پیٹن کی مٹرانی حرکت کو روکتا ہے۔



شکل 1۔ پیٹن کی بناوٹ اور ان کی ڈیٹیل ٹائٹس


اسٹیل کی مثالیں	خصوصیات	گھاٹت	پیٹن کی میٹریل
پیٹن کے اسٹیل	تیار ہونے والے کاسٹ آئرن کے پیٹنوں سے کم ہوتا ہے۔ پیٹن پتلا ہونا چاہئے اس کو کرسٹ دینے اور کٹنے کے لیے اتنی ہی کم طاقت کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ہوا چلتے ہیں اور زیادہ بمصلحت ہوتے ہیں۔	2.7	ایونیئم سلیکون بھرت (Al-Si Alloy) جس میں سلیکون کا مقدار 12% ہے۔
سٹریک اور جو اسے ٹھنڈے ہونے والے انجنوں کے پیٹن کے لیے مخصوص بھرت ہے۔	تیار ہونے والے کاسٹ آئرن کے پیٹنوں سے کم ہوتا ہے۔ پیٹن پتلا ہونا چاہئے اس کو کرسٹ دینے اور کٹنے کے لیے اتنی ہی کم طاقت کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ہوا چلتے ہیں اور زیادہ بمصلحت ہوتے ہیں۔	1.7	ایونیئم سلیکون بھرت (Al-Si Alloy) جس میں سلیکون کا مقدار 18% سے 25% ہے۔
بھاری بیٹ لوز (Hot Load) کے تحت چھنے والے ڈیزل انجنوں کے پیٹن کے لیے مخصوص بھرت ہے۔	تیار ہونے والے کاسٹ آئرن کے پیٹنوں سے کم ہوتا ہے۔ پیٹن پتلا ہونا چاہئے اس کو کرسٹ دینے اور کٹنے کے لیے اتنی ہی کم طاقت کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ہوا چلتے ہیں اور زیادہ بمصلحت ہوتے ہیں۔	2.8	ایونیئم کوبالٹ بھرت (Al-Cu-Ni Alloy) جس میں کوبالٹ کا مقدار 2% ہے۔

## ب۔ پیٹن ڈیزائن

ب۔ پیٹل سکرت (Spill Shell) پیٹن میں سکرت مولی سائز سکتے ہیں۔  
اس سکرت کی وجہ سے ٹھنڈے کے لیے کم کپریٹن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے پیٹن سکرت کے  
آؤڈر ہونے کی نئی سائٹ سکرت کا موجود ڈیزائن زیادہ مہذبہ ہے۔ (شکل 2) سکیلے پیٹن ریگ کی  
بھری کو بجانی کے رخ میں دیکھ کر سکرت کا ڈیزائن کرنے والا صحت گرد ریگ والے حصے کا کافی مد  
تیار کردہ ہو جائے جس سے حرارت کی منتقلی کم ہو جائے۔

ا۔ نقل سکرت پیٹن خاص کو تراست کہتے ہیں۔

اس لیے یہ ڈیزائن انجنوں اور 2۔ سٹریک انجنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ڈسٹ کے  
میں سے بنائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے عمل سے بھی بنتے ہیں۔ ہواؤں کے میں سے بنائے گئے پیٹن ضرور  
ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ پیٹن اور پیٹن کاروں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک بھرت کو ان میں  
حرارت سے پھیلنے کی شرح زیادہ ہوتی ہے جس کا اثر پیٹن کے خاص کسٹریٹڈ ڈیزائن سے کیا جاتا ہے۔



شکل 4۔ ریگ ہونے والے پیٹن کے ڈیزائن

شکل 5۔ پیٹن کی بناوٹ اور ان کی ڈیٹیل ٹائٹس

شکل 6۔ پیٹل سکرت پیٹن

3- رنگ بزن ٹائپ پیسٹن (Ring Brace Type Piston) کے فل سکرٹ میں ایک سادہ سٹیل رنگ ڈھلائی کے دوران پیسٹن کی بائیں طرف کے کپور اور کوا دیا جاتا ہے۔ سٹیل رنگ کے پھیلاؤ کی شرح کو سٹ آئرن کے سلاٹر کی نسبت کم کیا زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے پیسٹن سکرٹ کو بین ٹائپ شکل میں نکھل کر نکھلایا جاتا ہے اور موٹی سی کیوٹن کے ساتھ فٹ کیا جاسکتا ہے۔

د- سطوں پر خاص عمل کر کے ان کی رگڑ کی خصوصیات بہتر بنا لی جاسکتی ہیں۔  
پیسٹن کی سطح پر تیل (T.O.I) سے Lead 1 یا ریفائنٹ کی ہل سی تہہ چڑھادی جاتی ہے۔ یہ پیسٹن کو سلاٹر کے اندر پھنس جانے سے بچاتی ہے۔

پیسٹن کا درجہ حرارت اور گھیرنس

ب- پیسٹن کو سلاٹر پر میں ایک مخصوص گھیرنس کے ساتھ فٹ ہرنا چاہیے۔ ان کی چھتی کوئی حالت میں ہی اس میں اتنی گھیرنس ہرنا چاہیے کہ کچھ ناہنی اور سے کی چھتی میں تہہ موجود ہے اگر گھیرنس بہت کم ہوگی تو پیسٹن پھنس جائے گا۔ زیادہ گھیرنس ہونے سے سلاٹر پیسٹن کو کھرا لے گا۔  
بناؤ میں کمی اور تیل کی زیادہ کھپت کی وجہ سے تیل کے ذرات بھی جم جائیں گے۔  
تیار کنندگان کو پیسٹن پر لانی کرتے ہیں وہ سلاٹر پر کی طور پر گھیرنس کے مطابق ہوتے ہیں۔ سکرٹ کے قطر کا ساڑھے پانچ سینٹی میٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔  
48.57 ساڑھے دو اونچی کو پیسٹن کے قطر کی زیادہ سے زیادہ پیمائش (16.5) مم ہے۔ یہ 16.50 مم قطر کے سلاٹر کے لیے ہے کہ سے کم گھیرنس 16.50 - 0.03 مم ہوگی۔

ج- پیسٹن تمام لپائی ٹھیک ہیں نا اور گول نہیں ہوتا۔

چونکہ پیسٹن پیسٹن کا درجہ حرارت اور پھیلاؤ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا رنگ والا حصہ مزوٹی ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ گھیرنس نہ ہوتی ہے۔ کم سے کم سکرٹ کے پھیلنے سے بچا ہوتی ہے۔ اس لیے سکرٹ میں گھیرنس کی ساخت کو مٹی ہوتا ہے۔ چونکہ پھیلاؤ کی شرح کا انحصار ذرات قطر کے مطابق کی گھیرنس ہوتی ہے۔ اس لیے سکرٹ بائیں طرف کے سلاٹر کی زیادہ پھیلاؤ ہے۔ اسی وجہ سے بائیں طرف میں گھیرنس ڈالی جاتی ہے اور سکرٹ کو کھرا لے لائنڈ (Lom Grine) کیا جاتا ہے۔ پیسٹن کی یہ شکل ملتی ہوئی حالت میں بین ٹائپ نا اور گول ہر جاتی ہے۔

د- برسٹ پن (Whist Pins) اور پیسٹن رنگ (Piston Rings)

ہمستہ ہیں اس سے تقریباً گھنے کے عمل سے ہر دو تہہ ایک لم کی گولائی ٹھیک بنتی ہے۔  
سنت کرنے (زاؤنگ) کے بعد پیسٹن (Pin) کی گولائی ٹھیک اور لاپنگ (Lapping) کی جاتی ہے۔ برسٹ پن کی لنگٹائی وہی رہتی ہے کہ ایک پیسٹن کے ساتھ نکالی گئی پن دوسرے پیسٹن میں استعمال نہیں ہوسکتی۔ اس لیے ان پر رنگ سے نشان لگایا جاتا ہے۔ این اور بائیں پر

پ- ٹولنگ اور جنٹ سے برسٹ پن ہاس (Biss) کے اندر حرکت کر سکتی ہے۔  
برسٹ پن ٹھنڈے بائیں (Pawes) میں ٹائٹ فٹ (Tight Fit) کی ہوتی ہے ڈھل (Knocking) کے بعد پیسٹنوں میں یہ سٹیبل سے باہر اسلاؤنگ فٹ، پیسٹن میں لگائی جاتی ہے۔ بڑے ساڑھے دو سٹروک ان کے پیسٹن گرم کر کے ان میں پین لگاتے ہیں۔  
پہلے پیسٹن کو ٹائپ (Clamping Type) کلنگ واؤمی استعمال ہوتے تھے۔ اس ڈیزائن میں پین بائیں کے اندر برسٹ (Pin) کی ہوتی تھی۔

اگر برسٹ پن میں بہت زیادہ پین (Knock) پر تو یہ کام کے دوران آواز (Knocking) دے گا۔ کلنگ واؤ بائیں کے ساتھ بہت جلدی جس جا میں گے اگر بہت سختی سے فٹ کیا جائے تو اس کے لیے جاری رہا کی ضرورت ہے کہ ہم سے پیسٹن کی گولائی میں فرق آجائے گا۔ اگر پین بائیں کے اندر بہت سختی سے لگا دیا جائے تو اس کے گرم ہو جانے کی جگہ اس کا رنگ تیار ہو جائے گا اور اس کی سطح کا سختی بن کر رہ جائے گا۔




شکل 3۔ ٹولنگ برسٹ پن

سلاج۔ سٹینڈر ڈائمنشن جن میں سٹیل برسینگ ہوتی ہیں انکے لیے کم گھیرنس کی ضرورت پڑتی ہے۔  
1- پرائی قسم کے انڈر (Small) پیسٹن شکل۔ 2- بائیں طرف آئرن بائیں طرف کے برابر ایک پیسٹن (Scrap) ملتی ہوتی ہے۔ یہ پیسٹن ہر ٹائپ سٹیل سے بنائی جاتی ہے جس میں عمل کی کمی سے مقدار کا کمی زیادہ ہوتی ہے اور یہ زیادہ درجہ حرارت پر پھیل جاتی ہے۔ اس لیے یہ سکرٹ کو پھینے سے بچاتی ہے۔

2- آٹو ٹرمینل (Auto Termic) پیسٹن شکل۔ 3- دائیں طرف آئرن سٹیل اور آئرن پیسٹن کے درمیان فرق استعمال کیا گیا ہے چونکہ اندر ڈھلائی گئی سٹیل کی پیسٹن کی پیسٹن سے کم پھینے ہے اس لیے یہ آٹو ٹرمینل کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ پیسٹن کے قطر میں موٹی سافٹی پڑتا ہے۔ پیسٹن کے ساتھ فل سکرٹ میں بنایا جاتا ہے جس سے اس کی چھتی اور گھیرنس میں کٹ آؤٹ سکرٹ پیسٹن کی نسبت اٹو ہر جاتا ہے۔

و- پیسٹن ٹھنڈے سلاٹر کی نسبت کافی درجہ حرارت تک گرم ہو جاتا ہے۔ زیادہ درجہ حرارت کا انحصار ان کی تہہ (آؤٹ سٹیل یا ڈیزائن) اور اسے ٹھنڈا کرنے کے طریقے پر مبنی ہوتا ہے۔ درجہ حرارت کی مقدار:

پیسٹن سکرٹ (پینچے)	100	150	سنی گریڈ
رنگ کا حصہ (ایئر)	200	300	سنی گریڈ
پیسٹن پیسٹن (ڈیزائن)	250	350	سنی گریڈ




شکل 3- زیادہ درجہ حرارت پھیلاؤ اور پین کی شکل

و- برسٹ پن کی سطح سخت بنائی جاتی ہے اور اسے لیٹر کے ہزاروں حصے تک میں نکھلایا جاتا ہے۔ برسٹ پن کا وزن کرنے کے لیے یہ اندر سے نکھل جاتی ہے۔ ڈیزائن میں اس کا سوراخ مقامی کو نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے تاکہ پیسٹن کو زیادہ سٹیل (Case Hardened Steel) سے بنا لیا جاتی ہے۔

آؤٹ سٹیل این (15 Cr 3 (SAE 5115) یا C 15 (SAE 1015) ڈیزائن این (No Equivalent) 16 Mn Cr 5) یا 15 Cr 3 (SAE 5115) اور یہ کی سطح سخت کرنے سے رگڑ کی مزاحمت بڑھ جاتی ہے جبکہ اندر دینی مضبوط حصہ (Tough Core) ہلکے دار سٹیل کے دوران ڈھنڈے سے بچاتا ہے (شکل 4)۔

سطح سختی نہیں ہارو رنگ کے طریقے سے حاصل کرتے ہیں (شکل 5) اسی چیز میں جن کی گھیرنس بڑھانے (Case Hardening) کرنی ہوگا کہ ریشمیں پاؤڈر (Carbonaceous Powder) اور کول اور ہیر کاربائیڈ سے جسے کھسوں میں رکھ کر پھیلا (Oven) میں تقریباً 900 پر کئی گھنٹوں تک گرم کرتے ہیں اس طرح چیزوں کی بیرونی تہہ میں کاربن کی مقدار بڑھ جاتی ہے جسے آب سخت کیا جاسکتا ہے۔ 2 سے 4 گھنٹے کے عمل سے کاربن 0.5 سے 1 فی ہیر کی گولائی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب انہیں ٹھنڈا کرنے کے بعد دوبارہ 600 تک گرم کرتے ہیں اس کے بعد تیل یا پانی میں فوراً ٹھنڈا کرنے سے ان کی اور کئی تہہ سخت ہو جائے گی اور پین ان کی گولائی ہارو رنگ ہو جائے گی چیز کی بیرونی تہہ میں کاربن کی مقدار بڑھنے (کاربائیڈنگ - Carburizing) کے لیے ساٹھ (تھوڑا سا ساٹھ) گھنٹوں میں استعمال




شکل 4- پیسٹن میں چیزوں کو رنگ کا ہارو رنگ





کامیابانہ کے ساتھ ساتھ کارکن سے دور کیا جاسکتا ہے اور نقد کیے کو کھلی ہڈی میں ایک دائرہ کھانا ہے۔  
ایسے پیشین جو مناسب طور پر سیدھ میں نہ کیے گئے ہوں۔ سنڈر میں اور اونچے بارہی ہادی میں کریں گے  
میں کی پیمانہ روشن اور دم و صول (Sovels) سے کیا جاسکتے ہیں۔ ایسے پیشین سنڈر کی دیواروں پر  
نشان ڈالیں گے پائین اور چیل کے اور ہی فرٹ جانے کا باعث نہیں گے۔



شکل 19۔ پیشین کو سیدھ میں کرنا



شکل 18۔ پیشین رنگ کا چرخا

۵۔ پیشین رنگوں کو پیشین کی جھریوں میں آزادانہ حرکت کرنی چاہیے۔  
اور رنگ جھریوں میں پھنس جائیں گے اور ان کی ایک تہم ہوجائے گی۔ یہ یقین کرنے کے لیے رنگوں  
کو جھریوں میں بہر طرف گھم کر دیکھیں لیکن دوسری طرف جو ذاتی کے رخ زیادہ کیڑوں میں جہول چاہیے اور نہ  
جھری جلد ہی پھنس جائے گی۔ اس صورت میں رنگ پست کی طرح کام کریں گے اور تیل کو پھینک بیٹھیں  
دیکھیں گے (شکل 21) کاربن کے قذرات ہم جاسنے سے پیشین رنگ پھنس سکتے ہیں اس لیے ان کو فرور  
حالت کر دینا چاہیے۔

۶۔ پیشین رنگ چرخا کرتے وقت انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔  
رنگوں کو چرخا سنے یا اڑانے وقت پیشین رنگ اس (شکل 18) یا (شکل 19) رنگ فرور لادی چارور  
کی پٹی استعمال کریں اور رنگ زیادہ کھل سکتے ہیں جس سے ان کا شین بڑھ جائے گی اور وہ ٹوٹ جائیں گے۔  
پیشین کو سنڈر میں ڈالنے سے پہلے رنگوں کے جھریوں کو 120 یا 180 گے پچھے کریں۔ اگر سب جڑ  
ایک ہی سیدھ میں ہوں گے تو ہڈی کا سنڈر واقع ہوگا۔  
پیشین کو سنڈر میں ڈالنے وقت رنگوں کو پیشین رنگ کپڑے کی مدد سے دبا کر رکھیں اور یہ سنڈر کے کانے  
میں پیشین کو ٹوٹ سکتے ہیں۔

۷۔ پیشین کو فرور نمودی حالت میں ہرنا چاہیے۔  
اس مقصد کے لیے گنیا (Ty Squares) یا پیشین گیٹ (Gages) استعمال کرتے  
ہیں۔ انہیں ایم ۱۸ گنیے کو سٹ کے ساتھ رکھ کر پیشین کے رنگوں والے فرور سے سے کیڑوں تک کرتے  
ہیں۔ انہیں 30 کے زاویہ پر ہوا تو یہ کیڑوں سے پیشین کے دووں طرف ایک جہتی ہوگی کسی تہم کا فرور کلنگنگ آڈ  
ہیں۔

سوالات

- ۸۔ کیسے ڈرننگ سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں؟
- ۹۔ پیشین رنگ کرنا سے تین مقاصد پر سے کرتے ہیں؟
- ۱۰۔ 7۔ مشروک انہیں کے پیشین رنگ کو کھولنے سے کیوں پہنچانا چاہیے؟
- ۱۱۔ تیل کی زیادہ کھپت کس بات کا نتیجہ ہوتی ہے؟
- ۱۲۔ مغزت اگر کرین والے پیشین کس طرح لگاتے ہیں؟
- ۱۳۔ پیشین کو سنڈر میں ڈالنے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟
- ۱۴۔ پیشین کا شین سیدھ میں ہرنا کیوں ضروری ہے؟

- ۱۔ پیشین کا ٹکس جگہ سے ہاتھ ہیں؟
- ۲۔ پیشین کی کیڑوں کیڑوں سے کیا مراد ہے؟
- ۳۔ آج کل حرمت اور نیم کے ہرت سے پیشین کیوں بنا سکتے ہیں؟
- ۴۔ پیشین کا سٹ اکثر رنگ والے ہتھ سے سردی جھریوں کے ذریعے طعمہ کیوں کیا جاتا ہے؟
- ۵۔ شینڈر و پیشین کے کیا فائدہ ہیں؟
- ۶۔ پیشین پر تھقی سے اور گینٹ کی تہ کیسے پہنچائی جاتی ہے؟
- ۷۔ پیشین کی فرٹ زیادہ یا کم ہونے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

ایم 8 کلنگنگ راڈ اور اس کے پیرنگ (Connecting Rod And Its Bearing)


۱۔ میٹیریل اور بناوٹ

۲۔ ہڈی لگانے کے لیے ہڈی سے ایک گول سورج ہوتا ہے جسے آئی (Eye) کہتے ہیں۔  
اور اس سورج ڈال میں کاٹنی کا بٹن لگا ہوتا ہے۔ شکل 22 میں اس پیشین میڈ سے لیکنے والے ہڈی کا ایک ٹائٹ  
سے دیکھنے کے لیے سے پہنچا ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں ہڈی کے اندر سورج بنا ہوتا ہے۔  
مناسب ریت (F-1) کے ساتھ تیل میں پہنچائی ہولی ہڈی سے ہڈی کے ہڈی سے لگائی جاتی ہے۔ زیادہ  
سخت لگائی گئی ہڈی سے جاسنے کی زیادہ حرمت پیدا کرے گی۔ گھبے ہونے سے تیل تبدیل کر دیں۔  
ہڈی سے لگانے اور نکلنے کے لیے جگ (۱) استعمال ہوتا ہے۔ شکل 1  
بالکل صحیح ساڈا سورج ترتیب پذیر (Adjustable Reamer) کی مدد سے رنگ  
(Reaming) کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ ہڈی سے سورج کا ٹائٹ ہڈی (Fine Boring)  
سے میچ کیے جاتے ہیں۔ رنگ اگر سورج کی سیدھ میں ڈکی گئی ہڈی میں سردی حالت میں نہیں لگے گی۔ باہر  
اور ہڈی سے سر سے کے درمیان دووں طرف کو کپڑوں سے (۱) مٹی پڑا ہولی چاہیے، اگر پیشین اپنی  
درستی حالت میں آسکے۔

پچھلے کیلپ ٹائٹ کلنگنگ راڈ میں استعمال ہوتے تھے اس ڈیزائن میں ہڈی سے سر سے میں ایک حرمت  
جھری ہوتی تھی اور۔ سر میں گھرنے والی ہڈی سے ایک تھج کے ذریعے سے جاتی تھی۔



شکل 23۔ ہڈی کو نکالنا




شکل 24۔ ہڈی سے سر سے کی ڈور میں لگانا

ب۔ کرنگ پین سر سے کو اکثر پلسٹ سٹیل یا ڈنگ پیرنگ کی شکل میں بنا یا جاتا ہے۔  
پیرنگ کیلپ (Bearing Cap) کو ایک چٹائی والے ڈالوں سے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے میں


۱۔ کلنگنگ راڈ ہڈی سے سر سے (Wrist Pin End)؛ ہڈی اور کرنگ پین سر سے (Crank Pin End) پر پھنس ہوتا ہے۔

یہ قابل آبادی میں کاربن تیل یا ہرت تیل اسے ڈراپ فرنگ (Drop Forging) کے ذریعے  
بنائے جاتے ہیں۔ پھرنے والے ہڈیوں میں  
ایجنیم کے ہرت کو ڈورا میں

(Dumple) سے بننے گئے  
کلنگنگ راڈ میں استعمال ہوتے ہیں  
دووں صورتوں میں ہڈیوں کی خصوصیت  
آبادی کے عمل سے حاصل کی جاتی  
ہیں اس لیے ان کو تھرا ہوجائے  
کی صورت میں سیدھ کرنے کے لیے  
دوبارہ گرم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن  
کے ہوا ہونے کے لیے اس کے تمام  
کلنگنگ راڈ میں تھیم ہڈی ہونے چاہئیں۔  
۱۔ عام طور پر ہڈی کی سردی  
تراشیں اگر سردی کے وقت آئی (۱)؛  
کی شکل کی ہوتی ہے۔ اس طرح ہڈیوں  
سے زیادہ مطبوعی حاصل ہوتی ہے۔  
پیشین کی رباڈکی قوت اور کرنگ پین  
سر سے کی رباڈکی قوت کی وجہ سے  
کلنگنگ راڈ میں تھرا ہوجانے کا امکان  
ہوتا ہے۔




شکل 25۔ ہڈی سے سر سے اور ہڈی سے سر سے والا کلنگنگ راڈ



شکل 4- ایک ڈالے بیٹھی بیئرنگ شکل 5- سیٹھ کی بنا ڈال دھات سے بنائی گئی ڈیٹھ والے شیلٹا شیلٹ

ج۔ دو مشروک انجول میں کریک پن سرے کو ٹھوس اینٹی فرکشن بیئرنگ کی شکل میں بناتے ہیں۔ اس صورت میں کریک شافٹ بہت سے حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کو آپس میں بیئرنگ کے ذریعے جوڑا ہوتا ہے۔ کسی کسی کا بول کے ذریعے بھی جوڑتے ہیں۔ زیادہ بوجھ سارے کے لیے مشروک پنڈیل بیئرنگ ہی استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر گھومتے والے پرزے کریک پن کی سمت اور گرائنڈنگ کی عملی سطح اور کریک پن سرے کے درمیان لیبریشنر (Separator) کے برابر راست لگھتے ہیں۔



شکل 6- اینٹی فرکشن بیئرنگ (Amfriction Bearing) کے عملی شکل مشروک شافٹ کھنڈک راڈ

اینٹی فرکشن روڈز ماحول بیئرنگ میں روڈز بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ گھومنے والے حصے گھنے کی بجائے ایک دوسرے میں روڈنگ (Rolling) کے ذریعے گھومتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے بیئرنگوں کو چکانے اور درست کرنے کی ضرورت بھی بہت کم پڑتی ہے۔ آج کل عمود بیئرنگ شیلٹا استعمال ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت کم بیئرنگ کی دھاتوں کو استعمال کرنا چاہیے ہیں جن میں روڈنگ کی اچھی خصوصیات کے ساتھ جھلکے دار بوجھ (Shock Loads) سہارنے کی صلاحیت موجود ہو اور اتنا مضبوط (Tough) کہ یہ جھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹنے نہ پائے۔ بیئرنگ شیلٹا کو ڈھیلا رہنے یا ٹیڑھا ہونے سے بچانے کے لیے پین (Pin) یا ایچار (Projection) سے کام لیتے ہیں۔

ب۔ سیلو بیئرنگ کو چکانا

بیئرنگ چھین جاتا ہے یا دھات میں گھل جاتا ہے۔ بطور لیبریشن کا عنصر بیئرنگ کی دھات کی کارروائی کی خصوصیات بیئرنگ کے تغیر اور گسٹاؤ کی رفتار (Rubbing blocks) پر ہوتا ہے۔ شکل 7 بیئرنگ لیبریشن کی مختلف گھسیٹیں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ گھسیٹیں کریک پن اور کریک شافٹ بیئرنگ کے لیے تقریباً 9 میٹریکل گھنٹہ کی رفتار پر قابل عمل ہیں۔

ب۔ ڈاؤسٹ چکانے کے عمل میں کریک پن بیئرنگ کو کریک شافٹ میں سے ایک سو داغ کے ذریعے تیل مٹایا جاتا ہے۔



اس میٹریکل کے لیے چھریاں نہیں بنائی جاتی کیونکہ ان سے ڈاؤسٹ لکرا (Liquid Friction) کے لیے مطلوب تیل کی ترقی قرار نہیں ہوتی۔ عام طور پر بیئرنگ کی سطحوں کو ٹائٹن ڈی آکسائیڈ سے تیار کیا جاتا ہے۔

چھیننے والی سطحوں تک تیل پہنچانے کے لیے حسن وضع آنی ٹریپ (Oil Trap) کی سیالی جگہیں کی جاتی ہیں تاکہ گھسے ہوئے چھریاں اور بیئرنگ کی گول لہانی تک آ پھنس جاسکیں جوڑنے چاہئیں وہ دونوں اطراف کی طرف بہ جائے گا۔ آئل ٹریپ میں چھین ہونے والے تیل گھسنے والی شافٹ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔

پرزے بیئرنگوں میں بوجھ ڈالنے والی سطح کی حالت مستحکم بنانی چاہتی ہے تاکہ تیل دوبارہ گھوم کر آئل ٹریپ میں جا سکے۔

ج۔ کھنڈک راڈ کی دیکھ بھال

کی صورت میں بیئرنگ شیلٹا کے بیٹھ کی موٹی تر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیٹھ سکتی ہے۔ شکل 8a، b گسٹاؤ خوب ہو جانے کی حالت میں نئے بیئرنگ لگانے جاتے ہیں جو مطلوب سائز میں مٹا ہوتے ہیں۔

بیئرنگ شیلٹا کو گھسیٹنے کی حالت میں لٹکا چاہیے۔ بیئرنگ کیپ کے کابو کو جھلا کر سٹریٹس پر مٹولی سا خٹا نظر آنے کا بس کو چھلیاں سٹیج (Thickness Gauge) کی مدد سے آچے ہیں۔ اس خط اپری مشین کو بیئرنگ کے سائز کے مطابق 0.05 سے 0.1 میٹریکل چاہیے۔ اگر یہ بہت کم ہو تو بیئرنگ کیپ کو۔ ڈاکو بیئرنگ شیلٹا کو۔ دیکھا سے گسٹا چاہیے۔


ہوتے انجول کو کہ نہ جن بیئرنگ ڈاکو مشروک اور ڈاکو بیئرنگ کے ذریعے گھسنے سے بچاتے ہیں۔ پہلے پین کریک پن سرے پر بیٹھ استعمال کرتے تھے۔

1۔ دھات شیلٹا کے بیئرنگ عورت آئر سائیکل انجول میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایسے (Lead) میں 10 سے 12 فی صد تینس (Tin) 15 فی صد اینٹیمونی (Antimony) لگا کر بیئرنگ بناتے جاتے ہیں (مصل اوقات 20 سے 22 فی صد تک تاہم یہ شیلٹا کر لیتے ہیں)۔ 0.003 اور 0.005 تینس والا دھات شیلٹا (W 40 اور W 50) آج کل بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ جیکو جیکو، ڈول میں بیئرنگ مونی تر چھا کر بیٹھ (Babbit) کر دیے جاتے تھے۔ آج کل اصل جیکو تھوڑے تھوڑے بیئرنگ (Bandage Bearing) استعمال ہوتے ہیں (0.3 سے 0.5 میٹریکل) اور بیئرنگ میں عورت 0.1 میٹریکل بیئرنگ ویریا ہوتے ہیں لیکن ان کو ایک دفعہ چھین جانے کے بعد دوبارہ بیٹھ نہیں کیا جا سکتا۔ عورت چھیننے پر نیا شیلٹا بنی کر دیں۔

2۔ سیٹھ کی بنا ڈالے بیئرنگ جن میں سب سے زیادہ مقدار سیٹھ کی بڑی ڈیزل انجول میں استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ آئر سائیکل انجول میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ ان میں عورت اوقات بیئرنگ بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ سیٹھ کی کامی (Leaded Bronze) 65 سے 70 فی صد تینس 30 سے 35 فی صد سیٹھ اور دھاتی شیلٹا (تھوڑی ڈیکم اور کچھ دوسرے) پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس دھات کی تھوڑی شیلٹا کی اندرونی سطح پر چھڑا دیا جاتا ہے۔ ایسے بیئرنگ بھاری بوجھ کی صورت میں بھی ویریا ہوتے ہیں لیکن ان کی سمت ہونے کی وجہ سے ان میں استعمال ہونے والی کریک شافٹیں بھی سمت کرنا پڑتی ہیں۔ زیادہ گرم ہو جانے کی صورت میں بھی ویریا کی اچھی خصوصیات برقرار رکھتے ہیں۔

3۔ ادرلے بیئرنگ (Overlay Bearing) تینس اور سیٹھ کی بھرت سے بناتے جاتے ہیں۔ ان میں گھسنے والی سطحوں پر دھات شیلٹا کی بھی تھوڑی مقدار لگائی جاتی ہے۔ یہ عمل گھبرا کر بیئرنگ (Galvanizing) کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ویریا ہونے کے ساتھ ساتھ لیبریشنر گسٹاؤ کی خصوصیات بھی رکھتے ہیں۔

د۔ بیئرنگ بیئرنگ میں ایک مخصوص لیبریشن فریٹ ہونی چاہیے۔ شافٹ اور بیئرنگ کے درمیان تیل کی پٹی ہی تھوڑی (Oil Film) موجود رکھنے کے لیے لیبریشن فریٹ نہایت ضروری ہے۔ اس طرح شافٹ اور بیئرنگ کے درمیان خشک رگڑ نہیں ہونے پاتی۔ زیادہ لیبریشن سے شافٹ بیئرنگ کے اندر گھسنے لگتی ہے جس سے بیئرنگ بھاری خراب ہو جاتا ہے۔ لیبریشن سے تیل کی تھوڑی پٹی سکتی ہے بیئرنگ خشک رہتا ہے جس سے ویریا بہت تیز ہوجاتا ہے اور



8۔ دھات شیلٹا سیلو بیئرنگ (Leaded Bronze Sleeve Bearing) کے لیے بیئرنگ کے لیے بیئرنگ کی عمر

9۔ اچھل خراب بیئرنگ ہل دیے جاتے ہیں۔



شکل 9- اچھل خراب بیئرنگ شیلٹا


کے دوران کو ایک پن کے اوپر ڈال کر مینٹینس سے صحیح حالت میں رکھتے ہیں اور ایک پن سے دوسرے کو جڑوں کے درمیان پرکھتے ہیں۔ خانوں اورنگ کے لیے اورنگ ہار اسٹول ہونے سے بچنے کے لیے کھانے کے لیے ایک ڈائل کی مدد سے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ رفلز کے ساتھ مینٹینس پرنگ کھینچ کر بھی شامل کرنے کے لیے مینٹینس پن فیڈنگ مشین (Low Feed Rate) سے فی میٹر کے متوازی ہوتے ہوئے ایک خشک کر دیتی ہے جس کے بعد مزید خشک کر سٹیشن میں دیتی جاتی ہے۔

ج۔ ٹیڑھے کلنگ راولڈیشن کو متوازی نہیں چلنے دیتے۔

اس صورت میں اطرائی ٹرسٹ پیدا ہو کر پین اور سنڈر کے گھاؤ اور پین ہانے کا ہسٹ بنی ہے اس کے علاوہ پین ہسٹ کی اعلیٰ طاقت اور پین بھی طوف ہا سکتی ہے۔ (شکل 11)


1۔ چیک کرنے والے آلات سے کلنگ راولڈ کی مدد چیک کر کے چیک کی جاتی ہے (شکل 12) دکھانے گئے آئے ہیں کہ ایک پن سزا ایک گول گج پر دکھا جاتا ہے اور دوسرے پن سزا کے سرے میں لگا لی جاتی ہے۔ ایک ڈائل گج کی مدد سے دوسرے پن کی حالت چیک کی جاتی ہے۔ اس طرح کی سزا کا گھوڑا ڈیز جاب معلوم کیا جا سکتا ہے۔

2۔ کلنگ راولڈ چیک کرنے والے آلے سے آڈر کی مدد چیک کرنے والے اوزاروں کی مدد سے چیک کیا جاتا ہے۔ یہ اوزار معمول سا ڈیز جاب آلے کے اوپر ہی ڈال کر کیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ ٹیڑھے کلنگ راولڈ تبدیل کر دینے پر پین کی مدد سے چیک کرنے کے بعد بھی ان میں دوبارہ ڈیز جاب کرنے کا امکان رہتا ہے۔ کسی بھی صورت میں یہ سزا کرنے کے لیے حرارت کا استعمال نہ کریں۔



شکل 11۔ ٹیڑھے کلنگ راولڈ کی مدد سے چیک کرنا۔ (دو پنیں)  
شکل 12۔ آلے سے کلنگ راولڈ کی مدد سے چیک کرنا۔ (دو پنیں)  
شکل 13۔ ٹیڑھے کلنگ راولڈ کی مدد سے چیک کرنا۔ (دو پنیں)


پرنگ کیس کے کھولنے کے دوران  
پرنگ سے ملنے والے تیل کو ہٹا کر نکالنا  
چاہیے اور ان میں گھومتے سے بچانے  
کا بھی بندوبست کرنا چاہیے۔



عمل 10۔ پرنگ کا پری ٹینشن (Pre-Tension of Bearings) اور اس کے جڑوں کی

دانت مینٹینس کی موٹی تر والے پرنگ دو بار ویج (Retinsh) کیے جاتے ہیں۔

1۔ پرنگ کو ریٹ کرنا، پرنگ پرنگ میں گھول کر اندر کے بعد عملی سزا کر ایس طرح صاف کر کے اس پر پین کی سزا چھانیں۔ اس کے ذریعے پین پرنگ میں کو اندر لیں۔ ایسا ایک کوال (Cadle) اورنگ (Babbiting Angle) کی مدد سے کیا جاتا ہے (شکل 11) اندر پینت وقت پرنگ میں 400 سے 500 درجے سنٹی گریڈ ہونا چاہیے۔ پین کے ذریعے اندر لے کر پین کی اندر کی ساخت مضبوط ہو جاتی ہے۔ پیننگ کے طریقے (Spinning Process) میں پینٹ کو گھومتے ہوئے پرنگ میں اندر لیتے ہیں اور ہر مرکز پر زور کے باعث تیزی سے باہر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ڈائل کاسٹ (Die Cast) کے طریقے میں پرنگ کے بیچ سے کوئی حالت میں ایک سزا کے ذریعے اندر لے کر چلا جاتا ہے۔



شکل 11۔ پیننگ چیک (Babbiting Ag)  
شکل 12۔ پین پرنگ میں پرنگ کی خشک کرنا  
شکل 13۔ پین پرنگ میں پرنگ کی خشک کرنا


سوالات

- 1۔ کلنگ راولڈ کی عمومی سزا کش آن آر ایشل کی کیوں پائی جاتی ہے؟
- 2۔ شکل 2 کے مطابق رسٹ پین کے فیش کو کس طرح چکایا جاتا ہے؟
- 3۔ کرینگ پینٹیل کے گھسن جانے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟
- 4۔ کلنگ راولڈ کے کابلز کو گھسنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟
- 5۔ پیننگ پرنگ کی کیا ہیجان ہے؟ اس کے فوائد لکھیے!
- 6۔ ڈائل انجوز میں کس قسم کے پرنگ استعمال ہوتے ہیں؟
- 7۔ انجن کے جھولنے (Rocking) سے پرنگ پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟
- 8۔ پرنگ کی پینٹین معلوم کریں!
- 9۔ دانت مینٹینس پرنگ کے لیے جب کہ اس کا قطر 25 ملی میٹر ہو۔
- 10۔ سپر پینٹینس کے پرنگ کے لیے جبکہ اس کا قطر 80 ملی میٹر ہو۔
- 11۔ پری ٹینشن سے کیا مراد ہے؟ اور پینٹینس کی ضرورت ہے؟
- 12۔ سنڈر پینٹینس کی دیواروں کو ٹیڑھا کرنے سے اس سے کیا خرابی پیدا ہو سکتی ہے؟
- 13۔ کلنگ راولڈ کا معمولی سا ڈیز جاب پن بھی دوڑ کر نا کیوں ضروری ہے؟
- 14۔ کسی بھی صورت میں حرارت کے استعمال سے کلنگ راولڈ چھانیں کرنا چاہیے کیوں؟

کرینگ شافٹ اور کرینگ کمپس اور کرینگ شافٹ کی شکل اور میٹرل

ایم 9

کرینگ شافٹ کرینگ کمپس کے اندر ہر گول (Bearings) کے ذریعے ہی ہوتی ہے کلنگ راولڈ کرینگ پینٹینس سے جس سے شافٹ زائے میٹر جاکر نے اور موڑنے (Torsion) کی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سائیکس کے سرے پر کم شافٹ ڈرائیونگ ایسی یا سپر کٹ، ایسی ہوتی ہے اور دوسرے سرے پر فلال ڈویل جو ایجن کو سٹ کرنے کے کام میں آتا ہے۔



شکل 1۔ سنڈر انجن کے لیے کرینگ شافٹ

1۔ سنڈر رول کی تعداد کے مطابق کرینگ شافٹ کو آف سیٹ (Offset) کیا جاتا ہے۔  
2۔ اور 3۔ سنڈر رول کے انجوز میں کرینگ کمپس ایک ہی پینٹینس رسل ایجن 180 کے فاصلے پر ہوتی ہیں۔  
4۔ اور 5۔ سنڈر انجوز میں یہ 120 کے فاصلے پر ہوتی ہیں۔  
6۔ کرینگ شافٹ پرنگوں میں پینٹینس ایسی یا سپر کٹ، ایسی ہوتی ہے اور دوسرے سرے پر فلال ڈویل کے مطابق ہوتی ہے۔  
7۔ سنڈر انجن کی کرینگ شافٹ کے ساتھ 5 3/4 2 پرنگ استعمال


ہی کرنا کہ جذب کرنے کے لیے پریسٹین یا اسٹیل پر گولی کی ضرورت پڑتی ہے جن کو کالبرنگ کے لیے پریسٹین کے ٹیل میں برنس سے صاف کیا جاتا ہے اور تیل گزارنے کے لیے اکثر گولی جھری جاتی ہے۔

بجائے ڈائٹیل سب سے پہلے کریک شافٹ پر گینٹک بھیجا جاتا ہے۔ جہاں سے کریک شافٹ میں کیے گئے سوراخ کے ذریعے کریک پین تک چلا جاتا ہے۔ یہ سوراخ کریک شافٹ کی وائرڈ کے گڑھی پارچے بھی بنائے جاتے ہیں (شکل 1) آزادی سوراخوں کے سرول کو پاک پاؤں کے لیے ہر دوسرے بند کرتے ہیں۔ تیل کو اپنے سے بچانے کے لیے سرے کے پریسٹین اور پین طرف سے چاہئیں کریک شافٹ تیل

کرنے کے لیے تیل پینکے والے چھوٹے (Oil Splash Rings) کے برابر مددنی نہیں (Mineral Seal) شافٹ تیل میں (Summering Seals) اور جدید طور کی تیلیں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ شکل 7 ان میں سے ایک مربع چڑیاں بھی ہوتی ہیں جو شافٹ کے گھاؤ کی کوئی قسمت گنے پر بھی ہیں جن سے تیل کو پینا کریک میں بھی چلا جاتا ہے۔ چڑیاں اور ڈائٹنگ کے دوران حرکت کوئی کی کوئس ہوتی ہے۔

2- جرنل (Journal) اور کریک چیک (Crank Check) کو طے والی کرنا مناسب طور پر گولی ہونا چاہیے۔

کریک شافٹ کی محور (Throw) پر عمل کرنے والی کوئس کی سمت پر گولی تیل ہوتی ہے اس لیے اس حصے میں ٹوٹ جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تیز کوئس (Sharp Corners) میں چٹ جانے کا عمل کام کرتا ہے (جیسے چھوٹی کوئس کے اندر عمل کرتی ہے) جس سے کوئس بد شافٹ کے ٹوٹ جانے کا امکان بڑھ جاتا ہے شکل 4 کوئس ہونی سے پہلے (Shell Line) نظر آئے گی۔ غیر مناسب طریق سے کیے گئے سوراخوں کی وجہ سے ڈھنکے والی کوئس ہوتی ہے۔




شکل 3- سرے کے پریسٹین پر چھیدہ گرم کی تیل (Labyrinth Type Seal) شکل 4- کریک چڑیاں کے کوئس۔

گئے اسے پانی کے ذریعے سے کیوں شہنا کر دیتے ہیں (شکل 5) اس کے علاوہ ایک پڑھنی کوئس کوئس سیت بھی ہوتی ہے جس کے استعمال سے گرم پانی کے ساتھ ساتھ سب کا گڑھ بھی کے مزید ذرات شامل ہوتے ہیں۔ آج کل گرم کرنے کے لیے زیادہ (فری کوئس) والی کرٹ استعمال کرتے ہیں (آدھنشن کے طریقے سے سنا) اس میں گرم کرنے والے آئے (Applicator) کا کوئس استعمال جانے والی سطح کے گرد لپیٹا جاتا ہے کوئس پیر سے کرٹ گزارنے پر ڈائنار کے اصول کے مطابق استعمال ہونے والی سطح میں بھی کرٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ فری کوئس کی وجہ سے یہ حرکت سطح تک ہی محدود ہوتی ہے۔

آدھنشن ہونے کے طریقے سے سنا جانے والی سطح تقریباً 7 ملی میٹر کی گولی تک سمت ہوتی ہے۔

3- ناظر ڈائٹنگ کے طریقے میں ٹامس ٹیل ناظر ڈائٹنگ کے ذریعے سمت کرتے ہیں۔ سمت کی تیل والی سطح کو اومیا کی لٹھا میں تقریباً 0.05 سینٹی گریڈ پر 100 گھنٹے تک گرم کرتے ہیں جس سے سطح کو ناظر ڈائٹنگ جذب ہو جاتی ہے اور سطح بننے پانی میں ڈالنے سے تیل کی حرارت سمت ہو جاتی ہے لیکن سمت بننے والی تیل کو کوئی صرف 0.3 سے 0.5 کی پریسٹین ہوتی ہے۔



شکل 5- ناظر ڈائٹنگ کے ذریعے سے سنا

1- انجن کو برابر چلانے کے لیے کریک شافٹ کو متوازن کرنا ضروری ہے۔

2- کریک شافٹ کو کوئس کوئی (ساکن) حالت میں نہیں رکھنا چاہیے۔


رکتے ہیں۔ زیادہ پریسٹین ہونے سے انجن کو تیز تر چھڑانے کے (Vibration Less) چھتے میں رو دیتے ہیں اور ان انجنوں میں 2- پریسٹین حرکت چھڑانے، انجنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔

ب- کریک شافٹ فریجنگ یا کاسٹنگ سے بنائی جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ بہتر ہیں تیل سے فریجنگ کے ذریعے بنائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے بہتر تیل میں گینٹک پینا ڈائٹنگ میں اور کوئس کوئس استعمال ہوتی ہیں جن کی مضبوطی 800 (Strength) سے 1700 ٹون کی مراد ہوتی ہے۔

آدھنی کاسٹنگ سے بنی ہوتی کریک شافٹ میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ناڈولر کاسٹ آئرن (Nodular Cast Iron) سے بنائی جاتی ہیں یہ گھرو کاسٹ آئرن (Grey Cast Iron) سے بہتر ہیں سفیرائیل گریٹ شافٹ (Spheroidal Graphite) پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ تیل کی طرف بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور تھوڑا سا گرم کرنے میں مدد دیتا ہے۔

3- ہم ہونے کاسٹ آئرن میں گریٹ شافٹ (کادھن) چھڑنی پھرنی توئس کی صورت میں موجود ہوتی ہے جس سے اس کی مضبوطی کم ہو جاتی ہے۔ اسے دھات میں میکانی ڈائٹنگ کرنے سے گریٹ شافٹ چھڑنے چھڑنے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس سے دھات زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔

4- کریک شافٹ سپلٹ سلیوٹس گولیوں میں گھومتی ہے جنہیں دباؤ سے بچانا چاہتا ہے۔ پریسٹین کنگنگ ڈائی مطابقت سے استعمال ہوتے ہیں۔ بین آؤس ٹیل انجنوں میں پریسٹین پریسٹین کے اندر دانت تیل سلیوٹس کی طرح بھی ہوتی ہے اور ڈیول انجنوں میں تیل تیل جنہیں سلیوٹس کا نام سے پریسٹین ہوتا ہے اور لے پریسٹین بھی استعمال ہوتے ہیں۔ گریٹ ہونے وقت چھلکے دینے والی کوئس پیدا ہوتی ہے۔



شکل 6- کریک شافٹ میں سے تیل کی گڑھی (Passages) شکل 7- کریک شافٹ میں (Heat-Treated) ہوتی ہیں لیکن پریسٹین والی تیلوں عام طور پر سخت (Hard) کی جاتی ہیں۔

1- آدھنی کریک شافٹیں ایسی تیل سے بنائی جاتی ہیں جس پر آدھنی مکن پر۔ خصوصاً آدھنی کے ذریعے یہ کوئی مضبوط اور سخت (Hard) ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایسی شافٹیں صرف دانت تیل میں ہونے کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہیں۔ آدھنی کے عمل میں تیل کو تقریباً 950 درجے سینٹی گریڈ تک گرم کر کے پانی یا تیل میں ڈال دیتے ہیں (Quenching) اس کے بعد اسے تقریباً 650 درجے سینٹی گریڈ پر گرم کیا جاتا ہے۔

2- سنا جانے والی کریک شافٹوں میں صرف گھنے والی سطح (Journal) سمت کی جاتی ہے جس سے گھاؤ کے علاوہ زیادہ دھات حاصل ہوتی ہے جس کی طرف سے انجن کی تیز پیدائش اور سلیوٹس کا نام سے پریسٹین میں پڑتی ہے۔ سطح کو سخت کرنے کے لیے مکن ہارڈنگ (Case Hardening) کرتے ہیں جس کے لیے ناظر ڈائٹنگ (Nitriding) یا حرارت کے استعمال کا طریقہ اپناتے ہیں۔

حرارت کے طریقے سے سطح کو سخت کرنے کے لیے تیل میں پہلے سے ہی کاربن کی ضروری مقدار 0.3% سے 0.5% اور جوہر ہونا چاہیے۔ گھومتے ہوئے کوئس کوئس کوئس کے شکل (Oxy-acetylene) سے مطلوبہ حرارت تک تیزی سے گرم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حرارت کوئس کے اندر چلنے

3- ناظر ڈائٹنگ کے ذریعے سے سنا

1- انجن کو برابر چلانے کے لیے کریک شافٹ کو متوازن کرنا ضروری ہے۔

2- کریک شافٹ کو کوئس کوئی (ساکن) حالت میں نہیں رکھنا چاہیے۔



زیادہ ہموار ڈرائنگ کرنا ایک شافٹ کے ٹرنس کا باعث بن سکتا ہے۔ گھماؤ کی آڑوں سے شافٹ ہمیشہ نلانی ویل کے قریب سے ڈرنے ہے۔

کچھ انجنوں میں ایک شافٹ کے اگلے سرے پر قمر خرابیٹ کو لگانے والا (Vibration Damper) پر مشتمل ہوتا ہے جو ایک شافٹ کے ساتھ ڈرائنگ کے ذریعے لگائے جاتے ہیں اور جہتی گھومنا (Inertia) کا پرقمر خرابیٹ کو لگانے میں مدد دیتے ہیں۔

**ب۔ نلانی ویل اور کریک کیس**

کریک کیس کا پلاٹ فارم آئی ٹین کا کام دیتا ہے جن میں تیل میں بہتا ہے اس میں آل پمپ اور ایک سٹریٹنگ ہوتی ہے۔ آئی ٹین شیل کو ڈاکٹر یا ایئر سیم یا پینٹیم کے سرکٹ سے نلانی کے ذریعے بنائے جاتے ہیں۔ تیل کو کھینچنے کے لیے ہاؤس کے ریش پر پوسٹ (Fins) بنا دیے جاتے ہیں۔ کریک کیس میں سے ہوا کو گزرنے پر ہونا چاہیے کہ کریک (Leak) ہو کہ اس کے اندر آئے والے تیل میں آئی ٹین اور پمپ کے کنارے تیل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بائبل بند ہونے کی صورت میں پینٹ کی پریکٹک خصوصیت کو روک دیتے ہیں اس کے اندر باہر باہر نلانی اور ڈیوٹی صورت پیدا ہوگی۔ عام طور پر اس میں تیل ڈالنے والے پمپ کے ہونے کی وجہ سے ڈیزائن ایسا بناتے ہیں کہ اس میں سے ہوا کو گزرنے سے روکا جاسکے۔ لیکن ان مقامات کریک کیس کو ایک نالی کے ذریعے تیل کی درآمدی میں نلانی سے جوڑ دیتے ہیں۔

دوسرا ٹکڑا انجن کے کریک کیس کو پھینکا ہوا بند ہونا چاہیے کیونکہ اسے پھلپھل کرنا نہیں چاہیے۔




ہموار ڈرائنگ اور قمر خرابیٹ پیدا ہوتی ہے۔ جہتی کریک شافٹوں کو کریک چوک پر ہی نلانی کے ذریعے (سورج کے) متوازن کیا جاتا ہے۔

3۔ گھماؤ کی مددنی ہونے والی طاقتوں کی وجہ سے کریک شافٹ کے اندر گھماؤ کے رخ قمر خرابیٹ پیدا ہوتی ہے جن کی وجہ سے سٹریٹنگ سسٹم اور پادریں میں شور پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ قمر خرابیٹ اس وقت اور بھی نلانی کی صورت میں حال اختیار کر جاتی ہے۔ جب انجن کی رفتار سپیڈ (Critical Speed) کریک شافٹ کی تعدد فری کویٹس کے ساتھ میل کھانے لگتی ہے (ریزوننس Resonance) کی حالت پر دست سے

1۔ نلانی ویل شافٹ کرنے اور گینر تبدیل کرنے کے لیے مطلوب توانائی میں رکھنے کے کام آتے ہیں۔ پینٹ یا کاسٹ آئرن سے بنایا جاتا ہے اور عام طور پر جنٹل جرن (Flyng) یا کچھ کچھ سٹیل کی ڈرام چول (Super Shok) کی صورت میں کریک شافٹ کے ساتھ لگاتے ہیں۔

ایک جیٹا ناگروا کو دوسرے یا انجن کو شافٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مزید اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے جو کچھ ڈسک کے لیے لگا کھانے والی دوسروں میں سے ایک اس پر مروجہ ہوتی ہے۔ نلانی ویل کے میں جنریشن مل سے ہی بالکل سٹیج شافٹ اور گینر کی تبدیلی ممکن ہوتی ہے۔ اس لیے نلانی ویل لگاتے وقت خاص خیال رکھیں کہ جنٹل جرن، چول بائبل صاف اور بڑے (Burrs) اور جنرے سے پاک ہو۔ پمپ کے ساتھ ملنے والی صاف صاف اور مہربانی چاہیے جنرالی وغیرہ بنانے کی صورت میں اسے خراب کرنا نہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ نلانی ویل والے اور انجن کی نلانی کے لیے امدادی آنے کا کام بھی دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے نلانی ویل پر نلانی کے نشانات کو مچھو کر رکھنے کے لیے نلانی ویل میں کو کھانے وقت ان نشانات کی پوزیشن کا خاص خیال رکھیں۔ کاروں کے سورج اپنی جگہ سے ہلنے نہیں چاہئیں۔ اس کے لیے مسجھ مچھ پر نشان لگائیں۔





بہ نلانی ویل پر نشانات بعد کریک کیس انجن کی جنیٹل خصوصیت رکھتا ہے۔ کریک کیس میں کریک شافٹ اور کم شافٹ کو سارے کے کام آتا ہے اور پادریٹ کے حصول کو برا بند میں کرتا ہے۔ انجن کو سارے کے لیے اس کے ساتھ رکھیں (Borelets) ملتی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ ان کے انجن کو کھینچنے سے سہا ہے ہونے میں۔ پیسز اور ہاؤس کی انجن کی قمر خرابیٹ سے پھانسنے کے لیے اسے سخت ڈر کے ٹکڑوں کے ذریعے سارا ہوا ہے۔

انگریز کریک کیس کو سٹریٹنگ جیک کے ساتھ ہی ڈھانڈا ہوا سٹریٹنگ جیک انجن سے بھی ہوسے کاسٹ آئرن سے بناتے ہیں۔ ایک سٹریٹنگ والے انجن کا کریک کیس اور پینٹیم یا پینٹیم کے صورت سے بنایا جاتا ہے۔ پینٹیم یا پینٹیم کے صورت سے انجن کے ساتھ ساتھ ایک سٹریٹنگ والے انجن میں یہ ٹیوی ٹرٹا میں بھی عیب کیے ہوتے ہیں۔ انجن کے کریک کیسوں (One Piece Underling Crank Cases) میں ایک طرف ایک سورج لگا ہوا ہے جو کریک ڈرائنگ لگانے یا آنے کے لیے ہے ایک دھکے کے ذریعے مل بند کیا ہوا ہے۔

**ج۔ کریک شافٹ اور اس کے میزنگوں کی دیکھ بھال**

جرنل کی سطح پر ٹیویوں وغیرہ کا پڑنا ڈرائنگ اور جرنل کے گھماؤ کا باعث بنتا ہے۔ جرنل کا آؤٹ ہونے والا کریک شافٹ کا جھکاؤ قمر خرابیٹ پر نتیجہ ہوتے ہیں اور جرنل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر جرنل پر ٹیویوں یا ٹیویوں یا اس کی گولائی میں 0.03 سے 0.05 می میٹر تک فرق پڑے، یا ٹیویوں کے پیمائش آؤٹ میں 0.1 سے زیادہ گینڈا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ٹیویوں پر ڈرائنگ کی کہ وہ سے گولائی میں فرق معلوم کریں۔ اگر یہ 0.1 می میٹر سے زیادہ ہو تو کریک شافٹ کو سٹریٹنگ حالت میں پر اس کی مدد سے سیدھا کریں۔ گینڈا جگہ کریک شافٹ کو گینڈا کرنا چاہیے اور اسل 11 گھماؤ کے پیمائش اور استعمال کرنے کے لیے تاکہ کریک جرنل اور کریک پینٹیم میں اس سائز کے مطابق گینڈا کرنا پڑے۔ لیٹ جرنل میں اس سائز کے مطابق سورج لگنا پڑتا ہے۔ کے لیے جرنل کو صاف گول اور پینٹیم میں گینڈا کرنا پڑتا ہے۔ احتیاط رکھیں کہ سٹائی گنی سٹائی کی سٹائی گنی گرائنڈ ہونے سے گینڈا کرنا ڈسٹنگ سے سٹائی گنی سٹائی گنی گرائنڈ ایک اور جرنل کے استعمال کے لیے طریقے سے دوسری جرنل ہوتی ہے۔ سٹریٹنگ کے ذریعے اس سٹائی گنی گرائنڈ کرنا چاہیے اور دوسری صورت میں شافٹ کی سطح کو گینڈا کرنا ڈسٹنگ کے ذریعے سخت کر دینا چاہیے۔






شکل 14. 1.4. در میاق 1.4. افرانی برنگوں کی رنگ

شکل 14. 1.4. در میاق 1.4. افرانی برنگوں کی رنگ  
 1- اس طریقے سے برنگ کی صورت وادھی صورت ہوتی ہے کہ اس کے بعد برنگ میں طرف  
 سارا نہیں دے سکتا۔  
 2- پر پختہ 1.4. انٹسٹ برنگوں کو یہاں کے رخ صورت 0.07 سے 0.2 ڈی میٹر کی مقدار میں رخ کے مطابق ایڈجسٹ  
 کرنا چاہیے جو کہ ٹاٹ اور ایک کسی مختلف رخ سے چلیے ہیں اس لیے ان میں خورد کے رخ زیادہ کثیر نہ رکھی جائیے۔  
 3- گراؤنڈنگ برنگوں کی رنگ ٹاٹ کے لیے اس کے ساتھ کے مطابق ہے کہ ساتھ کے برنگ استعمال کرنے  
 زہ نہیں جسے ساتھ کے برنگ ہی دستیاب ہیں ان کو لگانے سے پہلے 1.4. دارہ فریش کرنا پڑتا ہے۔ یہ عمل انہی صورت  
 کے والے کان پر یعنی ڈائریکٹ برنگ ٹرن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس سے رخ ساڑھ اور ایک ہی سیدھے کے دوران  
 اسی سطحی سہارے ساتھ بنائے جاسکتے ہیں جن پہلے کسی عمل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ برنگ کی  
 رنگت ترتیب پذیر دہر (Adjustable Reamer) کے ذریعے بھی کی جاسکتی ہے (شکل 14. 1.4. ایڈجسٹ  
 کو ایک سلاخ کے ساتھ لگا کر ہاتھ سے گھوما جاتا ہے۔ اس کی دہرائی کے لیے تقسیم (Parallel) یا تقسیم  
 تم کے رہنا فریش استعمال کیے جاتے ہیں جو سوراخ میں داخل ہو کر دیکر کیا جاسکتے ہیں۔ یہ عمل برنگ کی  
 پان برنگ کی رنگ کے لیے بھی مناسب تم کے اوزار ہوتے ہیں۔ رنگ کر کے وقت خیال رکھیں کہ  
 دیر چھینے والے دورے سطح پر فریشے اور نشانات پڑ جائیں گے۔  
 4- انسٹل ایک میٹری برنگ ٹاٹ لینے کے لیے برنگ کیپ کے کاہن کو 1.4. دہ رنگت کے بعد  
 پر پہلے جتنی اوزار کے مطابق کن چاہیے۔

ب۔ تیل میں موجود ملاؤں کو عرصہ بعد تیل کی نالیوں میں پینچے بیٹھ جاتی ہیں۔  
 اس کے باعث تیل کی نالیوں بند ہونے لگتی ہیں اور تیل کی بہائی کم ہوجانے سے برنگوں کی بددست  
 لنگھنے سے تیل کی ملاؤں برنگوں میں بیٹھ جاتی ہیں اور برنگوں میں تیل کی کمی ہونے سے تیل کی تبدیلی گھنٹے کا وقت  
 ہوتی ہے۔ اسے تیل کی نالیوں مناسب وقت چھانٹ کر دینی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے نالیوں کو پہلے  
 بیٹھنے (Pre-Jensen) سے چھانٹ لیتے ہیں۔ برنگوں میں سے وہاں کے تحت برنگوں کی ہائی ہے۔ جس کو آ  
 دھسوں برنگوں کو آواز کرنا ہوں کہ کس طور پر صاف کرنا۔  
 ج۔ زینی فریش برنگوں والی کریک ٹاٹیں صرف کاری کریک ہی درست کر سکتے ہیں۔  
 ب۔ ہوجانے پر وہوں سر سے والے برنگ آسان سے تبدیل کیے جاسکتے ہیں کہ وہ ٹینڈا ڈائی فریش  
 برنگ ہوتے ہیں۔ برنگوں کی صورت قد سے شکل ہوتی ہے کہ ان کے لیے کریک ٹاٹ کے  
 سر اور تیل سے ہوں گساؤ کی صورت میں برنگ کے اندر سے اسے ساتھ کے وارنگ ہونے سے رکھنے  
 وقت گریس استعمال کرنا ان کی صورت چھتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کریک پان اور رنگت (Eyer) والی  
 اصل کرن ہوں اور ٹاٹ آتے اور اسے ہاک ہوں۔ صورت اور ان کو پہلے گراؤنڈنگ کرنا چاہیے۔  
 د۔ انجن کو بے نقص چلانے کے لیے کریک ٹاٹ کے حیات سے سہارا لگانا ضروری ہوتا ہے۔



شکل 13. کریک ٹاٹ میں عری ہے Axial Play  
 برنگ کیپ اور شیل (Shell) کی ہوائی  
 سطروں کو گھمایا جاتا ہے اور گیارہ برنگیں اس سطح سے چھین کر شیل میں دکھائی گئی ہے۔ اس میں دو صافی برنگ  
 کو گھمایا گیا ہے کہ کریک ٹاٹ جھک گئی ہے میں کی ج سے کوہنے وقت ٹاٹ میں اندازنی رنگت

سوالات


1. کریک ٹاٹ کو سادے والے برنگوں کی تعداد کا افسار کن باتوں پر ہوتا ہے؛ مثال سے واضح کیجیے۔
2. پریسیژن برنگ (Precision Bearing) کا استعمل بیان کریں!
3. کریک ٹاٹ کے افرانی ریسر سے والے برنگوں کو مناسب طریقے سے تیل کیوں ہونا چاہیے؟
4. کریک پان اور کریک چیک کی طرح سے پینچے والا کو تیل ہونے کی صورت میں کیا ضرورتیں ہوسکتی ہے؟
5. عام طور پر عریاتی کو کریک ٹاٹیں کیوں استعمل کی جاتی ہیں؟
6. شیل سے سناٹے کا عمل بیان کریں!

10 ایم  
 1. ایجنٹ ٹائمنگ کی ٹائمنگ

1. ایجنٹ ٹائمنگ کا مقصد اور بناوٹ


1. ایجنٹ ٹائمنگ ایجنٹ میں کنٹرول اور گیسوں کے اگر اسٹاک کو کنٹرول کرتی ہے۔  
 2. ایجنٹ ٹائمنگ ایجنٹ میں کنٹرول اور گیسوں کے اگر اسٹاک کو کنٹرول کرتی ہے۔  
 3. ایجنٹ ٹائمنگ ایجنٹ میں کنٹرول اور گیسوں کے اگر اسٹاک کو کنٹرول کرتی ہے۔  
 4. ایجنٹ ٹائمنگ ایجنٹ میں کنٹرول اور گیسوں کے اگر اسٹاک کو کنٹرول کرتی ہے۔  
 5. ایجنٹ ٹائمنگ ایجنٹ میں کنٹرول اور گیسوں کے اگر اسٹاک کو کنٹرول کرتی ہے۔  
 6. ایجنٹ ٹائمنگ ایجنٹ میں کنٹرول اور گیسوں کے اگر اسٹاک کو کنٹرول کرتی ہے۔  
 7. ایجنٹ ٹائمنگ ایجنٹ میں کنٹرول اور گیسوں کے اگر اسٹاک کو کنٹرول کرتی ہے۔  
 8. ایجنٹ ٹائمنگ ایجنٹ میں کنٹرول اور گیسوں کے اگر اسٹاک کو کنٹرول کرتی ہے۔  
 9. ایجنٹ ٹائمنگ ایجنٹ میں کنٹرول اور گیسوں کے اگر اسٹاک کو کنٹرول کرتی ہے۔  
 10. ایجنٹ ٹائمنگ ایجنٹ میں کنٹرول اور گیسوں کے اگر اسٹاک کو کنٹرول کرتی ہے۔  
 11. ایجنٹ ٹائمنگ ایجنٹ میں کنٹرول اور گیسوں کے اگر اسٹاک کو کنٹرول کرتی ہے۔  
 12. ایجنٹ ٹائمنگ ایجنٹ میں کنٹرول اور گیسوں کے اگر اسٹاک کو کنٹرول کرتی ہے۔

میں اوقات ایک سرے سے سارا ہوا رنگ آمی استعمال ہوتا ہے (رکھن 3) ایک ٹاپٹ ایک چین کے ذریعے کر ایک ٹاپٹ سے چلتی ہے (دیکھیے شکل 12)



شکل 3 اور ایک ٹاپٹ اور ایک آرم  
چرخوں کا دوری کے انجنوں میں سرور ٹاپٹ ڈرائیو استعمال کی جاتی ہے  
(شکل 4) اس ڈرائیو میں ایک سرور ٹاپٹ اور ہیل گائیڈ ڈرائیو  
(Bevel Gear Drive) کے ذریعے ایک ٹاپٹ اور ایک ٹاپٹ  
کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے۔  
انوال کنٹرول (Devolving Control) میں کینٹیک اور ٹاپٹ ڈرائیو  
ہوتا ہے (شکل 5) اور ٹاپٹ کینٹیک (Two Eccentric) کر ایک ٹاپٹ  
پر چلتی ہے اور ایک ٹاپٹ 90 درجے تک گھمانی جاتی ہے۔

عام طور پر چپے ٹکی پٹی کی ایک ٹاپٹ سے پیش راز اور راکر آرم کے ذریعے حرکت کرتے ہیں (شکل 2) راکر آرم کا محور (Waive Stem) کہلاتا ہے ترتیب پڑھیں (Tappet) اپنا راز سے رابطے کا کام دیتا ہے۔  
ایک ٹاپٹ سٹڈر پیٹ کے اوپر چلی سکتی ہے۔ راکر کو حرکت دینے کے لیے راکر آرم ہی استعمال ہوتا ہے




شکل 2 اور سے کنٹرول ہونے والا اور پٹی والو  
شکل 5 چپے سے کنٹرول ہونے والا اعلیٰ پٹی والو

ب۔ والو کو چلانے والے نظام کے کل پرنسپل

تک کہ کہتا ہے، ہم ان میں شکل ہر اہم کے لیے مناسب نہیں ہوتے ہر ایک ٹاپٹ (شکل 6) کے ساتھ گول ایلیمینٹ  
ہوتے ہیں لیکن گول ٹاپٹ (Mushroom Type Tappet) کے ساتھ ایک کاپی ہر قدر سے  
سیدھا ہوتا ہے۔ ٹاپٹ کی اطرافی فرسٹ کو سارا سے اور گاڈ گائیڈ سولہ کی کھینچ سے سنا ہوتا ہے یعنی  
اپنے ہی وزن سے چھو کر حرکت کرتا ہے (پٹی کے ٹاپٹ) ڈائنگ ٹاپٹ (Dancing Tappets) کو کہتے  
ہیں کہ گئے ہوتے ہیں (شکل 9) اس طرح ٹاپٹ ہر گز ٹی سے گزرتے ہیں جس سے ٹاپٹ گھومتا رہتا ہے۔ اس میں  
گھماؤ کامل دائرے کی شکل میں زیادہ ہوتا ہے تاکہ چیلن جاتا ہے۔




شکل 7 ڈائنگ ٹاپٹ  
شکل 8 ٹاپٹ اور ٹاپٹ کی مختلف شکلیں  
شکل 9 ڈائنگ ٹاپٹ  
اس لیے ان کو سب سے زیادہ سے طاقت کو ہوتی ہے سارا کو ٹاپٹ سے آتا ہے جس سے ٹاپٹ چلے  
ہونے والی طرح خراب ہو جائے گی۔ اس کے لیے ٹاپٹ پر سب



شکل 10 سیریز ٹاپٹ کرتا  
شکل 11 سیریز ٹاپٹ کرتا


ب۔ بیسٹ مخروطی والو (Conical Valve) استعمال ہوتے ہیں۔ (شکل 5)  
مخروطی والو میں گول اور کونکلی ٹاپٹ 30 ڈگری  
ہوتا ہے۔ مخروطی والو کو زیادہ درمیان میں رکھتے ہیں،  
اچھی طرح میں ہوجاتے ہیں اور گیس کے ہڈے کے  
لیے مناسب راستہ مہیا کرتے ہیں۔  
والو کے سر سے (پٹی) اور سٹیم (Stem) سے  
بے بننے والے کونے کی گولانی کافی بڑی ہوتی  
جاتی ہے جس سے والو مضبوط ہوجاتا ہے اور گیس  
بار کو روکتا رہ سکتی ہے۔ سٹیم کے سر سے ہر ایک  
جبری پٹی ہوتی ہے جس میں ہر ایک سٹیم کے  
کے لیے ایک ہر ایک سٹیم (Spring) ہوتی ہے۔



شکل 6 مخروطی والو کی شکل  
شکل 5 مخروطی والو کی شکل

ب۔ والو زیادہ درجہ حرارت برداشت کرنے والی سٹیل سے بنائے جاتے ہیں۔  
والو کو ہڈا کی پٹی اور جوائنٹ سٹریٹس برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اگر اسٹیل والو کو درجہ حرارت تقریباً 800  
سٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ عام سٹیل اس درجہ حرارت پر اپنی طاقت کو ہڈی سے اور ڈنگ آکر ہوجاتی  
ہے اس لیے ڈائنگ سٹیل (Sialchrome Steel) سے بنائے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ سٹریٹس میں  
استعمال ہونے والے ڈنگ اسٹیل والو کو ہڈی سے ہڈی سے بنائے جاتے ہیں۔ ٹیڈ ڈولر پٹی ہوتے ہیں ان میں  
والو سٹیل مزاحمتی پٹی (Resistible Alloy) سے بنی ہوتی ہے۔ پوروش اور ریڈنگ کارول کے ٹیڈوں  
کے والو میں انڈاسٹیل سٹیم کے ساتھ بنائے جاتے ہیں جس میں سوڈیم ہوا ہوا ہے جو زیادہ درجہ حرارت پر مانع  
کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور کہنا ہوا ہوا حرکت کرتے گتے جس سے حرارت والے گیس کے ٹاپٹ میں ہوتی رہتی ہے۔  
ج۔ والو والو گاڈ (Valve Guides) کے اندر حرکت کرتے ہیں۔ (شکل 7)  
یہ مخصوص کاسٹ آئرن یا کبھی کبھی (Bronze) سے بنائے جاتے ہیں اور سٹڈر پیٹ کے اندر گتے  
ہوتے ہیں۔ والو کو گاڈ ڈنگ اندر ڈنگ (Running Fit) کے مطابق حرکت کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹنگ  
گاڈ ڈنگ والو میں جاتے ہیں گاڈ ڈنگ جس جگہ کی صورت میں والو کو چھو سکتا ہے۔ ٹیڈر یا مناسب ٹیڈر پٹی  
نہیں کر کے گاڈ میں چپے کے اندر داخل ہونے لگے گا۔  
د۔ ٹاپٹ اور ٹاپٹ کی سطح کی شکل سے ٹاپٹ اور ٹاپٹ کی مقدار کا پتہ چلتا ہے۔  
ہر ایک ٹاپٹ کی شکل انسانی اعتدال سے ڈرائیو کی حالت سے زیادہ ٹنگے ایلیمینٹ سے والو جبری اور زیادہ دور

ساتھ ایک گرازی Drive ملتی ہوتی ہے۔



شکل 17-18 ڈرائیو کیم شافٹ کے ساتھ چھین ڈرائیو (Chain Drive)

کھنڈ کے تحت استعمال کیے جاتے ہیں جن میں اوقات ہروالو کے لیے مخالفت بچ دینے اور ہنگامہ سہل کرتے ہیں۔  
 ناکی کپڑے سے سرنگ جھونکنے سے، والو کٹنگ کے آرازماتا سے اور ان کے ناکھال سے جلا ہے۔  
 سرنگ کو کھینچ کر ہر دو تین پلٹتے وقت ساکن نظر آئے گا۔ سرنگ کا کوئی بل (coil) ٹیڈیا خاظر آئے تو اس کا مطلب ہو گا کہ سرنگ جھبلا ہے یا ٹوٹ گیا ہے۔

سرنگ آنے کے لیے والو لٹرا (Valve Lifter) (شکل 20) ہر دو والو لٹرا آف پلائیئر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے درمے سرنگ و ہارنگ کی درجائی یا سرنگ ریشیز آتا سکتے ہیں۔ آدھے ہر سرنگ کا ناکھال کو ہنگامہ لٹرا (شکل 17) سے چک کیا جاتا ہے۔ ایک جتنے لیے ناکھال کو گول میں ایک جیٹا ناکھال پانچا ہے۔ گرازیوں یا ایک چین کیم شافٹ چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔  
 کیم شافٹ حرکت میل سے ڈراپ ڈرنگ کے ذریعے بناتے ہیں۔ جن میں ایک کیم شافٹ ہر دو جان میں کیم شافٹیں ڈھال کر بھی بنا لی جاتی ہیں (ڈولر کاسٹ آؤٹ)

چلانے والی گرازیوں (Drive Gears) ہیکل کیم کی ہوتی ہیں۔ کیم شافٹ کی گرازی شروع کرنے کے لیے بعض ضرورت دار پیننگ سے بنا لی جاتی ہے۔ ٹانگ کی گرازی بان ٹوٹی سے میل (Back Lash) کے ساتھ آہٹ میں ملتی ہیں۔ وہاں کے ساتھ آہٹ میں ملی ہوئی گرازیوں جتنے وقت بیٹھے گئے ہیں۔ گرازیوں آنے کے لیے مناسب اور اڑوں کے ضرورت پڑتی ہے۔

لنک چین (Link Chain) میں پلٹنے وقت مناسب تناؤ ہونا چاہیے۔ زیادہ کس ہوئی نہیں چھینے گئی ہے اور ڈھیل چھین کے تر جانے کا خوف رہتا ہے۔ لمبی چینوں (Chain) کے ساتھ انٹین ایڈجسٹ کرنے کا نظام ہوتا ہے اور گاڈنگ ریل (Guiding Rail) کی جگہ جاتی ہیں۔ شکل 12 بان کے علاوہ کچھ اور اڈجسٹ (Accessories) بھی ہوتے ہیں۔ انٹین پیپ وغیرہ انٹین کرینک شافٹ سرنگ یا بان کے ذریعے چلا جاتا ہے۔ ان پیپ ٹوٹی پیپ اور ڈھیل سے چلانے کے لیے کیم شافٹ کے

### ج۔ والو کیمز (Valve Clearance) کی ضرورت اور اسے ایڈجسٹ کرنا

1- والو کے صحیح عمل کے لیے اس میں مخصوص کیمز ہونی چاہیے۔

ب۔ والو کیمز چیک کرنے کے لیے ٹھیکس گج

والو کام کرنے کے دوران گرم ہو کر پھیل جاتا ہے۔ والو کا مناسب سنگ کے لیے ان کی ٹھیک حالت میں ڈھیل کو درجہ بندی سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کا انحصار والو کے ڈیزائن اور وقت کرنے کے طریقے پر ہوتا ہے اور اس کی مقدار جہیز میں کیمز کے درمیان ہر سنگ ہے۔

ڈھیل والو ... 0.05 سے 0.4 ملی میٹر

گرازی والو ... 0.1 سے 0.4 ملی میٹر

1- کیمز کو ہونے کی صورت میں والو مناسب طور پر پھیل نہیں ہوگا۔  
 نتیجتاً، ڈھیل پائینر کا شیار واضح ہوگا۔ ڈھیل والو اگر بند ہو تو کیمز پھیل گئیں اور ان کے درمیان کیمز کی طرف جاکر اور پھیل گئیں۔ اگر اسٹیل والو بند ہو کر مل جاتا ہے تو کیمز ڈھیل والو اسٹیل کی طرف حرارت کی منتقلی میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔

2- زیادہ کیمز کی صورت میں والو کے نظام میں ٹھیک رہتا ہے۔

کیمز والو کو بے سے اور اضافی ہے۔ مطلوبہ مقدار تک نہیں اٹھاتی اور ڈھیل بند کر دیتی ہے جس سے کیمز کی باؤ میں رکاوٹ پڑتی ہے اور کیمز کو بند ہونے سے اور ان کی کارکردگی کم ہو جاتی ہے۔

### د۔ والو اسٹ کی مرمت

ب۔ والو اسٹ کو دوبارہ نمائش کرنے کے لیے ایک کٹنگ ٹولز والے ڈھیلان پیر استعمال ہوتے ہیں۔

و۔ والو اسٹ کی مرمت کرتے وقت مندرجہ ذیل ہدایات کو مدنظر رکھیں۔

اختصاصی پلٹنے والے اوزار کی دیکھائی (Guaging) کے لیے پینڈل (Handle) کی ضرورت پڑتی ہے جسے والو کا پلائیئر چالی والا سٹرو میں داخل کرنا چاہیے۔ والو کا پلائیئر گس جانے لیا سے وار کی سٹیٹ کو دوبارہ نمائش کرنے سے پہلے بدل دینا چاہیے۔ پلانے والو کا پلائیئر کو اس آسے سے نکالیں جس سے تیار والو کا پلائیئر جاتا ہے۔ ضرب لگا کر ناکھالے کی کوکشن برکریں اٹھانے والو کا پلائیئر کو ناکھالے کے بعد بدل صحیح سائز کے لیے اس میں ریٹنگ کریں۔


والو اسٹ کی مرمت کے لیے اس میں ریٹنگ کریں۔

والو اسٹ کو دوبارہ نمائش کرنے کے لیے تین بیرون (Reamers) کی ضرورت پڑتی ہے۔

2۔ والو کے طرز عملی حصے کو دوبارہ نمائش کرنا چاہیے۔ اگر گس کرنے والے حصے کا اجمار بہت زیادہ ہو تو والو کا کٹنا۔ کیمز میں جھیر کے اندر چلا جائے اور بہت زیادہ گرم ہو کر بھسے گا۔

3۔ والو اسٹ کے اڈجسٹ اور پھیلنے کی

ملائی وار کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو گرنے میں آسانی ہے۔




شکل 16 - والو اسٹ کی شکل



شکل 19 - والو کیمز چیک اور ایڈجسٹ کرنا



شکل 17 - 15 ڈھیل سے فیسنگ



شکل 18 - 15 ڈھیل سے فیسنگ (Facing)



شکل 19 - 75 ڈھیل سے



ج. سٹال گمنی (ordered) والو سیٹ بہتر طور پر گرائینڈنگ خراؤں کی جاسکتی ہے۔

گرائینڈنگ ویل (اسٹال) کی دہنائی والی گرائینڈنگ میٹھیوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ میٹھیوں کے ساتھ چمچا کر طریقے سے منگھاتا ہے۔ میٹھیوں کے ساتھ گراہنگ میٹھی (Goggles) گرائینڈنگ ویل کو والو سیٹ پر علاوہ طریقے سے لگانے کے جاننے کی سمجھت میں اسے اوپر اٹھا دیا ہے۔ گرائینڈنگ ویل کو سستہ والو سیٹ کے ذریعے کے مطابق ایک مخصوص ڈریجنگ آلے سے لگایا جاتا ہے۔




والو سیٹ کو خراؤ کے ذریعے مٹھا کرنے کے لیے کاربائیڈ کٹر (Carbide Cutter) والے خراوی آلات استعمال ہوتے ہیں۔ یہ آلہ جوڑنے خراؤ کی مانند برآ ہے۔ ڈول سلاڈ کو فریقی ڈاؤن لینے کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

شکل 18. والو سیٹ گرائینڈنگ

د. کاسٹ آئرن یا کاسی سے بنائی گمنی والو سیٹ انسٹ (Valve Seat Inserts) عنصر گم ڈکے خلاف مزاحمت رکھتی ہیں۔

ایڈیٹیو پینٹیشن کے سائڈ پر میٹھیوں میں ان کو جوڑی میٹھی ضروری ہوتی ہے۔ جن میں یہ سٹراؤڈ (Shrinkage) کے عمل سے بٹ کی جاتی ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے سائڈ پر گرام او سیٹ انسٹ کو خٹھا کرتے ہیں (خٹک رت میں)۔



بہت زیادہ گمنی ہونی والو سیٹ کی مرمت کے لیے انسٹ لگانا پڑتا ہے۔ ریورنگ کے لیے پین و لوڈر استعمال ہوتے ہیں۔ ریورنگ کے مخصوص آلات زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ سیٹ کی ریورنگ ڈوس فٹ لینے کے لیے منظور شدہ اینٹیشن کے مطابق کریں۔ بہتر انسٹ باکر ڈوس فٹ کریں؛ بہتر ہے سگروڈ کے عمل سے لگائیں۔



شکل 19. والو سیٹ انسٹ لگانا سے لگائیں۔

ر. ٹائمنگ ایڈجسٹ کرنا

والو ٹیمپس دکھی جاتی ہے، اسی حالت میں دونوں شاخوں کی گرائیوں کو دکھائیں، جیڈیل گزیر لگاتے وقت خاص خیال رکھیں کہ گزیر آپس میں ملائے۔ وقت گھوم جاتے ہیں۔

ج۔ اگر نلالی وصلیل پر نشانات نہ لگے ہوں تو پہلے ڈاک پوزیشن معلوم کریں۔

ایگزاسٹ اور واکو ای سٹراک کے درمیان پیلے سٹنڈنگ ڈاک پوزیشن (Rock Position) بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ عارضی طور پر یہ ایک تاک (Wheel Wire) کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں جو سٹراک کے اندر جاکر چمک کے سوراخ میں سے گزاری جاتی ہے۔ سب سے اونچی حالت - ڈاک پوزیشن آگے جیسے حرکت دے کر گمن حد تک صحیح معلوم کریں، شکل 22 انٹال گچی کے استعمال سے نوٹیں زیادہ صحیح پوزیشن معلوم کر سکتے ہیں۔



شکل 21 - ٹائمنگ لاروں کی ترتیب اور نشانات

ا) کرک ٹائمنگ لار (2) پمپ ٹائمنگ لار (3) پمپ ٹائمنگ لار (4) پمپ ٹائمنگ لار (5) پمپ ٹائمنگ لار (6) پمپ ٹائمنگ لار (7) پمپ ٹائمنگ لار

و۔ ٹائمنگ لاروں میں حالت میں لگانے کے لیے ان پر چھوٹے سے ذمہ دارے یا ٹرکا نشان لگادیتے ہیں۔

گمراہ لگاتے وقت خیال رکھیں کہ نمائوں کے نشانات آپس میں ملتے ہوں یا ایک گروی کا نشان وہ نمائے دوسری گروی کے متعلقہ گیٹ (Gate) میں لگا ہوں۔ اس طرح کرک ٹائمنگ لار میں ٹائمنگ لاروں کی مناسبت سے صحیح حالت میں آجائیں گی۔ اگر ٹائمنگ لاروں میں تبدیلی کرنا چاہیں تو نئی ایڈجسٹت ضروری ہوجاتی ہے جس کا انحصار کرک ٹائمنگ لار کے ڈاؤن پوہا ہے۔

ب. نئی ایڈجسٹٹ خفائی وصلیل پر نشانات (Notch Marks) لگانے سے آسان ہوجاتی ہے۔

کرک ٹائمنگ لاروں میں نئی گزیر لگائے پر لگائے نشان لگانے کے برابر لگائے اس طرح پلاسٹک ایسی حالت میں لگائے جہاں وہ دمی والا اٹھائے ہوئے ہو۔ گزیروں کو میڈر کے ہم ٹائمنگ لاروں میں لگائے کہ یہ دمی والا پر اٹھانے کے باطل قریب آجائے۔ دیکھیں گے کہ والو ٹیمپ اور ڈاک کے درمیان

ر۔ والو ٹیمپ (Valve Face) والو ٹیمپ گرائینڈنگ مشین، اگر اینڈ کے جاسکتے ہیں۔

والو ٹیمپ کے مینڈرک پر لگے ہونے کوک (Chuck) سے لگا جاتا ہے جسے والو ٹیمپ کے آئیلے کے مطابق دھوا کر لیں۔ یہ جیٹ کیا جاسکتا ہے۔ بہتر صورت میں اسے لگا کر اینڈنگ مشین کے ساتھ لگانے کے لیے ڈاؤن سلاڈنگ ڈاک سے لگائیں۔ اسے لگاتے ہوئے اس طرح سہ سہ لگتے ہیں تیار ہوجاتا ہے۔




شکل 20. والو ٹیمپ گرائینڈنگ مشین

معمولہ جیٹ ہوتے ہیں کہ مرکز پر لگائے۔ انٹرنل سے 0.02 سے 0.05 می میٹر والے سٹیم کو لگائی نہ ہوں ٹیمپ ہوجاتے ہیں یا ایک طرف سے لگے جاتے ہیں۔ ایسے والو کو تبدیل کر کے نیا والو لگائیں۔

م۔ عام طور پر نشان گرائینڈنگ کپاؤڈ کے استعمال سے والو پر اضافی گرائینڈنگ کی جاتی ہے۔ معمول ٹیمپ ہونے والے والو کی مرمت کے لیے یہ طریقہ آسانی کا کام لیا جاتا ہے۔ گرائینڈنگ ہتھوڑے کی جاسکتی ہے۔ گرائینڈنگ مشین یہ کام تیزی سے کرتا ہے۔ نشانات (Bearing) سے بچنے کے لیے والو کو ہر چکر کے بعد سیٹ سے اٹھا لیں۔ پینے ہر چکر میں گرائینڈنگ ماری کو کس جیٹ کو ٹیمپ کا ٹیمپ ایک جیسا پیک بھڑا (Dull Grey) نظر آنے لگے۔ سٹی کے کس کو ٹیمپ کے نشانات سے چیک کر سکتے ہیں۔ والو گمانے پر تمام ٹیمپس پر ایک جیسے، وجہ نفاذ پانے چاہئیں۔ والو سیٹ چیک کرنے کے لیے والو جیسب میں کچھ ٹیمپس انڈیشن سے باطل نہیں ہرستا چاہیے۔

ایک دوسرے طریقے میں سٹراک مینڈرک کے سوراخ کے ذریعے سٹراک کے اندر ایک سٹیل لٹائی کا شاپ داخل کیا جاتا ہے۔ پھر کرک کو ایک طرف گھماتے ہیں حتیٰ کہ سٹیل شاپ کو اس کرنے گھماتے ہیں۔ اس حالت میں نلالی وصلیل پر نشان لگاتے ہیں۔ اس کے کرک کو اس گھماتے ہیں حتیٰ کہ سٹیل شاپ کو اس کرنے گھماتے ہیں۔



شکل 22 - ڈاک پوزیشن معلوم کرنا

مفر (B.D.C) سے لگتے ہوتے دوبارہ سٹپ سے ٹیمپ کرنے گھماتے ہیں۔ اس حالت میں بھی نشان لگا دیتے ہیں۔ ڈاک پوزیشن (T.D.C) کا نشان پلے دونوں نشانوں کے باطل درمیان میں واقع ہوجا۔

د۔ ٹائمنگ کے نشانات ڈاک پوزیشن کے نشان سے شروع کر کے لگائے جاتے ہیں۔ چونکہ ٹائمنگ کی قیمت درجوں میں خاص کر جاتی ہے۔ اس نلالی وصلیل کے میڈر پر لی میٹھی بندیں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فرس کریں در آمدی والا کھٹا شروع ہونے تک ٹیمپس کی لٹائی 40 فی میٹر ہے۔ یہ لٹائی


ی۔ کچھ انجن (یعنی والو اور لینک) خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔  
 یہ اس صورت میں ممکن ہے جب EC اور IC یا برہمن۔ تب صرف آپ ڈیٹسٹر پر ٹانگ کی اور  
 لینکس چیک کی جاتی ہے، اگر TDC پر ایڈجسٹ کرنا ہر ڈوول والوں ایک تین فیژن برلی چاہیے

نالی میں پیکڈ اسٹیل ٹیپ (Flexible Steel Tape) کے ذریعے T.D.C سے شروع  
 کر کے پیمائش کی جائے گی اور 40 ملی میٹر پر 10% کا نشان لگا دیا جائے گا۔ یہ نشان لگ جانے کے بعد ٹانگ  
 کی دوسری سب قیمتیں (Values) صحیح معلوم ہو سکتی ہیں۔

سوالات

1. والو فیژن کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں؟
2. ایڈجسٹ والو کی سیٹ کو تھامے جوڑا کیوں ہونا چاہیے؟
3. ایڈجسٹ والو میں کیا ہے، وہ جزاات کھیں؟
4. والو سیٹ اسٹریٹ کے ذریعہ کئی کریں؟
5. ٹانگ گراہیاں نکالتے وقت کن باؤل کو آہن میں رکھنا چاہیے؟
6. ٹپ ڈیٹسٹر (T.D.C.I) کیسے معلوم کرتے ہیں؟
1. اور بیٹہ والا اول ہیڈ والو کی نسبت زیادہ اور سہار سکتے ہیں، کیوں؟
2. ڈرا آؤی والو کی نسبت ایڈجسٹ والو زیادہ گرم کیوں ہو جاتے ہیں؟
3. ڈاگ آؤم اور ڈاگنگ آؤم میں فرق بیان کریں؟
4. والو پر لگ کی مقدم میں کیا ہے؟
5. سپر لگ کے ڈھیل (Slacken) پڑ جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
6. ٹانگ گراہیاں فیژن سٹازن (Unstable) چینی میں رکھنے وہ جزاات بیان کریں؟

ایڈجن اور ایڈجن کی سپلائی (Fuels And Fuel Supply)  
 ر۔ ایجن کے ایڈجن




عمل 1. ایڈجن کے ڈیکورول کی بناوٹ  
 فیوزن کے معنی طریقے سے فشر ٹراچ (Fisher Tropsh) کے مطابق لگے گا اور بنایا جاتا ہے  
 ایسا کرتے وقت سخت کنڈے سے کانگن ڈالیں اور ایڈجن کو عمل ایڈجن (Catalytic Chamber)  
 میں رکھ کر کوگاسین (Kogasine) کے شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے معنی کیوں کا ڈانگ کی کلون  
 تمام جزاات ہیں اس لیے اس کو مزید معالی کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر کریکنگ وغیرہ سے ایجن  
 کو لگانا ضروری ہے، ایڈجن کے جدید ایڈجسٹ کو بہتر بناتی ہے۔

2. کم درج حرارت والی ایڈجن کو مجھ سے یا سخت کنڈے سے تقریباً 600° سنٹی گریڈ پر نکالا جاتا ہے اس  
 کا نڈہ چہ ہے کہ اس پر مزید پریشر یا ایڈجن جسٹین یا معنی طریقوں سے عمل کر کے اسے کم درج حرارت والے  
 کاربن ڈی آکسائیڈ (Low Temperature Carbonized Matter) میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

3. عام استعمال کی گیس اور بنزول (Public Utility Gas And Benzol) سخت کنڈے  
 کو ایک مخصوص حصہ میں گرم کر کے حاصل کی جاتی ہیں، زیادہ مقدار میں دلانے والی گیس (Utility Or  
 Lighting Gas) اور کچھ بنزول ایڈجن میں پیداوار حاصل ہوتی ہے۔

4. مائیل یا پاور گیس ریوٹین اور پراپین گیسوں کی معنی پیداوار کے دوران معنی پیداوار کی کیفیت سے  
 حاصل ہوتی ہے۔ وہاں کی حالت میں یہ مائیل شکل میں ہوتی ہے لیکن پھیلائے پری گیس بنیاد کی شکل اختیار  
 کر لیتی ہے۔

ج۔ آؤٹسائیڈ ایجن میں ایڈجن کو آسانی سے ڈیکورول جزاات کے شکل میں تبدیل ہونا چاہیے۔



- شکل 2۔ کاربنیز کے ایڈجن کا کھلاؤ کا معنی (Boiling Performance)  
 بنیاد کے معنی (Volatility) کی شرح کا افسار کھلاؤ کے عمل پر ہے (شکل 2)  
 اوسط نقطہ کھلاؤ کو ایڈجن شیش (Coefficient) کہلاتا ہے، گراہی شیش جتنا کم ہوگا ایڈجن اتنا  
 جلدی بنیاد میں تبدیل ہوگا۔

ر۔ ایڈجن یا ایڈجن کو کاربن مرکبات ہیں۔  
 یہ مرکبات ڈیکورول کی بنیاد اور ان میں موجود ایڈجن اور کاربن کے ایجن کی تعداد کے لحاظ سے  
 محدود عدد پہنچتے جاتے ہیں۔ کاربن کا ہر ایڈجن ایڈجن کے ایک سے چار ایجن کو اپنے ساتھ لگا کر  
 نکلتا ہے۔ ایک ڈیکورول میں جیسے زیادہ ایڈجن ہوں گے ایڈجن اتنا ہی جلدی ہوگا۔  
 ڈیکورول میں ایڈجن کی شکل میں (Chain Like) موجود ہوتے ہیں (Aliphatic) ایڈجن کی  
 لگ بھگ جیسے وہ جلدی آؤگ (Knock) کرنے لگتے ہیں۔ اگر چین (Chain) کی شاخیں اتنی طویل ہوں  
 سکی ہوں تو یہ ایڈجن ہوتے ہیں ان کے خلاف زیادہ مزاحمت پیش کرتا ہے، لگ بھگ مزاحمت  
 کرنے والی سب سے زیادہ خاصیت ان ایڈجنوں میں ہوتی ہے جن کے ڈیکورول کی بناوٹ گول (Circular) یا  
 Structures (یعنی بنزول (Aromatic Benzol) گیسولین (Gasoline) بہت سے ایڈجن کو کاربن  
 پر مشتمل ہے جن کے ڈیکورول میں ڈانگ کم کے ہیں۔  
 ب۔ ایڈجن خام تیل (Crude oil) یا کھلے (Coal) سے کھائے جاتے ہیں۔

عام تیل  
 گلیسولین اور بنزول (Public Utility Gas And Benzol) سخت کنڈے  
 کو ایک مخصوص حصہ میں گرم کر کے حاصل کی جاتی ہیں، زیادہ مقدار میں دلانے والی گیس (Utility Or  
 Lighting Gas) اور کچھ بنزول ایڈجن میں پیداوار حاصل ہوتی ہے۔

1۔ عام تیل کو ایک مخصوص حصہ میں گرم کیا جاتا ہے، بنیاد کے معنی ڈانگ کے مختلف گروپوں میں چینی کر دیا جاتا ہے،  
 اس طریقے سے مختلف نقطہ کھلاؤ (Boiling Point) پر مختلف مرکبات حاصل ہوتے ہیں۔

گیسولین	C 200 ° تا 40 °
پٹرولیم	C 280 ° تا 160 °
بنزول (بنزول بنزول)	C 360 ° تا 210 °

- سب سے کم بنیاد بننے والے جتنے جتنے ڈیکورول کی شکل میں حاصل ہو سکتے ہیں، سب سے کم درج حرارت پر سخت مائیل  
 جاتے ہیں (Paraffin And Benzol)۔  
 2۔ خام تیل میں صرف 70 تا 30% ڈیکورول ہوتی ہے، کم بنیاد بننے والے اجزا کو کریکنگ ڈیکورول  
 کی لیکورول کو تڑپنا ہے، 50 سے 60 ڈیکورول میں شامل ہوتی ہے، ایسا حالت ادا ڈانگ ریڈنگ کے استعمال سے کیا جاتا ہے۔  
 3۔ پریشر ایڈجن کے ذریعے ایڈجن سے کافی مقدار میں ڈیکورول حاصل کیا جاتا ہے۔  
 4۔ کریک ایڈجن ڈیکورول کی بنیاد میں ہوتی ہے، گیسولین میں کثیف گیسولین کی نسبت ڈانگ کے خلاف مزاحمت ہو  
 ہوتی ہے، پلانٹ ڈیکورول کو تڑپ کر عمل ایڈجن استعمال کیا جاتا ہے، ڈانگ کے خلاف مزاحمت کو بہتر بنایا جاتا ہے، ایڈجن  
 قسم کے ڈیکورول کو تڑپ کر ایڈجن یا ڈانگ کی شکل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔  
 ان طریقوں کو استعمال کر کے پچھلے چند سالوں میں ڈانگ کے خلاف خصوصیات کو لگا کر بہتر بنایا گیا ہے۔

کھلاؤ (Coal) کو  
 کی عمل بنانا آؤتے ہیں اور کاربن سے نکالا جاتا ہے (جو ڈیکورول ایڈجن اور مرکزی حصہ اور سخت  
 کھلاؤ اور سادے علاقوں میں)

- 1۔ معنی گیسولین ڈیکورول میں پریشر ایڈجن جسٹین یا معنی طریقوں سے بنائی جاتی ہے۔  
 پریشر ایڈجن جسٹین میں ڈیکورول میں (Dr. Bergius) کے مطابق مجھ سے یا سخت کنڈے میں ہوں کہ  
 ہر ایک سے (Pup) کی شکل میں بنائی گیا جو جلدی دباؤ اور جلدی درج حرارت کے تحت ایڈجن لٹائی جاتی

دیر سے سجانات بننے والے ذرات (جزا) اور حرارت 100 °C سے زیادہ درج حرارت رکھتے ہیں اور ان کے اندر باقی شکل میں وہ جاتے ہیں۔ یہ جلد کی اجزاء اور اس سے چکنائی دھواؤں کے ہیں اور تیل کے تیل کو پتلا کر دیتے ہیں۔ جلدی کو تیل کے ذرات سے اجزاء اور اس سے چکنائی دھواؤں کے ہیں اور تیل کے تیل کو پتلا کر دیتے ہیں۔ جلدی کو تیل کے ذرات سے اجزاء اور اس سے چکنائی دھواؤں کے ہیں اور تیل کے تیل کو پتلا کر دیتے ہیں۔ جلدی کو تیل کے ذرات سے اجزاء اور اس سے چکنائی دھواؤں کے ہیں اور تیل کے تیل کو پتلا کر دیتے ہیں۔

قرآنی آیتوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انہیں کوئی حد نہ ہوتی ہے۔  
 ROZ 85 آیتیں درست والے ایندھن کی خصوصیات 85 آیتیں اور 85 آیتیں کے تیز سے  
 کی خصوصیات سے ملتی ہیں۔

آیتیں تقریباً 100 ہونے لگی ہیں اور انہیں کی آیتیں ایک خصوصیات اتنی ہوتی ہیں کہ وہ گیسوں کی قیمت صرف  
 ROZ 60 ہوتی ہے۔ آیتیں ایک خصوصیات کو کہہ سکتے ہیں اور انہیں ایک کے ذریعے ستر بنایا  
 جا سکتا ہے ایک آیتیں ایک مرکب میں انہیں لیتے (Tetraethyl Lead) عام آیتیں ایندھن  
 میں 0.5 تک ہر گز کے حساب سے لایا جاتا ہے جس سے آیتیں کا زیادہ آیتیں شرح والہ ایندھن  
 حاصل ہوتا ہے۔ انہیں میں ہر گز کے حساب سے مرکبات (Compounds) آیتیں ہوتے ہیں  
 انہیں دھونے کے لیے استعمال نہ کریں۔ کاربڈرگرافٹ کر سکتے ہیں اس سے پھوٹک اور انہیں ایک  
 خصوصیات کو کہہ سکتے ہیں انہیں کی حالت ہے تقریباً 100 ہونے لگی ہیں اور انہیں ایک کے ذریعے ستر بنایا  
 (CaO 55 1 44) آیتیں ہے۔

ایندھن کا پتھر ROZ 55 1 44 ہے  
 آیتیں کی شرح 100 ہونے لگی ہیں اور انہیں ایک کے ذریعے ستر بنایا  
 ROZ 55 1 44 ہے۔  
 CaO 55 1 44 ہے۔

3- کاربڈرگرافٹ ایندھن کی ایک خصوصیات لکھنا ہوتا ہے معلوم کی جاتی ہیں۔  
 اس کو کہہ سکتے ہیں (Octane Scale) کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے جو مختلف گیسوں کی شرحوں کے  
 ایک شرح آیتیں ہر گز کے حساب سے لکھی جاتی ہیں اور انہیں ایک کے ذریعے ستر بنایا  
 خصوصیات ROZ 100 ہونے لگی ہیں اور انہیں ایک کے ذریعے ستر بنایا  
 آیتیں ہے۔ (سی این سی) ہے۔  
 اس سے ایندھن دیر سے چلنے کی بجائے وقت پر چلتا ہے دیر سے چلنے کی بجائے وقت پر چلتا ہے  
 اس لیے ڈیڑھ بجے ہیں کہ بناوٹ والے ایندھن کو انہیں لکھتے ہیں۔ سجانات کا نمونہ لکھتے ہیں (cell ignition)  
 کاربڈرگرافٹ میں لکھتے ہیں کہ ہونا چاہیے دیر سے چلنے کی بجائے وقت پر چلتا ہے  
 چلنے کی تیاری (Readiness For Ignition) آیتیں ہے۔ ROZ 55 1 44 ہے۔  
 تقریباً انہیں سے شرح آیتیں کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ آیتیں کی 100 ہونے لگی ہیں اور انہیں ایک کے ذریعے ستر بنایا

مختلف ایندھنوں کی تعریفات (Specifications)



ایسے میں	کثافت اضافی	کوارٹنٹیشن (Coefficient)	آیتیں شرح	آیتیں نمبر	وزن ہر گز والے مقدار (Kg/Kg)	تیز حرارت (Kcal/Kg)	درج انجماد	بیلٹ آیتیں (درج حرارت °C)
برائے گیسوں	0.73	120	90-85	-	13.8	10400	30	550-510
آیتیں ہر گز	0.87	130	100	-	13.5	9600	30	730-600
گیسوں کی پتھر	0.50	110	88-96	-	14.2	10200	30	550-560
پتھر	0.80	80	160	55	5.4	6400-4700	94	470-400
ڈیڑھ ایندھن	0.85	280	-	45	14.5	10000	10	350
پتھر گیس	0.58	-	100-90	-	10	7500-6600	-	850-600
آیتیں	2.25	-	100	-	15.5	11000	-	600-520

ب۔ ایندھن کی ڈیکلیں اور لائیں

ج۔ ایندھن کی سطح ایک ڈائل پر دکھائی جا سکتی ہے۔

و۔ ڈیکلی کی گنجائش (Capacity) سے اس کی ڈیڑھ گیس کی حد کا پتہ چلتا ہے۔

یہ ڈیکلی کے لیے تیار کیے گئے آلات استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں ایک (Fuel) کی آیتیں کی حرکت ایندھن  
 کے لیل کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ برقی نظام سے ڈائل پر لکھا جاتا ہے۔  
 دیکھا جاتا ہے۔ شکل 5، انہیں کی حرکت کی ایک لکھنا ڈیکلی کے ذریعے ڈائل کی سرنگ صاف منتقل  
 کرتے ہیں۔ یہ نظام اس صورت میں کام کرتا ہے۔ ڈیکلی آگے لگی ہوتی ہے۔ برقی آلات میں انہیں کی حرکت  
 سے برقی مزاحمت میں تبدیلی ہوتی ہے جو ایک ڈائل میں سے گزرتے والی پتھر پر اثر انداز ہوتی ہے جس سے  
 سوئی کا ڈیکلی منتقل طاقتوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسی ڈیکلیوں کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ ڈیکلیوں کی  
 کے ساتھ ایک ڈیکلی کا لیل لگا ہوتا ہے۔



ب۔ ایک کرنے والی ڈیکلی کو ڈیکلی لگاتے وقت خاص خیال رکھیں۔  
 ایندھن کی گنجائش میں تبدیلیوں کی شکل میں انہیں کے اندر ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ لکھا جاتا ہے والا  
 آیتیں ہونا ہے۔ حفاظتی اصولوں کے مطابق ڈیکلی کو ڈیکلی لگاتے وقت سے پہلے ڈائل یا کسی ڈیکلی کے ذریعے  
 ہونے سے جو دیکھا جاتا ہے۔ ڈیکلی لگاتے وقت ایسا کرنا زیادہ ضروری نہیں کہ ڈیکلی لگاتے وقت ہر گز استعمال  
 ہو سکتا ہے۔ ڈیکلیوں میں ایک چیک کرنے کے لیے ڈیکلی استعمال نہ کریں۔ ڈیکلی ہونی ہونا ہوتا ہے۔ ڈیکلیوں میں  
 استعمال کریں۔ حفاظتی اصولوں سے ایک ڈیکلی کا پتہ چلتا ہے۔

شکل 5- ڈیکلیوں کی گنجائش  
 شکل 6- ڈیکلیوں کی گنجائش



ج۔ پمپ سے ایندھن کے ناکافی اخراج کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔

- 1۔ اینجن سے پمپ کے گئے پمپ کا اخراج 800 لیٹر فی ایکسٹالی سے معلوم کیا جاسکتا ہے جو گیسولین سے پمپ سے برتن میں ڈول ہوتی ہے۔ پمپ سے تقریباً 12 سٹروک کے بعد پمپ میں خارج ہونا چاہیے۔
- 2۔ ایک اخراج کو کم کر دیتی ہے۔ اور داخل ہونے والی ہر ادب تکتی ہے اور ڈنکنے کی کارک گیٹسٹ میں خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ والوڈ کے گیس جالنے پر بھی ایسا ممکن ہے۔
- 3۔ خراب ڈیاپازمیں کو ضرور بدل دینا چاہیے۔ نیچے دلی ہوتی ڈیاپازم پلیٹ کو کھولتے وقت اسے 90 تک گھما کر پلے ڈاؤن کر دیں۔ اسے علیحدہ کریں۔ نیا ڈیاپازم لگاتے وقت جیسا جگہ پر رکھا ضروری ہے۔

دکڑا دم کو مطلوبہ حد تک دبائیں اور پمپ کو اس حالت میں چڑھیں۔

- 3۔ پمپ کو تقریباً مناسب سٹروک سے چلنا چاہیے۔ اس کا اٹھنا ڈیگیٹس کی کوئی نہ ہو آتا ہے۔ اگر گیٹسٹ بہت تیز ہو تو اخراجی ریل ڈاؤن جاتا ہے اور کاربوریٹر سے ایندھن زیادہ مقدار میں بھجے گا۔ اگر گیٹسٹ بہت سستی ہو تو سٹروک کم ہو جاتی ہے۔
- 4۔ عام دیکھ بھال میں صرف بالائی نئے اور ڈنکنے کے درمیان لگی ہوئی چھین (Strainer) کی صفائی اور اس برتن کی صفائی بھی سٹال ہے جس میں نمی اور بھجے ہوئے مادے جمع ہو جاتے ہیں۔

سوالات

- 6۔ گیسولین کمپوزیشن اور ڈیزل ایندھن کے خود جل اٹھنے والے (Self Ignition) دور جدول کو پڑھ کر لکھو۔
- 7۔ ٹینگی کے ڈنکنے سے ہر ایک آمدورفت کیوں ضروری ہے؟
- 8۔ نیول پمپ کا اخراجی ریل ڈاؤن بہت زیادہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟
- 9۔ والو پلٹوں (Valve Disk) کو تبدیل کرتے وقت کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟
- 10۔ ڈیاپازم کو لگاتے وقت مناسب جگہ پر رکھنا کیوں ضروری ہے؟

- 1۔ ایندھن میں کم بھارت بننے والے اجزاء کی موجودگی کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟
- 2۔ بھارت کیسے بنتے ہیں؟ ان کے اثرات بیان کریں!
- 3۔ RCE 90 سے کیا مراد ہے؟
- 4۔ گیسولین کی اینٹی ٹانک خصوصیات کو کس طرح بہتر بنایا جاتا ہے؟
- 5۔ ڈیزل ایندھن کی کیا خصوصیات ہونی چاہئیں؟

کمپور کی تشکیل (Formation) اور کاربوریٹر (Carburetors) کی تشکیل


12 ایم

1۔ ایندھن کو جلنے کے لیے ہر ایک ایک مخصوص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔

ہر ایک کی سے ایندھن کو گیسولین کی مطلوبہ مقدار میں نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ عمل طور پر عمل نہیں پاتا۔ جلی ہوتی گیسولین میں ذہری کاربن آگنا ڈیگیٹوں کے علاوہ سوٹ وان کاربن باقی رہ جاتی ہے۔ اینجن دھواں دیتا ہے اور بہت زیادہ ایندھن خرچ ہونے پر بھی پوری قیمت پیدا نہیں کرتا۔  
 ایندھن میں ہوا زیادہ ہونے کی وجہ سے بھارت کے چارج اسٹنڈ کے اندر جیسا جانے والا کمپور میں خاص  
 ایندھن کی مقدار کم ہوتی ہے۔ ہوا میں ہٹروجن کی بہت سی مقدار موجود ہوتی ہے جو جلنے کے عمل میں مقصد نہیں  
 لیتی بلکہ سڑک سے اینجن میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔

کاربوریٹر ڈاؤن اسٹریٹ اکہ ہوجاتی ہے۔ جزو ہوا میں گرم ہوجاتا ہے جس کے نتیجے میں گیسولین کا کل بہت اور اندرونی کرنگ کم ہوجاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں ہر ایک مقدار کم ہوا زیادہ۔ کمپور کے جلنے کا عمل دیکھیں آگلی میں ہوتا اور پمپ کی تشکیل اسٹنڈ کی حد تک پہنچتا ہے جس سے نیچے مقصدی ہوا نہیں ہوجاتی۔ ہوا اور ایندھن کی مخصوص نسبت سے ہوا تیز اور کم گیسولین حاصل ہوتی ہے اور ایندھن کی مناسب بہت ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل تجربات یہ سب ظاہر کریں گے۔

نتیجہ	بہارت	اور زیادہ اسٹنڈ کرنے کا طریقہ
کمپور میں گیسولین ناکافی ہے۔ (ہر ایک زیادتی)	اسٹنڈ کا چارج باطل نہیں جلتا یا بہت معمول جلتا ہے۔	گیسولین 10 درجے کے تھان تک
ایندھن اور ہر ایک نسبت مناسب ہے۔	چارج بندت کی آواز کی طرح نرہا جلی اٹھتا ہے۔	گیسولین 12 درجے کے تھان تک
کمپور میں ایندھن کی مقدار زیادہ ہے (ہر ایک کمی)	چارج بہت آہستہ پختہ دھری کے ساتھ جلتا ہے۔	گیسولین 15 درجے کے تھان تک



زیادہ سے زیادہ ایلیوٹی شنی  
 جنول کھپت کی کم سے کم شرح

گیسولین کے ساتھ ہوائے کی نظریاتی نسبت (Theoretical Mixing Ratio) 14:1 یعنی 14 گرام ہر ایک ضرورت ہے (دیکھیں چارٹ ایم 11) اصل ہوائے کی نسبت (Actual Ratio) 15:1 دیکھی جاتی ہے یعنی ہر ایک تقریباً 1.070 مقدار زیادہ دیکھی جاتی ہے اس طرح ایندھن کی ضروری مقدار کے استمال سے آگلی کاربوریٹر حاصل ہوتی ہے (شکل 1) یہ سٹنڈ 11) اور سڑکے لفظوں میں ہر ایک کے 9 کسب میٹر 1.7 گیسولین کے لیے کافی ہیں۔  
 سب سے زیادہ کاربوریٹر ہر ایک کے 5 سے 10 تک کی سے حاصل ہوتی ہے (شکل 1) یہ سٹنڈ 11) یہ ایڈجسٹمنٹ میٹرز اس کا مدد کے اینجن میں استمال ہوتی ہے۔

شکل 1 ہوا اور ایندھن کی نسبت (Mixing Ratio) کا کاربوریٹر (Efficiency) اور ایندھن

ب۔ کمپور کے اجزائے ترکیبی کی شناخت، اخراجی دھری (Exhaust Flame) اور پارک پگ پر جمع ہونے والے مادے (Deposits) کی رنگت سے ہر قسم کی


IV	III	II	I	کمپور کے اجزائے ترکیبی
بہت طاقتور (1:10:1)	سب سے زیادہ کارکردگی کیلئے (1:10:1)	سب سے زیادہ سود مند (1:5:1)	بہت کمزور (1:1:1)	
گہرا سرخ دیکھا دھواں	ہیلا سرخ سے سرخ	گہرے نیلے سے سرخ یا دھواں ہیلا	نیگروں والی شفاف	اخراجی دھواں
کچے دھویں کی سیاہ تہ	گہرے سرخ دھویں سے بھرا تہ دار	ہلکا اورانی رنگ تہ دار	سینچا ہوا چمکے ہوئے گول ذرات کے ساتھ	پارک پگ پر جمع شدہ مادہ
اینجن کی زیادہ کمپست، کم کارکردگی اور اسٹ کے نظام میں دھواں کے	سب سے زیادہ کارکردگی، اینجن کی کمپست کچھ زیادہ	اینجن کے مناسب خرچے سے باطل بیخ چلتا ہے۔ زیادہ آؤٹ پٹ	گرم ہوجاتا ہے، کاربوٹر میں دھواں کے کم کارکردگی	اینجن

ج۔ نائی اینجن کو چلنے سے پہلے ٹیسس کی شکل میں تبدیل کرنا ضروری ہے۔

کاربوٹر اس ضرورت کو جزوی طور پر پورا کرتا ہے، کیونکہ یہ اینجن کو صرف چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل کر کے ضروری ہوا کے ساتھ ملاتا ہے۔ ٹیسس کی شکل کو دو آمدنی مینی فولڈ (Manifold) میں لیکن مکمل طور پر پختہ نہیں ہوئی ہے جہاں بخارات بنانے کے لیے ضروری حرارت شدہ گرم دیواروں سے حاصل ہوتی ہے۔

اینجن کی کچھ حصوں کی شکل میں ٹھنڈی دیواروں کے ساتھ گٹ ملتا ہے جس سے کمپور کچھ زیادہ ہوجاتا ہے مزید نائی اینجن چمکانے والے تیل کو بھی پتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے سلنڈر میں داخل ہونے سے پہلے اینجن کو گرم کرنا، خاص کر سردیوں کے موسم میں کافی مفید رہتا ہے لیکن اینجن کو چلنے سے پہلے زیادہ گرم نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ ٹیسس بہت زیادہ پھیل جائیگا جس سے پارک کی کوالٹی بھی ہوجائے گی۔

اینجن کو پختہ گرم کرنا کا سادہ ترین طریقہ یہ ہے کہ درآہی مینی فولڈ سے پہلے گرم انجن اسٹ مینی فولڈ لگا دی جاتی ہے۔ پہلے گرم کرنے والے ترتیب پذیر آلات زیادہ عموماً ترتیب میں درآہی مینی فولڈ ایکس پیس میں لگائی جاتی ہے جس سے گرم انجن اسٹ میں گرتی ہیں، اس پیس میں داخلہ ایک مختصر ڈالنگ دوست بنایا جاتا ہے جو ایک ہائی پریشر پگ کے ذریعے خودی کام کرتا ہے۔




شکل 2۔ اینجن کے اندر دھ حرارت اور ٹیسس کی تشکیل

ب۔ کاربوٹر کی بناوٹ اور عمل


دھری بند ہوجاتا ہے جس سے اینجن کی کن والٹ ہوجاتی ہے۔ اینجن کی کنالٹ میں اسی طرح کے اثرات مرتب کرتی ہے۔ زیادہ کنالٹ (Pilot) والے اینجن میں ضرورت پڑنے پر ٹوٹ کے ساتھ دھری بند ہوجا رہتا ہے۔ ٹوٹ ٹیل کی چادر سے بنائے جاتے ہیں جو اندر سے گھومکے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ ٹوٹوں کے کئی قسم ہیں کچھ یہ ڈبلی ٹوٹ کے ڈیزائن میں بنتے ہیں اور تیرنے کی قوت کو براہ راست یا کئی لپک کے ذریعے وال کی پینل تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے ٹوٹ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ دھری بند ہوجاتا ہے۔ ٹوٹ کے مخالف سرے پر یہ پیر پینٹ (Pilot) ہوتا ہے۔

1۔ ٹوٹ اور آمد (Intake) اور اینجن کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ نیپل والے ٹوٹوں، اینجن ٹوٹ والے برتن میں جانے لگتا ہے جس سے ٹوٹ اوپر کا اٹھتا ہے حتیٰ کہ پتھر لیول پر آکر ڈالو پتھر دیتا ہے جس طرح مزید اینجن اندر آتا بند ہوجاتا ہے۔

- 1۔ آئین میں جڑے ہر بند وکھے ڈیزائن میں پانی کا لیول ایک جیسا ہے (تقریباً 1)
  - 2۔ ٹوٹ پانی کے اندر ٹوٹ اس گراؤ تک ہائے گا جہاں پینٹے گئے پانی کا ڈزائن ٹوٹ کے ڈزائن کے برابر ہوجائے (تقریباً 2)
- نیپل والے اور ٹوٹ کی مطابقت اس طرح کی جاتی ہے کہ جب اینجن بند ہوتا ہے اینجن کا لیول ڈزائن کے سوراخ سے 2 تا 3 ملی میٹر نیچے ہو۔



شکل 3۔ ٹوٹ اور نیپل والے ڈیزائن ٹوٹ (اصلی ٹوٹ) اور نیپل ٹوٹ (ایٹ کی ہر ٹوٹ)




شکل 3۔ ٹوٹ کا اصل ڈیزائن

ٹوٹ کے ڈالو کا سائز کاربوٹر میں داخل ہونے والے اینجن کے ڈالو اور اینجن میں اینجن کی کمپست کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ 25 سے 32 ملی میٹر قطر والی کمپس ڈالوں کے کاربوٹر میں 1.2 سے 2 ملی میٹر قطر سوراخ والے نیپل والے استعمال ہوتے ہیں اس سے بڑھے 2.5 ملی میٹر قطر تک بنتے ہیں۔

ٹوٹ کے زیادہ ڈزائن کی حد کا انحصار اس کے ڈزائن اور اینجن کی کنالٹ (Density) پر ہوتا ہے۔ زیادہ چھری ٹوٹ نیپل گراؤ ہوتا ہے نیپل والے زیادہ وریک کھلا رکھتا ہے جس سے زیادہ اینجن اندر آتا ہے اور اینجن کا لیول اونچا ہوجاتا ہے اور ڈزائن سے اینجن بند ہوجاتا ہے۔ اس کے برعکس بہت کچھ ٹوٹ سے اینجن ب۔ اینجن اور ہوا کے کمپور کی تشکیل ممکن ہے (Venturi) کے اندر سے اسٹیم ہوتی ہے۔

ڈزائن ٹیپ کاربوٹر میں اسے اس طرح لگایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے ڈزائن کے ہوا کے اس کے اندر ڈزائن ٹیپ کے ذریعے اس سے اینجن کا لیول اونچا ہوجاتا ہے اور اینجن کو بند کرنا ایک ڈزائن میں تبدیل کر دیتی ہے۔

انہیں استعمال ہوتی ہے۔ کاربوٹر کو ٹھنکے ہوئے ٹیل میں لگائے جا کر ٹنگ ہوجاتا ہے جسے ایڈجسٹ کرنے میں پرائیج کی کمپس سے ہر ایک مقدار بہت تیز ہوجاتی ہے۔ 100 ملی میٹر نیپل اس طرح جزوی طور پر ہوتا ہے جو ڈزائن کے ساتھ نیپل کی پینٹ ہے۔




شکل 5- نوزلہ اور نوزلہ کی طرح

آج کل زیادہ تر ڈائلز اور اسٹاکس استعمال ہوتے ہیں۔ ان سے سلفیڈ میں بہتر قسم کا پلاسٹک حاصل ہوتا ہے کیونکہ ایندھن اور ہوا کا پمپ ہوا سے زیادہ جلدی ہوتا ہے۔ اس طرح کشش لکھل کا کل استعمال ہوتا ہے۔ چھال ڈرافٹ کاربوئیڈ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب یہ سلفیڈ میٹل کے اوپر ڈالنے سے جاسکتے ہوں (جیسا کہ ٹرسٹیکولن اور کیمیکل کابز ڈرافٹ کاربوئیڈ ٹیٹا ڈیوڈی استعمال ہوتے ہیں۔

یہ اس کے لیے کیمپور کی تشکیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ڈائلز اور اسٹاکس کاربوئیڈ میں تیز پیسٹ والا جیٹ کاربوئیڈ اور گنگ کے اندر ڈالنا ہوتا ہے۔ ایندھن کے اخراج کے لیے سوراخ کنگسٹ ٹیپ شدہ کے اندر ہوتے ہیں۔ کنگسٹ ٹیپ کے اوپر سے کنگسٹ ٹیپ شدہ کے اندر ہیسٹلٹ جیٹ ڈیزائن کے ذریعے کشش دیا جاتا ہے (شکل 7) ایئر ڈائلز میں دکھائی دیا کہ گز کے لیے سست سے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں۔ انہیں کپ پیسٹ بڑھانے پر ایئر ڈائلز میں پلاسٹک میں ایندھن کا لیول نیچا ہوجانے اور ڈائل ہول کے ذریعے ایئر ڈائل میں داخل ہوجاتا ہے۔ ڈائل ہول پر ایئر ڈائل کے اوپر سے سٹریٹن (Emulsion) سے بھری گئی شکل میں طاری ہوتی ہے اور پچھلے سے آنے والے ایندھن کے ساتھ مل کر کشش (Emulsion) کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔

کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایجنٹ کی تیز پیسٹ پر ایندھن میں کا لیول جتنا کم ہینگا، پلاسٹک ٹیپ کے سوراخ اتنے ہی زیادہ کھلیں گے جس سے مزید ڈائل ہول ہوا کیمپور میں سٹال ہوگی۔ ایجنٹ کی پیسٹ کم ہونے سے عمل اس کے الٹ ہوجاتا ہے۔



شکل 7- جیٹ کے ساتھ ڈائلز اور اسٹاکس کاربوئیڈ

### ج- کیمپور کی تشکیل کے لیے اصنافی ٹیکنیشن (روالہ پورڈے)

انہیں جب خالی چل رہا ہو (Idling) متحرک والو اختیار کیا بند ہوتا ہے۔

سادے کے ساتھ لگا ہونے سے متحرک والو کے راستے کو چھٹا بڑا کر آجے جس کے مطابق مین سرکٹ (Main Circuit) کی ہوائی کی تیز ہوتی ہے۔ خالی چلنے والے ایجنٹ کی پیسٹ جو کہ 300 تا 500 پگنٹ منٹ ہونی چاہیے کا انحصار میں اسکی ایڈجسٹمنٹ پر ہوتی ہے۔

پرانے ڈائل کے ڈرافٹ کاربوئیڈ کے آئیڈل سرکٹ، ایجنٹ میں پینٹل آئیڈل سرکٹ جیٹ میا نہیں کیا جاتا تھا۔ اس میں آئیڈل سرکٹ کی ہوا آئیڈل سرکٹ جیٹ کے نزدیک ایک سوراخ کے ذریعے داخل ہوتی ہے جس سے ایک ترتیب پذیر ہونے کے ذریعے آئیڈل سرکٹ کی ہوا کی مقدار میں تبدیلی ہرگز نہیں ہے۔ یہاں ترتیب پذیر بیچ اٹشن کے ہوائی اجزا کو متاثر کرتا ہے۔ یہ خود اٹشن کی مقدار کو اٹشن ڈیوڈ آئیڈل سرکٹ کے راستے متحرک والو کی طرف چلا جاتا ہے جہاں آئیڈل سرکٹ کیمپور کی تشکیل ہوتی ہے۔

ب- ٹنڈے ایجنٹ کو چلانے کے لیے شارٹ کرنے والی خاص ٹیکنیشن کی ضرورت پڑتی

ٹنڈے ایجنٹ کو چلانے کے لیے شارٹ کرنے والی خاص ٹیکنیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔

میا ہوتا ہے اس لیے شارٹ کرنے وقت کاربوئیڈ میں قوی کیمپور کا فنا ضروری

1- شارٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ٹرٹل کو آہستہ آہستہ ٹھکانا

سے پہلے ڈائل میں سے ایندھن بہت زیادہ ہونے لگتا ہے۔

میں نہیں نکلتا اس لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ آج کل یہ ضرورت دار


2- کاربوئیڈ کے ایئر ڈائل کے ٹھوٹ (Throat) کو چوک کر بند کیا جاسکتا ہے۔

اس سے شارٹ کرنے پر کنگسٹ جیٹ کے اندر بہت زیادہ جڑی غلطی ہوجاتی ہے۔

اسی طرح ایجنٹ کی ایک ڈرافٹ میں تبدیل کر دیتا ہے جو گزرتی ہوئی تمام ہوائی عمل کر ایندھن کے بجائے ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایجنٹ کی گزرتی ہوئی ڈرافٹ (Streamlined Design) دکھائی دے گی کہ یہ ہے۔ ایئر ڈائل پر کھانا سائز کنگسٹ ٹیپ گزرتی ہوئی ڈرافٹ ہوتا ہے جیسے 24 کی میٹر ٹھوٹ کے برقی سے ڈائل کی طرف جاتے دالے ایندھن کی پیمائش ایک ماہر لہندین نوزل (Exchangeable Nozzle) سے اس طرح کی جاتی ہے کہ ایندھن اور ہوا کے ہٹنے کی یہ نسبت حاصل ہوتی ہے۔ نوزل (Nozzles) ڈیل سے آسانی سے ماسٹری بنا لی جاتی ہیں۔ نوزل کے اوپر کھپے ہوتے ہرگز کو 100 سے 150 م۔

کریں توہ نوزل کے مزید قطر کو یعنی نوزل  $0.45 - 0.46$  م۔ کنگسٹ جیٹ کے بیرونی ہاتے پر نوزل والو لگا ہوتا ہے جو کنگسٹ ٹیپ کے کام کرتا ہے۔ نوزل والو کے ذریعے ایجنٹ کے درمیانی نوزل کا راستہ کنگسٹ ٹیپ کا کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح ڈیزائن کی مقدار کو متحرک کیمپور کے مطابق بڑھا جاسکتا ہے۔

باؤ کی سست کے لہذا سے کاربوئیڈ میں ایجنٹ تمام ہوا، اپ ڈرافٹ، پیرال ڈرافٹ اور ڈائل ڈرافٹ، ج- ایئر ریگولٹنگ جیٹ (Air Regulating Jet) ایجنٹ کی مختلف پیسٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایجنٹ کی مختلف پیسٹوں کے ساتھ (Mixing Ratio) ایجنٹ پیسٹ کے مطابق تبدیل ہوتی ہے۔ تیز پیسٹ والے جیٹ کے ذریعے ہٹنے کی نسبت (Mixing Ratio) ایجنٹ پیسٹ کے مطابق تبدیل ہوتی ہے۔ تیز پیسٹ ایجنٹ تیز رفتار ہوا کے ذریعے زیادہ جڑی غلطی پیدا کرتے ہیں۔ نوزل سے زیادہ ایندھن خارج ہوتا ہے جس سے کیمپور بہت طاقتور ہوجاتا ہے۔ اس کے برعکس کم پیسٹ ایجنٹ سے ہوائی کی مقدار ہوجاتی ہے۔ یہ ایئر ڈائل کنگسٹ جیٹ کے ذریعے اور کی جاتی ہے جس کو ایئر ڈائل کنگسٹ جیٹ میں ہٹتے ہیں۔ (شکل 8)




شکل 8- ایک ایئر ڈائل اور ایک ایئر ڈائل (Air Corrector) نوزل اس سرکٹ میں تیز پیسٹ والا جیٹ اس سائز کا منتخب کیا گیا ہے کہ کم پیسٹ پر تمام تر ڈائل کو مناسب کیمپور میا کرتا ہے۔ ایجنٹ کی تیز پیسٹ پر دکھائی دیا (Restricting Air) ہر قسمی ہوائی مقدار سے ایئر ڈائل (Air Seal) میں داخل ہوتی ہے۔ ایندھن کا پینٹل میں ہوا کے لیول اور مزید - Emulsion سے کوٹ ہوتی ہے جس سے زیادہ پیسٹ پائین کا ایندھن زیادہ طاقتور نہیں ہوسکتا ہے۔

ج- کیمپور کی تشکیل کے لیے اصنافی ٹیکنیشن (روالہ پورڈے)

اس سے ہوا کی مقدار کم ہوجاتی ہے اور جڑی غلطی بھی کم پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح تیز پیسٹ والے جیٹ سے ایندھن باہر نہیں کھینچا جاتا ہے۔ ہوائی متحرک والو پر کافی کشش پڑتی ہے جو ایجنٹ کو کافی چلانے والی (Idling) کیمپور کو چلانے کے کام آتا ہے۔ (شکل 9)

آئیڈل سرکٹ جیٹ ہوائی سے (Main) سرکٹ سے کھینچنے سے ایجنٹ میں کیمپور ہوتا ہے۔ کنگسٹ کے ذریعے اور کیمپور کی ایندھن میں آئیڈل سرکٹ اور جیٹ کے ذریعے اور ہوائی سے آنے والی ہوا کے ساتھ قریبوں والا کیمپور ہوتا ہے۔ یہ ایجنٹ آئیڈل سرکٹ کے راستے پہنچے جا کر دوسروں کے ذریعے دیا دیا یعنی ڈائل میں داخل ہوجاتا ہے۔ چھلا سوراخ آئیڈل سرکٹ کیمپور کے ترتیب پذیر بیچ کے ذریعے




شکل 9- ڈائل ڈرافٹ کاربوئیڈ کے ساتھ چلانے والی ایجنٹ

اس سے کی جو ڈائل کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ غارت ہونے والے ایجنٹ (Emulsion) کی مقدار کا تعین کرتا ہے جو ایجنٹ متحرک والو کے ذریعے ڈائل (Main) سرکٹ سے آنے والی ہوا کے ساتھ قریبوں والا کیمپور ہوتا ہے۔ اور ڈائل سوراخ ایجنٹ کے خالی ہونے سے لے کر بہت جڑی ہوا



(Partial Load) ڈائل کے ایک ہر اور راستہ فراہم کرتا ہے اور آئیڈل سرکٹ ڈیکسٹ کا کافی پیسٹ

سرکٹ سے متعلق بھی بنائے لگتا ہے۔ آئیڈل سرکٹ کا ترتیب پذیر بیچ ڈائل ڈرافٹ کے دوسرے



شکل 10-11۔ روٹری والو کا عمل شاہنگ کے وقت  
 ٹریب پوسٹ کے سوراخوں سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو ہوتا ہے۔ کچھ نائے کے لیے فری ہوا ایک خود کار ایڈمنسٹریٹو  
 Air Valve کے ذریعے داخل کی جاتی ہے۔ چوک والو (Choke Valve) ایک کبل (Cable) کے ذریعے کام  
 کرتا ہے جسے ڈرائیور نے پھینکنا ہے۔ اس کو تفریق والو (Lever) کے ذریعے اس میں  
 جڑا جاتا ہے کہ تفریق والو آزاد طور پر کام کرے۔ لیکن چوک والو بند کرنے پر پھر تفریق والو بند ہوتا ہے کہ آئینڈل کٹ  
 ج۔ ایکسٹریشن پمپ۔ فری ایکسٹریشن سے کچھ فری (Rich) کر دیتا ہے۔

اگر ایکسٹریشن کے لیے فری  
 والو کو فری کھولا جائے تو  
 اتنا غلابا نہیں ہوتا  
 جو ضرورت کے مطابق ایڈمنسٹریٹو  
 کر سکتے تھے۔ لیکن آہستہ  
 آہستہ اپنی پیڈ ہٹاتا  
 ہے۔ یعنی اوقات ہی  
 اور ان بند ہو جاتا ہے۔ اس  
 قافی کو دور کرنے کے لیے  
 ایکسٹریشن پمپ سے کام لیا  
 جاتا ہے جو مزید ایڈمنسٹریٹو  
 میا کرتا ہے۔ یا فری ٹیپ  
 پمپ عام طور پر ڈیا فرام  
 قسم کے استعمال ہوتے ہیں۔  
 دوسری قسم کے میکانیکی ہوتے  
 ہیں یا خلا ویکیم کے ذریعے  
 بھی کام کرتے ہیں۔



1- میکانیکی ڈیا فرام پمپ  
 بلور ایڈمنسٹریٹو پمپ کام کرتے ہیں۔  
 شکل 12  
 تفریق والو کو ہٹانے پر پھر آزاد  
 ڈیا فرام کو بائیں طرف دھکیلتا  
 ہے۔ یہ پریش سٹروک ہے  
 تفریق کے ذریعے کنگ جبر  
 میں اضافی ایڈمنسٹریٹو ہوتا ہے۔  
 تفریق والو بند کرنے پر ڈیا فرام  
 ایک پریسٹروک کے باؤسے واپس

شکل 13۔ دیفرانسیل ایکسٹریٹو پمپ  
 (بڑھتے ہوئے لیول کے ساتھ پریسٹروک)

ایجن پیڈ بڑھ جاتے اور یہ کہ ان میں مناسب طریقے سے ملتا ہے۔ چوک والو ضرورت سے زیادہ کھینچا نہیں  
 رہتا ہے۔ اس لیے ایجن اور جٹ کا حفاظت کے لیے یہ اقدامات کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایجن  
 میں سہرنگ (Bimetal Spring) ایجن کے سبب دو حرارت تک آجائے پر چوک والو کو کھول دیتا ہے۔  
 3 شاہنگ سٹارٹنگ کارڈسٹ (Start-Adding Carburetor) ایجن کا کارڈسٹرین کارڈسٹرین کے ساتھ  
 لگائے جاتے ہیں۔ (شکل 10)

شاہنگ جیٹ 'پ' کا اور شاہنگ جیٹ 'ق' کا حفاظت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ایک فری  
 شاہنگ کچھ پیدا ہوتا ہے۔ شاہنگ میں دو کارڈسٹرین کو لگائے اور ہٹانے کے لیے عام طور پر 'پ' کے ذریعے  
 عمل کرنے والا روٹری والو لگا ہوا ہے۔ شاہنگ کرنے پر اس طرح محوم جاتا ہے کہ شاہنگ جیٹ روٹری والو  
 کے بڑے سوراخ کے ذریعے ایجن کی درآمدی سینی فری لڑا ہے اور جیٹ کے سوراخ کے ذریعے کارڈسٹرین کے ایڈمنسٹریٹو  
 کے راستے سے جڑا جاتا ہے۔ اگر تفریق والو بند ہو جائے تو ایجن کی سیکشن سے شاہنگ جیٹ کے اندر آتی ہے جو آنے  
 والے ایڈمنسٹریٹو کے ساتھ ایجن کے شاہنگ ایجنس ہوتے ہیں۔ یہ ایجن ایڈمنسٹریٹو کا کچھ روٹری والو لگا ہوا ہے کہ بڑے  
 سوراخ کے ذریعے ایجن سیکشن کے راستے تک آتا ہے جہاں پر تفریق والو سے کھینچی گئی پہلی ہوا کے ساتھ مل کر  
 ایک فری کچھ بناتا ہے۔ جہاں جہاں ایجن کی پیڈ بڑھتی ہے کچھ روٹری والو آ جاتا ہے کہ کارڈسٹرین (Secondary)  
 ہوا ایڈمنسٹریٹو کے راستے میں داخل ہوتے ہیں۔ شاہنگ میں دو کارڈسٹرین (Steps) کارڈسٹرین میں  
 روٹری والو (Narrow) تین حالتوں میں کام کرتا ہے جو ایک فری دار گول پیڈ (Notched Disk)  
 کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں۔ کارڈسٹرین کی حالت 'a' میں ایڈمنسٹریٹو شاہنگ جیٹ میں عام سوراخ سے  
 داخل ہوتا ہے۔ دوسری دارم آپ حالت 'b' میں یہ جیٹ سوراخ سے داخل ہوتا ہے جس سے  
 شاہنگ کچھ روٹری والو ہوتا ہے تیسری حالت شاہنگ میں دو کارڈسٹرین کو متعلق کر دیتی ہے

حکوت کرتا ہے۔ اس سیکشن سٹروک سے ایڈمنسٹریٹو کے برقی سے پمپ پمپ میں آ جاتا ہے۔  
 خود کار ٹیمپ ڈیا چیک والو (Non Type Check Valve) ایڈمنسٹریٹو کی درآمد اور برآمد کو  
 کنٹرول کرتا ہے جس کی مقدار کا انحصار پمپ کے سٹروک پر ہوتا ہے۔ کنگ ایکسٹریٹو  
 جیٹ ہوا کو روکنے کے کنٹرول کیا جاتا ہے۔

2- ویکیم سے کام کرنے والے ڈیا فرام پمپ بلور ایجن پمپ کے استعمال ہوتے ہیں (شکل 12)  
 ویکیم ایجن کی درآمدی سینی (Lever) کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تفریق والو کے کھلنے پر کم ہو جاتا  
 ہے جس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا ڈیا فرام پمپ کا تفریق والو تفریق ڈیا فرام کی پریسٹروک  
 پیدا کرتا ہے جس سے ایجن کی ایڈمنسٹریٹو کھینچی جاتی ہے۔ ایجن کی درآمدی سینی کے ذریعے کنگ  
 ٹریب سٹروک میں دھکیلا جاتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو کے زیادہ مقدار کے کچھ فری ہو جاتا ہے۔ تفریق والو  
 بند کرنے پر پمپ سٹروک خلا ڈیا فرام کو دائیں طرف کھینچتا ہے جس سے سیکشن سٹروک پیدا ہوتی  
 ہے اور ایکسٹریٹو والو بند ہو جاتا ہے۔

3- ایکسٹریٹو پمپ اضافی طور پر جزوی لوڈ (Partial Load) اور مکمل لوڈ  
 (Full Load) کے عمل کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو اور ہوا کے کچھ کو درمیانی اور زیادہ سے زیادہ لوڈ کے مطابق گزرتا  
 یا فری ہونے کے عمل میں سرکٹ سے آزاد ہوتا ہے۔ اس عمل کی ہنس یا وائیل (Assum-  
 plion) پر ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کنگ جیٹ میں ہونے کے لیے ایکسٹریٹو والو کے کنٹرول ہونے والے  
 پمپ کے ذریعے ایک دوسرا راستہ ہر جہاں ہر جہاں ڈیا فرام سے کنٹرول ہوتا ہے  
 ایکسٹریٹو پمپ (شکل 12) میں مکمل لوڈ کے دوران ڈیا فرام پمپ ڈیا فرام سے  
 دھکیلا جاتا ہے جس سے ایکسٹریٹو والو مکمل جاتا ہے تاکہ ہرے تفریق والو سے ایجنسٹریٹو  
 ایڈمنسٹریٹو کا اخراج ہو سکے۔ ایکسٹریٹو والو کے نیچے میکانیکی پمپ میں ہوتے ہیں زمین سولیس  
 ڈائل (PCI) ان میں ہرے تفریق کے ساتھ ایک ایڈمنسٹریٹو جیٹ ہوتا ہے جو  
 جزوی لوڈ کی صورت میں ایڈمنسٹریٹو کا اخراج رکھتا ہے۔ مکمل لوڈ کی صورت میں ویکیم کی زیادہ شرح  
 (High Rate Of Vacuum) پر ہرے تفریق اضافی ہوا گارڈ ایڈمنسٹریٹو کی ہے جو تفریق ہوا میں  
 ایک ایکسٹریٹو والو ہوتا ہے جو جزوی لوڈ کی صورت میں بند ہوتا ہے (ویکیم کی تفریق زیادہ ہے)  
 مکمل لوڈ کی صورت میں مکمل جاتا ہے (ویکیم کی تفریق کم ہوتی ہے) اور شاہنگ میں ایڈمنسٹریٹو کی تفریق ہوتی ہے (شکل 13)

3- میٹرنگ راڈ (Metering Rod) والے کارڈسٹرین

میٹرنگ راڈ ایجن کی پیڈ جیٹ کے سوراخ کے سٹروک سے تفریق ہوتی ہے۔

بڑا قطر جیٹ کے سوراخ میں تفریق جاتا ہے جس سے سوراخ کا راستہ قدرے تنگ ہو جاتا ہے۔ درمیانی  
 تفریق (Tapered) حصہ جزوی لوڈ سے لے کر مکمل لوڈ تک درمیانی طور کے لیے استعمال ہوتا ہے

راڈ کا اگر پیڈ سے تفریق جیٹ کے سوراخ کے اندر ہو تو مکمل لوڈ کی صورت میں مطلوب  
 ایڈمنسٹریٹو کی ہنس مقدار اس میں سے گزرتی ہے۔ راڈ کے پنے کی طرف حرکت کرنے سے اس کا قدرے

ایجنسٹریٹو  
 (Choke Valve)  
 ایڈمنسٹریٹو  
 ایجنسٹریٹو





- ج۔ ٹیک ہونے والی ہوا (Leak Air) کمپریسز میں مل کر سے کمزور کر دیتی ہے جس سے انجن باور کم ہو جاتی ہے۔  
 ہر ایک ہرگز انجن سے جب گلیش اور دھواں مانی ڈیڈ یا بی ڈیڈ اسٹروک کے درمیان گریٹ ٹراب ہو چکے یا کسی ٹیب سے ہو جائیں۔ مزید تخریب والو کے گیس ملنے سے کیا ہرگز ہے۔ ٹراب گریٹ تخریب والو سے چاہیں
- د۔ ایندھن کی سپلائی میں نقص پڑ جانے سے ایندھن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے یا پہلے ڈزل سے ایندھن زیادہ مقدار میں بننے لگتا ہے۔

اس صورت میں نیڈل والو بند ہو جاتا ہے یا اس کی سیٹ (Seat) کی سطحیں ٹراب ہو جاتی ہیں۔ بند ہونے والے رگڈ سے ادا کو صاف کیا جا سکتا ہے لیکن ٹیک کرنے والے رگڈ ہونے والو کو بدل دینا چاہیے۔  
 ٹراب ٹیک (Leak) ہونے یا اس پر گڑھے ہونے سے اسے تیز کر دینا چاہیے۔ ہر ایک ٹیبوں والو کا ہرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹراب کا لیول ضرور چیک کریں۔ اگر نیڈل والو کا ڈیڑھ کے اوپر کے حصہ میں لگا ہوا ہے تو اسے ان کی نیڈل کے سر سے بھی ٹراب اور سیٹ فیس (Seat Face) کے درمیان بیٹریٹ کے گچ کے ذریعے کیڑا چک کریں۔ نیڈل والو کے نیچے مختلف ٹیبوں کی گریٹ، لکڑی، پلاسٹک اور کپڑے (Clearance) حاصل کر سکتے ہیں۔ اولیٰ کارڈ ہریڈ میں ٹراب والو کی اور کیٹیج کے درمیان چمکے کی طرح بیٹریٹ کے کپڑے چیک کر سکتے ہیں اور ٹراب آرم (Flap Arm) کے لب (Lip) کو ٹیکر کے ڈیڈ ٹیک کی جاتی ہے۔

اپ ڈرائنگ کارڈ ہریڈ کے پائے ہڈوں میں آئل اور ایئر بیٹریٹ چیک کرانی سمت میں بیٹریٹ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں بیٹریٹ کو پیدا کرنے سے کمپریسز ہو جاتا ہے۔ انجن میں آئل ٹیک ایئر بیٹریٹ چیک کو تھوڑے ڈیڈ کر کے میں چیک کر کے ٹیک سپر تیز کیا 400 سے 500 پچر فی منٹ ہو جاتا ہے۔



آئل ٹیک جیٹ کو صحت اتنا ہی صحت میں تبدیلی کرتے ہیں۔ جب ٹیک سے باہر گیا۔  
 بیٹریٹ سوراخ یا راستے اور سٹریٹ بند ہو کر پھیلتے کا باغیٹ بن سکتے ہیں۔ انجن کی کارڈ کی کم ہو جاتی ہے یا تقریباً صفر ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ پانی کے تپنے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیٹ کے صحت کے آگے جیٹ ہونے پر عمل معائنہ کے لیے جیٹ آڈیٹ جانتے ہیں اور کارڈ ہریڈ کو کھول دیا جاتا ہے۔ جیٹ، اسٹریٹ اور سٹریٹ ماس سے ڈلی ہوتی ہوئی برائگیاری جاتی ہے۔ سرنیاں آئیں یا ایسی ہی دوسری چیزیں صحت کرنے کے لیے استعمال نہیں کی جائیں کیونکہ ان سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔  
 مٹ سے مٹائی کی کوشش نہ کریں کیونکہ گیلوین میں موجود سیسہ ذہرہ پڑتا ہے۔

شکل 10: ٹیک کے عمل کی ایئر بیٹریٹ  
 ایئر بیٹریٹ دہرے اس گیس میں آئل ٹیک جیٹ کا اس سے اٹکا چھٹا یا بڑا ساڑا استعمال کریں۔  
 بیٹریٹ سوراخ یا راستے اور سٹریٹ بند ہو کر پھیلتے کا باغیٹ بن سکتے ہیں۔  
 انجن کی کارڈ کی کم ہو جاتی ہے یا تقریباً صفر ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ پانی کے تپنے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ جیٹ کے صحت کے آگے جیٹ ہونے پر عمل معائنہ کے لیے جیٹ آڈیٹ جانتے ہیں اور کارڈ ہریڈ کو کھول دیا جاتا ہے۔ جیٹ، اسٹریٹ اور سٹریٹ ماس سے ڈلی ہوتی ہوئی برائگیاری جاتی ہے۔ سرنیاں آئیں یا ایسی ہی دوسری چیزیں صحت کرنے کے لیے استعمال نہیں کی جائیں کیونکہ ان سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔  
 مٹ سے مٹائی کی کوشش نہ کریں کیونکہ گیلوین میں موجود سیسہ ذہرہ پڑتا ہے۔

سوالات

- 1- کس ٹیک نسبت (Mixing Ratio) سے زیادہ صفا اور صاف ہونے چاہئے؟
- 2- کمپریسز کو گرم کرنے (Reheating) سے کیا فائدہ اور نقصانات حاصل ہوتے ہیں؟
- 3- کارڈ ہریڈ کیا کام کرتا ہے؟
- 4- ٹراب کا ڈزل کیا اثرات رکھتا ہے؟
- 5- ڈاؤن ڈرائنگ کارڈ ہریڈ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟
- 6- ایئر ڈیڈ ٹیک جیٹ کیا مقاصد حاصل کرتا ہے؟
- 7- آئل ٹیک سرکٹ کیوں ضروری ہے؟
- 8- آئل ٹیک سرکٹ ایئر بیٹریٹ چیک اور آئل ٹیک ایئر بیٹریٹ چیک کس کام کرتے ہیں؟
- 9- چوک سرکٹ کو ضرورت سے زیادہ دل کیوں نہیں ہونا چاہیے؟
- 10- ایک ٹیک کو کیوں نہیں دبا جاتا ہے جبکہ سٹاک میں دو کارڈ ہریڈ کام کرتا ہو؟
- 11- سٹارٹنگ میں دو کارڈ ہریڈ والو کارڈ ہریڈ میں مختلف سوراخ کس کام کرتے ہیں؟
- 12- ایکسٹرنل پمپ کس کام کرتا ہے؟
- 13- مختلف ڈاؤن ڈرائنگ ٹیبوں میں شناخت کیجیے؟
- 14- جڑی لوزڈ مکمل لوزڈ سٹریٹ کے کٹروں سے کیا مراد ہے؟
- 15- سٹریٹ ٹیک کارڈ ہریڈوں میں قوی کمپریسز سے ایئر بیٹریٹ کر سکتے ہیں؟
- 16- اولیٰ کارڈ ہریڈ میں جڑی لوزڈ اور مکمل لوزڈ کے لیے مناسب کمپریسز کی طرح حاصل کر سکتے ہیں؟
- 17- آئل ٹیک برائجن دک جاتا ہے۔ اس کی وجوہات بیان کریں!
- 18- اگر کارڈ ہریڈ سے ایندھن ٹیک ہونے لگے تو اس کے کیا اثرات ہونگے؟


# گیس ٹینک کی تنصیب

## د- مانی پریشر گیس سسٹم

د- مانی پریشر گیس سسٹم انتہائی دباؤ پر مبنی اپنی حالت برقرار رکھتی ہیں۔

بلوربانی پریشر استعمال ہونے والے گیسوں یا ٹیکوں کے ڈیڈ ٹیک گیس اپنی لائن گیس آرک اوون گیس ایئر گیس اور آئل گیس اور ایندھن گیسوں میں یہ مختلف اپنی حالت برقرار رکھتی ہیں۔ ذخیرہ کرنے کے لیے سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 200 بار تک دباؤ کے تحت برقی جاتی ہیں۔  
 ٹیکوں کو بڑی مٹیوں سے گاڑی کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے اور پریشر لائن کے ذریعے مٹیوں والے سے جڑ دیتے ہیں جس کا رابطہ آگے نیڈل لائن سے ہوتا ہے جس میں چارجنگ یا ٹیک والو لگا ہوا ہے۔ برقی یا پائپ لائن گیسوں کو پریشر کے ذریعے گیس سٹیشن پر برقی جاتی ہے۔  
 مانی پریشر گیسوں سے چونکہ حرارت کم پیدا ہوتی ہے اس لیے ان سے چھنے والے انجن کی تھن گیسوں سے چھنے والے انجن کی تھن 70 سے 720 تک کم ہوتی ہے۔ گیس کے لگاؤ اور استعمال سے اس نقصان کا انبار بھاری دباؤ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ ان گیسوں کی آئین کی شرح (Octane Rating) تقریباً 100 ROZ تک پہنچ جاتی ہے۔ چلاتے وقت میں شٹ آؤٹ والو کے علاوہ مزید انفرادی ٹیک والو بھی کھول دینا چاہیے۔ ڈیڈ ٹیک سٹیٹ سے رسائی ممکن ہے، ٹیک کا دباؤ مٹیوں کی مقدار پر مشتمل پریشر ہونے ہے۔

موتور گاڑیوں کے انجن گیس کی مدد سے مٹی چلانے جانتے ہیں جو گاڑی میں موجود گیس کی ٹیک میں بھری ہوتی ہے (گیس سٹریٹ) اس نظام میں مٹی کی آلات استعمال ہو سکتے ہیں جو مٹی ایندھن والے انجنوں میں لگے ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی وقت ایندھن کی تبدیلی کر کے کام چلا جا سکے۔



شکل 1-1: مانی پریشر گیس سسٹم کی ڈیاگرام

- ب۔ انجن کے آئل گیس کا دباؤ اور ٹیک پریشر ٹیک کم کرنا چاہیے۔  
 اس میں پریشر کٹر لگا استعمال ہوتا ہے جو عام طور پر گیس کے دباؤ کو کافی کم کرتا ہے تاکہ انجن گیسوں کو اپنے آئل گیسوں کے۔

ج۔ ٹھیس پلنے والی ہوا کے ساتھ آسانی سے اور ایک جیسا کھینچا جاتا ہے۔ ایک سادہ گنگ والے سے یہ مقصد حل ہوتا ہے جو کاربوہائیڈریٹ سے پلے لگا ہوا ہے۔ گیس کو براہ راست کاربوہائیڈریٹ کے اربان گنگ جیسا جاسکتا ہے۔ لائن کی ایک شاخ قرآن والو کے اوپر تک جاتی ہے جس کے ذریعے آؤ گنگ کے دوران ایگن اسٹیمپس باہر نکلتی ہیں۔ چھپے ہوئے (Hoses) پریشر کنٹرول اور گیس کے درآمدی راستے کو لائے کا 7 م دیتے ہیں۔ لائی پریشر لائنوں کے لیے بفر جس کے نالیوں چاہئیں جن کو ٹنڈی حالت میں مرنی لگی ہوا ان کو اکٹھا میں جڑنے کے لیے بفر سولڈر کے چڑی ہارڈ گنگٹھ (Connectors) استعمال ہوتے ہیں۔ (Ermatal)

ب۔ مائع گیسوں کا نظام

شکل نمبر پریشر کنٹرول میں گیس پھیلتی ہے جس سے ہکا ساغلا ڈنٹن (واٹر) پیدا ہوجاتا ہے۔ 2۔ شکل کنٹرول میں ہوتے ہیں جن میں پہلی شکل پر واٹر ہلنگ کم ہوتا ہے میں شٹ آف والو (Main Shut-Off Valve) ڈنٹن جو کی سیٹ ہے ایک ڈیمی ہرنی شٹ آف کے ذریعے کام کرتا ہے۔ شٹ آف کرتے وقت ایک ڈپرک مڈ سے نئی کھینچا جاتا ہے۔ کھینچا ہوا راست کاربوہائیڈریٹ میں جاتا ہے (جسٹ ہسپی اور ڈنٹن سرکٹ) ان میں ڈیمشٹ (چھ) اور ڈیشل گیس ایئر گنگٹ باہر کے اندر کھینچا جاتا ہے۔

ج۔ ایک ہرنے والی مائع گیسوں کو آگ پکڑ دیتی ہیں۔


آگ دھماکے اور ایگنیشن سے بچاؤ کے لیے خاص حفاظتی ماحولوں میں عمل کرنا پڑتا ہے جو کھانسی ایک برکڈ گیس کی شکل اختیار کرتی ہے جسے ڈرا آگ تک جاتی ہے۔ مائع گیس بند پر چھینک کا باعث بنتی ہے

- 1۔ گیس کی ٹیکوں کو کھل نفا میں تبدیل کرنا چاہیے۔ ان کو ٹیک ٹینڈ میں فیلٹرزٹ (Flare Nuts) یعنی اپنی چڑی والے ٹوکس کے ذریعے بانڈ ہارڈ کرنا چاہیے۔
- 2۔ زیادہ دیر تک کھرا رکھنے یا ڈیمشٹ کرتے وقت تمام والو بند ہونے چاہئیں۔
- 3۔ گاڑی کو شٹ آف کرنے سے پہلے ایک بند کرنا۔ ایک گیس کی لہر آواز یا ٹنڈک سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔
- 4۔ گیس کا اخراج جیسٹ صورت تک ہو کر چاہیے۔ والو کو آہستہ آہستہ کھولیں۔
- 5۔ مائع گیسوں کو آگ پکڑنے کی صورت میں کاربن ڈائن آکسائیڈ کے ٹنڈک آگ بجھانے والے آلے یا کاربن ڈائن آکسائیڈ ٹینڈ ٹاپ آلے سے بچنا چاہیے۔

پریشر کنٹرول کا دوسرا مقصد والو کنٹرول کرنا ہے جس سے انہیں بند ہونے کی صورت میں گیس کی مزید پھلائی بند ہوجاتی ہے۔  
 2۔ مائع گیسوں کو استعمال ہوتے ہیں۔ ٹینگی میں چاہے جتنا ہی واٹر ہر پلے لگا اسے 2.5 سے 3 بار کے مستحقہ مقدار میں واٹر تک کم کرتی ہے۔ دوسری شکل اسے مزید کم کر کے پریشر تک لائے جو کہ 10 سے 15 لیٹر پانی کا کام ہوتا ہے (1 لیٹر پانی کا کام = 2.835 لیٹر گری کا کام) شکل میں لائے گئے پریشر کنٹرول میں ہر دو پھیلاؤ والے پیمبر (Expansion Chamber) میں ایک ڈنٹن فراہم ہوتا ہے جو لائے واٹر (Counter Press) والے پیمبر کے ذریعے کام کرتا ہے۔ پیمبر گنگ پر پلے سے لائے (Pre-loading) مفلور واٹر کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ لائی فراہم ڈنڈک (Diase) والو کو لک کے ذریعے حرکت دیتی ہیں۔

و۔ مائع گیسوں (Liquified Gases) 2 سے 2 بار کے واٹر پائنگ کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ ان میں تبدیل ہونے والی گیسوں پر ٹین 'Butane' یا 'Propane' اور ان کے پیمبر ہیں۔ یہ لکے سے گیسوں پلانے کے دوران مفلور ماحول پیدا ہوا حاصل ہوتی ہیں جو کھیر مقصد سے پریشر گیس سے پائنگ کی حالت میں تبدیل ہوجاتی ہیں اس لیے پائنگ کی پگ ٹیکوں میں کوئی مقدار میں ذخیرہ ہوسکتی ہیں۔ ان ٹیکوں کی شرح حرارت (Rate Of Heat Value) نسبت زیادہ ہوتی ہے اس لیے گیسوں کے مقابلے میں ان سے عمل ہونے والی وقت میں کم ٹینڈس ہوتی۔ مزید ان کی ایٹمی ٹانگ (Antinuck) کی بہتر خصوصیات کی وجہ سے انہیں کے ہمارے پلے میں مدد ملتی ہے۔

انہیں کی ایگن اسٹیمپس سے حرارت حاصل ہوجاتی ہے یہ مقصد پیش برکڈ عمل کرتے ہیں یا پریشر کنٹرول براہ راست ایگن اسٹیمپس میں واٹر کے اندر لگایا جاتا ہے اس طرح میں واٹر سے حرارت ہونے والی حرارت پھیلاؤ والے پیمبر پر پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ پریشر کنٹرول کے بند سے کی شکل قیمت کا بنائی جاتی ہے۔ ایک کاربوہائیڈریٹ پاؤٹ ہوتا ہے جو ایگن اسٹیمپس میں واٹر کے اندر لگا ہوتا ہے۔



- 1۔ مائع گیسوں اور مائع گیسوں میں کیا فرق ہے؟
- 2۔ ذخیرہ کرنے کے لیے گیس کی ٹیکوں میں دوسری ٹیکوں کی نسبت کیا فرق ہوتا ہے؟
- 3۔ گیس کی ٹیکوں پر حرارت کیوں نہیں پڑنی چاہیے؟

سوالات

- 1۔ اپنی پریشر گیس سسٹم کے ڈے بڑے حصے کون سے ہیں؟
- 2۔ لائی پریشر گیس سسٹم میں 2۔ سٹیج پریشر کنٹرول کی کبھی ضرورت پڑتی ہے؟
- 3۔ مائع گیسوں کی حرارت کو کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟

نیمکشن سسٹم  
 ڈیزل فیول سپلائی


فیٹ ڈسکوں (Felt Disk) حرارت کی جاسکتا ہے۔ کیشن نظر کارڈ اگر ایک دھند بند ہوجا تو یہ تبدیل کر دینا چاہیے کیشن نظر کے ساتھ اگر پرائمری فیول لٹرو گایا جاتے تو اس کی زندگی بڑھتی ہے۔ مٹی سٹیج نظر IMH Stage Filter ایک فیول نا پرائمری فیٹ نظر اور کیشن ہی کیشن نظر چھین ہوتا ہے۔ اینڈ میں بیرونی سطح سے کارڈ کے ذریعے اندر کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سے ضرورت اینڈ میں کے لائوئی اجزا صاف ہوجاتے ہیں جگہ اینڈ میں کے ساتھ آنے والے ہوا کے پلے بھی عمدہ ہوجاتے ہیں۔

پرنل پمپ اینڈ میں کو ٹیکوں سے اندر کھینچتا ہے اور ڈیزل نظر کے ذریعے اسے انجکشن پمپ کی طرف بھیجتا ہے جو اسے لائی پریشر لائن کے ذریعے انجن کے سٹنڈر کی سپرے نوزل کی طرف بھیجتا ہے (شکل 1)۔ ضرورت سے فالو تیل ٹیک کی طرف اضافی لائن (Bypass Line) کے ذریعے واٹر بھیجلا جاتا ہے۔ اس لائن میں ایک پیمبر والو لگا ہوتا ہے جو انجکشن پمپ کی طرف جانے والے واٹر کو کنٹرول کرتا ہے۔ 0-3 بار ہونا چاہیے۔ لو پریشر (Low Pressure) لائن کا قطر تقریباً 8 م ہوتا ہے۔ لائی پریشر لائن ہوائی واٹر وال ٹیک کی ٹائپ سے بنائی جاتی ہیں۔ یہ آپس میں غیر جڑوں (Jnt Flare Joints) اور گیس ٹوکس سے جوڑی جاتی ہیں۔


و۔ انجکشن کے آلات کے لیے اینڈ میں کو بہت مہین نظر گنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینڈ میں میں بہت زیادہ ہارک ہرنی عنصر بھی والا بیٹل اور پمپ کو نا ٹول استعمال ناریا ہے۔ اینڈ میں حرارت کرنے کے لیے فیول نظر، لیٹ، ڈسک کارڈز (Felt Disk Cartridges) کے ہوا یا پیکشن نظر (Sectoral Filter) جن میں کارڈز نا پیمبر ڈسک اور دو مہینی پھول پر مشتمل ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں (شکل 2)

ب۔ انجکشن پمپ کے ساتھ لگا ہوا پیمبر نا پیمبر پمپ بطور فیول سپلائی پمپ کام کرتا ہے۔ یہ انجکشن پمپ کم شٹ آف کی کہ سے، واٹر لگے ہوئے ٹیمپٹ (Roller Mounted Tapped) کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اینڈ میں پرائمری نظر کے ذریعے اندر کھینچا جاتا ہے انجکشن پمپ کو تقریباً 10 ٹون فی منٹ سٹیج پمپ کے واٹر کے تحت پھلائی کرتا ہے۔

ایجنڈا میں بلانڈ پیپ کے ساتھ ہاتھ سے پلینڈ والا پیپ لگا دیا جاتا ہے جسے ایک سینٹیل کی مدد سے لگا دیا جاتا ہے تاکہ پیپ کا ہٹنا نہ ہو۔




شکل 3- پینل پیسٹ میں ہولڈ لائن کا کوئی خاص نشان دکھائی نہیں دیتا ہے۔



دو تین درمیانی سٹروک (Revolutions) ہائیمپ کیشن اور پینل پیسٹ

ایجنڈا میں بلانڈ پیپ کے ساتھ ہاتھ سے پلینڈ والا پیپ لگا دیا جاتا ہے جسے ایک سینٹیل کی مدد سے لگا دیا جاتا ہے تاکہ پیپ کا ہٹنا نہ ہو۔

ایجنڈا میں بلانڈ پیپ کے ساتھ ہاتھ سے پلینڈ والا پیپ لگا دیا جاتا ہے جسے ایک سینٹیل کی مدد سے لگا دیا جاتا ہے تاکہ پیپ کا ہٹنا نہ ہو۔




شکل 4- ایکشن پیسٹ میں ایجنڈا کا ہونا


ب- ایکشن پیسٹ (Injection Pump)

ایجنڈا میں بلانڈ پیپ کے ساتھ ہاتھ سے پلینڈ والا پیپ لگا دیا جاتا ہے جسے ایک سینٹیل کی مدد سے لگا دیا جاتا ہے تاکہ پیپ کا ہٹنا نہ ہو۔

ایجنڈا میں بلانڈ پیپ کے ساتھ ہاتھ سے پلینڈ والا پیپ لگا دیا جاتا ہے جسے ایک سینٹیل کی مدد سے لگا دیا جاتا ہے تاکہ پیپ کا ہٹنا نہ ہو۔




شکل 5- ایکشن پیسٹ کا پینل پیسٹ



شکل 6- ایکشن پیسٹ


ایجنڈا میں بلانڈ پیپ کے ساتھ ہاتھ سے پلینڈ والا پیپ لگا دیا جاتا ہے جسے ایک سینٹیل کی مدد سے لگا دیا جاتا ہے تاکہ پیپ کا ہٹنا نہ ہو۔

ج۔ ڈیویڑی والو پیپ کے چیمبر اور ہانی پریشرائٹن کے درمیان لگا ہوتا ہے۔ (شکل ۱۷)  
 جب تک ڈیویڑی مشروک شروع نہ ہو جائے یا ہانی پریشرائٹن کو سب بند نہ کیا جائے ڈیویڑی کے دوران  
 یہ عمل کھلا ہوتا ہے۔ جب ہوتے ہوئے ہالی اضافی طور پر ہالی کے ہانی پریشرائٹن کو گرا دیتا ہے۔  
 ایسا والوکن (Valve Cone) کے نیچے گئے ہوتے ہیں ایک چمکنے سے نیچے کیجا جاتا ہے۔  
 ڈیویڑی کے آخر میں ہالی والو ٹنگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ ڈیویڑی کے دوران یہ کھلا جاتا ہے۔ والوکن کو  
 لانی چمکنے حرکت دیتے سے ہالی پریشرائٹن کی جگہ عمل پر چمکنے سے اس سے لانی کا پریشرائٹن گر جاتا ہے۔  
 اس سے چمکنے نزل جلدی بند ہو جاتی ہے تاکہ ایندھن میں تیز تیز زیادہ مقدار میں نہ بہتا ہے۔



شکل ۱۸۔ نزل ہالی کے ایندھن کی تیزی جاتی ہے ہالی ڈیویڑی، مقدار کنٹرول کرنا

جب ڈیویڑی کی مقدار بھجرو گھٹا کر کنٹرول کی جاتی ہے۔ (شکل ۱۹)  
 ہالو کے ہالی سے کنٹرول کے لیے دھلاوان سطح اور ایک نمردا جری ہوتی ہے۔ جب ایندھن  
 (Helix) پلائی چمکنے کے جانے والے واہن راستے (Right Hand Part) سے پرے ہٹ جاتا  
 ہے۔ ڈیویڑی بند ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں بھجرو کے اوپر ڈیویڑی چمکنے کا تعلق نمردا جری کے ذریعے  
 پلائی چمکنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر بھجرو کو واہن طرف زیادہ سے زیادہ گھمادیا جاتا ہے تو ایندھن میں پلائی  
 چمکنے کے دوران سے پرے ہٹ جاتا ہے۔ نمردا جری، اگر نمردا جری کا تعلق اضافی راستے (Bypass)  
 سے ہو جائے تو نمردا جری پلائی چمکنے سے ہٹا کر ڈیویڑی پلائی چمکنے میں شروع ہوتی ہے۔ اس وقت کے کنٹرول میں شروع ہوتی ہے ڈیویڑی  
 میٹ ایک ہٹتی ہوتی ہے جبکہ ڈیویڑی کے آخر میں ایندھن کی مقدار ایندھن کی حالت کے مطابق تبدیل ہوتی  
 ہے۔ بھجرو گھمکنے کے لیے کنٹرول ریک (Control Rack) کو حرکت دی جاتی ہے۔ (شکل ۱۹) جس  
 کا تعلق ایک طرف ایکسٹریور پلائی سے اور دوسری طرف اس کے دندلے ایک تعلق ہالی گارڈ کے ساتھ گئے  
 ہوتے ہیں۔ اس گارڈ کا تعلق کنٹرول میٹ سے ہوتا ہے جو ایک نمردا جری کے ذریعے بھجرو کے کتے (Engage)  
 سے اکڑ جاتی ہے۔




شکل ۱۹۔ ڈیویڑی والو (Delivery Valve) ۱۔ کنٹرول ریک (Control Rack) ۲۔ کنٹرول ریک شاپ (Control Rack Stop)

ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ کنٹرول ریک کو عام پینڈل کے حدود کے اندر صرف ایک طرف پینڈل سے حرکت دی جائے۔  
 آئینڈ لگ کے حالت (شکل ۲۰) میں پینڈل کا آئینڈ لگ شاپ لاک (Lock) کی ہوتی ہے۔ پینڈل کو  
 نکلانی ڈیٹ کے پیرولٹی سرنگوں سے کنٹرول کی جاتی ہے جو ۱۰ ڈیٹ کے شاپ ریک کنٹرول ریک کو ۱۰ ڈیٹ  
 تک چمکنے دیتے ہیں اس سے کثافت لوڈ اور پینڈل پر معلق ہالی میں حاصل ہوتا ہے۔ آئینڈ لگ کی ہوتی  
 آئینڈ لگ پینڈل سے زیادہ کنٹرول کرنے والے سرنگ کے زیادہ کثافت کی وجہ سے لگ جاتی ہے۔  
 پینڈل چمکنے وقت میں آئینڈ لگ پینڈل کے زیادہ سے زیادہ پینڈل کے دوران گزرتا نہیں  
 کرتا۔ اس حد کے کنٹرول ریک کی پوزیشن اور اس کی وجہ سے کنٹرول کا اختیار پینڈل کے ذریعے  
 حرکت ڈرا نیچر ہوتی ہے۔ اس حالت میں نکلانی ڈیٹ کنٹرول کرنے والے سرنگوں پر چمکنے ہوتے ہیں  
 لیکن ان کے واہن کی طاقت سرنگ کی طاقت سے کم ہوتی ہے۔  
 کنٹرول ریک کو کل اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایندھن زیادہ سے زیادہ پینڈل کے حد کو چمکنے گئے  
 (شکل ۲۰) نکلانی ڈیٹ کی مرکز گزرتی ہیں اتنی زیادہ ہالی میں کہ وہ کنٹرول کرنے والے سرنگوں کو ہالی  
 میں اور کنٹرول ریک کو شاپ کی سمت حرکت دے دیتی ہیں۔ اس کا اختیار کنٹرول ریک کی حالت پر ہے کہ  
 یہ تھم لوڈ جری اور اسلواؤ کی حالت میں ہے بشرطیکہ ڈرائیور طلبہ ایندھن کی مقدار پلائی کرنا ہالی  
 حالت میں ایندھن زیادہ پینڈل (Lower Speeding) سے چمکنے جاتی ہے  
 پراکٹ ہٹ کرتے وقت ایندھن کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اس حالت میں ایکسٹریور پلائی  
 کو قائم نگہ رانی کے ساتھ گئے ہوتے شاپ لاک ہالی دے دیکھتے ہیں۔

۱۔ ڈیویڑی کی زیادہ سے زیادہ مقدار ایک شاپ کے ذریعے محدود کی جاتی ہے۔  
 ایندھن کی ایک مقدار زیادہ سے زیادہ مقدار استعمال کر سکتے ہیں۔ اور چمکنے کے عمل میں کچا  
 دوران پیدا ہونے لگے گا اور ایندھن سے کلا دوران ملتا ہے اس لیے کنٹرول ریک کی حرکت کو ایک  
 شاپ کے ذریعے محدود کر دیا جاتا ہے۔ شاپ کو کنٹرول ریک کے کھلے سے پرانی ہالی میں (Sleeve)  
 کے اندر لگایا جاتا ہے اس کو تیار کرنے کا نمردا جری حرکت پرائٹ (Smoke Point) تک آئینڈ لگ  
 کر کے ایک کاڑھن کے ذریعے پھینک کر دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ترتیب ڈیٹ شاپ ہی ہوتے ہیں ہالی شاپ  
 کرتے وقت ایندھن کی زیادہ مقدار ہالی کرنے کے لیے آئینڈ لگ کیے جاتے ہیں۔ گورنر کے ذریعے ہی  
 ایندھن کی مقدار کو محدود کیا جاتا ہے۔  
 ۲۔ میکانیکی ایندھن پینڈل گورنر آئینڈ لگ پینڈل پر ڈیٹ زیادہ سے زیادہ پینڈل کو محدود کرتا ہے۔  
 یہ دونوں ڈیٹ (Fly Weights) پینڈل ہوتے ہیں اور ایندھن پینڈل کی کم طاقت سے چمکنے ہالی  
 ڈیٹ میں دو سرنگ ہوتے ہیں۔ ایک پیرولٹی آئینڈ لگ سرنگ دوسرا اندرونی کنٹرول کرنے والا سرنگ  
 جو ترتیب پینڈل کے ذریعے ہالی دیتے ہیں۔ گورنر ڈیٹ کی بنا پر نکلانی ڈیٹ سرنگوں کی طاقت کے  
 خلاف ہالی طرف حرکت کرتے ہیں جس سے کنٹرول ریک لگ کے ذریعے شاپ کی طرف حرکت کرنا  
 ہے تاکہ نزل سے نکلنے والے ایندھن کی مقدار کم کی جاسکے۔ اس طرح پینڈل ہوتی ہے لگ اس طرح


جس سے کنٹرول ریک عمل ہالی کی حالت  
 تک راک کے ذریعے حرکت کرتا ہے اور پینڈل  
 کا آئینڈ لگ شاپ لاک ہالی ہے۔ انہی چمکنے  
 کے بعد اگر ڈرائیور پینڈل کو ڈیٹ چمکنے سے  
 کنٹرول کرنے والے سرنگ کے واپس  
 ہالی میں گئے لیکن کنٹرول ریک حرکت آئینڈ لگ کی حالت  
 تک واپس آئے گا۔ حرکت اسی حالت  
 میں گورنر کام کرنا شروع کرتا ہے



شکل ۲۰۔ آئینڈ لگ کی حالت میں میکانیکی گورنر  
 ۱۔ چمکنے ہالی سے زیادہ پینڈل گورنر ڈیٹ کی طاقت میں  
 اس قسم میں ایندھن کے کھنکے کے قتل کو ایک ڈیٹ فراہم کر حرکت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے  
 اس ڈیٹ فراہم پر سرنگ کا ہالی ہوتا ہے اور یہ پینڈل کے ساتھ ہوتا ہے (شکل ۲۱)  
 ہالی میں، ایندھن کی طرح اس ڈیٹ میں ایک تعلق ہالی ہوتا ہے جو آئینڈ لگ کے واہن کے  
 اندر لگ ہالی ہے اور یہ ڈیٹ کے پینڈل سے کام کرتا ہے۔ تعلق والو کی حالت پیدا ہونے والے ہالی ڈیٹ فراہم پر  
 اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ہالی ہالی (Hose) کے ذریعے پینڈل کو ڈیٹ فراہم ہالی کے ڈیٹ فراہم ہالی میں داخل ہوتا ہے


۳۔ چمکنے ہالی سے زیادہ پینڈل گورنر ڈیٹ کی طاقت میں  
 ہے جہاں سے ڈیٹ فراہم سرنگ کی طاقت کے خلاف ہالی ہوتے ہیں کنٹرول ریک کو شاپ کی سمت میں حرکت  
 دیتا ہے۔ تعلق والو کی ہالی ہالی کے تعلق ایک نمردا جری ہوتی ہے۔ آئینڈ لگ ہالی سے زیادہ پینڈل  
 کو ایک پینڈل کی طرف سے آئینڈ لگ کیا جاتا ہے۔ ایندھن کو بند کرنے کے لیے ایک پینڈل (Full Bore)  
 کھینچ جاتا ہے جو کنٹرول ریک کو شاپ کی حالت میں لگائے۔  
 ایندھن بند ہالی تو سرنگ کنٹرول ریک ڈیٹ کی سمت میں دھکیل کر دیتا ہے

کے ڈیورٹی کے شروع کرتا دیتا ہے۔  
 1- ٹاؤ سے پہلے والا ٹائم (Timer) کیپ لینے کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ سب ٹائم کے ساتھ ٹول  
 پوزوں والی سب (Hub) لگی ہوتی ہے۔ ایک ٹائم کو ہاتھ سے لینے والے ایڈجسٹنگ لیور کے ذریعے  
 ٹول پوزوں پر لہانی کے رخ چلا یا جاتا ہے جس سے سب ٹائم گھوم جاتا ہے۔  
 2- ٹول کو ڈائری میں دو لٹائی ورٹ چستے ہیں جو سب کے ٹھنڈے پر باہر کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ اس  
 سے دو ہرنگ دب چستے ہیں۔ برقی حالت میں ڈائری ٹائم کی ایڈجسٹنگ لیور کے دوران  
 لگے ہوتے ہیں۔ چستے والی ٹیج (Driven Flange) چلانے والی ٹیج (Driving Flange) کی نسبت گھوم  
 جاتی ہے۔ چستے والی ٹیج اور اس کے ساتھ ٹائم پیڈ کے ٹھنڈے پر ٹیج (Flange) لگائی جاسکتی ہے۔



شکل 12- خودکار ٹائم (Automatic Timer)

آؤنگ کے وقت کشش کے  
 ایک چھوٹے سوزخ (Possaage) سے  
 جاری ہونے لگتا ہے اور  
 ڈائریزم کو حرکت دیتا ہے جس سے  
 سوزخ کی سب کی سمت میں  
 آؤنگ کی حالت کی طرف حرکت  
 کرتا ہے۔ آؤنگ اور ڈائریزم  
 زیادہ پیڈ کے درمیان ڈائریزم  
 لاپٹیوں والی حالت پر آؤنگ  
 ہوتا ہے جس سے خلا اور سوزخ  
 ایک حرکت کرتا ہے۔ زیادہ  
 سے زیادہ پیڈ پر پٹیوں کو تمام  
 وقت دبائے رکھنا چاہیے۔ ہلے  
 نظر رکھیں کہ سب ٹائم  
 پر متاثر ہو جائے اور ڈائریزم  
 ایک کی طرف کھینچے رکھتا ہے  
 جس سے زیادہ سے زیادہ سوزخ  
 ہوتا ہے۔



شکل 11- ڈیورٹی کے شروع کرنے والا ایکسٹن سب  
 وقت دبائے رکھنا چاہیے۔ ہلے  
 نظر رکھیں کہ سب ٹائم  
 پر متاثر ہو جائے اور ڈائریزم  
 ایک کی طرف کھینچے رکھتا ہے  
 جس سے زیادہ سے زیادہ سوزخ  
 ہوتا ہے۔

حس ٹائمنگ کنٹرول سے ایکسٹن ٹائمنگ ڈیورٹی کا شروع تبدیل کر سکتے ہیں۔  
 مٹلوری ایکسٹن ڈیورٹی کے مقدار کی ایکسٹن کے 15 تا 25 ڈیورٹی کے لئے 11-0.C.C سے  
 سے چستے ہوتی ہے۔ اس کا اختصار ایکسٹن کی ایکسٹن کی نسبت سب کی گیم ٹائمنگ کی حالت پر ہے۔  
 لگژر ایکسٹن سے ڈیورٹی کا شروع ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہتر ہوتا ہے کہ جس میں سب ٹائم  
 میں ہر جگہ ہوتی ہے۔ اس کے لئے ایکسٹن کنٹرول کی ضرورت پڑتی ہے جو سب کی گیم ٹائمنگ کو گھٹانے


**ج۔ پیرے نوزل**

ج۔ اینڈمن کی دھار (Fuel Jet) کی شکل کا اختصار نوزل کے سب کی قسم ہوتی ہے۔  
 1- ٹیٹل نوزل (شکل 14) مختصر پیرے والے اینڈمن میں استعمال ہوتی ہیں۔ ربر کی رولٹس ٹیٹل نوزل کی  
 نوزل سب کے نیچے ایک چھری کی شکل میں Prime ہوتی ہے جو نوزل کے سب میں ٹیٹل کی گھریس کے ساتھ  
 ہوتی ہے اور اوپر نیچے حرکت کر کے نوزل کے سب کو بند ہونے سے بچاتا ہے۔  
 اس سب کی شکل اینڈمن کی دھار کی شکل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سب کے ٹیٹل ٹائم سے باہر  
 دھار ٹیٹل ہے (بائیں طرف)۔ ٹیٹل ٹائم سے دھار کا ٹیٹل ڈائریزم چلا جاسکتا ہے اور ٹیٹل دھار کا  
 ڈیورٹی پر سب پڑتی ہے۔ اس کے سب میں 12-0.DIN کے نوزل کے لئے 12 ڈیورٹی کے لئے ٹیٹل




شکل 14- ٹیٹل نوزل اور اینڈمن کی دھار

بائیں۔ ٹیٹل کا بائیں ٹائم  
 2- پیرے نوزل کے 1- Fuel Nozzle پر باؤ ڈسٹ۔ چکش والے ٹیٹل میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ ٹیٹل  
 ہارڈ ٹیٹل پران سے اینڈمن کی دھار کو ٹیٹل ہوتی ہے۔ ٹیٹل والا ٹیٹل ٹیٹل میں گرائڈنگ ہوتا ہے  
 اور نوزل ہارڈ کے اندر سب کیا ہوتا ہے۔




شکل 14- ٹیٹل نوزل اور اینڈمن کی دھار



شکل 15- ٹیٹل نوزل والی نوزل

پیرے نوزل اینڈمن کو (Atomize) کرتا ہے جو کہ پیرے پیرے میں داخل ہو کر ہوتی ہے اور اس  
 طرح ل جاتے اور جڑی ٹگ پیرے کر سکتے ہیں۔ اس کا اختصار ایکسٹن کے ہارڈ ٹیٹل کی شکل پر ہوتا ہے۔



شکل 11- نوزل ہارڈ اور ٹیٹل نوزل

**پیرے نوزل پیرے کے ڈیورٹی کے لئے**

پیرے نوزل پیرے کے ڈیورٹی کے لئے ہارڈ ٹیٹل والی نوزل ہارڈ ہوتی ہے (شکل 15)  
 یہ نوزل ہارڈ اور ٹیٹل نوزل ہوتی ہے۔ نوزل ٹیٹل میں نوزل ہارڈ اور ٹیٹل والی نوزل ہوتی  
 ہیں۔ یہ ٹیٹل والی ایک پیرے ٹیٹل سے پینڈل کے ڈیورٹی والی سبٹ (Valve Seat) پر ہوتا  
 ہے۔ اینڈمن ہارڈ پیرے ٹیٹل سے پیرے ٹیٹل کے ذریعے نوزل ہارڈ کے ٹیٹل سے ٹیٹل ہوتا ہے اور  
 نوزل ہارڈ کی گول چھری میں پیرے جاتا ہے۔ بائیں سے تقریباً عمودی ٹیٹل سوزخوں کے ذریعے نوزل کے سب  
 (Nozzle Orifice) کے اوپر چھلانی ٹیٹل چلا جاتا ہے۔ اینڈمن ہارڈ ہارڈ ٹیٹل والی ٹیٹل سبٹ پر  
 پیرے ہارڈ اگر اینڈمن کا ہارڈ پیرے کے ہارڈ سے ٹیٹل ہارڈ ٹیٹل والی ٹیٹل ہارڈ ہے اور اینڈمن ٹیٹل  
 پیرے ٹیٹل کے شکل میں داخل ہوجاتا ہے۔ اس طرح نوزل ہارڈ کا اختصار ٹیٹل پیرے ٹیٹل  
 کے ذریعے ہارڈ ہارڈ ہوتا ہے۔ اس کا پیرے سے ہارڈ (1/2 in Load) ایک ترتیب پیرے ٹیٹل والی  
 نوزل کی مدد سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔  
 پیرے ٹیٹل سبٹ کے ساتھ پیرے ٹیٹل میں ایک نوزل ہارڈ ہوتا ہے۔ ٹیٹل والی سے ایک ہارڈ والا  
 اینڈمن ایک ہارڈ سے ٹیٹل ہارڈ میں چلا جاتا ہے۔

3 - قرض نمونہ میں (Bak Type No 22 less) (شکل 19) بھی کالی پچھلی ہوتی ہے اور بتائی ہیں۔ یہ ایک سوراخ والی نوز میں ہوتی ہے۔ ان میں ایک نوزل ڈسک ہوتی ہے جس کا سائیکل والی کے چھینے سے بند کیا جاتا ہے۔ سڈ کا پھولتا ہوا نوزلی ہوتا ہے۔ نوزل ہاؤس 3 نوزل ہولڈر کے ساتھ کیپٹ 4 کے ذریعے جوڑی ہوتی ہے۔

ایک سوراخ والی نوزل کا صورت ایک سڈ ہوتا ہے۔ کٹر سڈ کو سڈ میں مستعد سوراخ والی نوز میں جن میں 27 یا زیادہ سوراخ بھی ہو سکتے ہیں استعمال ہوتی ہیں۔ ان سوراخوں کا زاویہ 16 ڈیگری تک ہو سکتا ہے۔ پچھلے نوز والی نوزل کا سڈ تقریباً 0.2 میٹر (1/2 انچ) سڈ کے نوز اور قوت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان میں سڈ پر جانے کا رجحان ہوتا ہے۔

### د۔ انجکشن سسٹم کی دیکھ بھال

2 - ڈینٹ سکر وکول کر انجکشن پمپ کے پلائی پیمبر میں ایندھن ٹائپس سٹی کو ایندھن پمپوں کے خارج ہونے لگے۔ اس کے بعد ڈینٹ سکر کو دوبارہ کس دیں۔  
3 - ڈیپریسری پیمبر اور پلائی پیمبر سے ہوا خارج کرنے کے لیے پمپ کے کٹر والی ایک کمر لٹو کی حرکت دیں پھر نوزل کا نایاں ٹیو میں کریں تب پمپ کس کی مدد سے ایندھن پمپ کو پچھلی کو ایندھن پمپوں کے خارج ہونے لگے۔ بند لائنوں (Hooded Up Lines) میں اتنی دیر تک پمپ کریں کہ نایاں ہوا صحت پیدا ہو جائے۔ حسب انجمن چل رہا ہو تو تمام جوڑوں کو چیک کریں کہ وہ ٹیکہ نہ کر رہے ہوں۔

اور سسٹم سے ہوا کا اخراج (Bleeding) بہت ضروری ہے!  
ہر ایک کونجکشن کے عمل میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ کام کے دوران ہوا اننگ نوزل فیلڈ سے خارج ہوتی رہتی ہے۔ انجکشن سسٹم کے کام شروع کرنے سے پہلے اور ٹیڈہ کی ہوتی نایوں کو دوبارہ جوڑنے کے بعد سسٹم سے عمل طور پر ہوا کا اخراج ضروری ہے۔ اس قسم کے لیے ہاتھ سے کام کرنے والا پمپ استعمال ہوتا ہے۔  
1 - فیلڈ ڈینٹ سکر (Vent Screw) کو کھولیں اور ہاتھ سے پمپ کے ذریعے ایندھن انڈر ڈائل کریں۔ پمپ نہ ہونے کی صورت میں ایندھن کو فیلڈ میں نظر سکر (Pillar Screw) کے ذریعے ڈالیں۔  
نیزل فیلڈ سے ہوا خارج کرنے کے بعد ڈینٹ سکر کو دوبارہ کس دیں۔

3 - کپنگ نوزل (Coupling Nut) کو چھوڑنے کے بعد پمپ کو تیرے نشان کی سمت حرکت دیں حتیٰ کہ امکانی ٹی میں ایندھن کا نزل اوپن ہو جائے۔ اسی وقت پمپ ڈیپریسری شروع ہوتی ہے۔  
4 - اسی حالت میں جوڑنے کے بعد اسے چیک کریں اور خلائی وکیل کے نشان کا امکانی ٹی کے بڑے ہرے نزل سے موازنہ کریں۔

ب۔ پمپ لگاتے وقت نیزلی ڈیپریسری کی مدد سے ہوا نکالنا  
پمپ ڈیپریسری سے کرپیک کے 25 T 18 ڈیپریسری ہوتی ہے۔ ریڈیٹ ڈیکھیں، انجمن کے پیسے سڈ کے پمپ نوزل حالت میں لائیں (نزلوں میں پر نشان ڈیکھیں) پھر سڈ سے پمپ نوزل کو ڈیپریسری کے نوزل تک ایڈجسٹ کریں۔ یہ کام انجکشن پمپ ڈیپریسری کے نشان سے لگائی کی اسی سمت میں اور 1/4 انچ کی سمت میں سے آسان ہوتا ہے۔ خود کار ہانگ کٹر والی نزلوں میں پیلے والی لیٹھی اس فرج ایڈجسٹ ہوتی ہے کہ پمپ ڈیپریسری ہانگ کٹر والی کے نوزل کے نشان سے مل جائے (شکل 17)  
انگرناسٹ نظر سے اور سے ہولڈ ڈیپریسری کا نوزل بند کر لیں (شکل 18)  
1 - انجکشن پمپ سے ہوا خارج کر کے نزلوں کی حالت پر ایڈجسٹ کریں پمپ نوزل کے ساتھ امکانی ٹی لگھیں۔  
2 - چیک کریں کہ پمپ کے لیٹر کو حرکت دیں کہ امکانی ٹی ایندھن سے بھر جائے۔




شکل 19. ڈیپریسری کے شروع کرنا ایڈجسٹ کرنا

### ج۔ سٹاپ (Stops) کی صحیح ایڈجسٹمنٹ سے پمپ سے خارج ہونے والی ایندھن کی مقدار کو محدود کرنا چاہیے۔


ہوتا ہے۔ لڑکی ہوتی کھڑکی گیزر پر چلا کر بائیں سڈ کی حالت معلوم کرنی چاہیے یعنی گیزر اسٹیم میں ہونی دھوئی سے تقریباً پاک ہو جائیں (حرکت پر اسٹاپ، سٹاپ کی اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ جب ایڈجسٹمنٹ لبر کا سراسر ہوتے تھے پمپ کا نزل ایک ایسی سٹاپ کی سمت میں گیزر لبر تک حرکت کر سکا ہو۔

پمپ ڈیپریسری سے کرپیک کے 25 T 18 ڈیپریسری ہوتی ہے۔ ریڈیٹ ڈیکھیں، انجمن کے پیسے سڈ کے پمپ نوزل حالت میں لائیں (نزلوں میں پر نشان ڈیکھیں) پھر سڈ سے پمپ نوزل کو ڈیپریسری کے نوزل تک ایڈجسٹ کریں۔ یہ کام انجکشن پمپ ڈیپریسری کے نشان سے لگائی کی اسی سمت میں اور 1/4 انچ کی سمت میں سے آسان ہوتا ہے۔ خود کار ہانگ کٹر والی نزلوں میں پیلے والی لیٹھی اس فرج ایڈجسٹ ہوتی ہے کہ پمپ ڈیپریسری ہانگ کٹر والی کے نوزل کے نشان سے مل جائے (شکل 17)



د۔ انجکشن پمپ کا پلائی پیمبر صحیح ایڈجسٹمنٹ مخصوص سٹاپ پنچ (Test Bench) پر کی جاتی ہے۔


پمپ کے اخراج کی مقدار چیک کرنے کے لیے اسے ایک سٹیبل کی بورڈ سے چلا جاتا ہے جس کی سپیڈ ایڈجسٹمنٹ کی جاسکتی ہے۔ پمپ سے ایندھن کا اخراج ایک ریٹائیڈ سٹیبل کے ذریعہ کیا جاتا ہے جہاں سے یہ ریٹائیڈ سٹیبل ٹی میں چلا جاتا ہے۔ معززہ چکر کے بعد تمام ریٹائیڈ سٹیبل (Metering) کا ایندھن کی مخصوص اور ایک صحیح مقدار سے بھرا جاتا ہے۔



شکل 20 - انجکشن پمپ سٹاپ پنچ

شکل 20 گورنر ایڈجسٹمنٹ کے سٹاپ کو ایڈجسٹ کرنا  
کٹر والی ایک کے سٹاپ (ڈیکھیں باب 20) اور گورنر ایڈجسٹمنٹ پمپوں کے سٹاپوں (شکل 19) سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ پمپ گورنر کے ایڈجسٹمنٹ لبر کو پمپ کی طرف حرکت دیں حتیٰ کہ کٹر والی ایک سٹیبل (Screw) کے اندر لگے ہونے سٹاپ کو کس کرنے لگے۔ اس طرح پمپ عمل ہو گا کی حالت میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا۔ ایڈجسٹمنٹ لبر کو اسی سمت میں مزید حرکت دیں حتیٰ کہ نایاں ہوا صحت کا احساس ہونے لگے۔ ایسا کرنے سے گورنر کے آؤٹ لک ہانگ دھب جائیں گے۔ یہ حالت گورنر ڈسٹنگ ہونے تک لڑے۔  
ڈالے سٹاپ کے پمپ سے تمام (Limited) لگتی جاتی ہے۔ بنیادی ایڈجسٹمنٹ کا مصلحتاً تقریباً 26 میٹر

ڈیپری کا شروع چیک کرنے کے لیے ایک برقی اتصال کا نظام (Electrical Contact System) استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور دارتس پر ڈیپری کے شروع ہونے پر ایک شعاع (Breaking Spark) پیدا ہوتی ہے۔ یہ شعاع برقی ترقی آنے کی صورت میں اسے سپرے سے دور دباؤ جھٹ کر لیں۔ یہ سب کام صرف ایک ماہر لارچر دست کی مخصوص دکان پر کر سکتا ہے۔



شکل ۱۱ پرے نوزل ٹسٹ کرنے والا آڈ  
شکل ۱۲ زیادہ سے زیادہ باؤڈال گج  
اصطلاح سے پیش کے برٹوں یا صنعت گزاری سے دور رکھے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ڈسک (Bosch) کو صفائی کرنے والا کرہت میڈرہتا ہے۔ کسی بھی صورت میں سخت اور ٹھیک چڑ سے صفائی نہیں کرنی چاہیے۔ پڑوں کو جڑھٹے سے پٹے نیڈوں والو اور نوزل باڈی کو صاف کریں۔ ٹسٹ میں تزکر لیں تاکہ نیڈوں والو آسان سے فرسٹ پرکے۔

گر کوئی ایک سپرٹ اس میں افلاقت کرے تو اس کا پرب میٹر کو گھوم کر فرورڈ ایڈجسٹ کرنی چاہیے اس مقصد کے لیے کنٹرول میٹر کے اوپر لگی ہوئی ٹھکانا گزاری کے کوسپ کو ڈھیلا کریں اور اسے نہیں یا بائیں گھمائیں۔ شکل ۱۵ اسٹیٹو کو تمام سپرٹ ایک میٹری اور مخصوص مقدار کا اینڈ من خارج کریں تقریباً ۰.۲ ایکس کا آپس میں فرق قابل ہوں گے۔

۱۔ سپرے نوزل سے اخراج کا دباؤ نوزل ٹسٹ کرنے والے کے لیے معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ڈائل گیج کے ساتھ ہوتا ہے جسے دانے انگلیشن سپرٹ پر شکل ۱۶ پر دیکھ کر آہستہ آہستہ پڑھنے کے لیے سپرے نوزل سے اگلی ہی آواز کے ساتھ خارج ہونے لگے۔ اس وقت ڈائل گیج اخراج کے دباؤ کو ظاہر کرے گی۔  
اخراجی دباؤ خود انجین پر ہی معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک زیادہ سے زیادہ باؤڈال گیج استعمال ہوتی ہے جو نوزل پر لٹھ اور ڈائل پریشر ٹسٹ کے درمیان لگائی جاتی ہے اور جس پر بائیں پریشر گلیو کی طرح کوئی ساؤ باؤڈ ایڈجسٹ کرنے کے لیے نوزل کا اخراج مکمل ہو کر میں ہوتا ہے۔  
مخصوص اخراجی دباؤ یا پریشر ٹسٹ کرنے کے لیے نوزل پر لٹھ پر لگے ہونے پر پٹے سے پڑے ہونے والی شراحت (Pre-Lead Ring) کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک ترتیب فریڈریج لگا ہوتی ہے (شکل ۱۶) جسے ایک قفل ٹسٹ کی مدد سے اپنی جگہ قائم رکھتے ہیں۔ آج کل یہ ایڈجسٹمنٹ دھاتی قرصوں کی مدد سے کی جاتی ہے۔ جن کی تعداد کم یا زیادہ کی جاسکتی ہے۔

۱۔ خراب نوزل اور سپرٹ اینٹوں کو فرورڈ بدل دینا چاہیے۔  
یہ اتنے میٹر ماٹرم میں پائے جاتے ہیں کہ انٹرویو حضوں کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں اکثر نوزل باڈی اور نیڈوں والو بریل اور ڈیٹرا کٹھے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ ان پڑوں کی پٹنے والی سطحوں کو ہاتھ سے ٹھیک کرنا چاہیے۔ ریپٹے سے رنگ اور ہونے کا مظہر ہوتا ہے۔  
گندہ نوزل میں گیس آئل یا میٹین میں صاف کی جاتی ہیں۔ ان میں میٹ ہونے والے مادے

سوالات

- ۱۔ نوزل کے لیے خاص کرہٹوں کو فرورڈ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟
- ۲۔ فیٹس پٹھوں کو کیسے صاف کرتے ہیں؟
- ۳۔ جزوی اخراج کی صورت میں نوزل سپرٹ کا کل دیان کریں!
- ۴۔ انگلیشن میں اینڈ من کی مقدار کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟
- ۵۔ سپرٹ میٹر کو کیسے گھماتے ہیں؟
- ۶۔ میکائیٹی گورڈر کی کام سرانجام دیتا ہے؟
- ۷۔ دیکھیں کہ نوزلوں کو ڈیکھنے کا کام کیا ہے؟
- ۸۔ خود کار ٹانگ کنٹرول کے کیا فوائد ہیں؟
- ۹۔ کن باتوں سے اینڈ من کی ناکافی آؤٹ لائن ہوتی ہے؟
- ۱۰۔ پری ٹیمپس انجینوں میں نیڈوں والو کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟
- ۱۱۔ متعدد نوزل (Multi Orifices) انٹریس ڈسک نوزل میں کہاں اور کیوں استعمال ہوتی ہیں؟
- ۱۲۔ اخراجی دباؤ کا انحصار کس بات پر ہے؟
- ۱۳۔ ٹھیکے والی نوزل کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟
- ۱۴۔ انگلیشن سپرٹ سے ہوا کیسے خارج کرتے ہیں؟
- ۱۵۔ سپرٹ لگاتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟
- ۱۶۔ کنٹرول ایکس کے سٹاپوں (Steps) کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں؟

ایئر کلیئر اور مفلر (Air Cleaners And Mufflers)

۱۔ ایئر کلیئر

۱۔ خشک قسم کے (Dry Type) ایئر کلیئر کے اندر فہرے کیپٹرے یا کاغذ سے بنا ہوا ایک ایلیمنٹ (Element) ہوتا ہے۔  
ہر ایئر وول فیل سے اندر کی طرف ہوتی ہے۔ اسی دوران گرد ایلیمنٹ کی سطح کے ساتھ چسٹ جاتی ہے۔ چونکہ سطح پر چسٹے پھرتے ہوئے سوزاچ کپڑے کے بند بندے ہوتے ہیں اس لیے مخصوص دھولوں سے اسے صاف کرتے رہنا چاہیے۔ فہرے یا کپڑے کے ایلیمنٹ کو گھیر لین سے دھوکا صاف کرتے ہیں۔ کاغذ کے ایلیمنٹ کو تقریباً 10,000 کلومیٹر چھیننے کے بعد صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی عام سی مقدار کے لیے ایلیمنٹ 25,000 کلومیٹر کے بعد اسے تبدیل کر دینا چاہیے۔

تاکول کی پختہ سڑکوں اور ان کے پرائمن کے اندر کچھ بھی گئی ہوا میں 0.001 سے 0.002 گرام فی مکعب میٹر ہوا کے صاف سے گرد (Dust) ہوتی ہے۔ گندمی سڑکوں پر گرد زیادہ ہوتی ہے۔ دیا آؤٹ تعمیر ہونے والوں اور فریڈ میں یہ 0.2 گرام فی مکعب میٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر کوئی ایلیمنٹ 100 کلومیٹر فاصلے کے لیے 10 لٹرا اینڈ من کے ساتھ تقریباً 90 مکعب میٹر ہوا استعمال کرتا ہے تو ہوا کے ساتھ کچھ بھی گئی گرد کی مقدار مندرجہ ذیل ہوگی۔  
0.001 ..... 0.002 x 90 = 0.09 ..... 0.18 گرام  
گرد کی یہ مقدار ایلیمنٹ کے ساتھ میں داخل ہو کر باہر کا کام کرتی ہے جس سے گندمی کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ مزید برآں یہ کاربن کے ذرات کو جمع ہونے میں مدد دیتی ہے اور دوسروں کو انجینوں میں یہ سسٹم ایک ایکٹو کے درمیان غلا کر بند کر دیتی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اندر آنے والی ایئر کلیئر میں صاف کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ سسٹم (Station) کے شور کو بھی کم کرتا ہے۔ کسی قسم کی کارڈ سے بچانے کے لیے ایئر کلیئر میں سے ہوا کے راستے کو زیادہ ٹنگ نہیں ہونا چاہیے۔



اڑائی پر ہی تو قسم کے ایئر کیمرے کی حالت ایڈجسٹ میں سے گزرتی ہے۔ اس طرح گولڈن میں جھبہ ہو کر  
 آئل ہاٹ کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔  
 دوسری قسم کے ایئر کیمرے میں بالکل ساوا راہ راست آئل ہاٹ میں سے گزرا جاتا ہے۔ پر اس میں  
 قدرے خلاصت پر گزرتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو روک کر جاتا ہے۔ اس لئے ایئر کیمرے میں  
 سے گزرنے والے آئل خلاصت پر جاتا ہے۔ ہوا کو ایک ساوا راہ میں سے گزرا کر کہا جاتا ہے اور آئل  
 پر گزرتے وقت کے لئے ایئر کیمرے کی ڈیزائن میں کئی خاص باتیں ہوتی ہیں۔  
 آئل ہاٹ ایئر کیمرے کی ہوا کی گولڈن آئل ہاٹ میں ہوتی ہے تو تقریباً 75 فیصد آئل ہاٹ سے صرف  
 برکتی ہے۔ ہوا کے ساتھ جاتے والے آئل کی صلاحیت کھونڈنے سے اس وقت کو زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں  
 جانے والی گولڈن تقریباً ہر 5000 کلومیٹر کے بعد خلاصت کر دینا چاہیے۔ خلاصی کے بعد آئل ہاٹ اور  
 آئل کی سطح تک نہ پھریں۔




شکل 1- ایک ٹنڈل ڈیزائنڈ انجکٹور کا شکل اور اس کا آئل سپریم  
 ب۔ تو قسم کے ایئر کیمرے کا ڈیزائنڈ آئل ہاٹ یا مساویہ اور گولڈن پینشن سے بنایا  
 جاتا ہے۔ (شکل 2)

ایئر کیمرے کی سطح کو تیل سے زیا  
 بر آئے۔ ہوا کے بناؤ کی سطح  
 میں ختم کر کے گزرا جاتا ہے۔ اس  
 طرح گولڈن کے ذرات تیل سے تڑپنا  
 سطح کے ساتھ چٹ جاتے ہیں  
 اور آئل سپریم کی طرح اپنے کو وقت  
 گزارنے کے ساتھ ڈیزائنڈ سوڈ  
 بند ہوتے جاتے ہیں اس لیے ایئر کیمرے  
 کو تقریباً 2500 سے 5000  
 کلومیٹر کے بعد گولڈن سے خلاصت  
 کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی  
 اس کی سطح کو تیل سے زیا کرنا۔  
 یہ جینا آئل کی ہوا کو ہلکتی ہے۔



شکل 2- ڈیزائنڈ ڈیزائنڈ انجکٹور کا ڈیزائن  
 ڈیزائنڈ کے سوڈ بند پر چائیں تو ہوا کے بناؤ میں راکوٹ ڈیزائنڈ  
 اور آئل ہاٹ کی کیفیت بڑھ جاتی ہے۔ گولڈن زیادہ تر ہی ہوتا ہے  
 ج۔ آئل ہاٹ کیمرے زیادہ تر ہوتے ہیں۔ (شکل 3)  
 اس قسم کیمرے کی ڈیزائنڈ میں ایک آئل ہاٹ ہوتا ہے ڈیزائنڈ کے اوپر رکھا جاتا ہے ہوا کی  
 میں سب سے پہلے ایک دائرہ بنا جاتا ہے اور آئل ہاٹ میں داخل ہوتی ہے جہاں تیل سے چھٹنے




شکل 3- ڈیزائنڈ کے ڈیزائنڈ انجکٹور کا ڈیزائنڈ  
 ڈیزائنڈ (Whirl type) کیمرے کو ڈیزائنڈ انجکٹور پر ایئر کیمرے

د۔ ڈیزائنڈ  
 استعمال ہوتے ہیں۔  
 اس قسم کے ایئر کیمرے میں چھوٹی چھوٹی ڈیزائنڈ کے ذریعے ہوا کو گولڈن ہاٹ سے ہوا کے ذرات  
 چھڑی ہوتے ہیں یا ہرگز ڈیزائنڈ کے باہر ہوا کو ہرگز ڈیزائنڈ میں ڈیزائنڈ  
 ذرات چھڑی ہوتے ہیں یا ہرگز ڈیزائنڈ کے باہر ہوا کو ہرگز ڈیزائنڈ میں ڈیزائنڈ  
 میں ہوا کو ہرگز ڈیزائنڈ کے باہر ہوا کو ہرگز ڈیزائنڈ میں ڈیزائنڈ ہوتے  
 ہیں۔ پری لٹری کے ذریعے ڈیزائنڈ کام کرنے کی مدت میں اضافہ ہوتا ہے۔

ب۔ شور کو کم کرنا (Muffling Of Noises)

1- ڈیزائنڈ کے فلٹر (Absorption type mufflers)  
 ہوا کے ذرات اسے استعمال ہوتے ہیں۔ انھیں  
 ڈیزائنڈ اور ڈیزائنڈ انجکٹور میں ان سپریم ٹکڑوں  
 میں داخل ہوا کرتی ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ذریعے ہوا  
 کی خلاصت ہوتی ہے۔ ڈیزائنڈ کے فلٹر ہوا کے ذرات  
 ڈیزائنڈ کو ہوا کے ذرات میں ہوا کے ذرات  
 کو ڈیزائنڈ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ  
 دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خود فلٹر میں کسی  
 قسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ  
 ڈیزائنڈ کے ساتھ اس طرح ٹکڑے  
 ہوا کے ذرات کو کم کرنے اور خلاصی شور چھوڑنا  
 ہوتے ہیں۔



شکل 4- ڈیزائنڈ کے فلٹر  
 ج۔ ڈیزائنڈ شور بھی کم کرنے چاہئیں۔  
 ڈیزائنڈ کے ذریعے ہوا کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ شور بھی ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ذریعے  
 ڈیزائنڈ کے ذریعے ہوا کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ شور بھی ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ذریعے  
 ڈیزائنڈ کے ذریعے ہوا کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ شور بھی ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ذریعے  
 ڈیزائنڈ کے ذریعے ہوا کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ شور بھی ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ذریعے  
 ڈیزائنڈ کے ذریعے ہوا کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ شور بھی ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ذریعے

1- آواز کی شدت (Intensity Of Sound) کی پیمائش (Phoness) میں کی جاتی ہے  
 شور کی طاقت کا پیمانہ آواز کی ذریعے کیمرے میں ڈیزائنڈ کے ذریعے ہوتے  
 ڈیزائنڈ ہوتے ہیں جہاں سے آواز سننا شروع ہوتی ہے اس جگہ ڈیزائنڈ کے مقدار صرف اور جہاں ڈیزائنڈ  
 ڈیزائنڈ کے 120 ڈیزائنڈ ہے۔  
 ڈیزائنڈ کے شور کو قابل قبول حد تک کم کرنے کے لیے 1950 میں کچھ مٹانے لگے ہیں  
 مطابق ڈیزائنڈ کے لیے ہر 75 ڈیزائنڈ ہے۔ ڈیزائنڈ کو ڈیزائنڈ کے لیے 50 ڈیزائنڈ کے  
 لیے 80 ڈیزائنڈ کے لیے ہر 75 ڈیزائنڈ ہے۔  
 ب۔ ڈیزائنڈ کے شور کو کم کرنا خاص اہمیت رکھتا ہے۔  
 جہاں پر ڈیزائنڈ ہے۔ 50 ڈیزائنڈ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی دوران میں  
 ڈیزائنڈ میں۔ ڈیزائنڈ کے شور کو کم کرنے کے لیے ڈیزائنڈ کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ کے شور کو کم  
 تک ہوا کو کم کرنے کے لیے ڈیزائنڈ کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ کے شور کو کم  
 1- لو پاس فلٹر (Low-Pass Mufflers) (شکل 5- ا) میں ڈیزائنڈ کے ذریعے  
 ڈیزائنڈ میں کئی خلاصے (Chamber) ہوتے ہیں۔ ہر خلاصے کے اندر ڈیزائنڈ کے لیے  
 سے ڈیزائنڈ کے ذرات ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ کے شور کو کم  
 2- ہائی پاس فلٹر (High-Pass Mufflers) (شکل 5- ب) میں ڈیزائنڈ کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ کے شور کو کم  
 ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ذرات ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ کے شور کو کم  
 ڈیزائنڈ کے ذرات ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ کے شور کو کم  
 3- ڈیزائنڈ کے فلٹر (Turbulence Type Mufflers) (شکل 5- ج) میں ڈیزائنڈ کے ذریعے  
 ڈیزائنڈ کے ذرات ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ کے شور کو کم  
 ڈیزائنڈ کے ذرات ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ کے شور کو کم  
 ڈیزائنڈ کے ذرات ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ کے شور کو کم  
 ڈیزائنڈ کے ذرات ہوتے ہیں۔ ڈیزائنڈ کے ساتھ ساتھ ڈیزائنڈ کے شور کو کم

کے استعمال سے دور آمد کی شرح کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ اس لیے انجن کی کارکردگی بڑھانے کے لیے انجن کے راستے کو بڑا کرنا یا منفر کے سوراخوں کی تعداد بڑھانا باہل نظر ہوگا۔ تاہم گندگاہ کی مطابقت کو تبدیل کرنے سے نتائج برعکس حاصل ہوں گے۔

انجین اسٹمٹلر کے سوراخ گرہ وغیرہ سے آٹ جہاں تو یہ رگلاؤٹ کا باعث بنے گا اس لیے تین وقت پر صاف کر دینا چاہیے۔ خاص کر وہ سٹروک انجن میں۔

**سوالات**

1. مغزوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟
2. ڈورن انجین اسٹمٹلر کے سوراخوں کو بڑھانے سے کیا نتائج ہوں گے؟
3. مغزوں میں کسی قسم کی تبدیلی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟
4. انجین اسٹمٹلر کی صفائی کس طرح کرتے ہیں؟

2. درآمدی انجن ایک اور انجین اسٹمٹلر کی آپریشن میں صحیح مطابقت ہونی چاہیے۔

یہ وقت شری کی کوشش نہیں کرتے بلکہ میٹروں سے پیدا ہونے والی لرزش (Vibration) پر بھی اثر انداز ہو کر پاور کے فیصاحت کو کم کرتے ہیں۔ دو سٹروک انجنوں میں ایک اسٹروک پر پوڈ (P) یا (Buck) اور دوسرا پوڈ (P) یا (Buck) کے لیے فیصاحت کو کم کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں بھی پوری گتوں کی اتنی

1. مغزوں کی گتی درآمدی انجن ایک ایسا ہے کی اثرات ظاہر ہوں گے؟
2. انجین کے ایئر کیٹلر کی صفائی (Service) کس طرح کرتے ہیں؟
3. انجن کے ایئر کیٹلر کے نوٹس بیان کریں؟
4. انجن کے ایئر کیٹلر کو کس قسم کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے؟
5. ایئر کیٹلر کی صفائی اور کام کرنے کا طریقہ لکھیں؟

**انجن کو چکنا چکنا (Lubricating The Engine)**

16

**ا۔ چکنا چکنا کے مقاصد**

چکنا چکنا مادے پھیلنے والی سطحوں کو ایک دوسرے سے ٹکڑھ رکھتے ہیں۔ اس طرح چکنا چکنا مادے کی مدد سے دو سطحوں کے درمیان حرکت مانع کی روٹھ جاتی ہے جو باہل سمولی ہوتی ہے اور اس سے پاور کا فیصاحت عورت کی پیداوار گھٹاؤ کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ لیکن تیل کی مقدار نام و گنتے کے لیے مخصوص رنگ (Running Film) کی ضرورت ہوتی ہے۔

چکنا چکنا کی آخری حد (Bedding Condition) اس وقت عمل میں آتی ہے جب چکنا چکنا مادے کی مقدار ڈھونڈ جاتی ہو۔ شفافیت کو فراموشی حالت میں تیل کی مقدار کو بڑھانے سے اور پھر گھٹانے سے وقت شروع میں چکنا چکنا کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

شافٹ گھومتے وقت گھومنے کی سمت میں کپڑے پٹے یا توالے جاتی ہے۔ اس طرح ایک طرف تیل کی کوئی حد (Oil Wedge) بن جاتی ہے (شکل 1) جو شفافیت کو اور بڑھاتے ہوئے چرنگ کے سوراخ کے مرکز سے ہٹا کر رکھتی ہے۔ سب سے زیادہ باڈا سب سے گھٹ جگہ کی طرف ہوتا ہے۔ زیادہ ہڈا لامتناہی اس حصے میں چھڑیاں بنانے سے تیل کی کوئی حد نہیں بننے پاتی۔

ب۔ چکنا چکنا مادے سے فلٹار کھنے، صاف کرنے اور تیل کرنے اور رنگ لگنے سے بچانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔

انجن کے مٹلے جو اسکی ضرورت ہوا اور اسٹمٹلر (Coolant) کے ذریعے خارج نہیں کرتے انہیں بنیادی تیل سے فلٹار کھنا چاہیے۔ یعنی چرنگ اس تیل کو بہت زیادہ گرم ہونے سے بچانے کے لیے دوبارہ فلٹار کھنا چاہیے۔ اس کو کم آئل پون (Oil Pan) مخصوص آئل کو لاسے کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ سب سے زیادہ اور گھٹ سے اتنے والی اسکی کوئی ڈفرینڈ کوئی صاف کرنا ہے اس طرح گندہ ہو جانے والا تیل دوبارہ آئل کیٹلر میں صاف کیا جاتا ہے۔ تیل رنگ سے بھی بچانا ہے اور کہیں چیر کر سٹلر رکھنے کو بھی کام کرنا ہے تاکہ یہاں سے گیس ایک ہر ہر کر ایک گیس کی طرف نہ جا سکے۔

**ب۔ چکنا چکنا مادوں کی خصوصیات (Properties of Lubricants)**

خطروں میں سے بڑا ہے۔ ان کے سیاہی پن کا مقابلہ پالنے سے کیا جاسکتا ہے۔ ایسا وہ کمپوڈ (Vacuum) سے کرتے ہیں اور اسے ایئر انجی (Engel) کے درجن میں چکنا چکنا کرتے ہیں۔



گروپ	SAE	تھیکس	استعمال
1	SAE 10	3 سے 7	بیک انجنوں میں استعمال کے لیے
2	SAE 20	7 سے 9	گرمیوں اور سردیوں کے لیے تیل
3	SAE 30	9 سے 13	گرمیوں کے لیے تیل
4	SAE 50	13 سے 20	دو سٹروک انجنوں کے لیے تیل

گٹلر (SAE 10W 20) تیل کی وسکاسٹی (SAE 10W 20) تیل کی وسکاسٹی اور ضرورت کے تبدیل ہونے سے بہت کم تبدیل ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں کم وسکاسٹی تیل کی خصوصیت میں شفافیت اور صاف تیل میں شروع میں وسکاسٹی اور زیادہ وسکاسٹی والے تیل کی خصوصیت میں زیادہ درج حرارت برداشت کرنا اور تیل پانی جاتی ہے۔

ا۔ چکنا چکنا سے مراد کم ہوتی ہے۔

ب۔ چکنا چکنا کے باوجود ڈوزوں کی سطح عمل کو زیادہ نہیں ہوتی ایک دوسرے سے پھیلنے والی سطحوں کو چکنا چکنا ایک دوسرے سے بٹھکانے کا باعث بنتا ہے۔ چکنا چکنا جتنی کم ہوگی ہونگی اتنی کم آپریشن میں جتنے دور سے دیا جاسکے گا۔ اگر اتنی ہی زیادہ پیدا ہوگی۔

دھات کی دھات سے ٹکڑھ ہونے کے دوران آؤ کی گھٹت، لوہا کی حرارت اور پھیلنے والی سطحوں کے گھٹاؤ کی شرح خاص کر زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں وقت انجن کی ہونے جیسے بہت زیادہ گرم ہونے سے چکنا چکنا ایک دوسرے سے بٹھک جاتی ہے۔ اس میں کوئی کمپوڈ ہونا پڑتا ہے۔ اس قسم کے عمل میں پھیلنے ہوئے ضرورت پھیلنے میں مدد میں بڑھ سکے گی۔



ا۔ انجن چکنا چکنا کے لیے صرف معدنی تیل استعمال ہوتے ہیں۔

ب۔ چکنا چکنا کے لیے صرف معدنی تیل استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تمام تیل کی صفائی کے دوران حاصل ہوتے ہیں۔ معدنی طور پر کھنے سے بھی بنائے جاتے ہیں۔ ان کو مخصوص طریقوں سے ضرورت کا معیار ہے۔ ان میں سٹروک اور سٹروک تیل کی گتوں ہوتے ہیں۔ سٹروک تیل کی تیل میں کچھ اضافی اجزاء شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کی خصوصیات بہتر ہوتی ہیں۔ ڈورن انجنوں اور ٹرانسمیل انجنوں میں 10، 15، 20 استعمال ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے انجن کے اندر چکنا چکنا والے ضرورت پھیلدے ہو کر اس میں ترسے دیتے ہیں۔

ب۔ چکنا چکنا تیل کا مقصد بڑھوسٹ ضرورت والی تیل کی تبدیلی ہے۔

ب۔ زیادہ ہڈا اور درج حرارت پر بھی اسے ڈھنسا نہیں چاہیے۔ تیل کی چھینے اور چھینے کی خصوصیت کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا مٹلے پن (Viscosity) درج حرارت کے مطابق تبدیل ہونا چاہیے۔ تیل کو زیادہ درج حرارت پر پھیلنا ہوگا کہ بنا نہیں چاہیے تاکہ زیادہ چکنا چکنا ہوگا۔ زیادہ چکنا چکنا ہوگا تاکہ زیادہ چکنا چکنا ہوگا کہ چکنا چکنا میں وقت شروع میں وقت کم ہو سب سے زیادہ مناسب تیل وہی ہوتا ہے جن کے سیاہی پن میں درج حرارت کی تبدیلی سے کوئی فرق نہ آئے۔ کم سیاہی پن (Low Viscosity) والے تیل کو ترجیح دیا جاتا ہے۔ تیل کے مٹلے والے گھٹاؤ، رسوب، جتنے جتنے اجزاء شامل ہیں اور ان کو جس طرح چکنا چکنا

معدنی (Molybdenum Disulfide) یعنی مولی کت A 1 A Molybde کے دو ذروں سے بننا ہوتا ہے۔  
 عنصریات رکھتے ہیں اور کھردری سطحوں پر چومنے پھونکنے کے واسطوں میں بھر جاتے ہیں۔ اس طرح چٹکانی  
 صورت حال میں خاص کر تیل بہت کم ہو جانے کی صورت میں کام سے ہٹا دیا جاتا ہے۔

ج۔ ان کے ساتھ کچھ اور بھی چٹکانی مادے استعمال کیے جاتے ہیں۔  
 کوڈل گرینڈنگ (Colloidal Graphite) یعنی کولائیڈل گرافٹ کے تیل میں تیار ہوتا ہے  
 ہر ایک سے تین مقدار میں انہیں شامل کیا جاتا ہے۔ ایک اور اضافی مادہ مہلاب ڈیم ڈائی سلفائیڈ


ج۔ انجن ٹریکیشن کی اقسام

یہ استعمال ہوتا ہے۔  
 ج۔ آؤٹ رٹر انجنوں میں زیادہ تر ڈباز سے کی جانے والی ٹریکیشن استعمال ہوتی ہے۔ (شکل 3)  
 آئل پمپ ایک سٹریٹ (Stroke) کے ذریعے آئل پمپ سے تیل کھینچتا ہے اور اسے ٹائپوں کے  
 ذریعے پکڑنے والی جگہوں تک دباؤ کے تحت بھیجتا ہے۔ زیادہ تر سٹریٹ پمپ (Main Bearings)  
 کی طرف بھیجا جاتا ہے اور وہاں سے ایک ٹائفٹ کے واسطے کریک اپ پمپ تک پہنچا جاتا  
 ہے۔ سٹائڈنگ و پاوروں اور پمپ پمپ ٹریکیشن کی جاتی ہے۔ کول ڈباز سے کی جانے والی ٹریکیشن میں پمپ  
 پمپ کو دباؤ کے تحت تیل بھیجا جاتا ہے۔ آئل کی ٹائپوں یا کٹنگنگ ڈباز میں کیے گئے سرسٹ کے ذریعے اور  
 کے نظام کو بھی پمپ ٹائپوں کے ذریعے دباؤ کے تحت پکڑا جاتا ہے۔ تیل کے اس حرکت کے دوران ٹائپوں  
 پر آئل کی پٹیوں لگا دیتے ہیں۔ مزید استعمال ہونے والے آلات۔ ریٹن والو (Retain Valve) دباؤ  
 بنانے والی پٹیاں اور تیل کی پمپنگ وغیرہ ہیں۔


ب۔ سادہ ترین دو سٹرک آؤٹ رٹر انجنوں کے لیے کچھ ٹریکیشن ہے۔  
 تیل کو گریٹوں میں شامل کر کے تازگیوں کے چکر کے ایک کیم کی طرف گزرا جاتا ہے۔ ایجن ٹیٹ  
 بن جاتا ہے اور تیل پمپ اور پمپ کو پکڑنے کے کام آتا ہے۔ ٹائپ کے ٹیٹنگ ڈسٹ 25:1  
 ہے (ہر ایک ان میں 1200 اور 2000 ڈبازوں میں انجنوں میں یہ نسبت 40:1 ہے۔ تیل کو گریٹوں کے  
 ساتھ ساتھ سب طرح سے ملا جلا جاتا ہے۔ سب سے آسان ٹیٹوں ہونے والے تیلوں کا استعمال ہے۔ یہ تیل  
 گریٹوں کے ساتھ بہت جلدی مل جاتے ہیں۔  
 ب۔ پمپ ٹریکیشن بھی آسان ہے۔  
 کریک اپ پمپ کی ہر ایک کیم پمپ پمپ سے ڈپاز (Dipaz) گئے ہوتے ہیں جو کریک کیم کے  
 تیل میں ڈوب کر چھینے ڈالنے ہیں۔ اس عمل یہ نظام ہر ایک کیم کے آؤٹ رٹر اور ٹریکیشن

د۔ ڈرائی سب ٹریکیشن (Dry-Sump Lubrication) (شکل 4)

تیل کی پٹیاں ایک خاص ٹیٹنگ  
 (Reservoir) سے ہوتی ہے۔ پمپ  
 پکڑنے والی جگہوں تک تیل پہنچاتا ہے۔ ایک  
 دوسرا زیادہ طاقتور پمپ تیل کو آئل پمپ  
 میں بھیج دیتے ہیں اور وہیں تیل کی ٹیٹنگ  
 میں بھیج دیتے ہیں۔ اس عمل کی ٹریکیشن ہر ایک  
 کے انجنوں اور ٹیٹنگ ٹیٹنگوں پر چلنے والی  
 گاڑیوں میں استعمال کی جاتی ہے تاکہ گاڑی  
 یوں میں نہ ہونے کے باوجود تیل کی پٹیاں  
 جاری رہے۔



شکل 4۔ ڈرائی سب ٹریکیشن




شکل 3۔ ڈباز سے کی جانے والی سب ٹریکیشن کی مکمل ڈیاگرام

د۔ ٹریکیشن سسٹم کے آلات


ج۔ آئل کیلنڈر کا مقصد تیل سے ملاؤں کو دور کرنا ہے۔  
 مکمل ہوا ڈالنے والے فلٹر (Full Flow Filter) میں سے تیل کی پوری مقدار گزرتی ہے۔ کسی قسم کی رکاوٹ  
 کم کرنے کے لیے ان میں سے تیل کے واسطے کو قدر سے نکلا جاتا ہے۔ جزوی ہوا ڈالنے والے (Partial  
 Flow Filter) میں سے تیل کا بہت کم حصہ گزرتا ہے۔ تیل کی زیادہ تر مقدار براہ راست پکڑنے  
 والی جگہوں پر دباؤ کے ذریعے پہنچا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹائپ ٹریکیشن استعمال کیے جاتے ہیں  
 مکمل اور جزوی ہوا ڈالنے والے فلٹروں کے استعمال سے زیادہ عموماً فلٹرنگ حاصل ہوتی ہے  
 ڈسکس ہائپر سب مکمل ہوا ڈالنے والے فلٹر کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں!

ب۔ گیئر پمپ بلڈر آئل پمپ استعمال ہوتا ہے۔ (شکل 5)  
 دو دریاں 2 جن میں سے ایک انجن سے  
 چلتی ہے ہوا ڈنگ میں گھومتی ہیں۔  
 مکش (Suction) کی طرف دباؤوں کی دریاہائی  
 جگہ میں تیل بھر جاتا ہے جو ہوا ڈنگ کی دریاہائی کے  
 ساتھ ساتھ تیل کو ڈباز کی طرف چلا جاتا ہے۔  
 چونکہ پمپ مکش سے نہیں چل سکتا اس لیے اسے  
 تیل کی پٹیوں میں لگایا جاتا ہے۔ اس کی استعداد کا انحصار  
 دباؤوں کی دریاہائی جگہ اور پمپ پر ہوتا ہے۔



شکل 5۔ گیئر پمپ

یہ چھوٹا ٹیٹنگ کی ڈسکوں (Disk) ہے  
 پمپ سے ہوا ہے جو ایک گرم کیمے والی ٹیٹنگ  
 کے اوپر سٹریٹ سے ٹھونکنے والے ٹیٹنگ  
 گنی ہوتی ہیں (شکل 6) ہوا سے ٹیٹنگ  
 کے درمیانی ٹیٹنگ ڈبازوں میں سے باہر  
 کی طرف سے لڈ کی طرف گزرتے ہیں۔ ان  
 جہازوں کے باہر ہوا جانے والی دباؤوں کو  
 کرنے کے لیے ٹائفٹ آگٹھتے ہیں۔ ٹیٹنگ  
 اندر لگے ہونے مستقل کیمے گھومتی ہوتی ڈسکوں  
 کے اوپر سے دباؤوں کو صاف کر دیتے ہیں۔  
 ٹائفٹ کو کچھ کڑیوں کے ذریعے پمپ سے  
 سے لگایا جاتا ہے۔




شکل 6۔ ڈسک ہائپر سب مکمل ہوا ڈالنے والی پمپ

ب۔ پریشر گیج یا وارننگ لائٹ تیل کا دباؤ چیک کرنے کے کام آتی ہے۔  
 تیل کا مظاہرہ دباؤ عموماً ہوتا ہے۔ اگر یہ کم ہو تو سب سے پہلے اسٹیٹ کے استعمال  
 سے تیل کا دباؤ کسی بھی وقت ڈباز چلا سکتا ہے۔ تیل کا کم دباؤ تیل کی ٹائپوں میں ٹیٹنگ کی ضرورت سے زیادہ  
 ہر ایک ٹریکیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تاہم تیل کے دباؤ کا زیادہ ہونا ہر وقت کسی اچھے ٹریکیشن نظام کا بہت  
 نہیں ہوتا۔ ٹیٹنگ سے انجنوں اور زیادہ ہوا ڈنگ (Wastage) والے تیل کے لیے اس کا زیادہ  
 ہونا ضروری ہے۔ لیکن ٹائپوں یا ٹیٹنگ سے بھی تیل کا دباؤ بہت بڑھ جاتا ہے۔  
 تیل کے بہت زیادہ دباؤ کے نقصان سے بچنے کے لیے آئل حرکت میں ایک ریٹن والو لگایا  
 جاتا ہے جو بہت کم کیے گئے دباؤ تک پہنچنے پر ٹیٹنگ چلا دیتا ہے اور تیل واپس آئل ٹین میں  
 جاتا ہے۔

ڈسک ہائپر سب مکمل ہوا ڈالنے والی پمپ کا  
 دباؤ زیادہ ہونے کی صورت میں ٹریٹنگ ہونے سے مکمل جاتا ہے۔  
 تیل کو ہوا کو صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

2- فائزہ فطری سے مبادلہ پذیر کارٹرڈج (Exchangeable Cartridge) ہوتا ہے۔



100 Watt Plug | Magneto-Top Filament | 100 Ohm Drain Plug


فائزہ کے لیے استعمال ہونے والا تھریٹی  
 ٹیڑک یا عام طور پر عمومی تیار کردہ فائزہ  
 ہے۔ یہ ٹیڑک کارٹرڈج کا ڈیزائن ستارہ نما بنا دیا جاتا  
 ہے، شکل 17 تاکہ گرم کرنے والی سطح کا رقبہ  
 زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ کارٹرڈج کو مساجدار  
 عناصر یعنی اڈسٹنگ سے گھرا جاتا ہے۔ تین بیرونی  
 لوٹ سے داخل ہو کر ایک ٹیڑک کے ذریعے  
 اندر کی حرمت ہوتا ہے۔ گرمی کے ذرات خارج  
 کئے جاتے ہیں۔ گرمی کے ذرات کے ذریعے  
 حرمت کر دیتے ہیں لیکن اس میں تھریٹی کو نشانی  
 زیادہ حرمت سے واسطہ پڑتا ہے، اس  
 لیے ان کو اکثر بطور جزوی مبادلہ والے فائزہ کے  
 استعمال کرتے ہیں۔ بند ہونے والے کارٹرڈج  
 کو آؤٹسائٹ اینجن میں تقریباً 10000  
 کلو میٹر کے بعد ڈزل اینجن میں تقریباً  
 6000 کلو میٹر کے بعد بدلتے ہیں۔

شکل 17- ٹیڑک کارٹرڈج والی فائزہ

3- میگنیٹو ٹیڑک فائزہ (Magneto-Top Filament) عام طور پر آئل ڈریج پلگ (Oil Drain Plug) میں لگائے جاتے ہیں۔ یہ تھریٹی اور اسٹارٹ آؤٹ کے مبادلہ والے ذرات کو خارج کرتے ہیں۔ اس  
 لیے تھریٹی کو تبدیل کرنے وقت اس فائزہ سے اپنے کے ذرات خارج ہونے کی بجائے جاتے ہیں۔

5- تیل کو مناسب حد تک ٹھنڈا کرنا نہایت ضروری ہے۔

عام طور پر تیل کو مناسب حد تک ٹھنڈا کرنے کے لیے اندر ٹھنڈا کرتے ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ  
 اینجن میں ایجنٹیم کے بنائے جاتے ہیں۔ ٹھنڈا کرنے والی سطح کو بڑا کرنے کے لیے باہر کی طرف پائپ (Fins) بنا دیے جاتے ہیں۔



شکل 18- ہیٹ ایکسچینجر

ہیٹ ایکسچینجر کو زیادہ موثر بنانے میں  
 تیل کو ہر اسے ٹھنڈا ہونے والے اینجن  
 کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے اندر  
 ہارڈک یا ایک لایاں ہوتی ہیں جن میں سے  
 تیل گزرتا ہے۔ انہیں صحیحی سے نکلنے والے  
 ہارڈک کے بازو کے راستے میں رکھا جاتا ہے۔

(دیکھئے صفحہ 17)  
 پانی سے ٹھنڈے ہونے والے اینجن میں  
 ہیٹ ایکسچینجر (Heat Exchanger)  
 استعمال ہوتے ہیں (شکل 18) جن کا فنکشن کرنٹ  
 (Control) سے ہوتا ہے۔ کرنٹ تیل  
 کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب تیل ٹھنڈا ہوتا ہے تو  
 کرنٹ کا درجہ حرارت تیل کی نسبت زیادہ  
 ہوتا ہے۔ کچھ درجہ حرارت کے پیمانے سے کرنٹ  
 اور تیل کا درجہ حرارت برابر ہوجاتا ہے۔

5- تیل کی آلودگی اور تیل کو تبدیل کرنا

1- کام کے دوران اینجن میں کی ضرورت مقدار بلکہ معیار (Quality) میں کمی آجاتی ہے۔  
 1- یہ تیل کی آلودگی مبادلہ مقدار سے اتنے والے ذرات اور کاربن کے ذرات وغیرہ ذرات اور آئل  
 گلیسرنگی دوسرے خامی حد تک کم کی جاسکتی ہے لیکن باطل دور نہیں کی جاسکتی۔  
 2- پانی تیل میں لگا کر تیل کی بناوٹ میں کمی آجاتی ہے۔ اینجن میں تیل کی کیفیت سے پانی بن جاتا ہے۔ ہلکا سا پانی تو ہر دور  
 کی وجہ سے ہلکا ہوتی ہے لیکن تیل کی کچھل حرمت ایک کراہی میں اس طرح پانی کی ایک گیس میں پھینچ جاتا ہے  
 سنڈر بیٹھ پائیر لائیز (Wet Linear) کی تیل میں مناسب طریقہ سے داخلی ہر پھر بھی کرنٹ کو پانی اندر  
 داخل ہو سکتا ہے۔  
 3- اینجن کی ٹھنڈی حالت میں ایندھن کے جلدی بن جاتا ہے اسے اجزا کی ایک گیس میں داخل  
 ہوجاتی تو تیل میں بن جاتے ہیں۔ اگر چیک سرکٹ (Check Circuit) زیادہ دیر تک لگا رہے ہوں  
 ب- تیل کا معیار بگڑ جانے کی بجائے اسے ایک مخصوص عرصے  
 سب سے پانی تیل کی تبدیلی تقریباً 500 کلو میٹر کے بعد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد تیل کی تبدیلی ضروری  
 گنی ہدایت کے مطابق تقریباً 1000 سے 5000 کلو میٹر کے فاصلے کے بعد تبدیلی کر دینا چاہیے۔  
 آج کل کی بہتر معیار والے تیل کو زیادہ عرصے کے بعد تبدیلی کیا جاسکتا ہے۔ گنے تیل کو تبدیلی ہونی کا ڈھی کے  
 درجہ حرارت پر غور کرنا چاہیے۔ چونکہ اس وقت یہ آسان ہے۔ اور گرمیوں میں زیادہ دیر لگا کر ہونا چاہیے۔

کافی عرصے تک کھڑا رہے تو فیل اور تیل بڑھ جاتا ہے۔ تیل میں ایندھن کی حرمت 100 مقدار تیل کی چکنائے  
 کی خاصیت میں 1000 تک کی کوئی ہے جس سے زیادہ گھساہ لگنے والے واقع ہوتا ہے۔  
 4- تیل کو عمل سمجھ (Viscosity) سے نہیں سمجھا جاسکتا۔ تیل کے اجزا کا بنیادی ایندھن ہر ایک  
 ایکسچینجر کے ساتھ تیل ہونے کا۔ جھانکا جاتا ہے۔ زیادہ درجہ حرارت پر تیل میں عمل اور گھبرا ہوا ہوجاتا ہے۔  
 تیل میں کیسی وی طور پر تبدیلی آجاتی ہے اور اس کی چکنائے کی خاصیت میں کمی واقع ہوجاتی ہے۔  
 ان کے علاوہ تیل بہت سے ٹھوس اجزا بن جاتے ہیں جو تیل کو کچھل دینے میں مدد نہایت  
 ہوتے ہیں۔ ان علاوہ تیل کی بنا پر تیل گھرے رنگ کا ہوجاتا ہے جس سے اس کے مبادلہ کا اندازہ لگنا مشکل  
 ہوجاتا ہے۔ ڈزل اینجن میں تیل کی بنا پر تیل گھنے اور تیل کے ذرات کی وجہ سے تیل کا ٹھا ہوجانا  
 کے بعد تبدیلی کر دینا چاہیے۔  
 اچھی طرح اپنے ساتھ ساتھ جانے چاہیے۔  
 عمل کو توڑ دینا ایک ہی راند کا تیل استعمال کریں کسی بھی حالت میں تیل کے شفٹ گڑھا کر  
 استعمال نہ کریں کیونکہ اس طرح ایک نقصان دہ آئیز بن جاتے گے۔ اگر تیل کا گریڈ تبدیلی کرنا ہوتی ہے تیل کو  
 سارے اینجن سے اچھی طرح نکال دیں۔

سوالات

- 1- اینجن کو چکنائے کے مقاصد بیان کریں؟
- 2- اینجن کے اندر کتنی قسم کی رنگ پیدا ہوتی ہے؟
- 3- خشک رنگ سے اینجن کیوں ضروری ہے؟
- 4- تیل کی رسکاسٹی (سیال ہٹ) کیسے ظاہر کرتے ہیں؟
- 5- کثیر القاعد تیل کے فوائد بیان کریں؟
- 6- دو سوڑک اینجن کو کس طرح چکنائے ہیں؟

- 7- دہانے کی جاننے والی ٹھنڈی تیل میں کیسی گیس کے بعد تیل کا تھریٹی زیادہ اور زیادہ بنانا چاہیے کیوں؟
- 8- آئل سپل تیل کی مقدار حد کرنے میں کام دیتا ہے۔ درجہ حرارت بیان کریں؟
- 9- کھن اور جزوی مبادلہ والے فائزہ کے درمیان پہچان کریں؟
- 10- تیل کا دباؤ کیسے ظاہر کرتے ہیں؟
- 11- آئل کو راور ہیٹ ایکسچینجر میں فرق بیان کریں؟
- 12- اینجن میں ضرورت سے زیادہ تیل کی کھپت ہر وہی ہے ممکنہ وجوہات تحریر کریں؟

اینجن کو ٹھنڈا کرنا

17- ٹھنڈا کرنے کی اہمیت اور اقسام

1- اینجن 80 سے 90 سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت (اپریٹنگ ٹمپریچر) پر بہترین چلتا ہے۔  
 1- اور اور ریٹنگ کی درجہ سے تازہ گیسوں کا زیادہ پھیلاؤ سنڈر کے اندر کام میں لگنا باعث بنتا ہے  
 کارکردگی کو ہر جاتی ہے اور اس سے اینجن کی ٹانگ (Knocking) اور چھنے والے حصوں (پینٹن  
 شافٹ) کے ٹھنڈے ہونے کا خطرہ ہوجاتا ہے۔

1- اینجن 80 سے 90 سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت (اپریٹنگ ٹمپریچر) پر بہترین چلتا ہے۔  
 کبھی کی حرارت کا تقریباً 70-80 سینٹی گریڈ کی دیواروں اور پینٹن ٹمپریچر ہوجاتا ہے۔  
 نامہ حرارت (اور ریٹنگ - Deer Heating) سے بچانے کے لیے اسے ٹھنڈا کر کے ہلکا کرنا ضروری ہے۔  
 اپریٹنگ ٹمپریچر ہلکا ہوجاتا ہے اور ہر وہی درجہ حرارت برقرار رکھتے ہیں۔


2- درج حرارت کی مزید سے زیادہ کمی کا کردار کرتی ہے کیونکہ اس طرح آدہ گیس کچھ نہیں سے گیسوں میں سٹنڈ کی سٹنڈی دیواروں کے ساتھ گرجم جاتی ہے۔ اس میں ایندھن سٹنڈ کی دیواروں سے تیل کو دھوا لیا جاتا ہے جس سے گھاڑ کی شرت بڑھ جاتی ہے۔  
 ب۔ انجن ٹھنڈا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی کو ٹنگ۔  
 1- اندرونی کو ٹنگ ایندھن سے کی جاتی ہے۔ جب یہ ماس سے گیس کی شکل اختیار کرتا ہے تو اسے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ انجن کی گرم دیواروں سے حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ پھر انجن میں اپنی مین کی مقدار کم کر کے استعمال سے مین کچھ کی نسبت انجن زیادہ گرم ہوتا ہے۔ انجن کو مین دات بننے کے لیے گیسوں کی

کی نسبت زیادہ حرارت دیا جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ انجن کو زیادہ ٹھنڈا کرتی ہے۔ اس لیے اسے ریٹنگ کچھ میں شامل کرتے ہیں۔  
 2- بیرونی کو ٹنگ تاہم زیادہ موثر ہوتی ہے۔ اس میں سامنے سے آنے والی (Head Wind) یا دھول کو (Blower) سے متعلق کی گئی ہو یا انجن کے اندر گھومتے ہوئے پانی (Circulating Water) سے انجن کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ پانی ایسٹ کچھ کی طرح کام کرتا ہے جو انجن کی دیواروں سے حرارت کچھ لیتا ہے۔ چونکہ یہ خود بھی گرم ہو جاتا ہے اس لیے خود اس کو سامنے سے آنے والی ہوا کے ذریعے ٹھنڈا کرتے ہیں۔

### ب۔ ایئر کو ٹنگ (ہوا سے ٹھنڈا کرنا)

اور موثر سائیکلوں کے انجن سامنے کی ہوا (Head Wind) سے ٹھنڈے کیے جاتے ہیں۔ سٹنڈ کی گرم ہوجانے والی سطحیں اور سٹنڈ ریڈیٹر کو ٹنگ فن (Cooling Fans) بنا دی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہوا سے ہوا ماس کے اور انجن اور ریٹنگ سے بچ جائے۔ دیواروں کا زیادہ سے زیادہ قابل قبول درجہ حرارت 250 سنٹی گریڈ ہوتا ہے۔ سٹنڈ ریڈیٹر اور جن اوقات سٹنڈ میں ایندھن یا سٹیم ہوا کے بھرت سے بناتے جاتے ہیں تاکہ یہ حرارت کو زیادہ جلدی سے منتقل کر سکیں۔ سامنے کی ہوا سے کو ٹنگ نہایت سادہ ہے اور اسے کسی قسم کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم اس کا استعمال گاڑی کی سپیڈ پر ہوتا ہے۔ گرمیوں میں کو ٹنگ کم اور سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سٹنڈ کی پمپل طرف کو ٹنگ کم ہوتی ہے۔  
 ج۔ چھگے کے ذریعے کو ٹنگ زیادہ متناسب اور موثر ہوتی ہے۔

فن یونٹ (Axial Fan Units) میں چھگے کے اندر چھ بیٹوں کے گرنے سے ہوا جو رگے رخ میں خارج ہوتی ہے۔ (شکل 12)  
 تمام سٹنڈوں کو متناسب اور متناسب ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوا کے سادہ کارنٹ بھی برنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے رکاوٹیں (Baffles) اور پردے (Shrouds) استعمال کیے جاتے ہیں۔



شکل 12۔ ایکسیل لین یونٹ سے ڈیزل انجن کی تین کو ٹنگ

اس کی ضرورت ان انجنوں کے لیے پڑتی ہے جنہیں سامنے کی ہوا میں نہیں ہوتی یا عام طور پر جن میں زیادہ سٹنڈ ہوتے ہیں (موثر کاروں یا سٹیم ٹرول میں) کیونکہ ڈی ریٹنگ کے ذریعے انجن سے چلایا جاتا ہے اور اپنے عمود کی سمت سے ہوا اندر کچھ کر بیرونی راستے کی طرف پھیل دیتا ہے۔ ریڈیٹر یونٹ (Radial Fan Unit) میں ہوا ایسی رخ سے خارج ہوتی ہے۔ (شکل 11) ایکسیل




شکل 11۔ ایئر یونٹ والے ریڈیٹر یونٹ سے V.W کے انجن کی ایئر کو ٹنگ

ٹھنڈا کرنے والی ہوا کو آریٹنگ کنٹرول زیادہ متبرہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے انجن کے لیے ایک چھلانگ تھرائل کی مدد سے ہوا کا داخلہ کافی حد تک روک دیا جاتا ہے تاکہ انجن جلد ہی اپریٹنگ ٹرے پر چل سکے۔ جوئی درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ تھرائل ایک تھرموسٹٹ (Thermostat) کی مدد سے کھل جاتی ہے۔ ایئر کو ٹنگ ایک مونسوٹن ہے اور اسے دیکھ بھال کی تقریباً ضرورت نہیں ہوتی۔ انجن ٹھنڈا ہوتا ہے اور اپریٹنگ ٹرے پر چل سکے جلد ہی پہنچ جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں بھی ہوا لگنے سے انجن کو زیادہ درجہ حرارت پہنچنے سے روکنا زیادہ کھیر لیں اور تھرمز زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں آواز کم کرنے والی ڈائریکٹ لیں لگی ہوتی ہیں۔ چھگے میں شور پیدا کرتے ہیں اور انہیں چلانے کے لیے زیادہ قوت دیا جاتی ہے

### ج۔ واٹر کو ٹنگ (پانی سے ٹھنڈا کرنا)


سٹنڈریٹنگ اور سٹنڈ ریڈیٹر کی دیواریں دوسری بنائی جاتی ہیں۔ دونوں دیواروں کی درمیانی جگہیں کو لینٹ پر آتا ہے۔ Water Jacket گرم ہوجانے والا پانی ریڈیٹر ایئر (Radiator) کی طرف چلا جاتا ہے جہاں یہ سامنے کی ہوا سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ انجن سے دی ریٹنگ کے ذریعے چلنے والا ایک چھلانگ پانی ٹھنڈا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب گاڑی کھڑی ہو یا آہستہ چل رہی ہو تو صرف چھلانگ ہی ضرور ہونا چاہیے۔

اس قسم کا نظام سے تھرموسٹٹ (Thermo-Syphon) بھی کہتے ہیں۔ حرارت چھٹے انجنوں کے لیے مناسب رہتا ہے۔



شکل 13۔ کوشش ثقل سے گھرنے والے پانی یا تھرموسٹٹ کا کو ٹنگ سسٹم

ور کوشش ثقل سے گھرنے والے پانی کا کو ٹنگ سسٹم نہایت سادہ ہے (شکل 13)  
 اس نظام کو زیادہ اس اصول پر ہے کہ گرم پانی ٹھنڈے پانی کی نسبت ہلکا ہوتا ہے۔ اس لیے انجن کے اندر گرم ہوجانے والا پانی اور کی طرف ریڈیٹر ایئر کی پانی کی ٹنگ میں چلنا جاتا ہے۔ جبکہ ٹھنڈا پانی میدان سے واپس ڈائریکٹنگ کے پینے کی طرف چل جاتا ہے۔ چونکہ ثقل کی قوت بہت کم ہوتی ہے اس لیے بڑے ریڈیٹر ایئر اور بہتر نالیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کو ٹنگ سسٹم میں ہر وقت کافی مقدار میں پانی موجود ہونا چاہیے اور ٹھنڈا کرنے کی شرح تقریباً 25 سے 30 سنٹی گریڈ ہوتی ہے۔



شکل ۹۔ پاناز پوزیٹو سرکولیشن کو کنگ سسٹم


پانی کو گھی نے سرکولیشن میں مدد دینے کے لیے انجن سے چلائے والے پمپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ پانی کو دھکیلتا ہے پانی ریڈیٹر میں ٹھنڈا ہو کر دوبارہ واٹر پمپ میں چلا جاتا ہے اس طرح کوک تیز بہاؤ میں سرکولیشن حاصل ہوتی ہے۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے کریمینٹ کی مقدار کم کی جا سکتی ہے۔ اس طرح ریڈیٹر میں بھی پمپ استعمال ہو سکتا ہے۔ ریڈیٹر میں پانی ٹھنڈا کرنے کی شرح صرت تقریباً 10 سے 15 درجے سنٹی گریڈ چاہیے۔ اس بنا پر انجن اور ریڈیٹر ایشر کے درمیان مختصر سل ٹینشن (Thermal Tension) لگے ہوتی ہے۔

ج۔ ریڈیٹر ایسٹر۔ بالائی ٹینگی 'ازیریں ٹینگی اور ریڈیٹر ایسٹر بلاک پر مشتمل ہوتا ہے۔

ریڈیٹر بلاک کی حرارت منتقل کرنے والی سطح کو ایک خاص ڈیزائن ہوتا ہے جس سے یہ ریڈیٹر ایشر کے سامنے والے رقبے سے تقریباً 50 گنا زیادہ ہر جاتا ہے۔ پانی کی بالائی ٹینگی میں ریڈیٹر ایسٹر کیپ کے ساتھ فلز ٹینک (Filer Neck) لگی ہوتی ہے۔ ایک ٹرنکی (Over Flow Tube) کے ذریعے ضرورت سے زیادہ پانی اور پانی کے بخارات نکالنے کا انتظام ہوتا ہے۔ ریڈیٹر ایسٹر کیپ کے ساتھ اکثر پریشر رولڈ ڈیوٹنگ والنگ لگے ہوتے ہیں۔ کو کنگ سسٹم کو پرائیمریل کیا ہوتا ہے تاکہ کچھ زیادہ ہوا پیدا ہو سکے۔ جو پانی کا نقطہ گھولاؤ بڑھا دیتا ہے۔ تپ پانی 105 سے 110 سینٹی گریڈ تک گھونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح انجن کا زیادہ لوڈ برداشت کیا جا سکتا ہے (0.2 سے 0.5 بار) پریشر والو کھل جاتا ہے تاکہ ہوا زیادہ بڑھنے نہ پائے۔ اگر ٹھنڈا ہونے پر بخارات جم جائیں تو ٹھنڈا ہوا ہر جاتا ہے۔ اس وقت ویکیوم والو کھل جاتا ہے درجہ ریڈیٹر ایسٹر چمک سکتا ہے۔ ٹریں ٹینگی کے ساتھ ایک اور ٹرنکی (Drain Cock) لگی ہوتی ہے جس سے پانی باہر نکال سکتے ہیں۔ گرم پانی کی ہمدردی کی نالیوں میں پریشر کم کی نشہ پڑھیں ہوتی ہے انجن اور ریڈیٹر ایشر کو کھانی ہیں اور یہ درآمدی اور برآمدی واسٹوں (Inlet And Outlet) کے ساتھ پمپوں (Hose fasteners) کے ذریعے لگ ہوتی ہیں۔

1۔ واٹر ٹمپ ٹاؤپ ہے۔ ریڈیٹر میں شکل 5 میں کوئینٹ ہارک باریک عمودی نالیوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ یہ ٹینگی کی بنی ہوئی ہیں اور پانی کی ٹینگی کے ساتھ ٹنگے (Soldering) کے ذریعے لڑھی ہوتی ہیں۔ یہ نالیوں آپس میں نالیوں کی ہارک ہوتی ہیں۔ بہترین نالیوں کو سداوے اندازت منتقل کرنے والی سطح کو زیادہ پھیلائے کا کام دیتی ہیں۔ اس قسم کا ریڈیٹر ایشر کافی مضبوط ہوتا ہے اور آج کل اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ جامدی کرشل گاڑیوں میں اس کے ساتھ کئی مبادلہ پریسیڈیٹی ایشر ٹیمپسٹ بھی ہوتے ہیں (ایمینٹ ریڈیٹر ایشر)

2۔ پرنٹے واٹر ٹیمپ ایشر (Laminated Radiator) شکل 6 ایک خاص قسم کا واٹر ٹریپ ٹاؤپ ریڈیٹر ہے۔ یہ میٹھے یا کڑے ترچے (Zig-Zag) دستوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر دستے لہجے کی پتروں (Laminators) کو آپس میں جوڑ کر بنائے جاتے ہیں۔ ریڈیٹر ایشر واٹر ٹریپ ٹاؤپ ریڈیٹر ایشر سے زیادہ موثر ہے لیکن اسٹامپھرو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پانی کے ٹنگ دستے جلدی بند ہو جاتے ہیں۔ 3۔ ایشر ٹیمپ ٹاؤپ ریڈیٹر شکل 7 میں ہر ایک انٹین نالیوں میں سے گذرتی ہے۔ ان نالیوں کے سر سے چڑھے کیے ہوتے ہیں اور ٹوپ سولڈرنگ (Die Soldering) کے ذریعے جوشے ہوتے ہیں۔ نالیوں کی درمیانی جگہوں سے پانی گذرتا ہے۔ یہ ریڈیٹر ایشر بہت نازک ہوتا ہے کیونکہ ٹیمپ ٹاؤپ ٹریپ کی بنا شروع ہو جاتے ہیں۔




شکل 7۔ ریڈیٹر ٹیمپ ٹاؤپ ریڈیٹر ایشر

شکل 6۔ پمپ واٹر ریڈیٹر ایشر

شکل 5۔ واٹر ٹیمپ ٹاؤپ ریڈیٹر ایشر


شکل 7۔ ریڈیٹر ٹیمپ ٹاؤپ ریڈیٹر ایشر  
 واٹر ٹریپ میں استعمال ہونے والی گرین سوڈا میں Soda Base ہوتی ہے جبکہ پانی کے ساتھ جس ذہنرتی میں انٹین ٹریشن ہر جگہ میں ختمیں ہیں کیا ہوتا ہے۔ پانی کے ساتھ استعمال ہونے والی اصل جین (Alkali Based) واٹر ٹریپ ٹریشن ہوتی ہے۔  
 اس مختصر ٹیمپ ٹاؤپ کے کوئینٹ کو جلدی اپر ٹنگ پریشر پمپ نے نہیں دیا گاڑا بہت ہوتا ہے۔  
 ٹرور ٹیمپ ٹاؤپ انجن اور بالائی ٹینگی کو لانے والی لائن میں لگا ہوا ہے۔

د۔ روٹینگ ٹاؤپ (Rotating Type) یا مشینی ٹورنگل قسم کے واٹر پمپ استعمال ہوتے ہیں۔



شکل 8۔ واٹر پمپ

گوری رخ سے اندر سے وال پانی پمپ کے اندر تیزی سے گھومتے ہوئے پمپ کے (Impeller) کے ذریعے بہر کی لوت دوستی جگہں داجا ہے۔ پمپ کی اس سب بیگ نسبت ٹرور کی ہے۔ پرنٹے ٹم کے ڈاؤن میں آیا ٹیمپ واٹر ٹنگ (Glass And Packing) کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ آج کل اکثر سوڈا میں استعمال کی جاتی ہے۔ جن میں ایک ہر جگہ کاربائی ٹریشن میکانک کیل کرنے والی سطح کے خلاوت دیکھے گھاتا ہے (شکل 9) جس میں کے باوجود اس لیے آب کو خود ہی اینڈ بیٹھ کر لیتی ہے۔



شکل 9۔ سیل اور سیل سلیو (Sleeve Seal)

واٹر پمپ کی ٹانگ کے اوپر ہر طور پر ایک گھماؤ لگایا ہوتا ہے۔ دونوں ایک ہی دکی سیٹ سے چلائے جاتے ہیں۔ انٹین ٹریشن ہر جگہ ٹانگ کو سدا دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں ٹانگ میں کی مدد سے سل کرنے لگی ہر جگہ کی ٹریشن ہر جگہ کے ذریعے کی جاتی ہے۔

کنٹرول کاربوں میں ڈول والو (Dual Valve) والے تھرپوشٹ استعمال ہوتے ہیں (شکل ۱۱) ماشروالو پہلے بیان کیے گئے طریقے سے لگتا ہے۔ دوسرا اوشارٹ کٹ لائن کو کنٹرول کرتا ہے جو آگن کے برآمدی راستے کو پمپ کے ذریعے اندرون راستے سے لاتی ہے۔ آگن ٹھنڈا ہونے کی صورت میں یہ لگتا ہوتا ہے جس سے کوئینٹ ریڈی ایٹر میں سے گزرنے والے تھرپوشٹ کو آگن سے گرم ہونے پر ماشروالو کھل جاتا ہے تھرپوشٹ کٹ لائن بند ہوجاتا ہے جس سے کوئینٹ ریڈی ایٹر میں سے گزرنے لگتا ہے۔

پہلے سے ٹھنڈا کرنے والے انجنوں میں تھرپوشٹ ہوا کے داخلے کی بجائے فائبرز میں آگن سے آگن (شکل ۱۱) لگتا ہے۔

انجن ٹھنڈا ہوتی رہتی ہوگی تاکہ واٹر پمپ کے اندر پانی جلد ہی 70° یا 75° سنٹی گریڈ تک پہنچے جائے۔ صرف اسی دورے حرارت پر تھرپوشٹ کھلتا ہے اور پانی ریڈی ایٹر کی طرف جاتا ہے۔

تھرپوشٹ میں دو ٹیکنالوجی (Bellows Type Body) کے اندر لگے تھرموسٹٹس لگاؤ والا مشین ہوتا ہے جو گرم ہونے پر بہت زیادہ پھیل جاتا ہے جس سے دھڑکن کے ساتھ تھرموسٹٹ کھل جاتا ہے۔ دوسرے قسم کے تھرپوشٹ میں کومپاؤنڈ (Wax Compound) رکھا ہوتا ہے جو گرم ہونے پر ایک پانی کو پھیلاتا ہے جس سے واٹر کھل جاتا ہے۔

**د- کوئنگ سسٹم کی دیکھ بھال**

انجن فریز سوشن کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ چارج (پانی + فریز) سوشن کو تقریباً ایک ہفتے کے بعد نکال کر گڑھے کے ایک گڑھے میں سے ٹھنڈا کر کے پھر استعمال کریں۔

ج- وی۔ بیٹ میں تناؤ (Tension) مناسب ہونا چاہیے۔

۱- کوئینٹ (Coolant) انجن سے ٹھنڈا ہونے سے پاک ہونا چاہیے۔

پانی کا پانی عام طور پر جاری ہوتا ہے اس میں کچھ نمک اور دوسرے نمکات ہوتے ہیں جو پانی کے گرم ہونے پر جھرم جھرم ہونے لگتے ہیں اور انٹرکولر اور واٹر پمپ کے لیے اچھے اثرات میں ہوتے اور حرارت کی منتقلی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈی ایٹر کی ٹانگ تاروں کو بھی بند کر دیتے ہیں اس لیے پانی کو ابل کر استعمال کرنا ہنڈا ہوتا ہے۔ واٹر کا پانی اگر جھلکا ہوتا ہے پھر بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈانگ لگنے کا باعث بن سکتا ہے۔ انٹرکولر ہینے سے روکنے کے لیے ایئر فریز سوشن استعمال کرتے ہیں۔

وی بیٹ کو تقریباً 10 سے 20 ملی میٹر تک دبا چاہیے (شکل ۱۲) کچھ حصہ پھینکے کے بعد یہ دھو لی ہو کر پھیلے گئی ہے۔ تب واٹر پمپ لگھا دھو سین جانے میں جہز ٹریجی مطلوبہ پریشر سے نہیں چلتے۔ اس کے علاوہ بیٹ میں زیادہ نمک لگتا ہے۔



بیٹ کے نرنے نظام (Triangler Arrangement) کو ایک ترتیب پڈر جہز پمپ کے ذریعے دوبارہ ایڈجسٹ کرتے ہیں (شکل ۱۲) دوسری صورت میں پھینکے والی ٹانگ (Down Shaft) کی پٹی (Belt) اور دوسری پٹی بتائی جاتی ہے تاکہ اسپیسر ڈسک (Spacer Disk) کو نکلنے کے بعد دوڑیں موصول کاوریائی ٹانگہ کم کیا جاسکے۔ اس سے پٹی کا موثر (Effective) دباؤ ہوتا ہے۔

گر اس میں نقصان دہتی ہے جو واٹر پمپ کو بہت زیادہ پھینانے سے کوئینٹ میں مل جاتی ہے کوئینٹ سسٹم سے گرمی اور تیل وغیرہ ڈی گریڈ کی ڈنڈ (De-Grading Compound) کے ذریعے ڈنڈ کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر 350 گرم جیکل (Jenol P3) پانی کے 10 لٹریں استعمال کیا جاتا ہے۔ ۱۰۰۰ لٹریں سوشن یا پینٹیل ایڈجسٹ براؤننگ کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوشن کو ایک سسٹم میں کئی دن تک رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئنگ سسٹم کو صاف پانی سے کئی بار دھرتے ہیں۔

ب- سردیوں میں کوئینٹ کو جم جاتے (Freezing Up) سے بچانا چاہیے۔

پانی 4 درجے سنٹی گریڈ پر اپنی زیادہ سے زیادہ کثافت (Specific Gravity) تک پہنچتا ہے۔ گرم کرنے سے پانی پھینٹا شروع ہوجاتا ہے لیکن جب اسے ۰° سنٹی گریڈ سے نیچے ٹھنڈا کیا جائے پھر بھی پھیلنے لگتا ہے۔ ۵ سنٹی گریڈ اور اس سے نیچے برت بنا شروع ہوجاتی ہے۔ اس وقت یہ پھینے لگانا کی نسبت ۸۰٪ زیادہ بگڑ گھرتی ہے۔ چونکہ یہ سخت ہوتی ہے اس لیے ریڈی ایٹر اور پمپ یا انجن بلاک کے پھینے کا باعث بن سکتی ہے۔

سردیوں کے دنوں میں انجن فریز سوشن (Anti-Freeze Solution) کا استعمال مفید رہتا ہے۔ اس میں عام طور پر گلیکول (Glycol) ہوتا ہے۔ اس کو پانی میں ملائے سے پانی کا نقطہ انجماد گر جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل چارٹ میں اس کا اثر دکھایا گیا ہے۔

پانی	ایجنی فریز سوشن	نقطہ انجماد
4 حصے	1 حصہ	-10 °C
3 حصے	1 حصہ	-20 °C
2 حصے	2 حصے	-25 °C
1 حصہ	4 حصے	-30 °C
1 حصہ	1 حصہ	-40 °C

**سوالات**

- 1- واٹر پمپ ٹانگ اور واٹر پمپ ٹانگ، ریڈی ایٹر میں پھول کر ہیں!
- 2- واٹر پمپ کو بہت زیادہ گرم نہیں چکنا چاہیے؟
- 3- کوئینٹ کنٹرول یا تھرپوشٹ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟
- 4- سردیوں کے موسم میں کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
- 5- کوئینٹ آبی رہا ہے۔ کھنڈا جومات بیان کریں!
- 6- کوئینٹ کی مقدار میں کمی کیسے دیکھی جاتی ہے؟

- 1- انجن کو ٹھنڈا کرنا کیوں ضروری ہے؟
- 2- ہر اسے ٹھنڈا کرنے والے انجن پانی سے ٹھنڈے پھیننے والے انجن کی نسبت زیادہ شور کیوں پیدا کرتے ہیں؟
- 3- کوئینٹ کو دوبارہ ٹھنڈا کرنا کیوں ضروری ہے؟
- 4- واٹر پمپ کو ٹھنڈا کرنے میں تھرپوشٹ سے زیادہ موثر کیوں ہوتی ہے؟
- 5- تھرپوشٹ عمل کی سرکولیشن کی بھان میں کیسے ہوتی ہے؟
- 6- پریشر اور کیم والو والی واٹر پمپ کے کیا فوائد ہیں؟

**پیش قدمی کے انجن**


**۱- سپر چارجنگ والے انجن**

اس قسم کے انجنوں میں تازہ گیس کچھ کمیشن چیمبر کے اندر واٹر کے تحت بھیجا جاتا ہے۔ اس میں سپر چارجر (Roots Blower) یا ڈیڈیل ٹانگ ہلڈ بھی استعمال ہوتے ہیں (شکل ۱۱) دوسری قسم کے ہلڈ ہوا کو گھمائی سمت سے اندر کھینچتے ہیں اور وقت ٹھنڈے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

اس قسم کے انجنوں میں تازہ گیس کچھ کمیشن چیمبر کے اندر واٹر کے تحت بھیجا جاتا ہے۔ اس میں سپر چارجر (Roots Blower) یا ڈیڈیل ٹانگ ہلڈ بھی استعمال ہوتے ہیں (شکل ۱۱) دوسری قسم کے ہلڈ ہوا کو گھمائی سمت سے اندر کھینچتے ہیں اور وقت ٹھنڈے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔








نقطہ ۴۔ روٹری کمپریسیشن انجن کے عمل

۱۔ ۳۔ ۵۔	۲۔ ۴۔ ۶۔
۳۔ ۵۔	۲۔ ۴۔ ۶۔
۱۱۔ ۱۲۔	۱۰۔ ۸۔



نقطہ ۳۔ ۱۱۵۱ کا مداری کمپریسیشن انجن

- ۱۔ ڈرافٹ ٹرنسٹ
- ۲۔ کوئل کی گیسوں کے واسطے
- ۳۔ ڈرافٹ ٹرنسٹ
- ۴۔ ڈرافٹ ٹرنسٹ
- ۵۔ ٹوربین
- ۶۔ روٹری
- ۷۔ پریسور (Duct)
- ۸۔ سپر چارج

### ۲۔ گیس ٹربائن (Gas Turbines)

گیس ٹربائن میں ملنے والی گیسوں کی حرکت توانائی استعمال ہوتی ہے۔ اسے جو کمپریسر ۳۰۰۰۰ سے ۵۰۰۰۰ تک کی سٹیٹس کی سپیڈ سے چلاتی ہے، دوسری کم ہارڈ والی سپیڈ پاور ٹربائن پر لگائی ہے جو گاڑی کو چلاتی ہے۔ دوسری سٹیج ہائی پریشر سے کم ہارڈ والی سپیڈ پر لگائی ہے۔ ہر سٹیج ڈھیلے کے ساتھ لگاؤ والی (Compressors) لگی ہوتی ہیں جو سٹیج والی گیسوں کے ہارڈ ٹرنک توانائی میں تبدیل کرتی ہیں چونکہ پاور ٹربائن کا ڈرافٹ سٹیج سٹیٹس سٹیج سے ۱۰۰۰ سے ۲۵۰۰۰ تک کی سپیڈ سٹیٹس کے حساب سے گھومتا ہے اس لیے ٹربائن اور ڈرافٹ ٹرنک کی گارڈوں کی آہلیں نسبت (Ratio) ۱:۱۰ تک ہوتی ہے۔

۱۔ فائدہ (Advantages) ڈرافٹ ٹرنک اور پاور ٹربائن کے درمیان فرق یہ ہے کہ ٹربائن میں مناسب خصوصیات اس لیے لگی اور گارڈوں کے نظام کی ضرورت نہیں۔ ٹرنک اور چھانٹے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انہی میں نسبت آہلی کو اہلی کا ہونا ضروری نہیں۔

۲۔ نقصان (Disadvantages) انہی میں نسبت ڈرافٹ ٹرنک کی نسبت تقریباً ۲:۱ سے ۵:۱ تک زیادہ۔ ٹوربین زیادہ سٹاک اور ڈرافٹ ہست کم۔ چھانٹے سپیڈ میں تبدیلی بہت آہستہ ہوتی ہے۔ کٹرول اور ایڈجسٹ کے لیے وسیع انتظام کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہوائی جہازوں میں استعمال زیادہ مناسب رہتا ہے۔

اس میں ایڈجسٹ گیسوں کی کٹرول کو بہتر طریقے سے ڈرافٹ ٹرنک (Mixing Drive) کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ ٹربائن حرکت کمپریسر کو چلاتا ہے، اس ٹربائن سے نکلنے والی ایڈجسٹ گیسوں میں ایسی ایک کالہ لگاؤ ہوتا ہے جو کٹرول پیدا کرتا ہے۔ ٹوربین پر ایسی (Turbo Prop) ایڈجسٹ بناتے جاتے ہیں جو گاڑیوں کو چلانے کی طرح بنائے جاتے ہیں۔

۱۔ ڈرافٹ ٹرنک

۲۔ کوئل کی گیسوں کے واسطے

۳۔ ڈرافٹ ٹرنک

۴۔ ڈرافٹ ٹرنک

۵۔ ٹوربین

۶۔ روٹری

۷۔ پریسور (Duct)

۸۔ سپر چارج

۱۔ ڈرافٹ ٹرنک

۲۔ کوئل کی گیسوں کے واسطے

۳۔ ڈرافٹ ٹرنک


۴۔ ڈرافٹ ٹرنک

۵۔ ٹوربین

۶۔ روٹری

۷۔ پریسور (Duct)

۸۔ سپر چارج



نقطہ ۵۔ گیس ٹربائن ڈرافٹ ٹرنک کی مکمل ڈرافٹ ٹرنک


- ۱۔ ڈرافٹ ٹرنک میں ایڈجسٹ گیس ٹوربین کے لیے فائدہ ہوتے ہیں؟
- ۲۔ ڈرافٹ ٹرنک کی نسبت اور کام کرنے کا طریقہ بیان کریں؟
- ۳۔ ہوائی جہاز کے انجن میں سپر چارجنگ سے کون سے فائدے جاتے ہیں؟
- ۴۔ گیس ٹربائن کے فائدہ و نقصانات بیان کریں؟
- ۵۔ ڈرافٹ ٹرنک اور ڈرافٹ ٹرنک کی مکمل ڈرافٹ ٹرنک کے درمیان کیسے پہچان کرتے ہیں؟

## کلچ [ Clutches ] و مقصد اور کام کرنے کا اصول


1 د

کلچ ایجن اور پاور ٹرین (Power Train) کے درمیان قابل متعلقہ رابطہ (Disengageable Connection) مہیا کرتا ہے۔ عام حالت میں رابطہ رکھنا نام رہتا ہے۔ کلچ پیدل ریموٹر یا ہینڈل پر مشتمل ہوتا ہے اور اسے استعمال کرتے وقت یہ رابطہ منقطع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر تبدیل کرتے وقت یہ رابطہ منقطع ہوتا ہے۔ یہ کہ اس دوران پاور کو منقطع ہونا چاہیے۔

ب۔ زیادہ تر کلچوں (Clutches) میں پاور کی منتقلی رگڑ (Friction) کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔




پہلی میں دو رگڑ والی سطحیں (Frictional Surfaces) ہوتی ہیں جو ایک سپرنگ کی طاقت کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ دبائی جاتی ہیں۔ رگڑ کے ذریعے رابطہ منقطع کیا جاتا ہے جس کا احصاء رگڑ کھانے والی سطحوں (Coefficient) کے ذریعے کیا جاتا ہے۔  
 1. رگڑ کا نئے والی سطحوں کو رگڑ کا نئے والی سطحوں پر لگانا (Initial Friction)  $\mu = 0.4 - 0.5$   
 2. سپرنگ کی طاقت پر ہوتا ہے۔ رگڑ کھانے والی سطحوں کو رگڑ کا نئے والی سطحوں پر لگانا (Over Loading) سے بچانے کے لیے ان پر 20% بڑھتی ہے۔  
 3. زیادہ تر سٹیٹس سے زیادہ رگڑ نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہی بنا پر ان سطحوں کا ایک مخصوص سائز ہوتا ہے۔  
 4. توالی انتظامیاتی کر کلچ کی کم کے مطابق طیارہ کیا جاتا ہے۔  
 5. سال کے طور پر 10 تا 100 کلچ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو منتقل کر سکتا ہے۔  
 6. کلچ کی تسمیہ میں ایک ڈیسک کلچ (Fluid Coupling) ہے۔



شکل 1۔ بنگل ڈیسک فریکشن کلچ  
 2۔ سپرنگ کا رگڑ  
 3۔ ریموٹر ڈیسک

### ب۔ ڈیسک کلچ کے ڈیزائن


کلچ کے ڈیزائن میں سپرنگ کی طاقت کے ذریعے رابطہ منقطع کرنے پر مبنی ڈیزائن سپرنگ کے اندر دلی لٹ اور ڈیزائن سے توجہ دینی چاہیے۔ (Disk) گھومتے ہوئے (Pivot) سے کوئی بھی پینٹل ریموٹر ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔




و۔ سنگل ڈیسک کلچ (Single Disk Clutch) استعمال ہوتے ہیں۔ ڈیسک کلچ 1 اور 2 کے کلچ ڈیسک کلچ ٹائٹ کی سیٹوں اور ہونے والی سیٹوں کے تحت حرکت کر سکتی ہے۔ لٹائی ہوئی اور پینٹل ریموٹر ہونے والی سیٹوں کے دونوں طرف رگڑ والی سطح مہیا کرتے ہیں۔ کلچ کو ڈیزائن کرنے کے ساتھ ساتھ ریموٹر کی مدد سے جڑنا ہوتا ہے۔ گھومنے والی ریموٹر سپرنگ اور پینٹل ریموٹر ہونے سے والی سطحوں پر رگڑ ڈالنا ہوتا ہے۔ ریموٹر کے ہونے والی سیٹوں کی مدد سے ڈیزائن ہوتا ہے۔ منقطع کرنے کے لیے ریموٹر کا ریموٹر ہونے کے ایک حصے پر رگڑ ڈالنا ہوتا ہے جس کا دوسرا حصہ سپرنگوں کے باؤ کے خلاف پینٹل ریموٹر کو چھوٹے رکھنا ہوتا ہے۔  
 3. ہائی کوشل گاڑیوں کے کلچ میں ایک سپرنگ سپرنگ درمیان میں مزید لگا ہوتا ہے (شکل 3)۔  
 ڈیزائن سپرنگ کلچ ڈیسک کلچ میں پینٹل ریموٹر کا ہونے والی ریم (Rim) ہونے والی سطحوں کی شکل میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پینٹل ریموٹر کے خلاف ڈیزائن ہوتا ہے۔ سپرنگ کے رگڑ کے دو ٹکڑوں (Disks) ہوتے ہیں۔

شکل 4۔ ڈیزائن سپرنگ کلچ (ایڈیشن)

ب۔ جاری گاڑیوں میں ڈسک ڈیسک کلچ بھی استعمال ہوتے ہیں (شکل 5)۔  
 دو کلچ ڈیسکوں کے استعمال سے رگڑ کی سہولت والی سطح کا رقبہ بڑھ جاتا ہے جبکہ ریموٹر تقریباً ہی رہتا ہے۔ اس طرح اس پر رگڑ کے خلاف رگڑ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رگڑ کی جاری فزٹ حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ رابطہ منقطع کر سکتا ہے۔





شکل 5۔ ڈسک ڈیسک کلچ ریموٹر والی گاڑی  
 1. کلچ ڈیسک = K  
 2. ڈیسک ہونے والی سطح = P (Lugs)  
 3. ریموٹر = M



شکل 3۔ درمیان سپرنگ والا سنگل ڈیسک کلچ



ب. زیادہ خراب ہونے والے کچے کو اڈا کر کھولنا پڑتا ہے۔  
 1. اڈانے کے لیے آٹے سے لٹکوں کو اسی ڈھیلہ کریں (شکل 11) حتیٰ کہ ہر ٹنگ کے کھلے  
 نیپک کو تبدیل کرنا ہر ٹنگ کو اڈا کر پڑھائیں اور میٹر لور روٹ جاتے تو ایسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے



شکل 11: پین سیٹنگ ڈول

1. پینسٹ (Pins) 2. ڈول (Dial) 3. میٹر لور (Meter) 4. پینسٹ (Pins) 5. پینسٹ (Pins) 6. پینسٹ (Pins)

ج. کچے کو مخصوص ایڈجسٹمنٹ سائز کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔


یہ ایڈجسٹمنٹ سائز کو اور میٹر لور کی سامنے والی سطح کے درمیان گوری نامی ہوتا ہے۔ (شکل 12)  
 ایڈجسٹمنٹ سائز ایڈجسٹمنٹ کے لیے دی گئی ہدایات: (Specifications) سے سمجھ کر  
 میں - پینسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے نیپک کرنے کے لیے سٹریٹ ایچ (Slough) (Edge) میٹر لور کی سامنے کی سطح پر



شکل 12: میٹر لور کو ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ

1. نیپک اور ڈول کے بیرونی حصے ایک خاص  
 نامی (شکل 11) سٹریٹ ایچ (Slough) یا  
 2. نیپک اور ڈول کے بیرونی حصے ایک خاص  
 نامی (شکل 11) سٹریٹ ایچ (Slough) یا  
 3. نیپک اور ڈول کے بیرونی حصے ایک خاص  
 نامی (شکل 11) سٹریٹ ایچ (Slough) یا

شکل 12: ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ شکل 11 کے ٹنگ کو لگانا  
 کی صورت میں لگائے وقت میں  
 اس کے ذریعے سہارا دینا (شکل 11)  
 کچے کو چھپاؤ کی حالت میں آنے  
 کے بعد سائز ٹوٹ نکالیں۔  
 ڈول کی ڈسک کچے کی صورت  
 میں سائز ٹوٹ کوئی (Key)  
 اور گول سے (Key) کے  
 ساتھ ٹوٹ کریں تاکہ ہم پوز  
 ایک اور حصے کے ساتھ یہ حالت  
 میں آجائیں۔



3. اگر کچے نیپک اور ڈول کا  
 ٹنگ کی پوز سے متوازی نہیں  
 ہے تو نیپک اور ڈول پر  
 (Arrow) کے ذریعے نیپک  
 لگائیں اور ایک ڈسک کی طرح  
 عمل کریں، لیکن اس وقت  
 کے لیے تیار ہونے سے پہلے  
 اسے ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے  
 ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے  
 ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے  
 ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے

شکل 13: سائز ٹوٹ کے ساتھ شکل 11 کے ٹنگ کو لگانا  
 کے لیے تیار ہونے سے پہلے  
 اسے ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے  
 ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے  
 ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے  
 ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے  
 ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے  
 ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے  
 ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے

د. خرابی کی صحیح طرح سے پہچان کریں اور مناسب وقت پر اسے دور کریں۔

خرابیاں اور ان کی وجوہات	کیا کرنا چاہیے
1. کچے چھوڑنے سے پہلے ایجن کی پوز پر ایڈجسٹمنٹ کیا ہو جانے سے ٹنگ پتیل ٹنگ گیا ہے کچے میں کچے کی پوز پر ایڈجسٹمنٹ کیا ہو جانے سے ٹنگ پتیل ٹنگ گیا ہے ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے	یک ہڈ کریں اور نیپک کو تبدیل کر دیں۔ کچے کی پوز پر ایڈجسٹمنٹ کیا ہو جانے سے ٹنگ پتیل ٹنگ گیا ہے ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے
2. کچے متعلق کرنے میں سے کام ہوتا ہے۔ ٹوٹ سے زیادہ کچے کی پوز پر ایڈجسٹمنٹ کیا ہو جانے سے ٹنگ پتیل ٹنگ گیا ہے کچے میں کچے کی پوز پر ایڈجسٹمنٹ کیا ہو جانے سے ٹنگ پتیل ٹنگ گیا ہے ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے	حساب کچے کی ایڈجسٹمنٹ کریں، میٹر لور کی ایڈجسٹمنٹ ڈسک تبدیل کریں۔ پلان ٹوٹ اور سب کو آزادانہ حرکت دیں۔ گرو وہیل والی ٹوٹ کی صفات کریں یا تبدیل کریں۔ جوڑوں سے ڈسک دور کر کے انہیں چھوڑیں۔
3. کچے ٹنگ کے طرح سے نہیں لگتا ٹنگ والی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ٹنگ کی پوز پر ایڈجسٹمنٹ کیا ہو جانے سے ٹنگ پتیل ٹنگ گیا ہے کچے میں کچے کی پوز پر ایڈجسٹمنٹ کیا ہو جانے سے ٹنگ پتیل ٹنگ گیا ہے ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے ٹوٹ پر چھوڑنا چاہیے۔ اسے	سٹروں کو صاف۔ سترے خراب ہو کر گریں۔ اس کے ساتھ اور ہولڈر چاہیے۔ ڈسک کو صاف کریں یا سترے تبدیل کریں۔ پوز کی مناسب طور پر ایڈجسٹمنٹ کریں، ایڈجسٹمنٹ سائز کو چیک کریں۔


سوالات

- 1- پیلے سپر گیزر کی ضرورت ہے؟
- 2- ترقی کو منتقل کرنے کا اقتصادار کن باتوں پر ہوتا ہے؟
- 3- سٹیل ڈسک پیلے کے مختلف حصوں کے نام لکھیں۔
- 4- جدلی کرنٹس گاڑوں میں ڈسک پیلے کیوں استعمال کئے جاتے ہیں؟
- 5- پیلے ڈسکوں کا استعمال بیان کریں۔
- 6- ریڈر کے لیے مختلف آلات (Rekaze Devices) کے درمیان بیان کریں۔
- 7- پیلے ٹرانسمیشن کتنی ہونی چاہیے اور اسے کن طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں؟
- 8- ایڈجسٹڈ سائز سے کیا مراد ہے؟ اور یہ سائز کن طرح بیک کرتے ہیں؟
- 9- پیلے کو دلانے کا طریقہ بیان کریں۔
- 10- پیلے میلر ہونے کے علاوہ جو بات بیان کریں؟
- 11- پیلے منتقل ہونے میں ناکام رہتا ہے اور اسے جو بات بیان کریں؟

ٹرانسمیشن

1- ضرورت اور مقاصد

مطلق تبدیل ہوتا ہے۔




ماہرین پیلے ٹرانسمیشن 2 یا 3 متعلق مطلق تبدیل ہونا چاہتے ہیں کہ درجہ بندی اس طرح کی ہوتی ہے کہ ان کی صلاحیت کارڈی (یعنی پیلے اور ڈسک) کے ساتھ ساتھ یہ ترقی کو ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت کے مطابق تبدیل کرتے ہیں۔ (ٹرانسمیشن فورس کی آڈیل لائن) ہائڈرو اسٹیک یا آسانی آلات میں ٹرانسمیشن دیکھ کر اسے ضرورت کے مطابق تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بناوٹ بہت پیچیدہ ہوتی ہے۔ اور کارڈی کی گیزر ٹرانسمیشن کی نسبت کم ہوتی ہے۔ چونکہ آڈیل لائن صرف ایک ہی سمت میں گھومتے ہیں اور انہیں ان میں گھما کر آسانی کے لیے کارڈی کو ان چلانے کے لیے ٹرانسمیشن سے گھماؤ کی سمت بھی تبدیل کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ریڈر کی گیزر استعمال کرتے ہیں۔

ٹرانسمیشن کی ضرورت کمپن انجنوں کی خصوصیات کی بنا پر ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ٹرانسمیشن فورس یا کارڈی کی ضرورت شروع میں ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کمپن اور پیلے کے درمیان آسانی ہوتی ہے۔ کمپن انجن کو ڈسک کے مطابق خود بخود میٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کی کارڈی کو کم پیلے پر تیزی ہوتی ہے اور پیلے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ آسانی زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن پیلے کو پیلے کی مناسب ترین حدود کے اندر چلانا چاہیے۔ ڈائریکٹ کی مختلف پیلوں پر کارڈی کے پیلوں کی گھومتے ہوئے کسی پیلے خاص تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے انجن اور ڈسک ڈائریکٹ اور ان (ٹرانسمیشن) دیکھ کر اسے متعلق کی ضرورت ہوتی ہے جسے ڈائریکٹ کی شرائط کے مطابق تبدیل ہونا چاہیے۔ اس کا کرنے کے لیے ٹرانسمیشن کے اندر گیزر ہلتے پڑتے ہیں۔ یہ ٹرانسمیشن بطور کنورٹر (Converter) کام کرتی ہے۔ اس سے پیلوں کے گھماؤ پیلے کی اندازاً درجہ بندی لیکن ہوتی ہے جس سے ڈائریکٹ پیلے کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح انجن کی کارڈی کے مطابق ضرورت زیادہ پاور یا زیادہ پیلے کی سمت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ کارڈی (Output) = پاور × پیلے

یعنی اس کا کارڈی سے کم پیلے پر زیادہ ٹرانسمیشن فورس (ٹورس) میں اور پیلے کی طرف سے تیز پیلے (پیلے) اور پیلے کے پیلے پر (سائل) ہو سکتی ہے۔ زیادہ پاور لینے کے لیے بڑی اور زیادہ پیلے کے لیے کم ٹرانسمیشن دیکھنا چاہیے۔ سب سے تیز پیلے پاور اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پیلے تبدیل کرنے سے پیلوں پر

ب- گیزر ٹرانسمیشن

1- پیلے سپر گیزر (Spur Gear) والی سٹانڈنگ گیزر ٹرانسمیشن استعمال ہوتی تھی (شکل 2)



شکل 2- تین پیلے پیلوں والی سٹانڈنگ گیزر ٹرانسمیشن  
 A - این پیلے شاٹ (Open Shell) - B - سٹیل فورک (چھتے)  
 HW - مین شاٹ  
 RW - ریڈر گیزر شاٹ

پہلا گیزر 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42، 44، 46، 48، 50، 52، 54، 56، 58، 60، 62، 64، 66، 68، 70، 72، 74، 76، 78، 80، 82، 84، 86، 88، 90، 92، 94، 96، 98، 100

دوسرا گیزر 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42، 44، 46، 48، 50، 52، 54، 56، 58، 60، 62، 64، 66، 68، 70، 72، 74، 76، 78، 80، 82، 84، 86، 88، 90، 92، 94، 96، 98، 100


تیسرا گیزر 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42، 44، 46، 48، 50، 52، 54، 56، 58، 60، 62، 64، 66، 68، 70، 72، 74، 76، 78، 80، 82، 84، 86، 88، 90، 92، 94، 96، 98، 100

سے مل جاتی ہے (HW - 26 - 21 - 8) اور اس کی گزری گزری کے پیلے ونگلز میں شاٹ ہے (HW - 26 - 21 - 8) ایک دوسرے کے ساتھ چڑھائی میں انگریز 100 سے پاور کی منتقلی ریڈر گیزر 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42، 44، 46، 48، 50، 52، 54، 56، 58، 60، 62، 64، 66، 68، 70، 72، 74، 76، 78، 80، 82، 84، 86، 88، 90، 92، 94، 96، 98، 100 میں شاٹ کے گھماؤ کی سمت الٹی (ریڈر - Reverse) ہو جاتی ہے۔ گیزر پیلے کی ترقی یا پیلوں پر گھماؤ پیلے کی درجہ بندی اتنی ہی ہوگی جتنی پہلا گیزر کے ساتھ ساتھ پیلوں کے ساتھ ساتھ پیلوں کی شرائط کے مطابق ہوگا۔ سٹیل کارڈوں میں عام طور پر 4 - پیلے ٹرانسمیشن ہوتی ہے۔ جدلی کرنٹس گاڑوں میں 5 یا 6 پیلے پیلوں ہوتی ہیں۔

پیلے کے لیے دو گزریوں کے ایک پیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گزریوں اور ٹرانسمیشن کے پیلے شاٹ میں صحت میں سے جانی جاتی ہیں اور گھماؤ کم کرنے کے لیے ان کی گیزر ڈائریکٹ کی جاتی ہے۔ شاٹ میں ایسی ٹرانسمیشن ہونے کے سبب سے گھومتے ہیں انہیں مناسب طور پر سٹیل کرنا چاہیے۔ ٹرانسمیشن میں گھماؤ کے اندر چلانے کے لیے ٹرانسمیشن آئی کی ایک مخصوص مقدار موجود ہوتی ہے۔


ایڈجسٹڈ شاٹ 2 سے گزری 1 سے گزری 2 کے ذریعے کارڈر شاٹ کو دلانے والا ہوتا ہے۔ گزریوں 2، 3، 4، 5 اور 6 اس شاٹ پر متعلق ہوتی ہیں۔ ریڈر سے آڈیل گزری 8 شاٹ HW پر گھومتے ہیں اور پیلے گزری 7 کے ساتھ ملتی ہوتی ہے۔ مین پیلے شاٹ HW کا سائز والا سٹانڈنگ گزری 1 کے اندر سٹانڈنگ ہوتا ہے۔ دو گزریوں 2 اور 3

جیل گیزر نام پر ایک دوسرے کے ساتھ مستقل لے رہتے ہیں، آپس میں ثابت پڑنا اور گوم رکھتے ہیں۔ میں ثابت تک اور مستقل کرنے کے لیے جوڑ پکڑ گیزر کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ شکل ۱۰ اس گیزر کی سب سے اہم شایاں مستقل لگی ہوئی ہے۔ حرکت بیرونی سلاٹ ایک سلاٹ حرکت کرتی ہے جس سے اس کے اندرونی دہانے گیزر کے بیرونی دہانوں کے ساتھ مل کر گزری اور شایاں کے درمیان جوڑا برقرار رہتا ہے۔ گیزر سب سے اہم گیزر اور روری گیزر یا کبھی کبھی پلے گیزر کے لیے بھی سب سے اہم استعمال کر سکتے ہیں۔ (شکل ۱۰)



شکل ۱۰ سلاٹ تک پلے ہر کے ذریعے ثابت

۱۰۔ بکرویش ٹرانسمیشن (Synchromesh Transmission) میں بکرونازنگ آلات کے ذریعے گیزر بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی ٹرانسمیشن میں بکرویش پلے استعمال کیے جاتے ہیں جن میں سے ایک ایک سلاٹ پر لگا ہوا ہوتا ہے (بکرونازنگ) ایسا کرنے کے لیے ٹرانسمیشن پلے استعمال ہوتے ہیں جن کے لٹے والی سطحیں گزروں کی شکل کی ہوتی ہیں (شکل ۱۱)




شکل ۱۱۔ بکرویش پلے

۱۔ اندرونی حصہ (Inner Member) ۲۔ سلاٹ تک پلے ۳۔ گول ورائنگ (Ball Lock)

میں ثابت پڑنا اور بیرونی حصہ (Inner Member) اور سلاٹ تک پلے ہر کے ہوتے ہیں۔ پلانس پہ دووں اپنے اطراف میں حرکت کر سکتے ہیں لیکن پلے سب سے دلی ہوئی گول ڈک کے ذریعے ٹریل (Neutral) حالت میں لائے جاتے ہیں۔ اندرونی حصے کے بیرونی حصے تک کا تھی کارنگ ہوتا ہے جس کی اندرونی سطح گزروں کی شکل کی بنائی ہوتی ہے۔ گیزر بدلنے پر تمام پلے آگے دلی یا بائیں حرکت کرتی ہے جس سے اس کی اندرونی سطح بیرونی سطح سے ٹکرائی جاتی ہے اور گیزر کی گزری ہوئی بیرونی سطح پر لگانے کے ساتھ مل جاتی ہے۔ بکرویش پلے اور گیزر کی پیڈرنگ کے ذریعے توازن برقرار رہتا ہے۔ تب اس کے بعد ہی سلاٹ تک پلے گول ورائنگ سے مل کر گیزر کے دہانوں (Shaft Teeth) کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اس طرح پاور ٹرانسمیشن کا پورٹیکل ہو جاتا ہے۔ بکرویش ٹرانسمیشن میں گیزر تبدیل کرتے وقت ڈرائیور کو محقر وقت دینا چاہیے تاکہ ٹرانسمیشن پلے کو پیڈرنگ سے الگ کر دیا جائے۔

آگے، سٹاپ ہونے والی لاک سکرونازنگ ٹرانسمیشن میں یہ وقت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس صورت میں سکرونازنگ ونگس ہٹنے والے حصے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے پلے پلے رہتا ہے۔ ایسا اس وقت تک ہوتا ہے جب تک پیڈرنگ میں فرق رہتا ہے۔ جیسے جیسے پیڈرنگ (Sprag) اندرونی حصے کی سلاٹ ورائنگ پر اپنی حرکت کر کے سلاٹ تک پلے کو دہانوں کے ساتھ آجاتے ہیں اور سکرونازنگ (کیمال پیڈرنگ) پلے ہونے تک اسی حالت میں رہتے ہیں۔


ب۔ گیزر شفٹ لیور (Gear Shift Lever) گیزر بدلنے میں کام آتا ہے۔



یہ گیزر کے گول ورائنگ (Ball-Type) کے ذریعے لگے ہوتے ہیں اور گیزر شفٹ گاڈ کی خبروں میں حرکت کر سکتا ہے۔ پلے گزروں کے ذریعے حرکت کرتی ہیں۔ شکل ۱۲ اور ۱۳ جو ایک سلاٹ شفٹ گاڈ کے ساتھ مستقل اور دوسری طرف گزروں کی گول خبروں میں لگے ہوتے ہیں شفٹ گاڈ۔ گیزر شفٹ لیور کے پلے سر سے ملنے والے پلے حرکت کر سکتے ہیں۔ ۱۔ پیڈرنگ ٹرانسمیشن میں دو سلاٹ تک پلے شفٹ ونگ اور شفٹ گاڈ ہے۔ لیوانی کے ذریعے حرکت کر سکتے ہیں گیزر لاک استعمال ہوتے ہیں۔ سیرنگ سے دلی ہوئی گول (Spine Loaded Ball) گاڈ کے گول گزرتے (Mesh) میں پلے جاتی ہے۔ روری گیزر میں ڈک کے لیے اضافی لاک آگے کی ضرورت ہوتی ہے جسے گیزر بدلنے سے پہلے کام کرنا چاہیے۔ آج بھی سپورٹس کاروں اور کھیل گاڑیوں میں مرکزی شفٹ اسٹیم استعمال ہوتا ہے جس میں ہاتھ سے کنٹرول ہونے والا ایک پلے ٹرانسمیشن گیس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اس میں سٹیٹنگ کام گیزر کنٹرول کا ہوتا ہے۔ گیزر شفٹ پلے سٹیٹنگ کام پر لگا ہوا ہے اور گزروں (Links) کے ذریعے ٹرانسمیشن شفٹ کر سکتا ہے۔

گیزر شفٹ اسی وقت بدل سکتے ہیں جب پاور کی منتقلی قطع کی گئی ہو اور گزروں میں ہٹنے والی تمام گزروں کی گول ورائنگ ایک ہی ہورہے ہو اور دوسرے گول ورائنگ ہٹنے کا احتمال بھی تیز پیڈرنگ کے لیے گیزر بدلنے وقت ۱۱-۱۲-۱۳ پلے ہونے کے بعد محقر وقت دینا چاہیے اور یہاں بھی گیزر ڈھیل پلے کر کے ڈک شفٹ کی گول ورائنگ کو گزرتے دیکھ کر لے لے (۱-۲-۳) اس کے برعکس کا ڈک شفٹ گیزر گھومنا چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے پلے پلے گول ورائنگ اور دہانوں میں ایک پیڈرنگ ہوتی ہے۔

ج۔ ٹرانسمیشن میں شور کم کرنے کے لیے ہیلکس گیزر یا عام طور پر پلے گیزر استعمال کرتے ہیں۔




شکل ۱۲۔ ہیلکس گیزر کی مدد سے پلے گیزر ٹرانسمیشن

۱۔ بیرونی سلاٹ تک پلے ۲۔ بیرونی دہانے ۳۔ سلاٹ تک پلے



یہ دیکھ دیکھتے وقت آپس میں ٹکرائی ہوئی پلے گیزر ہوتے ہیں۔ ہیلکس گیزر ہر گزروں میں تدریجاً اور ایک وقت گزروں کے ذریعے ہٹتے ہیں اس لیے شور کم پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اطراف میں حرکت دیتے ہیں۔ پلے اور گزروں کے لیے گزروں کی دہانوں (Flutes) کا زون (Zone) ایک دوسرے کے مخالف ہونا چاہیے۔ ہیلکس گیزر کے دہانے گھومتے وقت ایک دوسرے کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں اس لیے یہاں شایاں اور سلاٹ تک پلے کی پلانس (Spinal) ہیلکس گیزر کی ہوتی چاہیے۔ (ہیلکس گیزر)

شکل ۴ میں دکھائی گئی ایک سیکورسٹم (Lock Spacing System) ایسی طرح کام کرتا ہے  
 سیکورسٹم کے پتلے مرحلے میں سلائیڈنگ میکانیسم کے ساتھ ایک ناک کو پکڑ کر اس کے سروں سے  
 گزری کی حالت میں والی ٹریڈنگ میکانیسم کو چیلنج کرتی ہے۔ اگر اس کے ذریعے وہ آسانی سے ٹانگ کا اور سلائیڈنگ میکانیسم  
 کی بیٹریوں پر باہر ہونے لگتی ہیں۔ رنگ کے دھاروں اور سلائیڈنگ میکانیسم کی بیٹریوں کے درمیان سلیپ اور  
 Radial Presural (ریڈیال پریشر) لاک کے (Locks) لاک کا کام کرتا ہے۔ جب تک سلیپ میں رہتی  
 رہتا ہے رنگ سلیپ کو روک کر رکھتا ہے کیونکہ اس کے دھارے سلائیڈنگ میکانیسم کی بیٹریوں کی کارآمدت کو روک لیتے  
 ہیں اور سلیپ والی ڈیج سے کھلائے جاتے ہیں۔ حرکت سیکورسٹم کی مکمل ہونے کی صورت میں وہ باؤ صفر کو  
 جاتا ہے کیونکہ اس حالت میں سیکورسٹم ایک رنگ اور آسانی سے ٹانگ کی ٹریڈنگ میکانیسم کے درمیان سلیپ  
 ڈرگت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب سلائیڈنگ میکانیسم کو کسی بھی وقت حرکت دے سکتے ہیں۔



شکل ۵ رنگ سلیپ سیکورسٹم کی ڈیٹیل  
 رنگ سلیپ سیکورسٹم ایک رنگ (شکل ۵) کے ذریعے لاک ہوتی ہے۔ اس ڈیٹیل میں ایک کونٹریبلنگ  
 (Control) (Sloped Slip Ring) ہوتا ہے جس میں گائیڈ کرنے والی ڈھلوان سطح اور باہر کی طرف کس کی کونٹریبلنگ  
 (Control) (Face) ہوتی ہے۔ یہ اس وقت عمل شروع کرتا ہے جب سلائیڈنگ میکانیسم پر چڑھا شروع ہوتی  
 ہے۔ نہ صرف اپنے کس کے واؤ کڈ کو مزید پھیلانے کی وجہ سے براہ راست لاک کا کام کرتی ہے بلکہ سلائیڈنگ  
 ہونے لگتی ہے۔ اس طرح ٹریڈنگ لاک کے لیے مخصوص آلات کی ضرورت نہیں پڑتی۔

تیسرا کے بعد پریشر (Operating Pressure) سلائیڈنگ میکانیسم کے ٹریڈنگ ہونے  
 (Chamfered) دھاروں کے ذریعے سیکورسٹم پر عمل کر کے انہیں واپس اندرونی حصے کی بیٹریوں میں  
 واپس دیتا ہے۔ اس طرح ٹریڈنگ میکانیسم کو چلا جاتا ہے۔ سیکورسٹم کی لاک کا نظام آسان اور سیکورسٹم کے ٹریڈنگ  
 ہونے میں مدد دیتا ہے۔




شکل ۶ اوپن لاک سیکورسٹم کی ڈیٹیل  
 اوپن لاک سیکورسٹم (ج) سیکورسٹم لاک کے ڈیٹیل

ج۔ اضافی اور مخصوص ٹریڈنگ

۱۔ اور ڈرائیو یا کافی ٹریڈنگ سیکورسٹم کے لیے ٹریڈنگ سیکورسٹم کی ڈیٹیل  
 گاڑی کو کافی عرصے تک تیز سیکورسٹم پر چلائے وقت تک کی کم پینڈ پر ٹریڈنگ کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ  
 سیکورسٹم کے لیے پینڈ رہتا ہے۔ اس طرح انہیں کی پینڈ ہونے سے کم ایٹم فریٹ ہوتا ہے۔  
 سیکورسٹم ٹریڈنگ میں آخری ٹریڈنگ اور ڈرائیو ٹریڈنگ کا کام کرتا ہے۔ ڈسٹریکٹوں میں چھٹا  
 ٹریڈنگ کو ٹریڈنگ میں پانچواں یا چھٹا ٹریڈنگ اس وقت ٹریڈنگ ہے۔ ۵-۶ سے ۵-۹ تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ  
 اضافی اور ڈرائیو ٹریڈنگ میں استعمال کی جا سکتی ہے جو ٹریڈنگ میں کے اندر یا ڈرائیو ٹریڈنگ کے ساتھ  
 لگائی جاتی ہے جو ٹریڈنگ سیکورسٹم کے ساتھ کافی ٹریڈنگ ہو سکتا ہے۔  
 اس قسم کی ایک خاص ٹریڈنگ اور ڈرائیو ٹریڈنگ ہے۔ یہ ایک ٹریڈنگ ٹریڈنگ ہے۔ اس کے  
 ٹریڈنگ ہونے والے ٹریڈنگ کو اندر ہونے کے بعد ٹریڈنگ کے لیے ایک ٹریڈنگ سے واؤ لگایا جاتا ہے تو 20 کلومیٹر  
 فی گھنٹہ 20 میل فی گھنٹہ سے زیادہ سیکورسٹم پر ڈرائیو ٹریڈنگ ہوتا ہے۔ ٹریڈنگ (Free wheel)  
 کے ذریعے ایک ٹریڈنگ کو سولے ٹریڈنگ ٹریڈنگ کے لیے ٹریڈنگ، باہر ٹریڈنگ کی جاتی ہے۔  
 یہ ٹریڈنگ سے پادری ٹریڈنگ لگائی گئی ایک ہی سمت میں ٹریڈنگ ہوتی ہے۔

۱۱ کے ساتھ سیکورسٹم میں ۱۱ سے ہوتی ہے۔ اگر ٹریڈنگ کی طرف سے لگایا جاتا ہے تو ٹریڈنگ اور ٹریڈنگ  
 کے درمیان ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اس سے ہر دو ٹریڈنگ میں ٹریڈنگ کے ساتھ ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ آئی آر ۱۱ ٹریڈنگ  
 ٹریڈنگ کی حرکت دہی جاتی ہے تو ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اس طرح ٹریڈنگ کا سیکورسٹم ہوتا ہے۔  
 ٹریڈنگ میں عام ٹریڈنگ اور ڈرائیو (D.R.W) کے ٹریڈنگ سیکورسٹم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مقصد حرکت  
 توانائی کے استعمال سے پورے اور اندر میں کی بہت کرتا ہے۔ ایٹم ٹریڈنگ کی آسانی آسانی پر ایک ٹریڈنگ ہوتا ہے۔  
 سے ڈرائیو ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اس کی ٹریڈنگ کے ساتھ ٹریڈنگ والی ٹریڈنگ کی رفتار انہیں سے ٹریڈنگ والی  
 ٹریڈنگ کی بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کی حالت میں گاڑی کے ٹریڈنگ ہونے سے ملے جا سکتے ہیں۔ ڈرائیو  
 اور ٹریڈنگ ڈھلوانوں پر ٹریڈنگ ٹریڈنگ اور ٹریڈنگ اور ٹریڈنگ پر انہیں کے ٹریڈنگ کے عمل (Sliding  
 Action) کو استعمال کرنے کے لیے ٹریڈنگ ٹریڈنگ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ ڈرائیو ٹریڈنگ کے وقت  
 ٹریڈنگ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اس کے ٹریڈنگ کے لیے ٹریڈنگ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اس سے ٹریڈنگ  
 ٹریڈنگ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اس کے ٹریڈنگ کے لیے ٹریڈنگ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اس سے ٹریڈنگ  
 آئی آر ۱۱ ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اس کے ٹریڈنگ کے لیے ٹریڈنگ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اس سے ٹریڈنگ



شکل ۷ ڈسٹریکٹوں کا لاک ڈرائیو ٹریڈنگ  
 ڈسٹریکٹوں کا لاک ڈرائیو ٹریڈنگ (W) - ڈسٹریکٹوں کا لاک ڈرائیو ٹریڈنگ  
 ڈسٹریکٹوں کا لاک ڈرائیو ٹریڈنگ (W) - ڈسٹریکٹوں کا لاک ڈرائیو ٹریڈنگ  
 ڈسٹریکٹوں کا لاک ڈرائیو ٹریڈنگ (W) - ڈسٹریکٹوں کا لاک ڈرائیو ٹریڈنگ

ج۔ ٹریڈنگ سیکورسٹم میں پانچواں ٹریڈنگ ہوتی ہے۔  
 اس حالت میں ٹریڈنگ ایک ایک کے تبدیل کرنے چاہئیں۔ اس میں پہلے اور دوسرے ٹریڈنگ  
 ٹریڈنگ ہی ٹریڈنگ حالت (Neutral Position) ہوتی ہے۔ ٹریڈنگ ہی ٹریڈنگ پہلے ٹریڈنگ  
 سے ٹریڈنگ حالت میں لانے کے لیے دوسرے ٹریڈنگ میں سے گزرتا ہے۔  
 شکل ۸ ٹریڈنگ سیکورسٹم کی ڈیٹیل  
 ٹریڈنگ سیکورسٹم کی ڈیٹیل  
 ٹریڈنگ سیکورسٹم کی ڈیٹیل  
 ٹریڈنگ سیکورسٹم کی ڈیٹیل




بہت سے جہازوں میں پائل و بارہ اپنی اصل حالت میں واپس آجاتا ہے (ریمپٹ ٹیب ٹھنٹ گیز پوزیشن حالت سے لے کر پوزیشن کے لیے ٹرم ایک انڈیکسٹر (Indicator) (پہلے سے چلنے والا) استعمال کیا جاتا ہے۔  
 3۔ موٹر سائیکلوں اور چھوٹی گاڑیوں میں سلائیڈ ٹیپ کی ٹرانسمیشن (Sliding Key-Type) ٹرانسمیشن بھی استعمال ہوتی ہے۔ (شکل 13)  
 ٹرانسمیشن کی اس قسم میں گارڈ یاں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی رہتی ہیں۔ گارڈوں کا ایک گلی Clust  
 14: ٹرانسٹ کے ساتھ ٹرا ہونا ہے جبکہ دوسرا مانی ٹرانسٹ پر آزادانہ طور پر حرکت کر سکتا ہے۔ ٹرانسٹ کے ساتھ  
 ہر گارڈی میڈر ٹرپورنگی یا گولی (Ball) کی مدد سے جڑھی جا سکتی ہے۔ مانی ٹرانسٹ کے گندہ ایک ٹرپورڈ میں  
 کے ایک سرے پر اپنی کئی ہوتی ہے اور اس میں حرکت کر سکتا ہے۔ جب سے اس کی گارڈیاں مختلف گارڈیاں کی  
 سبب سے ہوتے ہوئے سرخا کے اندر آ جاتی ہیں۔ ٹرانسمیشن میں استعمال ہونے والے سائینڈ (Saw-  
 15: ٹرانسمیشن کی ایک قسم ہے جسے گریڈنگ ٹرنیٹی کہا جاتا ہے۔ اس میں سولت ہوتی ہے۔ شکل میں کوائل  
 اور کور (Core) ٹھنٹ ڈاڑھے دائیں طرف تھے ہیں۔ سلیکٹور میٹ (Selector) میں ایک  
 سلیکٹر (Selector) پر معلق سلیکٹر میٹ (Saw) کی کوائل ہے۔ حرکت کیج کر چھوٹے پرنٹ پر مختلف  
 سائینڈ کیج کے ذریعے حرکت کرتا ہے جس سے گریڈنگ ٹرنیٹی ہوجاتا ہے (اپنی سلیکٹر ٹرانسمیشن)



شکل 13۔ سائینڈ کے نظام والے سلائیڈ ٹیپ کی ٹرانسمیشن

ٹرانسمیشن والی ٹرانسمیشن (شکل 11) میں (Main) اور کلاؤڈ ٹرنٹ ٹرنٹ کے سرور پر گارڈیاں اس طرح  
 سے لگی ہوتی ہیں کہ ایک ٹرانسٹ کی مستقل گریڈ (Fixed Gear) دوسری ٹرانسٹ کی آزاد گارڈیاں (Lose Gear)  
 کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس ٹرانسٹ کی آزاد گارڈیاں میں حرکت کر سکتی ہیں اور ٹرانسٹ کی گلی میں ہوتی  
 ہے اور پائل کی آزاد ٹیب ٹرانسٹ کا کام کرتی ہے۔ دونوں پہلوں پر گارڈیاں (Sliding Gear) مستقل  
 ٹرانسمیشن میں ہوتی ہیں اور انہیں حرکت کرتی ہیں اور مستقل کرنے کے لیے ڈیفرنس ڈیول (Stub Ten-  
 16: اس ٹرانسٹ کے ذریعے مہیا ہوتا ہے۔ چار سٹیپوں والی ٹرانسمیشن میں گارڈوں کے ایسے ہی ایک  
 اور سٹیپ میں آزاد گارڈوں کی حرکت ہوتی ہے۔



شکل 16۔ کلاؤڈ ٹرنٹ کی ایک قسم کی ٹرانسمیشن  
 A۔ گریڈ ٹرنٹ پائل B۔ کلاؤڈ ٹرنٹ (Kick Starter) C۔ ٹیب اور ایج ٹرانسٹ  
 D۔ ٹرنٹ ڈاڑھے E۔ ٹرنٹ میٹ H۔ ٹرنٹ ٹرانسٹ  
 G۔ ٹرنٹ ڈاڑھے H۔ ٹرنٹ ٹرانسٹ  
 17: سائینڈ کے نظام والے سلائیڈ ٹیپ کی ٹرانسمیشن

### د۔ ٹرانسمیشن کے نظام کی دیکھ بھال

اور عام طور پر تیل تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔  
 ٹرانسمیشن میں استعمال ہونے والے تیل کو ہمارے گاڑی اور ہوا ٹرانسٹ کے تیل کی ہونا چاہیے تاکہ  
 گارڈوں کے دھرانے کے جانے اور ہوا ٹرنٹ کی تیل کو تھنٹے نہ پائے۔ اس میں تیل سے زیادہ گاڑی  
 تیل ہوتے ہیں۔ گارڈیاں SAE 80 یا SAE 40 کے ٹرانسمیشن میں استعمال کیے جاتے ہیں۔  
 تقریباً 3000 کلومیٹر کے بعد تیل کی سطح ریفریل کرنا چاہیے اور اس میں سے یہ مقداریں نیچے چک  
 کے ذریعے تیل کی تبدیلی کرنی 20000 کلومیٹر کے بعد کرنا پڑتی ہے۔ پائل کے قطر سے اور گاڑی سے تیل  
 والے ڈرائسٹ تیل کو لگانا 20 تا 25 ہوتے ہیں۔  
 آویسک ٹرانسمیشن کے لیے غیر معمولی حد تک ضرورت ہوتی ہے کہ دیکھا سکتی (Viscosity)  
 والا تیل جو آویسک ٹرانسمیشن (ATF) لگانا ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ تیل کی مقدار اور اسے تبدیل  
 کرنے کا حصہ وہی گنی ہاؤس سے معلوم کیا جاتا ہے۔  
 جہاں ایک (Leak) ہونے سے تیل کم ہوجاتا ہے۔  
 تیل خوب ہونے سے اور ہوا ٹرنٹ سے تیل تبدیل کر دینا چاہیے۔ ٹرانسٹ میں کانٹریول  
 کہیں کہیں تیل کی حرکت کو بند کرنے میں ایک ٹیب ہونا چاہیے۔  
 ٹرنٹ ڈاڑھے کا ڈیزائن ٹرنٹ کے تیل میں تیل طاق ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ گیزر ہونے کے  
 عمل میں بھی دیکھتے ہوئے ہے۔ اس صورت میں اس میں دوبارہ ٹرنٹ کرنا چاہیے جسے اس کے ساتھ  
 ٹرنٹ ڈاڑھے تبدیل کر دینے چاہئیں۔  
 کہ ایک ہوجانے والے ٹرنٹ سے تبدیل کریں۔ یا ایک ایک ڈیزائن کے ذریعے بند ہو سکتے ہیں۔  
 ج۔ زیادہ گاڑی پھینک جانے کی صورت میں گیزر تبدیل کرنے وقت متناظر پیش آتی ہے۔  
 گاڑی پھینکانے سے ٹرانسمیشن کا نظام میٹ (SAE) ہو سکتا ہے۔  
 گھردہ تیل یا گاڑی پھینک پڑے (Bare) ہونے سے گارڈیاں آپس میں دھرت سے ہوتی ہیں۔

### سوالات


- 1۔ شکل 11 میں دکھائی گئی ٹرانسمیشن میں تیل سے گیزر پر ہوا کی منتقلی کا راستہ بیان کریں!
- 2۔ سلائیڈ ٹیپ کی ٹرانسمیشن میں حرکت کام کرتی ہے۔
- 3۔ ٹرانسمیشن میں آپس میں ہونے والی دونوں گارڈیاں خوب ہونے پر اکٹلی ہونے کیوں ضروری ہے؟
- 4۔ سلیکٹر ڈاڑھے والی ٹرانسمیشن میں کھتر ٹرنٹ ڈاڑھے کی ضرورت پڑے گی؟
- 5۔ سلائیڈ ٹیپ کے ڈرائسٹ بیان کریں!
- 6۔ سلائیڈ ٹیپ کا کام کیا ہے؟



# ایٹومیک پاور ریسرچ سوسائٹی آف انڈیا کی رپورٹ

ایٹومیک پاور ریسرچ سوسائٹی آف انڈیا کی رپورٹ ایک اور ایٹمی توانی کے استعمال کے بارے میں ہے۔

1- سنٹرل پاور سٹیشن (Central Power Station) (شکل 1)



گاہی کو حرکت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایٹمی سٹیشن (FLA) میں توانی (Flywheel) کے ذریعے توانی کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد توانی کو دوسرے سٹیشنوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔




شکل 1- سنٹرل پاور سٹیشن (FLA) میں توانی (Flywheel) کے ذریعے توانی کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔

ایٹمی سٹیشن میں توانی کو محفوظ رکھنے کے لیے ایٹمی سٹیشن (FLA) میں توانی (Flywheel) کے ذریعے توانی کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد توانی کو دوسرے سٹیشنوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔


Prot- اس قسم کا پمپ جو کہ پائپ لائنوں میں

توانی کو پمپ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس قسم کا پمپ جو کہ پائپ لائنوں میں توانی کو پمپ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس قسم کا پمپ جو کہ پائپ لائنوں میں توانی کو پمپ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔




ایٹمی سٹیشن میں توانی کو محفوظ رکھنے کے لیے ایٹمی سٹیشن (FLA) میں توانی (Flywheel) کے ذریعے توانی کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد توانی کو دوسرے سٹیشنوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔

شکل 2- دو ڈسک ہائپر پمپ اور گولڈن ٹورس (FLA) میں توانی کو پمپ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔




شکل 2- دو ڈسک ہائپر پمپ اور گولڈن ٹورس (FLA) میں توانی کو پمپ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ایٹمی سٹیشن میں توانی کو محفوظ رکھنے کے لیے ایٹمی سٹیشن (FLA) میں توانی (Flywheel) کے ذریعے توانی کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد توانی کو دوسرے سٹیشنوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔



شکل 3- امانی شفت پمپ (Disengagement Clutch) والی ٹورس پمپ




شکل 4- امانی شفت پمپ (Disengagement Clutch) والی ٹورس پمپ

### ب۔ آٹومیٹک ٹرانسمیشن

ج۔ اضافی ٹرانسمیشن (Hooked Up Transmission) کے لیے ٹرانسمیشن گیز (Planetary Gear) استعمال ہوتے ہیں۔

ڈیڈ راک اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں لوڈ پڑ جانے پر یہ گیز تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔  
 پیٹرنری گیز شکل ۱۹ کے نظام میں ایک  
 درمیانی گزری A سے گیز (Sun Gear) اور  
 بیرونی گزری بنا ہوتی ہے جس کے اندرونی طرت  
 دہرائے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں گزریاں ایک دوسرے  
 سے وہ پیٹنٹ گیزریوں B کے ذریعے ششک ہوتی  
 ہیں۔ پیٹنٹ گیزری (Planetary Gear) گیزریوں  
 (Carrier) کے ساتھ گھومتے ہیں اور آزادانہ  
 گھوم سکتے ہیں۔ A اور C پادک اور آڈیا پادک  
 کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یا لوک (Lock) بھی  
 کیے جاسکتے ہیں۔ اس طرح گیزریوں کا حاصل کی جاتی  
 ہیں۔ بیرونی گزری C پیٹنٹ گیزریوں کے دھڑے کو  
 کھینچ سکتی ہے۔

1۔ انہی طائی چلتے وقت (Idle) ایک  
 ڈھیل ہوتی ہے جس سے پادک کے بائیں کرتی  
 دھاکٹ نہیں ہوتی۔  
 2۔ اگر بیرونی گزری C کو رکھی جائے اور  
 پیٹنٹ گیزریوں سے پادک بڑا کر (آؤٹ پٹ) کی جائے




شکل ۱۹۔ پیٹرنری گیزریوں کی بناوٹ  
 A۔ سس گیزری  
 B۔ پیٹنٹ گیزری  
 C۔ بیرونی گزری  
 D۔ پیٹنٹ گیزری  
 E۔ آؤٹ پٹ کے لیے بیک

تو زیادہ سے زیادہ ٹرانسمیشن ریٹر حاصل ہوتی ہے۔  
 3۔ اگر گزریاں انہی میں جوڑی جائیں مثال کے طور پر بیرونی گزری اور پیٹنٹ گیزری تو پھر یہ لوڈ اسٹ  
 منتقل ہوگی۔

1۔ دیورس گیزریوں کی صورت میں پیٹنٹ گیزریوں کو رکھا جاتا ہے۔  
 2۔ ہائیڈرو میڈیا ٹرانسمیشن (Hydro-Media Transmission) میں آئل کو پمپ ہوتے ہیں۔  
 اس میں متدو ڈسکوں والے پمپ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ڈسکوں میں گلی کی بنا ہوتی ہیں۔ ان کا سائز اتنا بڑا  
 جاتا ہے کہ یہ مکمل ٹانگیں کر سکیں۔ یہ پمپ ہائیڈرو میڈیا کے گزریوں سے دھیان لگتے ہوتے ہیں اور شافت کو  
 پادک منتقل کرنے کے لیے رابطہ مہیا کرتے ہیں۔ اس قسم کی ٹرانسمیشن کا سائز چوکھانہ بڑا ہوتا ہے اس لیے صرف  
 بیلوں میں استعمال ہوتی ہے۔


ڈیڈ راک اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ ڈیڈ راک ہوتا ہے جس میں ۱۰% کو روک لیا جاتا ہے تاکہ  
 دہرائے سے دھاکٹ نہ کرتے ہیں۔ بلکہ کوئی ٹرانسمیشن ہائیڈرو میڈیا کے مکمل ڈیڈ راک ٹرانسمیشن بناتے ہیں۔  
 سادہ قسم کی ہائیڈرو میڈیا ٹرانسمیشن میں متدو ڈسکوں والے پمپ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ششک ہوتے ہیں۔  
 کا بڑا ہر اس وقت ششک کہیم کی مخصوص شکل کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ پیٹنٹ گیزریوں کے ساتھ ساتھ گزریوں کے ساتھ  
 متدو گیزریوں کے پمپ کا رابطہ قائم ہوتا ہے۔ یہ پمپ کوئی گزریوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ششک ہوتی ہے تاکہ  
 ہے۔ پادک کی شکل کے دوران ہی گیزریوں کی جاسکتا ہے۔ یہ پمپ کی صورت میں ششک ہوتی ہے تاکہ گزریوں کے ساتھ  
 ایک گزریوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے جو ششک ہوتی ہے تاکہ گزریوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ششک ہوتی ہے۔



شکل 20۔ ٹورک کنورٹر کے ساتھ ساتھ ہائیڈرو میڈیا ٹرانسمیشن

کون ڈسک فریکشن (Cone Disk-Friction) ٹرانسمیشن میں سیڈا اور ٹارٹ  
 سلسل تبدیل ہو سکتے ہیں۔


یہ عموماً ڈسکوں (Cone Disks) سے  
 بنی ہوتی ہیں (Sheaves) پر  
 پڑھائی ہوتی ہے جو آٹومیٹک ہائیڈرو  
 کے ذریعے ششک ہوتی ہیں (شکل ۱۶)  
 دونوں پیمپوں کا پیٹنٹ کرنے سے  
 ان کا قطر (Effective Dia)  
 یعنی ٹرانسمیشن ریٹر تبدیل ہو سکتی ہے۔  
 مرکز گزریوں اور پیٹنٹ گیزریوں کے باؤ  
 سے پیٹنٹ گیزریوں کی پیٹنٹ ششک نہ ہوتی  
 رہتی ہے۔ پیٹنٹ گیزریوں کے دونوں  
 حصے B اور B' ایک پیٹنٹ گیزریوں کے  
 ذریعے آپس میں دھکے رہتے ہیں۔  
 اس حالت میں وہ پیٹنٹ گیزریوں ہم  
 (Rim) پر چلتی ہے۔ سب سے  
 پہلے دو آڈیا پمپ پر لگے ہوتے ہیں۔ ٹارٹ حالت میں اندرونی سمت ہوتے ہیں اور وہی پیٹنٹ گیزریوں کے  
 سب سے کم قطر پر ہوتی ہے۔ اس حالت میں پیٹنٹ گیزریوں کی سب سے زیادہ یعنی ٹرانسمیشن ریٹر ہوتی ہے  
 اور وہی میں چلتے وقت (Friction) اور پیٹنٹ گیزریوں کے لٹائی دھاکٹ ہوتی ہے۔  
 سے وہی پیٹنٹ گیزریوں ہم کی طرت حرکت کرتی ہے اور کل قطر بڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹنٹ گیزریوں  
 طرت بیرونی گزریوں کی پیٹنٹ دونوں حصوں کو باہر کی طرت ششک کی اندرونی ہم کی طرت حرکت کر جاتی  
 ہے جس سے اس کی کامل قطر کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح براہ راست ٹرانسمیشن ہیک ٹرانسمیشن ریٹر لگانا تبدیل  
 ہوتی رہتی ہے۔ طرت ایک پیٹنٹ گیزریوں کو دبا کر ڈیڈ راک ہوتی ہے۔ یہ استعمال کرنے کی ضرورت  
 طرت ششک میں چلتے وقت اور دھکے وقت ہوتی ہے۔ ششک ہونے والے ٹارٹ کی مقدار کا، مقدار  
 وہی پیٹنٹ گیزریوں (Friction) پر ہوتی ہے۔ اس لیے اس قسم کی ٹرانسمیشن طرت میں ششکوں  
 اور پیٹنٹ گیزریوں میں استعمال ہوتی ہے۔



شکل ۱۶۔ زیادہ سے زیادہ، چونکہ حالت میں کون ڈسک ٹرانسمیشن  
 A۔ ٹارٹ حالت میں، پیٹنٹ گیزریوں کے ذریعے  
 B۔ پیٹنٹ گیزریوں کے ذریعے

ب۔ آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں عام طور پر ایک ٹارٹ کنورٹر (Torque Converter) ہوتا ہے۔


یہ وسیلہ جو تیز سے ایسے کنورٹر ہائیڈرو میڈیا  
 سے بنائے گئے۔ شکل ۲۱ میں ایک ساکن  
 ڈیڈ راک (Diffuser Wheel) ہوتا  
 ہے جو ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ ایک ہائیڈرو میڈیا  
 کے ساتھ ساتھ ایک طرت ہوتی ہے۔ اس  
 مقصد کے لیے ٹیڈ راک کا ٹیڈ راک (Curved) ہوتا ہے۔  
 ہر گزریوں سے۔ باڈیوں کے ذریعے ہوتے وقت  
 ڈیڈ راک کے ساتھ ساتھ ایک ٹیڈ راک (Counter Baffle)  
 کام کرتا ہے۔ یہ بھی پمپ کی ٹیڈ راک ششک کو  
 ٹارٹ منتقل کر دیتا ہے اور ششک میں چلتے وقت  
 سب سے زیادہ ہوتی ہے اس طرح ٹارٹ  
 خود بخود منتقل ہو جاتا ہے۔



اس میں ٹرانسمیشن یہ ہے کہ اس کی کارکردگی  
 کم ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ 80 سے  
 90% تک ہو سکتی ہے گیزریوں میں یہ 90 سے 98 تک ہوتی ہے اس کا عام ہوتا ہے اس  
 سے بھی کم ہوتی ہے اس کو سے ٹرانسمیشن ریٹر زیادہ سے زیادہ 2.5 سے 3.5 تک ہوتی ہے جو نام  
 صورتوں میں کافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کے ساتھ اضافی طور پر گیزریوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔  
 مزید برآں ڈیڈ راک اور پیٹنٹ گیزریوں کے ساتھ ساتھ ایک طرت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ ایک سمت میں  
 ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرت ہوتی ہے۔ جب تک پیٹنٹ گیزریوں کے ساتھ ساتھ ایک طرت ہوتی ہے  
 پیٹنٹ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ٹیڈ راک اور پیٹنٹ گیزریوں کے خلاف مزید دھکے نہیں ہو سکتے۔

شکل ۲۱۔ ڈیڈ راک اور پیٹنٹ گیزریوں  
 M1۔ ٹارٹ، M2۔ ٹارٹ اور مادی ٹارٹ  
 90% تک ہو سکتی ہے گیزریوں میں یہ 90 سے 98 تک ہوتی ہے اس کا عام ہوتا ہے اس سے بھی کم ہوتی ہے اس کو سے ٹرانسمیشن ریٹر زیادہ سے زیادہ 2.5 سے 3.5 تک ہوتی ہے جو نام صورتوں میں کافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کے ساتھ اضافی طور پر گیزریوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید برآں ڈیڈ راک اور پیٹنٹ گیزریوں کے ساتھ ساتھ ایک طرت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ ایک سمت میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرت ہوتی ہے۔ جب تک پیٹنٹ گیزریوں کے ساتھ ساتھ ایک طرت ہوتی ہے پیٹنٹ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ٹیڈ راک اور پیٹنٹ گیزریوں کے خلاف مزید دھکے نہیں ہو سکتے۔

میں استعمال کرنے والے ڈرائیو (Drive) ٹرانسمیشن میں تادیق تعمیر ہوتا ہے جس میں m



شکل 11 - ڈرائیو بکس ٹرانسمیشن (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)

اس ڈیزائن میں تادیق کنورٹر سے پہلے ایک تادیق ڈرائیو 'B' اور 'C' اور 'D' ٹانگوں کے درمیان پہلی ٹرانسمیشن لگائی جاتی ہے جس میں پہلی ٹرانسمیشن گھومتی رہتا ہے۔ تادیق ڈرائیو ڈرائیو کے عمل کا کرتا ہے اور کوہو برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے تادیق کنورٹر کے ذریعے آسانی اور پہلی ٹرانسمیشن سے بیک تادیق طریقے سے برآمدی ٹانگہ تک پہنچاتا ہے۔


پاور کا ہاؤسنگ ٹرانزیشن سے شروع ہو کر گھومنا شروع کرتا ہے اور تادیق ڈرائیو تک پہنچ جاتا ہے جہاں دو حصوں میں تقسیم ہو کر اس کی ایک شاخ گھروں اور دوسری ٹانگہ کے ذریعے پہلی ٹرانسمیشن کو چلاتی ہے اور دوسری گھومتی ہوئی ڈرائیو سے تادیق کنورٹر کے ذریعے تادیق کنورٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ ڈرائیو اور تادیق کنورٹر کے درمیان ایک تادیق کنورٹر لگائی جاتی ہے۔ اس طرح تادیق کنورٹر تک پہنچتا ہے اور پاور کا ہاؤسنگ براہ راست پہلی ٹرانسمیشن تک پہنچاتا ہے۔ اس میں دو پہلی ٹرانسمیشن اور 'S' اور 'G' اور ایک دوسری پہلی ٹرانسمیشن 'H' ہوتی ہے۔ پہلی ٹرانسمیشن ہوائی پیر کے ذریعے کام کرتی ہیں۔ اس ہانگ وارڈ (Borg-Warner) کی آؤٹپٹ ٹرانسمیشن میں تادیق کنورٹر ہوتا ہے (شکل 12) براہ راست چلانے کے لیے تادیق کنورٹر سے پہلے ایک ڈسک پلچ لگا ہوتا ہے۔ پہلی ٹرانسمیشن میں تین سیٹیں اور ایک گھومتی سیٹ کے لیے پہلی ٹرانسمیشن کے نظام گھومتے ہیں۔ تین پہلی ٹرانسمیشن ایک ہانگ وارڈ ڈسک پلچ کو دوسری ٹانگہ اور ڈسک کنٹرول سسٹم سے ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہانگ وارڈ ڈسک پلچ سے پہلے تین ٹرانسمیشن ٹانگہ لگا کر تادیق کنورٹر تک آتا ہے۔ مزید برآں ایک گھومتی سیٹ ہانگ وارڈ ڈسک پلچ (Fluid Coupling) ٹرانسمیشن میں نیو ڈسک پلچ (Fluid Coupling) ٹرانسمیشن میں نیو ڈسک پلچ ہوتی ہے۔

انڈیکس پمپ ہوتا ہے جو انجن گھومنے کے وقت میں اسے تیل پمپ کرتا ہے۔

- 1- چینی حالت
- 2- چینی حالت
- 3- چینی حالت
- 4- پاور لاک
- 5- ٹیرول
- 6- ٹرانسمیشن میکانیکی حالت اس طرح ہوتی ہے۔
- 7- کارڈ ہاؤس سے لے کر تیل اور انجن شارت کر سکتے ہیں
- 8- چینی حالت کے لیے گھومتا ہے
- 9- دوسرے گھومتے ہوئے حالت اور براہ راست چلتا ہے
- 10- ریورس پوزیشن

تادیق کنورٹر میں پاور کا ہاؤس اور گھومتی سیٹ  
 چینی گھومتی سیٹ اور گھومتی سیٹ  
 پاور کا ہاؤس اور گھومتی سیٹ  
 برآمدی ٹانگہ تک پہنچاتا ہے  
 دوسرا گھومتی سیٹ اور گھومتی سیٹ  
 پاور کا ہاؤس اور گھومتی سیٹ  
 تادیق کنورٹر کے ذریعے پہلی ٹرانسمیشن تک پہنچاتا ہے  
 تیسرا گھومتی سیٹ اور گھومتی سیٹ  
 پاور کا ہاؤس اور گھومتی سیٹ  
 تادیق کنورٹر کے ذریعے پہلی ٹرانسمیشن تک پہنچاتا ہے

پاور کا ہاؤس اور گھومتی سیٹ




شکل 12 - آؤٹپٹ ٹرانسمیشن (Borg-Warner) کی آؤٹپٹ ٹرانسمیشن میں تادیق کنورٹر ہوتا ہے (شکل 12) براہ راست چلانے کے لیے تادیق کنورٹر سے پہلے ایک ڈسک پلچ لگا ہوتا ہے۔ پہلی ٹرانسمیشن میں تین سیٹیں اور ایک گھومتی سیٹ کے لیے پہلی ٹرانسمیشن کے نظام گھومتے ہیں۔ تین پہلی ٹرانسمیشن ایک ہانگ وارڈ ڈسک پلچ کو دوسری ٹانگہ اور ڈسک کنٹرول سسٹم سے ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہانگ وارڈ ڈسک پلچ سے پہلے تین ٹرانسمیشن ٹانگہ لگا کر تادیق کنورٹر تک آتا ہے۔ مزید برآں ایک گھومتی سیٹ ہانگ وارڈ ڈسک پلچ (Fluid Coupling) ٹرانسمیشن میں نیو ڈسک پلچ (Fluid Coupling) ٹرانسمیشن میں نیو ڈسک پلچ ہوتی ہے۔

چینی گھومتی سیٹ اور گھومتی سیٹ  
 پاور کا ہاؤس اور گھومتی سیٹ  
 تادیق کنورٹر کے ذریعے پہلی ٹرانسمیشن تک پہنچاتا ہے

دوسرا گھومتی سیٹ اور گھومتی سیٹ  
 پاور کا ہاؤس اور گھومتی سیٹ  
 تادیق کنورٹر کے ذریعے پہلی ٹرانسمیشن تک پہنچاتا ہے

تیسرا گھومتی سیٹ اور گھومتی سیٹ  
 پاور کا ہاؤس اور گھومتی سیٹ  
 تادیق کنورٹر کے ذریعے پہلی ٹرانسمیشن تک پہنچاتا ہے

ریورس گھومتی سیٹ اور گھومتی سیٹ  
 پاور کا ہاؤس اور گھومتی سیٹ  
 تادیق کنورٹر کے ذریعے پہلی ٹرانسمیشن تک پہنچاتا ہے



شکل 13 - ڈرائیو ایکس ٹرانسمیشن (Borg-Warner) کی آؤٹپٹ ٹرانسمیشن میں تادیق کنورٹر ہوتا ہے (شکل 13) براہ راست چلانے کے لیے تادیق کنورٹر سے پہلے ایک ڈسک پلچ لگا ہوتا ہے۔ پہلی ٹرانسمیشن میں تین سیٹیں اور ایک گھومتی سیٹ کے لیے پہلی ٹرانسمیشن کے نظام گھومتے ہیں۔ تین پہلی ٹرانسمیشن ایک ہانگ وارڈ ڈسک پلچ کو دوسری ٹانگہ اور ڈسک کنٹرول سسٹم سے ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہانگ وارڈ ڈسک پلچ سے پہلے تین ٹرانسمیشن ٹانگہ لگا کر تادیق کنورٹر تک آتا ہے۔ مزید برآں ایک گھومتی سیٹ ہانگ وارڈ ڈسک پلچ (Fluid Coupling) ٹرانسمیشن میں نیو ڈسک پلچ (Fluid Coupling) ٹرانسمیشن میں نیو ڈسک پلچ ہوتی ہے۔

- 6- پیڑی کی سسٹم کی بیرونی گری کو کھولنے کے کیا ماسک ہوتے ہیں؟
- 7- ڈائریکٹ ٹرانسمیشن (Direct Transmission) میں پارک یا بارڈر حصوں میں تھیم کیوں ہوتا ہے؟
- 8- میٹھا ٹرانسمیشن میں پاد کی متعلق کیسے عمل میں آتی ہے؟
- 9- ڈرامیٹک ٹرانسمیشن کی ساخت بیان کریں؟
- 10- اینڈر ایکٹ ٹرانسمیشن کا اصول بیان کریں؟

- 1- ایکسپلٹ (Explicit) کے دونوں ڈیزائنوں میں فرق بیان کریں!
- 2- ٹروٹ میں پینے وقت اچھا ہونے والا کس طرح کام کرتا ہے؟
- 3- پینٹ پل کاربائڈ ٹام کرنے اور متعلقہ کرنے (Diamonding) کا طریقہ بیان کریں!
- 4- ٹیمپو ٹیکنک کے فائدہ و نقصانات تحریر کریں!
- 5- ٹامپو ٹیکنک کی خصوصیات ہیں!

## پروپیلر شافٹ (Propeller Shafts) اور مقاصد اور ساخت


ٹی 4

(Oscillations) کی صورت کہتی ہے۔ اس لیے اسے متبادا سے تیز کرنا چاہیے۔ بھاری حصوں کی Spindle کی ڈالی کے لیے مناسب جگہوں پر لڑے کے ٹکڑے دیئے جاتے ہیں۔ زیادہ لمبی گاڑیوں کے لیے ایک ہی سیدھ میں دو شاخیں لگا دی جاتی ہیں جنہیں ایک درمیانی بیرنگ کے ذریعے جوڑا ہوتا ہے۔ اس کے لیے تین یا چار یونیورسل جوڑوں کی ضرورت پڑتی ہے (رنگ 1)۔ یونیورسل جوڑوں میں یہ عامی ہے کہ کسی ڈالیے پر ٹھہر جانے والی شافٹ فیکس یا سپر سے چلتی ہے۔ ڈیال (ڈیال) کے لیے ہر گز کا مصلحت نہیں ہوتا ہے۔ اٹل حالت میں ان کا مصلحت 2 ہوتا ہے 20 درجے کے گھومنے کے بعد یہ ہوتا ہے۔ گھماؤ کا اصل راستہ (Pitch) دائرے کے باہر سے بیرونی سمت لکیرا ہوتا ہے۔ گھماؤ کے مابین میں فرق پڑ جانے سے لڑے سے لیا جاتا ہے اور پھر اس پیمے میں فرق آجاتا ہے۔ یہی فیکس یا سپر ڈیال اور پھر سپر ایکٹیشن ہوتی ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے دو یونیورسل جوڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوسرا جوڑے جوڑی پیدا کر دے اور فیکس یا سپر کو دور کرتا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ دونوں جوڑے ایک ہی حالت میں ہونے چاہئیں۔ آزادانہ گھومتی ہوئی پروپیلر شافٹ میں کیسے اسپرنگ اور بیرنگ ڈس گاڑی ایک کمان (Leaf Spring) یا کمان سپرنگ کے ذریعے متعلق ہوتی چاہیے۔ بدلنے عام ڈیزائن میں پروپیلر شافٹ ٹیوب کے اندر شافٹ ہوتی ہے جو ایک ہیٹ ٹینوٹی سے کیل ڈرائیو یا ڈنگ اور دوسری طرف ٹرانسمیشن سے تھروٹ ہاں جو تھروٹ کے ذریعے جوڑی ہوتی ہے۔ تھروٹ ہاں جو تھروٹ کے ذریعے یونیورسل جوڑے ہوتے ہیں تاکہ پروپیلر شافٹ اور ٹیوب جھٹکیں جو ایک ہی مرکز گھومتے ہیں۔

پروپیلر شافٹ (Propeller Shaft) سپر ایکٹیشن میں متعلق کرتی ہے۔




رنگ 1۔ پروپیلر شافٹ کے ذریعے میٹھا ڈیزائن  
 4۔ یونیورسل جوڑا - 5۔ لہانی کے رینگ سپرنگ - 6۔ سپرٹ - 7۔ پروپیلر شافٹ - 8۔ پروپیلر شافٹ اور پینٹ کی آہٹ - 9۔ ہارٹس ڈس اور ڈس کی آہٹ - 10۔ بیرنگ ڈس - 11۔ بناؤ۔  
 میٹھا ڈیزائن میں یہ گاڑی کے لہانی کے رینگ ٹرانسمیشن اور ڈیال ڈیال کے درمیان ہوتی ہے۔ پاروں سے پاروں سے ملنے والی (Four Wheel Drive) گاڑیوں میں اچھے پیمے کی شافٹ سے چلتے جاتے ہیں۔ گاڑیوں میں ان کے ہر ایک (Front Dr Rear Drive) متعلق ڈیزائن اور پینٹ والے سپر کے درمیان یونیورسل جوڑے کی ضرورت پڑتی ہے۔



شافٹ گاڑی میں لہانی کے رینگ کیل سے تھروٹ ہوتی ہے کہ گاڑی ڈیال ڈیال ٹرانسمیشن کی سمت تھروٹ ہوتی ہے (رنگ 1) اس میں جوڑے لگا کر ہونا چاہیے۔ اوچی پٹی گھروں پر چلتے ہوئے گاڑی کو جھٹکتے ہیں۔ اس لیے ایسے یونیورسل جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے شافٹ زیادہ دور سے ڈالیے تک حرکت کر کے اس کے علاوہ جھولے اور سپرنگ کی لہانی ڈیال سے 20 انچوں میں فرق آجاتا ہے۔ ان کی تھروٹ (Compensation) بھی ہونی چاہیے۔ کیل گاڑی کے لہانی کے رینگ کیل سے تھروٹ کرنا ہے۔  
 ب۔ عام پروپیلر شافٹ آزادانہ گھومنے والی ٹیوب (Tube) ہوتی ہے جس میں دو یونیورسل جوڑے ہوتے ہیں۔



رنگ 2۔ دو حصوں والی پروپیلر شافٹ  
 جو کہ رینگ ٹیوب اور تھروٹ سپر ہے دروازہ راست اور تھروٹ سپر ہے اور آسانی سے تھروٹ  
 1۔ عام طور پر سادہ یونیورسل جوڑے استعمال ہوتے ہیں۔ ب۔ 10۔ یونیورسل جوڑے



رنگ 3۔ پروپیلر شافٹ میں میٹھا ڈیال بیرنگ والا یونیورسل جوڑے استعمال کیے گئے ہیں  
 دو تھروٹ اور میٹھا ڈیال کی ہر ایک متعلق روک (رہاں تھروٹ) مصلحت لکیر سپر (رنگ 1) سے

رنگ 1۔ نیڈل بیرنگ اور سپرنگ (Needle Bearing And Spring)

جوڑ چھلکار ہونے کی وجہ سے شافٹ کا مرکز چونکہ آسانی سے بدل جاتا ہے اس لیے ڈرائیو شیپ کو مرکز میں رکھنا چاہیے  
ایسا کرنے کے لیے گول وار جوڑ (Ball Joint) استعمال کیا جاتا ہے۔  
ج۔ فریٹ ویل یا بیرونی ڈرائیو (Rear Wheel Drive) میں ڈرائیو شافٹ کے لیے مخصوص  
بیرونی شافٹ جوڑ کی ضرورت پڑتی ہے۔




شکل 1- D.K.W. فریٹ ویل ڈرائیو میں مستقل رفتار والا ریلیا (Rexpol) بیرونی شافٹ جوڑ  
فریٹ ویل ڈرائیو میں مستقل رفتار والا ریلیا (Rexpol) بیرونی شافٹ جوڑ فریٹ ویل ڈرائیو میں جوڑ کا  
اندرونی حصہ عمر گنا ٹیٹنیم بیرونی شافٹ جوڑ ہوتا ہے۔ یہ وہی حصے کہ تا جہاں ایسا ہونا چاہیے کہ سپر کان کورڈر کے  
اور محیطی رفتار (Circumferential Velocity) میں بگڑتی نہ آسکے۔ ریلیا بیرونی شافٹ جوڑ (Rear Wheel Drive  
Universal Joint) کی قسم کا ہوتا ہے (شکل 7) اس کا ڈرائیو خود بخود سیدھا ہونے والے  
ریٹی فریشن بریک جیسا ہوتا ہے۔ جلدی گاڑیوں میں دو بیرونی شافٹ جوڑ (Dual Universal Joint) استعمال  
ہوتا ہے جس میں شافٹ 5° زاویے تک گھوم سکتی ہے۔  
vw کے بیرونی شافٹ جوڑ (شکل 8) میں 7 پچھلے ایکسل کی ٹائٹنیم سرے پر گھومنے والی ٹائی کے اندر  
پرتی ہیں جن کے اندرونی سروں پر بیچینی فریٹ (Flange) لگی ہوتی ہے جو باہر سے کرہ نما شکل کی ہوتی  
ہے۔ یہ بیچینی ٹائٹنیم کے اندر چلتی ہے۔ اس میں شافٹ زیادہ درجہ زاویے تک گھومنے پر بھی مستقل  
رفتار سے چلتی ہے۔



شکل 8 - vw کے ایک سرے پر گھومنے والے ایکسل کا مستقل رفتار والا بیرونی شافٹ جوڑ

بیرونی شافٹ جوڑ (Yokes) پر مشتمل ہوتا ہے جو ایکسٹرنل کراس ہونے (Cross Journal) کے لیے ایک  
پرتی میں (شکل 1) ٹیٹنیم ڈرائیو میں شافٹ 15 ڈگری سے زیادہ تک ہر طرف گھوم سکتی ہے۔  
ایک بڑے سائز کے بیرونی شافٹ جوڑ پر پلٹنگ کے ساتھ ریلیا کی ہوتی ہے۔ دوسری پلٹنگ ہونے (Sliding) کے  
ذریعے لگی ہوتی ہے۔ پلٹنگ سلیو (Sliding Sleeve) شافٹ کے پلٹنگ والے حصے پر  
ضرورت کے مطابق آگے پیچھے حرکت کر سکتی ہے۔ مٹنگ کا رول میں ہر حرکت 20 سے 40 فی ہزار  
ڈگریوں میں 100 فی ہزار تک ہو سکتی ہے۔ پلٹنگ کو اکثر پکھلتے دہنا چاہیے۔ مگر دہنا سے بچانے کے  
لیے سلیو کے اندر پلٹنگ پارٹ کے چھٹے گے ہوتے ہیں۔  
کراس ہونے میں پلٹنگ (شکل 15) پر گھومتے ہیں۔ ہر رنگ کے ٹیٹنیم کو نیڈل کے ہوا اپنی جگہ  
پر رکھنے کے لیے تمام بیرونی کو ہونے والا ہلکا آگے بعد ہونے والے گئے پلٹنگ کے چھٹے سے کام  
لیتے ہیں۔ مناسب قسم کی پلٹنگ آسانی ضروری ہے۔ اس میں دوسرے سا (Solid Loss) مگر  
دو گنے والے حصے (Dust Boot) پر مشتمل ہوتی ہے۔ گریس دینے وقت ہوا کے اخراج کے لیے ایک  
سوراخ (Air Vent) بھی موجود ہوتا ہے جس کی ضرورت 5000 کلومیٹر کے بعد ہوتی ہے۔



شکل 6 - ڈیفرینشل ڈرائیو میں شافٹ جوڑ اور مرکزی حالت  
ب۔ شٹنگ جوڑ شافٹ کو حرکت 5 ڈگری سے زیادہ تک گھومنے کی اجازت دیتے ہیں۔  
ایکسل ڈرائیو اگر فریٹ یا ڈیفرینشل پر لگا ہو تو یہ کئی پلٹنگ جوڑ متیار کر سکتا ہے۔ زرد جوڑوں سے گھومنے والا  
ایکسل (ایسا جوڑ تین سپروک (3-Speed) والے دو پلٹنگ (Flange) پر مشتمل ہوتا ہے جو ایکسٹرنل  
ڈیفرینشل پر لگے ہوئے ہوں اور کلاچ کے ذریعے جوڑتے ہیں۔ اس میں بھی ایک پلٹنگ کے ساتھ بیچینی شافٹ  
لگی ہوتی ہے (شکل 9) ڈیفرینشل کی کئی قسموں کو جوڑ کر پارٹ میں لینی ہوتی ہے (3 Steps)۔  
اسے بنانی جاتی ہیں۔ جلدی گھومنے سے بچانے کے لیے کلاچوں کے سوراخوں میں پلٹنگ لگائے جاتے ہیں۔

ج۔ پروپیلر شافٹوں کی دیکھ بھال

تھیں وہ حصوں کو باہر سے کل رہنے شافٹ کو بدل دیں کہ کڑا کی درست وقت طلب۔ اندازاً کیے بیرونی شافٹوں کا  
ج۔ پروپیلر شافٹ لگاتے وقت اور آگے آگے وقت۔ آسانی سے متبادلا رکھیں۔  
اندازتہ وقت طاق سرے کو سار کر رکھیں (شکل 10) شافٹ چلنے والے وقت دور دور کر کے شافٹوں کے اندر شافٹ  
میں تیل پھیر کر دیتے ہیں۔ آگے ہوتی شافٹ کو پچھلے چیکیں۔ ٹائی کی کٹنگ پر پڑنے سے بچانے کے لیے تیل پھیر کر دیتے ہیں۔  
جوڑنے سے پہلے شافٹ کو زیادہ گھما کر اندر پلٹنگ اور جوڑوں کی چیک کریں۔ پلٹنگ کے لئے کافی سطحیں  
صاف کریں۔ لگاتے وقت نشانات کا خاص خیال رکھیں۔ پلٹنگ سلیو اور شافٹ پر دباؤ نہ پڑے اور فریڈ  
ایک دو سرے کے سامنے ہونے چاہئیں مگر ہر جوڑ کی ایک ہی حالت میں ہوا اور ہر کھیاں کھیاں لگی کافی پر  
کے۔ اگر نشانات ٹٹ گئے ہیں تو مناسب سیدھا ریل راڈ (Rail) کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہے۔



شکل 9 - شافٹ آگے وقت سے سارا دبا

و۔ صرف بیرونی شافٹوں کو دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے۔  
چھلنے والے حصے کی پلٹنگ شافٹ کو مزید وقت کے بعد گریس دینے کی ضرورت پڑتی ہے اور تقریباً  
3000 سے 4000 کلومیٹر کے بعد، نامزد گریس کو صاف کر دیں اور شافٹ کو صاف کر کے لگائے گئے ہیں  
(Out-Of-Round)۔ پلٹنگ سلیو سے گراؤ، ہوا اور لگب و غیرہ حالت کریں، اگر گریس دینے  
کے بعد پلٹنگ والے حصوں کو ایک دو سرے پر چھلنے میں سہولت دے۔  
بیرونی شافٹوں کے ہر رنگ والی کئی ماریٹ کے مطابق چھاننے چاہئیں۔ گریس کا انحصار ہر رنگ اور  
میل کی قسم پر ہوتا ہے۔ کئی قسم کے نیڈل بیرونی شافٹ کو حرکت 25000 کلومیٹر کے بعد بھی تیل گریس دینے  
کی ضرورت پڑتی ہے۔ شٹنگ جوڑ کے ڈرائیو حصوں پر گریس نہیں لگنی چاہیے (انہیں گریس دینے کی ضرورت  
نہیں پڑتی)؛ صرف پلٹنگ شافٹ کو ضرور چھاننا چاہئے۔  
بند نا ہموار گھومنے والی پروپیلر شافٹ کو وقت پر صیح کر لیا جائے۔  
تیار کنندگان کی لگائی گئی پروپیلر شافٹ کھل مٹانے کی ہوتی ہے۔ مرکز میں نہ گھومتے والی شافٹ جوڑوں  
گھتی ہے، مگر ہر مٹ اور تیار نہ کرنے سے گھومنا ڈگریوں یا رنگ کی فریکس ترکیب سے ایسا ہوتا ہے۔  
گھومتی ہوئی شافٹ کا ہلکا پھلکا کارخانہ پلٹنگ کو غیر مناسب طریقے سے لگانے یا پلٹنگ اور جوڑوں کو  
جانے کے باعث ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ایکسٹرنل ڈیفرینشل پر چھب بک کی آگاہی دینا چاہئے۔

سوالات

- 1- شٹنگ جوڑ (Dry Joint) کہاں استعمال ہو سکتے ہیں؟
- 2- مستقل رفتار والے بیرونی شافٹوں کو کب اور کب سے اور ان کی ضرورت کمال پڑتی ہے؟
- 3- پروپیلر شافٹ لگاتے وقت آگے وقت کن بائیں کونے میں لگنا چاہیے؟
- 4- پروپیلر شافٹ ہموار گھومتی ہے مگر دوبارہ تیل پلٹنگ کریں!


- 1- کن حالات کے تحت پارڈ کی منتقلی کے لیے بیرونی شافٹوں کی ضرورت پڑتی ہے؟
- 2- دو بیرونی شافٹوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟
- 3- مٹنگوں میں فریکس کی کڑا کی طرح مٹانے سے؟
- 4- اگر سے بانٹنے گئے بیرونی شافٹوں کو کس قسم کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے؟

# فائنل ڈرائیو اور ڈفرنشل (Final Drive And Differential)

ٹی 5

## 1۔ فائنل ڈرائیو


الائنٹ کے لیے بول گیز کے درمیان سے لے کر پین کے ساتھ کی سطح اور بول گیز کی پچھلی سطح سے لے کر پین کے مرکز تک کا یہ حصہ آستانہ ایم ہر آج اس کے علاوہ مطلوبہ پین (Backlash) کا حساب لگایا جاتا ہے جو تقریباً 0.1 سے 0.25 ملی میٹر ہوتی ہے۔



شکل 4۔ وندال کی سطحوں کے ملنے کا صحیح طریقہ  
 دائیں طرف۔ گلڈنگ سسٹم  
 بائیں طرف۔ گلڈنگ سسٹم

گردابوں کے ملنے کا طریقہ (Contact Pattern)؛ شکل 4 میں دکھایا گیا ہے۔ وندالوں پر ٹوچان کی نئے والی میٹس ہونے والی سطحوں کے درمیان میں اور زیادہ سے زیادہ لیائی گئی ہوتی ہے۔ گھڑائی کے دوران میں وندال کی اگلی اور پچھلی والی سطح (Driving Face) اور پچھلی والی سطح (Driven Face) آپس میں ٹوچتی جاتی ہے۔ نئے والی سطح کسی بھی صورت میں گزائی کی اندرونی سمت نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ اس سمت میں حرکت کر جائے گی۔ غلط طریقے سے آپس میں نئے والی گزائیوں ٹوچ کر پینڈا کرتی ہیں اور ان کی زندگی بھی کم ہو جاتی ہے۔

3۔ چھوٹی گزائی Drive Pinion کی الائنٹ کے لیے ہم (Shims) استعمال کی جاتی ہیں۔  
 یہ 0.05 سے 0.25 ملی میٹر تک مختلف ہوتی ہیں اور دستیاب ہیں تاکہ وندال کے ساتھ استعمال کر کے پین کے ساتھ والی سطح اور بول گیز کے مرکز کا درمیانی ناخلفہ صحیح ایڈجسٹ کیا جاسکے۔



شکل 5۔ پین کی الائنٹ  
 1۔ الائنٹ ٹیچ  
 2۔ ٹائیڈ ریڈ  
 3۔ الائنٹ کا حصہ


اس مطلوبہ پینڈیشن ایڈجسٹ کرنے کے لیے بول گیز کو لمبائی کے رخ حرکت دی جاتی ہے۔ ایک ٹیچ (Backlash) کرنے کے لیے ڈائل کی استعمال کرتے ہیں۔ شکل 5 پر جوائنٹنگ کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ اس کی ٹیپ Tip بول گیز کے وندال کی سطح کے ساتھ ملتی کرتے ہیں۔ اگر پین میں کوئی جگہ ہو کہ بول گیز کو گھمایا جائے تو ڈائل کی پوسٹی کی حرکت ایک ٹیچنگ کا حکم ہر کرتے گی۔



شکل 6۔ ڈائل کی مدد سے ایڈجسٹیشن کیا گیا۔


1۔ گزائی کے چڑائی کے ٹیچ (Tran averse) کی بول گیز کی سطح سے لے کر پین کی سطح تک کا یہ حصہ آستانہ ایم ہر آج اس کے علاوہ مطلوبہ پین (Backlash) کا حساب لگایا جاتا ہے جو تقریباً 0.1 سے 0.25 ملی میٹر ہوتی ہے۔

گزل پچھلے کے لیے ہر ہڈی سے 5 ایک بول گیز ہونی چاہیے چونکہ 7.5 سے زیادہ بول گیز کے لیے بول گیز کا سائز کافی بڑا ہو جائے گا اس لیے اس صورت میں ایک اضافی سپر گیز (Spur Gear) استعمال کرتے ہیں۔ یہ اضافی رافٹن بول گیز پینڈیشن کے ساتھ ہی لگائی جاسکتی ہے۔ شکل 1۔ درمیان میں، لیکن اکثر سرہیے کے ساتھ ایک سپر گیز استعمال کرتے ہیں جو ٹوٹن ڈرائیو کے ساتھ یا وین ہسب پین لگاتا ہے۔ شکل 1۔



بڑی گزائی (10 ایک لینے کے لیے درم گزائی (Worm Gear) بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ہموار چلتے ہیں اور ڈرائیو سٹائنٹ کو بنانا آگے میں مدد دیتے ہیں۔ تاہم ان کو بنانا ڈرائیو کا آج ہے۔ (کاسٹی کے بنائے گئے درم گزائی شکل 1۔ وندالوں کی ڈرنکسنگ آؤٹ سے (Manually) استعمال اور یہ وندالوں کے استعمال اور بول گیز کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

اس قسم کی گزائیوں میں چھتے وقت ٹوچ پیدا نہیں ہوتی کیونکہ وندالے آپس میں تھریج چلتے ہیں اور ایک وقت کئی وندالے ملے ہوتے ہیں۔



1۔ امریکن گلڈنگ سسٹم (American Gl-)  
 2۔ لیسن سسٹم (Leason System)  
 3۔ کٹرز (Cutters) کے ذریعے بنائے جاتے ہیں۔ وندالے کی بول گیز (Pitch Line) کے ساتھ کم ہوتے ہیں اور وندال کی نسبت باہر سے زیادہ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ایسے ہی گزائیوں استعمال کی جاتی ہیں۔  
 1۔ جرمن گلڈنگ سسٹم (German Gl-)  
 2۔ لینگنبرگ سسٹم (Ingensberg System) اسلامی دارملنگ کٹر سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں وندالے کی گزائی اور وندالی ایک جیسے ہوتی ہے۔

شکل 1۔ بول گیز کے وندالے  
 3۔ ایم اے وندالے  
 4۔ ڈائیڈل سسٹم کے وندالے  
 5۔ ڈائیڈل سسٹم کے وندالے (شکل 2-3) 1۔ 2-3  
 گلڈنگ سسٹم کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ چھوٹی گزائی یا پینڈیشن (Pinion) بول گیز کے مرکز سے ہٹ کر ایک مخصوص ڈیپ پر لگائی جاتی ہے۔ اس سے وندالوں والی میٹاریں گزائیوں کے مرکز تک ہی بولتی ہیں۔ پینڈیشن کے نتیجے میں پینڈیشن ٹائٹ کیجے ہو جاتی ہے اور عمل خاص کر ہموار ہوتا ہے کیونکہ وندالے ایک دوسرے پر گھومنے کے ساتھ ساتھ پینڈیشن کر چلتے ہیں۔ اس قسم کی گزائیوں میں گھڑائی کے مل کو کم کرنے کے لیے مخصوص ڈائیڈل سسٹم استعمال کرتے ہیں۔


3۔ بول گیز ایک دوسرے سے مندرجہ ذیل سے ہونے چاہئیں۔  
 4۔ پینڈیشن سے بچت سے بنائے جاتے ہیں اور ان کی بول گیز سطح پر پینڈیشن ہارڈنگ کی جاتی ہے۔  
 5۔ ڈرائیو پینڈیشن اور بول گیز کی آکھن ٹیچنگ کی جاتی ہے۔ اس طرح گزائیوں کی گزائی اور پینڈیشن ہارڈنگ کے ساتھ ساتھ بول گیز کی گزائی بھی ہارڈنگ کی جاتی ہے اور اس میں نئے والی گزائیوں کے پینڈیشن کا پانچ ہر ہوتی ہے۔

1. گھٹیں مستم میں بیول گیزر کا رخ کرنے والی سطح (Contact Pattern) معلوم کرنے کے لیے اس کے دندانوں پر پرنسٹین میٹ (Prussian Blue) کی تہ چڑھا دیتے ہیں۔ ڈرائیو ٹائٹ کو دونوں طرف گھما کر بیول گیزر کو حرکت دی جاتی ہے۔ اگر گیزر سب طریقے سے لگا ہو تو اس کے دندانے کی شے والی سطح پتین کے دندانے کی شے والی سطح کے درمیان میں جس پرگی شکل 4 بائیں طرف) اگر رخ کرنے والی جگہ دندانے کی پوز (Tooth Filler) ایبروئی سر سے (Tooth Tool) کی طرف برقی پتین کو حرکت کے مطابق پتلی ایرونی سٹر کے ذریعے ایڈجسٹ کریں شکل 5 بائیں طرف) اگر رخ کرنے والی جگہ اندرونی ایبروئی نظر نہ آتے ہو تو اسے پتین کے مقابلے میں اندر باہر حرکت دینا پڑے گا۔ سب سے زیادہ پتین حاصل ہو جائے۔

2. گھٹیں رنگ سٹوننگ کی درپیشی دونوں سطحوں کو ضرور چیک کریں۔ اس میں پتین کو جانچنے پر پتین برقی تہ چڑھاتے ہیں۔ مگر مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کریں۔ ان سے والی سطحوں کے درمیان میں ڈسٹ گاد شکل 4 دائیں طرف) نہ ہو۔ اس میں بیرونی طرف شے کی توڑیک ٹیشن کم ہوگا۔


3. بیول گیزر کی بیرونی حرکت کریں۔ اندرونی طرف سے کرنے والی سطحوں سے ایک ٹیشن زیادہ ہوگا۔ بیول گیزر کی بیرونی طرف حرکت دیں۔ اگر رخ کرنے والی جگہ اعلیٰ سطح پر چھوٹے قطری فلوت ہو تو بیول گیزر (Rear Face) پر ڈسٹ تعزیر فلوت آتے ہیں۔ اگر مسمیٰ سا باہر کی فلوت رکھیں۔ ایک ٹیشن کو کم کرنے کے لیے بیول گیزر کی اندر کی فلوت حرکت دیں شکل 5 دائیں طرف) یعنی کا طریقہ برعکس ہونے کی صورت میں ایڈجسٹ کریں۔

بیک لاش (Backlash) مکان ہونے کی صورت میں بیول گیزر کو پتین سے فاصلے سے بائیں طرف ہونے پر اس کے نزدیک آئیں تاکہ مضمون بیک لاش حاصل ہو جائے۔ پتے یا ایڈجسٹمنٹ نہیں (Nuts) کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ ایڈجسٹمنٹ کی سمت کے مطابق ایک ٹائٹ کو ڈھیلا کر کے دوسرے کو اس کی سمت سے کسا جاتا تھا۔ آج کل بیول گیزر کے ساتھ ہی عام طور پر سٹریٹنگ (Stitching) استعمال کرتے ہیں۔



شکل 7- پتین کے ذریعے پتین اور بیول گیزر کی ایڈجسٹمنٹ اور A پتین کے لیے جگہ C اور D بیول گیزر کے لیے مستقیم اور 2 ایڈجسٹمنٹ کے لیے ڈائیکٹس گیزر

اس کے طریقے (Contact Pattern) کو تہ نظر رکھ کر بھی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ڈرائیو پر لوڈ ڈالیں۔ اگر یہ گاڑی کے ساتھ لگا ہو تو گاڑی کو جیک (Jack) پر اٹھا کر بیک کو ہلکا سا دبا جائے۔ اندر سے ہونے والی ڈرائیو (Drive) کی صورت میں بیول گیزر کو مضمون سے پکڑا جائے۔



شکل 8- گھٹیں مستم میں رخ کرنے کا طریقہ (دائیں طرف) اور 1 بیرونی سر سے کی طرف میں ہونا ہے۔ پتے اور مسمیٰ کی ہلکے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ گھٹیں رنگ سٹوننگ اور پتین طرف) اور 2 گھٹیں پر ڈسٹ تعزیر فلوت ہونے کے پاس۔ اور 3 اعلیٰ سطح پر بیرونی سر سے کے پاس اور پتین سطح پر دندانے کی ہلکے پاس رکھنا ہوتا ہے۔

میں خراب (Damage) ہونے کی صورت میں پتین اور بیول گیزر دونوں کو بدل ڈالیں ان کے دندانے کو کھینچنے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے حرکت کی ایک کو بدلنا کافی نہیں ہوگا۔ بریلے وقت مناسب ہوگا اگر ہر گز بھی تبدیلی کر دیں۔ ایسا کرنے کے لیے آڈرنے والے مشین آلات (Special Pull - Off Devices) استعمال کریں (شکل 9) بیول گیزر کو اپنے محور کے گرد بائیں میں گھومنا چاہیے۔ گھماؤ چیک کرنے کے لیے ڈائیکٹ استعمال کرتے ہیں۔ بیول گیزر کو ڈفرنشل گیس کے ساتھ ہولوں کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔ آگے چلنے کے لیے ہولوں کو باہر کی باہر کی طرف گھمنا کر کے مناسب فرق رکھیں۔ انہیں گھومنے سے بچانے کے لیے آؤٹ لیئر (Wire Lock) استعمال کرتے ہیں۔




شکل 9- ڈرائیو پتین کے کھینچنے کا طریقہ

( Differential ) ڈفرنشل


یہ ٹائٹ کے دونوں حصے باہر کی طرف کیے جاسکتے ہیں۔ اسی لیے اس ٹائٹ کو فلور ٹائٹ کہیں بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں گراؤوں کے درمیان رابطہ کے لیے ڈفرنشل پین (Differential Pinion) استعمال کیا جاتا ہے اور 1 استعمال ہوتے ہیں جو اپنے ایکسوں (Axles) پر آزادانہ گھوم سکتے ہیں اور ڈفرنشل گیس کے ساتھ ہر گزوں کے ذریعے سارے ہوتے ہیں۔

پہلے گیزر والے ڈفرنشل بھی ہوتے ہیں جس میں ایک ٹائٹ کی گراؤں اور ڈفرنشل پین بھی سیدھے دندانوں والے بیول گیزر ہوتے ہیں۔ ڈفرنشل پین جوڑوں (Pairs) کا شکل ہیں آپس میں ملے ہوتے ہیں اور ڈفرنشل گیس کے اندر گتے ہوتے ہیں۔



شکل 10- ڈفرنشل کے ساتھ ٹائٹ ڈرائیو


ڈفرنشل کا کام موڑ کاٹنے وقت پتوں کی سپیڈ میں فرق کی تلافی کرنا ہے۔ موڑ کاٹنے وقت بیرونی پتے کی اندرونی پتے کی نسبت زیادہ فاصلے کا پڑتا ہے (شکل 10) چونکہ سپیڈ ڈرائیو ٹائٹ کے ساتھ مضبوطی سے (Rigidity) جڑے ہوتے ہیں اس لیے اگر یہ ٹائٹ عطر میں ہی ہو تو اندرونی پتے کو کم فاصلے پر زیادہ گھومنا پڑے گا جس کے نتیجے میں ناموزون زیادہ گھٹیں گے اور سپیڈ کا خطرہ بھی رہے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ٹائٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں دونوں حصے گراؤوں کے ذریعے آپس میں منسلک ہو سکتے ہیں۔ گھٹوں سے دونوں پتے اپنی اپنی سپیڈ سے آزادانہ گھوم سکتے ہیں۔



ب۔ عموماً بیول گیزر ٹائپ ڈفرنشل استعمال ہوتے ہیں (شکل 11)

سیدھے دندانوں والے بیول گیزر (Straight Tooth Bevel Gear) ایک گیس کے اندر ہر گزوں (Beams) کے ذریعے سارے ہوتے ہیں۔ گیس اور بیول ڈرائیو گیزر آپس میں ہولوں کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں اور دونوں ایک گتے گھومتے ہیں۔ ڈرائیو ٹائٹ کے دونوں حصوں کے اندرونی سروں پر سٹائٹ کے ذریعے اطراف گراؤ ہال (Side Gear) اور 1 اور 2 گتے ہوتے ہیں

گیر کے ساتھ مضبوطی سے (Hogally) جلائی جاتی ہے۔ بیرونی ریس (Outer Race) اس ایک ڈرائیو شافٹ کے ساتھ اور اندرونی ریس (Inner Race) دوسری ڈرائیو شافٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ دونوں ریسوں (Races) میں گول گھریاں بنی ہوتی ہیں۔ بیرونی ریس کی گھریاں اندرونی ریس کی نسبت زیادہ گولائی میں ہوتی ہے۔ سیرنگ (Serrations) کے ذریعے جوڑ مہیا ہوتا ہے جو رولر کیج (Roller Cage) کے اندر چلتے ہیں۔ خود کار لاکنگ کا عمل ڈفرنشل کی باہمی گڑاکی جہادی شرح کے باعث طے پاتا ہے۔



شکل ۱۵ خود کار لاکنگ ڈفرنشل

- ۱- دولر کیج
- ۲- بیرونی ڈفرنشل گھیر
- ۳- میس
- ۴- بیرونی ریس
- ۵- بیرونی ریس
- ۶- سیرنگ

۱- سیدھا چلتے وقت بہت سے سیرنگ ۲ سے ۱ اگر گلیاں تلف ہونے کی بنا پر ہینس جاتے ہیں اس طرح دولر کیج اندرونی اور بیرونی ریس کو یکساں طور پر چلاتی ہے۔  
 ۲- موڑ لگتے وقت ایک پیرا آہستہ گھومتا ہے۔ سیرنگ اسی حالت میں چلنے والی ریس (Trailing Race) کے ساتھ گھومتے ہیں جبکہ چلانے والی ریس (Driving Race) تیز رفتاری کے مطابق گھوم سکتی ہے۔  
 ۳- خود کار لاکنگ کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب دونوں ریسوں کی گھاؤ پیڈ میں بہت زیادہ فرق آجاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک ریس کہیں ہینس جائے ایسا کرتے وقت سیرنگ ہینس جاتے ہیں اور دونوں ڈرائیو شافٹوں کے درمیان طرز جوڑ (Rigid Connection) بنا کرتے ہیں۔  
 ۴- فائنل ڈرائیو اور ڈفرنشل کے لیے ٹرانسمیشن آئل استعمال کرتے ہیں۔  
 SAE 90 اور SAE 100 بلڈز ٹرانسمیشن آئل استعمال کیے جاتے ہیں۔ اڈاپٹڈ ڈرائیو کے لیے اس SAE گریڈ کے اڈاپٹڈ آئل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زیادہ دباؤ سہا سکتے ہیں اور لچکے (Adherent) کی بہتر خصوصیات رکھتے ہیں جو یکساں حرکات شامل کر کے حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ حرکات دہانوں کی سطح پر تھکائی کی تہ بنا کر انہیں مضبوط رکھتے ہیں اور تیل کو زیادہ دیر تک چلنے میں مدد دیتے ہیں۔ اڈاپٹڈ آئل طرز دہانوں والی سیاہی گراہوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن یہ کم تاڑنگ گراہوں کے لیے استعمال نہیں کرتے تیل کی مقدار متعین ہوتی ہے۔ یہ تیل بگ اور دوسرے آلات کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں۔ تیل کی ایک کٹروہ وقت کے بعد چیک کرتے رہنا چاہیے۔ ڈرائیو شافٹ کی طرح اس کی تیل کی تبدیلی 20,000 کلومیٹر کے بعد کی جاتی ہے۔


ج۔ دوسرے فائنل ڈرائیو

۱۔ آل۔ ویل ڈرائیو (All-Wheel Drives) میں اگلے اور پچھلے دونوں ایکسل چلائے جاتے ہیں۔

یہ شکل صورت حال (چٹھائی بہت اور کچے راستوں پر) میں بہت مفید ہے جو کہ زیادہ تر زمین کی تھکائی ہیں۔ اس میں پاور ڈیویڈر (Power Divider) سے ایک پروپیٹیو شافٹ پچھلے ریسوں کو اور دوسری اگلے ریسوں کو پوزیشن کرتی ہے۔ عام حالات میں اگلی ویل ڈرائیو متعلق کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ہاتھ سے کام کرنے والا پیرا خود کار نظام ہی ہوا ڈفرنشل (۲) خود کار نظام میں فرنٹ ویل ڈرائیو بہت ضرورت کے وقت کام کرتی ہے اس میں لگا ہوا ریپیٹڈ ٹائپ کچ (Hobbit-Type Clutch) حرکت اس وقت رالٹھ قائم کرتا ہے جب پچھلے ریسوں کی صورت حال میں مطلوبہ ٹرکیشن (Traction) مہیا کر سکتے ہیں۔ جو تیل اپنی صورت حال ختم ہوتی ہے۔ فرنٹ ویل ڈرائیو متعلق ہو جاتی ہے۔

۲۔ موڑ سائیکلوں میں پاور عام طور پر چین (Chain) کے ذریعے نقل کی جاتی ہے۔ انجن سے ٹرانسمیشن تک پرائمری ڈرائیو کے لیے گراہیاں یا ٹین چین (Bush Chain) استعمال ہوتے ہیں۔ شکل ۱۵-۲ میں کی چین لک (Chain Links) آپس میں رولٹ کیے گئے ہینس (Riveted Bushing) سے جوڑی جاتی ہیں۔

ج۔ ڈفرنشل حرکت کو رکھتے ہوئے دونوں ریسوں کی زمین سے غیر یکساں رگڑاکی صورت میں کام کرتا ہے۔  
 ۱۔ سیدھا چلتے ہوئے ڈفرنشل ریس کے اندر گراہیاں کام نہیں کرتیں۔ اس وقت ڈفرنشل پین شافٹ گھیروں کے درمیان جڑ مہیا کرتے ہیں۔ شافٹ کے دونوں حصے یکساں طور پر ویل ڈفرنشل گھیر کے پیڈ سے گھومتے ہیں۔




شکل ۱۶ ڈفرنشل کا عمل

۲۔ موڑ لگتے ہوئے بیرونی ریس کے ڈرائیو شافٹ کو اندرونی ریس کے ڈرائیو شافٹ سے تیز گھومنا چاہیے۔ شکل ۱۶-۲ ایسا ممکن ہے کیونکہ ڈفرنشل پین اپنی شافٹوں پر مخالف سمت میں آزادانہ گھوم سکتے ہیں۔ اس طرح پیڈوں کے فرق کی تلافی ہو جاتی ہے۔ جو کہ گراہوں کا یہ نظام پیڈوں کے فرق کی تلافی کرتا ہے اس لیے اسے ڈفرنشل (Differential) کہتے ہیں۔  
 ۳۔ سیدھا چلتے ہوئے ڈفرنشل اس وقت ہی کام کر آئے جب دونوں ریسوں کے درمیان زمین سے رگڑا کی ترقی میں فرق آجاتا ہے (شکل ۱۶-۲) اگر کوئی پیڈ زمین والی ٹگر پر آجاتا ہے جہاں سخت برتن پائی پائین وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے دوسرے پیڈ کی نسبت تیزی سے گھومنے لگے گا۔ اس سے گاڑی پھسلے گی۔ اگر ایک پیڈ کسی نرم جگہ رکھتے ہیں تو دوسرے پیڈ گھومتے ہیں۔ اس سے زمین سے رگڑا کی ترقی میں فرق آجاتا ہے۔ اس طرح یہ زمین میں دھنس جاتے گا اور گاڑی پھسل جائے گی۔

۴۔ لگی سڑکوں پر چلتے ہوئے گاڑی میں ڈفرنشل لاک استعمال کرتے ہیں۔


اس کے استعمال سے گاڑی کو زمین کے اندر ہینس جاتے سے بچایا جاسکتا ہے۔  
 ڈفرنشل لاک میں ایک ڈاگ کچ (Dog Clutch) ہوتا ہے جو ضرورت پڑنے پر ایک ڈرائیو شافٹ کو ڈفرنشل ریس کے ساتھ مضبوطی (Rigid) سے جوڑ دیتا ہے۔ اس حالت میں دونوں ڈرائیو شافٹوں میں ایک ٹورس شافٹ کی طرح کام کرتی ہیں۔ لاک کو حرکت دینے اور سیدھی سڑکوں پر استعمال کرنا چاہیے۔ موڑ لگتے وقت اور لگی سڑک پر زمین کم کرنے کے لیے لاک کو ہٹا دینا چاہیے۔  
 اس سے بہتر خود کار لاکنگ ڈفرنشل (Automatic Locking Differential) ہوتا ہے جو اکثر بوس کا دوں میں استعمال کرتے ہیں۔ شکل ۱۶-۱ میں سیرنگ ریٹ فری ویل (Spring Free Wheel) اور فری ویل (Roller Cage) کی طرح کام کرتا ہے۔ دولر کیج (Roller Cage) بیرونی ڈفرنشل





گھاؤ کی سمت میں کھینچنے والی پن کی طرف ہونا چاہیے۔ چین کو تین تا نو (Tension) کے مطابق چنا چاہیے جسے چین کے ڈھیلے پن سے چیک کرتے ہیں اور تقریباً 2 سے 3.5 انچی میٹر (چین دو چین پوچنگ ہے 1.4 سے 2 ڈھیلے والا سپراکٹ چین (Sprocket Pinion) اور 38 سے 52 ڈھانوں والا بڑا چین (Big Pinion) 175 سے کسی تک کے ٹرکس میں ٹرانسمن ریٹر تقریباً 3 سے 3.5 تک ہوتی ہے۔


چین کی زندگی کا دارومدار اس کی صفائی یعنی حفاظت پر ہوتا ہے۔ ڈھاک کرکھنے سے اس کی زندگی بڑھ سکتی ہے۔ کھلی بند چین ہتھرتی ہے جس میں یہ تیل کے اٹھ چلتی ہے۔ اگر چین بڑی ہو جاتے تو اسے چین ایڈجسٹر (Chain Adjuster) کے دو سے دو بارہ ایڈجسٹ کریں۔



شکل 16۔ سپرنگ کمپ والی چین لڈائی

چین (Chain Pitch) - چینوں کا درمیانی فاصلہ جو 38 اینچ ہوتی ہے۔ اصل ڈائمنڈ ریلز کے لیے دو چین (Roller Chain) استعمال ہوتی ہیں (شکل 15a) ان میں دو لچرنگ ہتھرتی پر محکم کھتے ہیں اس لیے کم گڑھا پیدا ہوتی ہے۔ چینی 5 اینچ کی چوڑائی کا (اندرونی چینوں کے مابین) اور دو لچرنگ مابین خاص اہمیت رکھتے ہیں DIN سسٹم کے مطابق ان کا سائز مل میٹر میں ہونا چاہیے لیکن انجین تک انچوں کا نظام بھی رائج ہے۔

کھلی چین کو بند کرنے کے لیے سپرنگ کمپ ٹانسز (Spring Clip Fastener) استعمال کیے جاتے ہیں۔ بلک پیسٹ (گھری) اور سپرنگ کمپ کو باہر کی طرف رکھیں۔ سپرنگ کمپ کو باہر سے



شکل 17۔ چین کی تین 1۔ اور چین 2۔ اور چین 3۔

سوالات

- 10۔ گاڑی سیدھے راستے پر جا رہی ہو تو پاؤں کی منتقلی ڈرائیونگ کیسے ہوتی ہے؟
- 11۔ گاڑی کا تھوڑے وقت ڈرائیونگ کو عمل میں لان کریں!
- 12۔ کس وجہ سے گاڑی کا ریجنلے گھٹتی ہے؟
- 13۔ کس قسم کی گاڑیوں کے لیے ڈرائیونگ لاک استعمال کرتے ہیں؟
- 14۔ آل۔ چوٹی ڈرائیونگ (Wheel Drive) کی بناوٹ بیان کریں!
- 15۔ دو چین (Roller Chain) اور بوش چین (Bush Chain) میں کیا فرق ہے؟
- 16۔ چین کا تانڈ (Horsepower) چیک اور ایڈجسٹ کیسے کرتے ہیں؟
- 17۔ مندرجہ ذیل تصریحات (Specification) کے کیا مراد ہے؟  
80 DIN 2183 X 4 - P 8 x 12.7

- 1۔ گاڑی کی کڑیوں میں چینوں کے ڈھیلے کے ساتھ گراؤں کا اتالی نظام کیوں لگایا جاتا ہے؟
- 2۔ ٹیسی سسٹم اور کنگن برگ سسٹم میں فرق بیان کریں!
- 3۔ ڈیپنڈنٹ ڈرائیونگ کے کیا فوائد ہیں؟ کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟
- 4۔ چھوٹی گاڑی (Drive Pinion) اور بڑی ڈرائیونگ ٹیسی کھینچنے کیوں ہلنے چاہئیں؟
- 5۔ گراؤں کے دھانکے انچس میں صیغ طور پر کیسے ہتھرتی ہیں؟
- 6۔ چھوٹی گاڑی (Drive Pinion) کی کھینچاؤ ہتھرتی کیسے ہوتی ہے؟
- 7۔ بیک لوش (Back Lash) معلوم کرنے کا طریقہ تحریر کریں!
- 8۔ ایک میٹر زیادہ ہر کیا تیر تعلق ہے؟ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
- 9۔ گاڑیوں میں ڈرائیونگ کی کام سرانجام دینا ہے؟


موٹر گاڑیوں کا برقی نظام (Electrical System) اور بجلی یا الیکٹریسیٹی (Electricity) کے بنیادی اصول

اس 1

اور چھوٹی گاڑیوں میں A.C بجلی کا نظام لگا ہوتا ہے اور بڑے گاڑیوں کے کام میں بجلی (High Voltage) والی A.C بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اس کی فری کوانٹٹی 50 سے 100 اینٹیل ہوتی ہے جس کا مطلب ہے ایک سیکنڈ میں 50 چکر یا 100 مرتبہ باؤں کی سمت میں تبدیلی۔

فری فریکوئنسی میں بین انٹرنیٹنگ کرنٹ (Interlinked) ہوتی ہیں۔ اسی تک یہ صرف بہل میں استعمال کی جاتی ہے۔

ج۔ برقی دو صورت بند کرنٹ میں ہوتی ہے (شکل 1)



شکل 1۔ باتری کے کرنٹ کو بجلی کے کرنٹ سے موازنہ

اس لیے برقی صورت (Consumer) کا برقی سسٹم (Current Source) ایک اور سسٹم سے دہلی صارت تک تاروں (Lines) کے ذریعے رابطہ (Connection) کھلی ہونا چاہیے۔

3۔ برقی شرح (Current Rate) سے مراد بجلی کی دو مقدار (الیکٹرون کی تعداد) جو کسی تار کی طولی تار تک پہنچتی

اور بجلی توانائی کی ایک قسم ہے۔ اس کی پیمانہ اس کے مظاہر (Effects) سے ہر گزتی ہے۔ حرارت روشنی ستارحیست اور دیگر توجس بجلی کی دو سے پیدا کی جاسکتی ہیں۔

ان مظاہر کی بنیاد اس کے ذریعے میں جو دو سب سے چھوٹے ذرے آزاد الیکٹرون (Free Electron) کی حرکت ہے۔ ایسے طریقے جن کے اندر الیکٹرون سالانہ سے حرکت کرتے ہیں ان کو الیکٹریسیٹی (Electrical Conductivity) کہتے ہیں جبکہ ان کا تانڈ (یعنی سیمپل ایک اور لفظ) الیکٹرون بڑی وقت سے یا اصل میں حرکت کرتے ہیں۔ ان میں فریکوئنسی (Frequency) کہتے ہیں جو ایک کوانٹٹی ہے۔

الیکٹرون کی کسی مثبت بار (Positive Charge) کا باعث ہوتی ہے۔ کسی کم کو ایسی حالت میں لانے کیلئے گاڑیوں میں جن حالتوں میں روشنی اور فاصلہ کرتا ہے ایسی حالتوں سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح دونوں حالتوں کے درمیان کھینچاؤ کی حالت طاری ہو جاتی ہے جو ایک دوسرے کو تڑاؤں کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی حالت اگر کسی برقی سسٹم کے اندر پیدا کر دی جائے تو اس میں برقی دو سے گھٹتی ہے۔ ایسا کہتے وقت الیکٹرون کو بار بار ناڈ الیکٹرون اسے مثبت بار (Positive Charge) کی طرف حرکت کرتے ہیں لیکن برقی دو کے باؤں کا ذریعہ اس کے اثر نکال دیا جاتا ہے۔

ب۔ بجلی کی تین قسمیں ہیں ڈائریکٹ کرنٹ (D.C) اور انٹرنیٹنگ کرنٹ (A.C) اور


سرفریز یا فری فریکوئنسی کرنٹ (Three-Phase Current) ڈائریکٹ کرنٹ میں تین مثبت باروں کے ساتھ تین لائنوں کی طرف ایک ہی سمت میں ہوتی ہے۔ اسے بیٹری (Battery) میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ زیادہ تر موٹر گاڑیوں میں استعمال ہوتی ہے۔

انٹرنیٹنگ کرنٹ اپنی مقدار اور باؤں کی سمت مسلسل تبدیل کرتی رہتی ہے۔ اسے موٹر (Motor) کہتے ہیں۔

آلات میں تقسیم ہر جہاں ہے شکل 7۔ ہر برقی آلے کی مزاحمت  $R$  اسے نسبت سے برقی دباؤ میں تخفیف کا باعث بنتی ہے۔ مزاحمت میں انفرادی برقی دباؤ میں ہر برقی دباؤ جتنا ہے وہی ہر برقی دباؤ میں ہر برقی دباؤ کا باعث بنتی ہے۔

1. Call (کال) : اس میں سلسلہ وار ہونے سے۔ ایک  $Ammeter$  (کمزور سلسلہ وار ہونے سے جتنا چاہیے)۔

2. سریز سرکٹ میں برقی آلات نسبت سے آنے والی کار (Return) اور لے جانے والی  $Return$  کے بین لگانے سے کہتے ہیں (شکل 8) اس لیے ان میں سے ایک جتنا برقی دباؤ گزرتا ہے اور ایک برقی آلہ ہند ہر جانے کی صورت میں برقی آلات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کل برقی دباؤ انفرادی برقی دباؤ  $\frac{1}{2}$  یا  $\frac{1}{3}$  دینا کی شکل میں تبدیل ہر جاتی ہے۔ کل سرکٹ کی کل مزاحمت سب سے مجموعی انفرادی مزاحمت کا ہے جس کی برقی ہے۔ برقی مزاحمت کی متوازی طبعیت سے جوڑے جاتے ہیں۔ اس صورت میں کھینچ کر برقی دباؤ پر کل برقی دباؤ تمام انفرادی برقی دباؤ کا مجموعہ ہوگا۔ دولت میں  $R$  کمزور متوازی طریقے سے جوڑا جائیے۔



شکل 7۔ سریز اور برقی آلات کا سلسلہ وار سرکٹ  
شکل 8۔ متوازی سرکٹ  
شکل 9۔ متوازی سرکٹ

برقی رد (Current) کی پیمائش ایسر (Ammeter) میں کی جاتی ہے۔ اس کا موازنہ پائپ لائن میں سے گزرتے ہوئے پانی یا سڑک کی مقدار سے کیا جاسکتا ہے۔

2۔ برقی دباؤ (Voltage) : ایک یونٹ کو حرکت دینے والی قوت ہے جس کی پیمائش دولت میں کی جاتی ہے۔ اس کا موازنہ پانی یا سڑک کے دباؤ سے کر سکتے ہیں۔

3۔ برقی مزاحمت (Electric Resistance) : موازنہ پائپ لائن سے کر سکتے ہیں۔ اس کی پیمائش ایسر (Ohms) میں کی جاتی ہے اور اس کا موازنہ سڑک کے پائپ لائن اور موٹی پائپ سے کر سکتے ہیں۔

مندرجہ بالا تینوں کا تعلق ہے اور اس میں خاص اہمیت ہے۔ ایک اوج برقی دباؤ کا زیادہ جتنا زیادہ ہوگا برقی دباؤ اتنا زیادہ اور برقی مزاحمت اتنی کم ہوگی۔

برقی نظام میں تاروں اور برقی آلات (Appliance) کی مزاحمت کی وجہ سے برقی دباؤ (Voltage) کم ہوجاتا ہے۔ لیکن برقی رد (Current) میں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس طرح سے پائپ لائن ایک ٹیک اور اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد پانی کم نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا دباؤ کم ہوجاتا ہے۔ برقی دباؤ میں کمزور مزاحمت اور برقی شرح پر ہوتا ہے۔

4۔ برقی پاور (Electrical Power) : برقی دباؤ اور برقی شرح کو ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسے واٹ (Watt) یا کلو واٹ (Kilowatt) میں ظاہر کرتے ہیں۔

5۔ سرکٹ دو قسم کے ہوتے ہیں سلسلہ وار (Series) اور متوازی (Parallel) :

1۔ سلسلہ وار سرکٹ میں تمام برقی آلات اور مزاحمت ایک ہی لائن میں لگے ہوتے ہیں اور ان سب میں سے ایک ہی برقی دباؤ گزرتی ہے۔ شکل 8۔ کل مزاحمت انفرادی مزاحمتوں کے مجموعے کے برابر ہوتی ہے۔ برقی دباؤ برقی

ب۔ مقناطییت

اس کے لیے ایٹمی (Atomic) یا ایٹمی (Magnetic) مقناطییت کہتے ہیں اور کرباٹ کے ساتھ مقناطییت کہتے ہیں۔

اس بات کا خیال رہے کہ مقناطی قوت کے خطوط کا سرکٹ مگنٹ سلسلہ وار رہتا ہے۔ مقناطی میدان کا زیادہ چھوٹا سے کوڑ کر دے گا۔

ب۔ سولینوائڈ (Solenoid) : اس کے کوئی (Coil) اور فرم لہجے کی کوڑ (Core) پر مشتمل ہوتا ہے۔ شکل 5۔

کسی بھی برقی سرکٹ میں سے کوڑ گزرتے ہیں اس کے ارد گرد مقناطی میدان بن جاتا ہے۔ اگر کسی کوڑ کوئی شکل میں لپیٹ دیں تو اس کے اندر ایک ہی مقناطی میدان بن جائے گا اور کوڑ کے سرے شمالی اور جنوبی قطب دکھائی دیں گے۔ اس کے کوڑ کے ارد گرد سے بھی مقناطی قوت کے خطوط نکلتے ہیں۔ اس طرح اس کی مقناطی قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔

مقناطی میدان کی طاقت کا موازنہ برقی شرح اور مقناطی میدان کے ارد گرد ہوتا ہے۔ لیکن اس کے کوڑ مقناطی قوت کے خطوط کو ایک دوسرے جذب کر سکتی ہے۔ ایسی حالت میں پچھلے کے بعد مقناطی کوڑ مقناطی (Saturated Magnet) کہتے ہیں۔

برقی دو مقناطی قوت کے ساتھ مقناطییت ہر جاتی ہے۔ تمام کوڑ پر نہیں۔ اس لیے مقناطییت کو مقناطییت (Residual Magnetism) کہتے ہیں۔

و۔ مستقل مقناطی (Permanent Magnet) : سخت مقناطی کے بنے ہوتے ہیں (شکل 4)۔



شکل 5۔ برقی مقناطی یا سولینوائڈ  
شکل 6۔ سخت مقناطی کے بنے ہوتے ہیں (شکل 4)۔

مقناطی قوت کے خطوط کوڑ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اس کے ارد گرد مقناطی میدان بن جاتا ہے۔ اگر کسی کوڑ کوئی شکل میں لپیٹ دیں تو اس کے اندر ایک ہی مقناطی میدان بن جائے گا اور کوڑ کے سرے شمالی اور جنوبی قطب دکھائی دیں گے۔ اس کے کوڑ کے ارد گرد سے بھی مقناطی قوت کے خطوط نکلتے ہیں۔ اس طرح اس کی مقناطی قوت بھی بڑھ جاتی ہے۔


مقناطی میدان کی طاقت کا موازنہ برقی شرح اور مقناطی میدان کے ارد گرد ہوتا ہے۔ لیکن اس کے کوڑ مقناطی قوت کے خطوط کو ایک دوسرے جذب کر سکتی ہے۔ ایسی حالت میں پچھلے کے بعد مقناطی کوڑ مقناطی (Saturated Magnet) کہتے ہیں۔

برقی دو مقناطی قوت کے ساتھ مقناطییت ہر جاتی ہے۔ تمام کوڑ پر نہیں۔ اس لیے مقناطییت کو مقناطییت (Residual Magnetism) کہتے ہیں۔

ج۔ برقی سرکٹ کی تاریں (Circuit Lines)

تاروں کے لیے تانبے کی سیمہ تاریں (Insulated Copper Wires) عام طور پر ایک تاروں سے بنائی گئی ہیں۔ استعمال برقی تاروں میں عام طور پر 25 مربع ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ شارٹ کٹ میں زیادہ تاروں استعمال کی جاتی ہیں۔

چار جگہ اینٹی کیورٹ (Anti-Corrupt) : تاروں کے لیے تانبے کی سیمہ تاریں (Insulated Copper Wires) عام طور پر ایک تاروں سے بنائی گئی ہیں۔ استعمال برقی تاروں میں عام طور پر 25 مربع ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ شارٹ کٹ میں زیادہ تاروں استعمال کی جاتی ہیں۔



شکل 10۔ تاروں کے لیے تانبے کی سیمہ تاریں (Insulated Copper Wires) عام طور پر ایک تاروں سے بنائی گئی ہیں۔ استعمال برقی تاروں میں عام طور پر 25 مربع ملی میٹر تک ہوتا ہے۔ شارٹ کٹ میں زیادہ تاروں استعمال کی جاتی ہیں۔

تاروں کی عمودی تراش کا رقبہ مناسب ہونا چاہیے۔ خاص کر برقی دباؤ میں تخفیف کے پیش نظر یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن برقی دباؤ میں تخفیف ایک متوازن مقدار سے بڑھتی نہیں چاہیے۔

5۔ دولت کے نظام میں 0.4 دولت اور 12۔ دولت کے نظام میں 0.8 دولت

اس کے علاوہ برقی شرح کوڑ میں بڑھ کر ہوتا ہے۔ لیکن تاروں کو سب سے زیادہ گرم ہونے سے بچایا جائے۔ شارٹ کٹ میں تاروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سے بچاؤ کے لیے تاروں کو گزری کا دباؤ اور اس میں تار (Return) کا کام دینا ہے۔ شکل 11۔ اس لیے گاڑی کے مختلف حصوں کو آپس میں مس ہونا چاہیے۔ تاروں کی لگنوں کی جگہ جگہ ڈنگ۔ ڈنگ کی وجہ سے اگر کوئی تار ٹوٹ جائے۔


Ground Strap : اسے آپس میں ملا دینا چاہیے۔ فوسٹ : برقی نظام پر کام کرتے وقت شارٹ سرکٹ سے بچنے کے لیے گارڈنگ کی ضرورت ہے۔

فوسٹ : برقی نظام پر کام کرتے وقت شارٹ سرکٹ سے بچنے کے لیے گارڈنگ کی ضرورت ہے۔

فوسٹ : برقی نظام پر کام کرتے وقت شارٹ سرکٹ سے بچنے کے لیے گارڈنگ کی ضرورت ہے۔

تبدیلی کے لیے ڈیمر سوئیچ (Dimmer Switch) کی فراہمی ہوتی ہے جو اس کے ذریعہ لامپوں سے کام کرتا ہے۔ کرنس کو لامپوں میں ایکٹو گھنٹن لامپ سوئیچ کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ 3. حاملوں والے سوئیچ (کل) کے ساتھ مزید ایک ڈیمر سوئیچ بھی فراہمی ہوتا ہے۔ 4. حاملوں والے ڈیمر سوئیچ کے سوئیچ گئی ہوتے ہیں، اس میں ڈیمر سوئیچ گئی شامل ہونا ہے۔


سائڈ ہارن اور اشاروں کے لیے بھی سوئیچ مہیا کیے جاتے ہیں اور انہما ہا ف سے کام کرنے والے ہر ایک کے ایک نوک اور شاپ لامپ سوئیچ ہوتا ہے جس کے ہر ایک لگائے ہوئے ہر ایک کی تیاں نوکوں میں آسکتی ہیں۔ سائڈ ہارن کے سوئیچ کو ریٹے (Re lay) کہتے ہیں۔ اس کا استعمال وضدیا لکھ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ روشنی کے سوئیچ کی جگہ جو سکتا ہے، وہ بے چوکر کہہ کر نوک (Current) سے کام کرتا ہے اس لیے یہ بجاری واٹ (High Wattage) والے صارف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس صورت میں اسے علامت کے باطن تک لگایا جاتا ہے تاکہ اس کے لیے ضروری موٹی تاریکی سمیت ہوا اور دو بیٹری کی تنصیب کی جائے۔



شکل 9- تین قسم کے سوئیچ: 1. لامپ سوئیچ، 2. ڈیمر سوئیچ، 3. ریلی سوئیچ

ب. حفاظت (ٹریٹیک سٹیٹن) کے پیش نظر تاروں میں فیوز لگانا آسانی ضروری ہے (شکل 17)

فیوز گھیلنے والی بائیک، پریشن ہوتا ہے 7 ہے اس کے کپ (Cups) کے ذریعے فیوزوں کے ساتھ بندھی ہوتی ہے۔ فیوز کو فیوز میں کی دو جگہ پتروں کے درمیان لگایا جاتا ہے۔ زیادہ لڑنے پر فیوز کی تار پھیل جاتی ہے، اس طرح تار کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ 8 یا 25 امپیر پر فیوز شریخ کے معیاری فیوز بنائے جاتے ہیں۔



تمام تاروں کو فیوز کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے۔ بیٹری سے سائڈ لیمپ اور جیڑا اور بیٹری کو لانے والی تاروں میں اس سے مستثنیٰ نہیں۔ ٹریٹیک کے حفاظتی مٹا بطوں کے مطابق پھیلنے والی تاروں کی ہر تار کو انفرادی طور پر فیوز کے ذریعے محفوظ ہونا چاہیے۔ مزید سٹاپ کے باطنی اور بیرونی فیوز لگائیں یا زیادہ بہتر جگہ کو باطنی اور بیرونی فیوز لگائیں تاکہ اس کے لیے جو فیوز استعمال کریں۔

ج. ہر صارف (Consumer) کو سوئیچ کے ذریعے کنٹرول ہونا چاہیے۔ سائڈ لیمپوں میں روشنی کے سوئیچ اور گھنٹن سوئیچ عام طور پر جوڑے جاتے ہیں۔ گھنٹن کی بجائے گھنٹے سے گھنٹن چار بج کر لانے والی تاروں کے وقت استعمال ہونے والے علامت کام شروع کر دیتے ہیں۔ سٹاپ کے لیے فیوز میں کی تمام لامپوں استعمال ہوتا ہے۔ مزید برآں باطنی بیٹری سے چلنے والے لامپ کے اسٹ

د- روشنی کا نظام (Lighting System)

2- انڈیکیٹنگ (Indicating) یا پارکنگ (Parking) وارنٹ کا ریفرینڈ لامپ سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں سٹاپ لامپ کے اندر ہی لگایا جاسکتا ہے۔ سائڈ لیمپ کی لامپ سے اس کا ٹائل 40 سنتی میٹر سے زیادہ دور ہو کر لامپ انڈیکیٹنگ لامپ مٹا دیا جاتا ہے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ پارک 10 واٹ تک ہونی چاہیے۔


3. سائڈ لیمپ اور اشاروں کے لیے دو سرخ تیاں لگی ہوتی ہیں۔ سائڈ لیمپوں میں ایک لامپ کو تعلق میں تیار رکھنا اس سے ہر طرف سے 150 سنتی میٹر تک اونچی گاڑی کے درمیان سے ایک تھلے کا ٹیلے پر گاڑی کی انفرانت سے زیادہ سے زیادہ مٹر 40 سنتی میٹر، اس کے علاوہ ٹیلے کے مطابق سائڈ لیمپوں کی لامپوں کو دو ریفرینڈ اور سائڈ لیمپ کے لامپ تک مٹانے میں اس کا ایک شعاع 150 سینٹی میٹر ہونگے ہونے چاہئیں۔

4- ہر لامپ ہر ایک کے عمل کا پتہ دینے کے لیے ایک یا دو تیاں سرخ شاپ لامپ لگی ہوتی ہیں۔ عام طور پر ان کا ریفرینڈ بھی تیار ہوتا ہے۔ نوکوں یا بیٹریوں کے ساتھ شاپ لامپ لگنا ضروری نہیں ہے۔

5- لامپس لیٹ یا تھیں گاڑی کی دو سرخ لامپوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بیٹریوں کو لامپ تک روشن ہونی چاہیے۔


6- سٹاپ لامپ کے ساتھ لامپ (FOCAL LIGHT) لگانے کی اجازت ہے۔ اس کا ٹیلے کے ساتھ مٹا دینا بھی ہونی اور پارک 35 واٹ تک ہونا ہے لیکن ہر طرف لانے کے تحت احتیاط ہونا ہے۔ لامپوں میں صرف تیار ہونے کے ساتھ اور لامپ کو انڈیکیٹنگ لامپ کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ کسی بھی صورت میں اسے لامپ بیٹری کے ساتھ جولاہے کی اجازت نہیں، اس لیے اس کے ساتھ لامپ سوئیچ ریٹے (Re lay) کی ضرورت ہوتی ہے۔ استعمال ہوتا ہے۔

(Reflector) اور دوسرے فلائمنٹ (Double Filament) ایک لامپ لگا ہوتا ہے۔ روشنی کو پھیلاتے والا عدسہ بھی سامنے لگا ہوتا ہے۔ تیار کی لامپوں کی طرف نشتر (Prismatic Flutes) اور ہر سطحیں (Plane Surfaces) چھوٹے چھوٹے عدسوں کا کام دیتی ہیں۔ ان سے لامپ کی روشنی سامنے دور تک اطراف میں اور ٹوری ریٹ پھیلاتے ہیں۔ لامپ کے علاوہ زیریں بیٹری کی روشنی کو بھی مناسب حد تک پھیلاتے ہیں۔



شکل 11- ا. ہرے ٹو مٹا والا لامپ (Bilux) دو شعلوں والا راستہ، ب- زیریں بیٹری میں لامپ کی روشنی

اور گاڑی کی روشنیوں ٹریٹیک کے حفاظتی مٹا بطوں کے مطابق ہونی چاہئیں (شکل 19)



شکل 19- روشنی کے نظام کی دائرہ کار

1- سائڈ لیمپوں میں باطنی اور بیرونی دو اور سائڈ لیمپوں میں ایک سٹاپ لامپ ہونی چاہیے۔ ان میں ایک بیٹری (Level) میں اور گاڑی کے درمیان سے ایک تھلے پر ہونا چاہیے۔ سب سے چھوٹے ان کا سائڈ ریم (Reflector Rim) کی شکل سے اونچائی زیادہ سے زیادہ ایک میٹر ہونی چاہیے (ٹریٹیکوں میں 1.20 میٹر تک)۔ سفید روشنی کی پارک زیادہ سے زیادہ 35 واٹ ہونی چاہیے۔ باطنی بیٹری کی روشنی گاڑی سے 100 میٹر تک آگے جانی چاہیے اور ڈرائیو کر اس کا پتہ دینے کے لیے ٹیلے کی روشنی والا انڈیکیٹنگ لگایا جاتا ہے۔ زیریں بیٹری کی روشنی سامنے سے آنے والی ٹریٹیک کے ڈرائیو کر اس کا پتہ دینا چاہیے۔

ب- سٹاپ لامپ (شکل 10) میں بھی شکل کا (Parabolic) ایک گیس انڈیکس اور پارک لیمپ کی شکل میں لگائی جاتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر گلاس ٹریٹ (Quartz) کی گھٹی ہوتی ہے۔ چھوٹے عدسے کے ساتھ والے لامپ (شکل 11) کا باطنی بیٹری والے لامپ کے ساتھ پارک لیمپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس طرح روشنی کی شعاعیں گھٹن ہو کر سمیت دور تک جاتی ہیں۔ زیریں بیٹری کا فلائمنٹ (شکل 11- b) نقطہ ہا کے ذریعے ڈرائیو لگا ہوتا ہے۔ بیٹریوں کے ذریعے سے ایک ہڈ (Hook) کے ذریعے ڈھکا ہوتا ہے۔ اس طرح شعاع میں صرف اوپر کو جاسکتی ہیں اور ہر طرف پھیلتے سے ٹکرانے کی سمت ایک زاویے پر منعکس ہوتی ہیں۔ اس طرح زیریں بیٹری کی روشنی سامنے سے آنے والے ڈرائیو کر ان گھٹنوں میں نہیں پڑتی۔



شکل 10- سٹاپ لامپ کی بناوٹ



تصویر 15- بیڈ لائٹ کو ایڈجسٹ کرنا


$x = 2$  سٹی میٹر 50 سینٹیمیٹر (گھڑی دھری یا ہوا)  $a = 15$  درجہ غیر تناسب زریبیج کے نظام میں نشان کر دہنی کے وجہ سے درمیان میں ہونا چاہیے زریبیج کی سمت میں گہری سیاہی (Bright-Dark Boundary) باجک کرنا بہت اہم ہے۔ 10 میٹر کے فاصلے پر بیڈ لائٹ کے مرکز سے 10 سٹی میٹر نیچے کرنا چاہیے۔ 10 میٹر کے فاصلے پر 5 سٹی میٹر اس مقصد کے لیے ایک دروازے کا نشان اور اسی خط پر چنگک کریں۔ پر لگا ہوا بیڈ لائٹ کے غیر تناسب زریبیج کے نظام میں گہری سیاہی کی لائن ایک جگہ سے 15 ڈاؤن پر پڑ جاتی ہے۔ طے کی یہ جگہ بیڈ لائٹ مرکز کے نشان کی بائیں طرف میں ہونا چاہیے لیکن نشان سے دائیں طرف 20 سم ایک اجازت ہے۔ گہری سیاہی کا بیڈ لائٹ مرکز سے 25 سٹی میٹر تک کا بازو 10 میٹر کے فاصلے پر قابل قبول ہے۔ بیڈ لائٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئے ہرے ایک ایڈجسٹمنٹ نیچے سے کام لیا جاتا ہے لیکن ایسا کرتے وقت چرخ کے گھومنے کی سمت کا خاص خیال رکھیں۔

غیر تناسب زریبیج (Asymmetrical Low Beam) میں پڑنے والا زاویہ بڑھ کر کے دیکھتے ہیں کہ اسے روشنی کی نشان میں جزوی طور پر ریفلیکٹر کے نیچے سے بھی پڑتی ہیں۔ اس طرح مرکز کی دائیں طرف بھی کئی تبدیلیاں ہونے لگی ہیں۔ اس سے دل سے ایک مخصوص حصہ بھی روشنی کو مناسب طور پر پھیلاتے ہیں۔ دو بیڈ لائٹ کے نظام میں 45 ڈیگری کے سبب استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ڈیڑھ لائٹ کے لیے 45 ڈیگری کے لیے 40 ڈیگری


ڈیگری (Fog Light) میں ایک کلائمٹ والی سبب اور روشنی پھیلاتے والے عدسہ ہوتا ہے۔ روشنی کو مرکز کے اطراف میں مناسب طریقے سے پھیلاتا ہے۔ ورنہ اسے کم میں سامنے کی سمت براہ راست لائٹ میں ٹرائی کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ان کے نیچے کے لیے روشنی کے سامنے ڈاؤن لگا دیتے ہیں۔ یہ اصل طور پر ریفلیکٹر کا بھی کام دیتا ہے۔ تاہم اس سے منکس ہو کر اصل ریفلیکٹر (Main Reflector) پڑتی ہیں جس سے مرکز کو ٹور کرنے میں اور بھی مدد ملتی ہے۔

ج- بیڈ لائٹ کو مناسب طور پر ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ایڈجسٹ کرنے والے خصوصی آلات یا چنگک کریں (Checking Screen) بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سکرین گاڑی سے 10 میٹر کے فاصلے پر رکھی جاتی ہے (شکل 16) اسے غور سے کے مطابق بیڈ لائٹ ایڈجسٹ کرتے وقت پچھل سیٹ پر ایک آئی 70 گرام وزن لگا کر ہونا چاہیے۔ چنگک کریں کہ گاڑی کی لمبائی کے گوشے میں گھروا کھنا چاہیے۔ بالائی کراس کا نشان بیڈ لائٹ کے مرکز کے برابر ہونا چاہیے اور نیچائی اور اوپر سے لگنے والی بیڈ لائٹ (On) کرنے پر کراس کے

س۔ تیسری آلات (Warning Devices)




شکل 13- سارٹاچی برل ڈرن



شکل 14- ڈرن ٹیپ ڈیویس ٹائپ

ب۔ ہارن صوتی تقسیم (Audible Warning) کا کام دیتا ہے (شکل 13) یہ سولنا ٹیپ اور ڈیڈ فراڈ کے ساتھ ایک سائیکل ٹرینو پمپ ہوتا ہے۔ سٹرک نہ ہو تو سولنا ٹیپ اور ڈیڈ فراڈ کے چھوٹے ہیں۔ اس سے پہلے کہ گاڑی سائیکل ٹرینو پمپ کے ساتھ سٹرک بریکر (Circuit Breaker) کھن جاتا ہے اور سٹرک منقطع ہو جاتا ہے۔ ڈیڈ فراڈ سے سٹرک بریکر بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح پمپ بند ہوتا ہے۔ سولنا ٹیپ ڈیڈ فراڈ (Base Hole) پیدا کرتا ہے۔ ڈیڈ فراڈ کے سائیکل ٹرینو پمپ کے ساتھ سولنا ٹیپ سے ڈیڈ فراڈ سے منکب ایک ڈسک بھی ارتکاش میں آجاتی ہے۔ اسی ارتکاش سے ڈرن میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ ٹرینو پمپ ٹائپ ہارن (Fanfare Type Horn) میں ڈیڈ فراڈ ہارن ارتکاش پیدا کرتا ہے۔ ڈرنوں سے ڈرن میں ایک کپیسٹر (Capacitor) سٹرک بریکر کو پارکنگ (Sparking) سے بچاتا ہے۔ گاڑی کے مطابق آواز کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہے۔ آہادی سے ہارن کی آواز دلے ہارن استعمال کیے جاسکتے ہیں۔




شکل 15- ڈرن ٹیپ ریڈیٹ  
شکل 16- بیکر ڈرن سسٹم

بکر لائٹ (15) 20 ڈیگری کے سبب، گاڑی کے آگے اور پیچھے جو ڈرنوں (pairs) کی شکل میں ایک ایک دائیں اور بائیں لگائی جاتی ہیں۔ سامنے کی روشنی موجود قوانین کے مطابق دلی ہونی چاہیے۔ پچھل طرف سرش یا آؤٹی سرش ہونے میں نظر آسکتی ہے۔ پچھل بکر لائٹ کٹرو دوسری لائٹوں کے ساتھ منکب ہوتی ہے۔

بزرگ ٹیپ ریڈیٹ (Turn Signal Repeater) سے کام کرتی ہیں۔ شکل 15) یہ ایک متناہسی سوئچ ہوتا ہے جو بکر لائٹ میں تقریباً 90 درجہ چلتا ہے اور بند ہوتا ہے۔ جدید قسم کے ٹرن ٹیپ ریڈیٹ میں ایک ڈسک ٹارو لگا ہوا ہوتا ہے جو لائٹ کی برقی آواز سے گرم ہو کر پھیلنے لگتا ہے۔ لمبائی میں تبدیلی کے ذریعے کام کرتا ہے۔

ٹرن ٹیپ ریڈیٹ (Delicate) ہوتے ہیں اس لیے انہیں بھنگوں اور چوڑوں سے بچانا چاہیے۔ انہیں ٹرنی حالت میں انہیں بھنگوں پر لگانا چاہیے جہاں بھنگے نہ گئے ہوں۔ مختلف کے لیے ٹرن ٹیپ ریڈیٹ کے ٹرن ٹیپ 15 کی آہادی 8 ایڈجسٹمنٹ لگا دیتے ہیں۔

س۔ وینڈ شیلڈ واپر (Wind Shield Wiper)



شکل 17- لیکج (Linkage) کے ساتھ وینڈ واپر

و۔ وینڈ شیلڈ واپر (Wiper Blade) گھوما ایک چھوٹی برقی موٹر سے حرکت کرتا ہے۔ زریبیج وینڈ واپر (Reciprocal Wiper Motor) میں زریبیج کوئی گھومنے والی گڈاڑیوں اور مرکز کے ذریعے کسی پروڈیٹنگ حرکت (دائیں بائیں) میں تبدیل کیا جاتا ہے اور دوسرا وینڈ شیلڈ واپر (Linkage) کے ذریعے حرکت کرتا ہے۔

اس کے علاوہ وینڈ واپر زریبیج ہوتی ہیں۔ موٹر فنٹ کی گھومنے والی حرکت موٹر سے باہر وینڈ شیلڈ واپر منتقل کی جاتی ہے۔ (شکل 17)

عام طور پر وینڈ واپر زریبیج میں فنٹ سے سائیکل کٹ آؤٹ (Full-Cycle Cut Out) لگے ہوتے ہیں۔ جس سے موٹر کسی وقت بھی بند نہ ہو۔ جب وینڈ واپر زریبیج کسی ایک طرف کو اپنی پوری حرکت مکمل کر چکا ہو۔

کی شکل میں بنائے جاتے ہیں۔ اسے ڈائریکٹ کوریٹر کہتے ہیں اور اس کے استعمال سے اس کی پیمائش ہوتی ہے۔ ایک ساتھ ہی کریں۔  
 ڈائریکٹ کوریٹر ڈائریکٹ کوریٹر کے آگے استعمال کرنا مزید بہتر رہتا ہے۔  
 اس مقصد کے لیے ایک مخصوص سوچ کی ضرورت پڑتی ہے۔

ب۔ گندے ڈیٹھیڈ کو صفائی کرنے کے لیے واشر (Washer) کا استعمال بہتر رہتا ہے۔  
 ایک بال کے برتن پمپ اور پمپ سے فوڈل پمپ برآئے۔ پمپ عام طور پر پاؤں سے چلائے ہیں۔  
 کبھی کبھی اس سے کام کرنے والا پمپ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس صورت میں یہ صرف بڑی دیرینہ کھانسی (Rubber) پر مشتمل ہوتا ہے۔  
 اس کے علاوہ برقی پمپ بھی ہوتے ہیں جو گھونٹا پمپ (Geo-Or Huling Pump)

سوالات


- 1- بجٹے انداز میں موٹروں کے کام لیں!
- 2- سرکٹ کے درمیان دورانیے (Operating Voltage) بڑی کے وسیلے سے کم کریں جتھے ہیں!
- 3- حفاظت عام طور پر ترازوی سرکٹ کی شکل میں کیوں لگائے جاتے ہیں!
- 4- بیڑی کے سیل (Cell) اور سلسلہ وار کیوں جوڑتے ہیں!
- 5- مقناطیس زمین کے اصول بیان کریں!
- 6- سائینائیڈ کے سرکٹ کو منتقل کرنے سے کیا ہوتا ہے!
- 7- بجٹے گراؤڈنگ کنکشن (Ground Connection) کیوں ضروری ہے!
- 8- برقی نظام میں کام کرتے وقت گراؤڈنگ کیوں کو مہربان کرنے سے کیا نائد ہوتا ہے!
- 9- بجٹے (Relay) کے فوائد بیان کریں!
- 10- سرکٹ کو برقی کے نیچے کس قسم کی برقی سرکٹ کی ضرورت ہوتی ہے!
- 11- فریک کانسٹ سے متعلق مضامین بیان کریں!
- 12- بیٹلائٹ کی گرمی سیاہی کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں!
- 13- کس وجہ سے بیٹلائٹ ہم چمڑی جاتی ہے!
- 14- بارڈ میں آواز کس طرح پیدا ہوتی ہے!
- 15- فریک کانسٹ میں کس طرح کام کرتا ہے!
- 16- فریک پر کیبلنگ اور وولٹیج ڈائریکٹ میں فرق بیان کریں!

جنریٹرز (Generator)  
 اور مقصد اور کام کرنے کا طریقہ

جنریٹر کا مقصد ایک منٹ میں قلع کے جاننے والے مقناطیسی قوت کے خطوط کی تعداد میں مقناطیسی میدان کی طاقت حاصل کی لہذا اس کی پیڑ پر ہوتا ہے۔ بند سرکٹ میں بیٹے والی برقی رد کی سمت دائیں اور بائیں کے اصول (Right-Hand Rule) سے معلوم کیا جاسکتی ہے۔  
 دائیں ہاتھ کی ایسی حالت میں لائنوں کو مقناطیسی قوت کے خطوط جن میں داخل ہوتے ہیں، شمالی قطب سے جنوبی قطب کی طرف اشارہ کیے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں دوکے بیٹے کی سمت انھیں کے سروں کی طرف ہوتے۔  
 اگر برقی قوت (EMF) کو حاصل کرنے کے لیے مقناطیسی میدان میں گھمایا جائے تو مقناطیسی قوت کے خطوط کو باہر قلع نہیں کرے گا بلکہ قوری حالت میں زیادہ سے زیادہ خطوط کو قلع کرے گا اور اس نسبت سے برقی دباؤ یا برقی دھماکہ پیدا کرے گا۔ اسے جیک میں برقی رد کی قیمت عنصر سے (یعنی زیادہ سے زیادہ صلیب کونڈکٹوریٹ عنصر پر ہوتے ہیں) اور اسے جیک میں ہی حاصل دوسرا مادے کا جیک اس میں برقی رد کی سمت الٹ ہوگی۔ اس طرح پیدا ہونے والے برقی رد کو ڈائریکٹ کرنٹ (D.C.) کہتے ہیں۔ یہ برقی رد کو ٹرمینل (Commutator) پر لگے ہونے پر برش سے حاصل کیا جاتی ہے۔  
 کو ٹرمینل پر لگے ہونے پر ہونے (Split Ring) سے حاصل ہونے والی برقی رد کی طرف متغیر تبدیل ہوگی۔  
 دقت برش سے ذکر سے تو برش (Brush) سے حاصل ہونے والی برقی رد کی طرف متغیر تبدیل ہوگی۔  
 سمت نہیں۔ اسے برقی رد کرنٹ یا ڈی سی (D.C.) کہیں گے۔ اگر برش کے ایک کی بجائے کئی گھمے استعمال کیے جائیں اور اس نسبت سے کو ٹرمینل کو استعمال کر دیا جائے تو حاصل ہونے والی برقی رد کی مقدار اور سمت مسلسل ایک جیسی رہے گی۔ اور کو ٹرمینل میں برقی رد کی مقدار ہوتی ہے۔ چونکہ اسے کسی کو ڈی سی یا کو ٹرمینل کے ذریعے تبدیل کرنے میں اس لیے سے برقی رد تبدیل کرنے کا طریقہ کو ٹرمینل کے ذریعے ہے۔

2 ای

جنریٹر ڈائریکٹ کرنٹ (D.C.) پیدا کرتا ہے۔  
 یہ بیٹھ گھڑی کے جن سے دی بیٹھ کے ذریعے چلتا ہے اور کام برقی آلات کو برقی توانی میا کرتا ہے۔  
 اس کے علاوہ بیڑی کو بھی چالنے کے لیے جن سے دی بیٹھ کے ذریعے کونڈکٹوریٹ ونٹ اور ڈائریکٹ کرنٹ لیا جاتی ہے۔ بیڑی کو حرکت بھی (D.C.) سے چالنے کیا جاسکتا ہے۔ جنریٹر کی پاور آئی ہوتی ہے  
 جس سے رات کے وقت تمام برقی آلات (Consumer) اور بیڑی کی ضرورت پوری ہو سکے۔  
 ب۔ جنریٹر میں ایکٹیوٹریٹ (EMF Or Electro Motive Force) برقی امانے (Induction) کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے۔ (شکل 1)




برقی امانے کے لیے مقناطیسی میدان برقی موصل اور حرکت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مقناطیسی میدان مستقل مقناطیسی رائیٹس اور زمین یا اسات ذہ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ برقی موصل مقناطیسی میدان میں اس طرح حرکت کرتا ہے کہ یہ مقناطیسی قوت کے خطوط کو قلع کرتا ہے۔ اس طرح موصل کے سروں کے درمیان برقی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔

ب۔ بناوٹ اور وارننگ

- 1- فیلڈ کوڈ کو ٹرمینل نائشیل سے بنا ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی بند مروں میں ڈائریکٹ کوریٹ کو اسٹین کے لیے بریڈنگ لگے ہوتے ہیں۔ اور وہ اپنی اپنی اپنی قوت پول ٹرورڈ یا 1/2 پیمائش کے ذریعے لگے ہوتے ہیں۔ پول ٹرورڈ پر ٹرورڈ کا پٹی لگے ہوتے ہیں جو مقناطیسی میدان کا باعث بنتے ہیں۔
- 2- آرمیچر کو ٹرورڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے پمپ پر پھرائی جاتی ہوتی ہیں جن کے اندر ڈائریکٹ کوریٹ کی حفاظت ہے۔ ڈائریکٹ کوریٹ سے کام لیا جاتی ہے۔ ایک کوئی کام لیا جاتی ہے۔ اس طرح برقی کو پمپ اور ڈائریکٹ کوریٹ اپنی برقی فیک ہوتی ہے۔ آرمیچر کی ٹرورڈ کے ذریعے لگے ہوتے ہیں۔ اس طرح برقی کو پمپ اور ڈائریکٹ کوریٹ اپنی برقی فیک ہوتی ہے۔
- 3- آرمیچر کو ٹرورڈ پر ایک موصل کے ذریعے لگا ہوتا ہے۔ یہ نائشیل کے ٹرورڈ اور ٹرورڈ کے ذریعے لگا ہوتا ہے۔ جن کی تعداد کوئی ایک تعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ تمام ٹرورڈ (Segments) برقی موصل میں ایک (Weld) یا پٹی کے ذریعے آپس میں سے جوائے جاتے ہیں۔
- 4- برش کو ٹرورڈ میں لگے ہونے کا بنیادی برقی دو حاصل کرنے کے کام آتے ہیں۔ یہ قطبوں اور ڈائریکٹ کوریٹ کے ساتھ بریڈنگ کے ذریعے کام لیا جاتا ہے۔ ایک کوڈ کے ذریعے برش اور کو ٹرمینل کتبہ بہر سے رسانی ممکن ہوتی ہے۔ ناہم وارنٹی (Water Proof) بنانے کے لیے یہ ایک ٹکٹ کے ذریعے بند ہوتے ہیں۔

جنریٹر فیلڈ فریم کا کو ٹرمینل اور برش کے حامل آرمیچر (mature) پر مشتمل ہوتا ہے (شکل 2)



شکل 2۔ جنریٹر کی ابتدائی ساخت (ڈائریکٹ کوریٹ)


تیب ہری انڈرٹ (Excitation Current) ڈیٹت۔ (Uthustal) میں لے گئی سے دو اس کی مقدار ہو جاتی ہے۔ ہر دو گنی اپنی مقزہ صتک آجاتے ہیں سرنگر کو اس میں پکچن کرتا ہے اس حرت ڈیٹت کو سرکٹ شات ہو جاتی ہے برقی انڈر اور اس سے دو لےج دو بارہ بڑھتے گئے ہیں یہ پکچر (Circuit Break) اسی طرح آئی تیزی سے چلتا ہے کہ تمام عمل مقاصد کے لیے کیساں دو لےج حاصل ہوتے رہتے ہیں۔

بعض اوقات دو ہپے کٹت ڈیگولر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس صورت میں کٹت کی ایک دوسری حویلی (Pair) بھی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ پیٹر تیز پکچرول (Fast Cycle) کا حوت میں برقی انڈر ڈیٹت کو شات سرکٹ کر دیتی ہے (شکل 5 اور 6)

زیادہ کثرت کوئی صورت میں جزیرہ کرنا د کو ڈیگولر اور ڈیگولر سے چکاتے کے لیے دو لےج ڈیگولر کے ساتھ اصلی حوت پر ایک کثرت کوئی بھی لگا دیتے ہیں۔ کثرت کوئی نام کثرت حاصل کر کے ڈیگولر جاتے کی صورت میں دو لےج کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح مسلسل کی سے دو لےج میں باآ مدگی پیدا ہوتی ہے اس (4000 + دوسری تم کے ڈیگولر میں دو لےج ڈیگولر کے جوا کثرت ڈیگولر میں لگا دیتے ہیں جروا کے مطابق صت بڑھنے کی صورت میں عمل کر کے دو لےج کو ڈیگولر کم کر دیتا ہے (شکل 5 اور 6)

د۔ خود کار سرکٹ بریکر (Circuit Breaker) بیڑی کی چار جنگ کو کنٹرول کرتا ہے۔

جزیرہ کے دو لےج بیڑی کو چارج کرنے کے لیے کافی ہوں آ کر کثرت بریکر خود بخود جزیرہ کا بیڑی سے الٹا نام کر دیتا ہے۔ (شکل 5 اور 6) ہر جزیرہ کے دو لےج بیڑی کے دو لےج سے کم بر جانیں اور کم پیکچر یا گاڈی لکڑی ہونے کی صورت میں خود کار سرکٹ بریکر خود بخود الٹا متعلق کر دیتا ہے تاکہ بیڑی کو سپارڈ نہ ہو جائے سرکٹ بریکر کھل جائے میں ہر چار جنگ اندر سرکٹ بریکر کی عمل رہی ہوتی ہے۔ جب جزیرہ کے دو لےج بیڑی کے دو لےج کے بار بار بر جانیں تو رابطہ نام ہو جاتا ہے اور سرکٹ بریکر بند ہو جاتی ہے۔ اس وقت (Lump) شات سرکٹ ہوتی ہے۔




فصل 5 دو لےج ڈیگولر اور سرکٹ بریکر کی ڈیٹنگ  
 5 - بیڑی  
 w - ڈیٹت  
 2 - چار جنگ کی حویلی  
 دیتا ہے۔ سرکٹ بریکر کثرت کوئی کم پیکچر کی صورت میں جزیرہ کے دو لےج بیڑی کے دو لےج سے کم ہو جانے پر رابطہ متعلق کر دیتا ہے۔ اس صورت میں رابطہ دائمی سمت بیڑی سے جزیرہ کی حوت ہوتی ہے۔ اس طرح سرکٹ بریکر کے دو لےج کوئی کم مقاصد میں میدان کر دے پر جاتا ہے اور ڈیگولر لےجے ہپے کٹ رابطہ متعلق کر دیتا ہے۔ اسی لیے خود کار سرکٹ بریکر کو ڈیٹنگ بریکر (Reverse Current Breaker) بھی کہتے ہیں۔


3۔ پرائے ماڈل کی گاڑیوں میں اسی ایک سرکٹ ڈیگولر جنسہ میڈیکے جاسکتے ہیں۔

اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسرا برقی (Third brush) بھی ہوتا ہے۔ جزیرہ کے دو لےج ڈیگولر کثرت میں ہوتی کوئی کم پیکچر کے دو لےج کو ڈیگولر کے اندر لائی برقی اثرات (Events) کے لیے ڈیگولر کنٹرول کرتا ہے۔ دو مقاصد میں میدان کی تبدیلی سے آنا ہے اس قسم کے جزیرہ بیڑی کے لےج کام نہیں کر سکتے۔ جزیرہ اور جزیرہ کے دو مقاصد میں رابطہ نام اور متعلق کرنے کے لیے ہر سرکٹ بریکر کی خصوصیت ہوتی ہے۔


ب۔ جزیرہ خود برقی انڈر مشین شٹ (Self-Exciting Shunt Wound) قسم کا ہوتا ہے۔ مقاصد میں میدان کی برقی انڈر (Excitation) کے لیے طو برقی خود جزیرہ میں پیدا ہوتی ہے اور پیکچر کے دو سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے آڈیج کوئی اور لےج کوئی کر تادی طریقے سے (Parallel) ہوتا جاتا ہے چونکہ لےج کوئی کثرت قسم کی ہوتی ہے اس لیے اس میں سے آڈیج کی برقی دو کا حوت کم ہوتا ہے۔ یعنی برقی دو میں کثرت برقی کے ذریعے برقی آلات کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ شات کے وقت بھی جزیرہ کی برقی انڈر خود جزیرہ سے پل ٹنڈن بقیہ مقاصد میں مقاصد میں شہل (Residual Magnetism) کے ذریعے ہوتی ہے۔ میڈیکے ہپے کٹ کے ساتھ ساتھ آڈیج کی بڑی برقی دو سے مقاصد میں میدان کا مقزہ ہوتا آ جاتا ہے حویلی کو جزیرہ عمل برقی انڈر ہوتا ہے۔



ج۔ دو لےج ڈیگولر کے ذریعے کسی بھی پیٹر پر کیساں دو لےج (برقی دو یا ڈیگولر) حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے جزیرہ اپنی شت پیٹر پر لےج دو لےج پیدا کرے گا۔ دو لےج ڈیگولر مقاصد میں میدان کر بنا مدہ بناتا ہے۔ یعنی ضرورت ہونے پر لےج دو لےج پیدا کرے گا۔ دو لےج ڈیگولر مقاصد میں میدان لگا دیتا ہے اس سے برقی انڈر دو لےج مقاصد میں میدان کر دے ہو جاتا ہے۔ یہ عمل سالیانہ لےج کے دو سے کام کرنے والے کٹت (اتصال تعاط) - Contacts اس کے ذریعے ہوتا ہے (شکل 4)



شکل 4 دو لےج ڈیگولر کا حوت  
 2۔ مسلسل کی سے دو لےج کثرت ہگ (بہرہ و بھتا برانڈ) 5 - حویلی کے دو لےج کی ناھگ لوری ہکا ہا ہا ایک کٹت وقت اتصال - Contact آڈیج برانڈ ہوتا ہے۔ جب دو لےج مقزہ صت بڑھتے ہیں ایک مقاصد میں دو لےج کوئی کم پیکچر کے آڈیج اس کٹت کو برانڈ ہوتے، اپنی طرف متعلق ہوتے ہیں۔



شکل 5 کثرت برقی دو اور دو لےج (برقی دو یا ڈیگولر) کی بناوٹ

ج۔ جزیرہ کی دیکھ بھال

ا۔ ڈرائیو بیلٹ (Drive Belt) کو فرودی تناؤ (Tension) کے تحت چننا چاہیے۔  
 ب۔ پیراڈیگولر کے متعلق (Angular One Arrangement) کے تحت پھلے اندر لائی کے پک  
 ک۔ ایک ساتھ چلتی ہے۔ آگولر کے ہاؤ سے اس میں 3 سنٹی میٹر کا جھکاؤ (Deflection) ہونا چاہیے  
 ڈ۔ لٹ اس جو چکاتے کی صورت میں دوبارہ ڈیٹت کریں۔

ب۔ تقریباً 30,000 کلومیٹر کے بعد کاربن پرش کو چیک کر لینا چاہیے۔  
 اس مقصد کے لیے دو ٹنڈن اور سے پٹریں اور ایک ہپے (Peak) کے ذریعے سرنگر کو پکچر لےج  
 (شکل 8) سرنگر کے اطراف میں ڈیٹنگ اور ضرورت سے زیادہ ڈیٹنگ۔

برش اگر لٹ گئے ہیں تاکہ ان کے اگڑے ہونے یا اس قدر گھس گئے ہوں کہ سپرنگ کے باؤس کے باوجود  
بجلی کا ٹرمینل سے ٹکرتے ہوں تو انہیں بدل دینا چاہیے۔ سب جسم کے لئے برش استعمال کریں۔  
ج۔ کامیونیکیشن کے سلیج بائبل ہزار اور سیاہی مائل جھورے رنگ کی ہوتی چاہیے۔

سے کہ وہ ظاہر نہیں ہوا کریں  
دبیز سے کون پک اور بائبل صحیح  
حالت میں گھومنا چاہیے۔ دوسرے  
برش اس پر اچھے گویا چنگار یاں  
یہاں ہونے لگیں گی۔ اس طرح کامیونیکیشن  
میں کرنا وہ برکتا ہے۔ گھسے کامیونیکیشن  
کو برش کی طرح صاف کر کے کسی  
نئی صحت میں اس پر لگیا۔ پارٹی  
کا استعمال کریں۔ اگر یہ بائبل گول



بجلی کا ٹرمینل کی خرابی اور درستگی

دہریا اس پر جھریاں پڑتی ہوں تو خراب کر ٹیکس کریں (شکل 9) اس کے بعد کامیونیکیشن کی ٹرمینل  
Saw کے ذریعے ابرق (Mica) کو کامیونیکیشن کے سلیج سے 0.5 می میٹر چھینے تک کاٹ لگنا  
ہو۔ ابرق اگر چھانہ ہو تو برش تانبے کی سٹافوں سے کس میں کریں گے یا پھیل گے اور چنگاریاں  
دینے لگے۔


د۔ جیڑ میں عام طور پر بال بیئرنگ (Ball Bearing) لگے ہوتے ہیں۔

ایشیاں بار بچھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کی گریس کو حرکت ہارے معاملے 1- General  
Inspection کے وقت ہی تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے پرائی گریس کو گیسولین سے دھو کر نئی  
گریس ڈال دی جاتی ہے۔

کچھ جنسز ٹرول میں سلیو بیئرنگ (Sleeve Bearing) استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو تیل  
دینے کے لیے کامیونیکیشن کے سر سے پرنکٹی ہوتی ہے جسے تقریباً 7000 کلومیٹر کے بعد ایک قطعی  
تیل سے جھروا جاتا ہے۔

سوالات

- 7- سرکٹ بریک کون مقصد پورا کرتا ہے؟
- 8- چارج انڈیکر کی سرخ بجلی کس سمت کا پتہ دیتی ہے؟
- 9- عمود وار سرکٹ بریک کو انڈیا ریورس (Reverse) کنٹ بریک کہتے ہیں؟
- 10- کامیونیکیشن کے سلیج کیسے ہوتی چاہیے؟
- 11- برش آگے دھرتے وقت کن باؤل کا خیال رکھنا چاہیے؟
- 12- بیلٹ کے تناؤ (Tension) کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں؟



شکل 9- جیڑ کی دو بجلیوں جہاں خرابی پزیر ہوتی ہے۔



شکل 8- کاربن برش کو آگے

اس کے بعد چیک کریں کہ برش برش ہونے کا ڈھنگ میں آزادانہ حرکت کر سکتے ہوں۔ گھسے یا پھسے ہونے  
(Jam) حصوں کو میگزین (Benzine) میں چھینکے ہوتے کڑے سے صاف کریں کیونکہ ایسے برش  
کامیونیکیشن کے ساتھ مل کر دباؤ کے ساتھ نہیں کھتے۔ صاف کرنے کے بعد انہیں اچھی طرح خشک کریں۔

- 1- جیڑ میں ایکٹو ڈیوڈس (EMF) کیسے پیدا ہوتی ہے؟
- 2- ڈائریکٹ کرنٹ (DC) کیسے پیدا کرتے ہیں؟
- 3- جیڑ کے برشوں کے واسطے معقول کسے نام لکھیں؟
- 4- مقناطیسی میدان کیسے پیدا کرتے ہیں؟
- 5- خود برقی، بجلی برقی، شمش جیڑ سے کیا مراد ہے؟
- 6- دو بجلی بریک کیسے کام آتے ہیں؟

بیٹری (Battery)

ای 3

1- مقصد اور بناوٹ

بیٹری کی اپنی میں اس ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان کٹڑی اور پلاسٹک دھکن وارا اور  
مسامار اشیات کے سپیڑ (Separator) جو ایک دوسرے میں حرکت کر سکتے ہیں لگا دیتے ہیں۔  
کنٹینر (Container) اور سلی کور (Cell Cover) پر تیزاب کے اثر سے محفوظ میٹل کنٹ  
رڈیا پلاسٹک سے تیار ہوا ہوتے ہیں۔ دھکن پینڈے پر ہوتی راج (Ridge) پر رکھی ہوتی ہیں۔  
درمیانی جگہوں میں ایسا میٹل جھروٹے ہیں جو شارٹ سرکٹ کا باعث نہ بنے۔ جھرنے والے  
سوراخوں (Pillar Openings) پر بولڈر پک لگانے ملتے ہیں جن سے ہوا اندر آ جا سکتی ہے۔



1- بیٹری کا مقصد: بجلی بند ہونے کی صورت میں گاڑی کو برقی رو میں لانا ہے۔  
2- ایک ٹرمینل بیٹری اریق ٹرمینل ہوتی ہے جس میں جیڑ سے لگتی برقی توانائی کو کیمیاوی توانائی میں  
تبدیل کر کے بیٹری کی چارجنگ میں کر لیتے ہیں۔ جیڑ بند ہونے کی صورت میں ضرورت پڑے ہی تو توانائی  
انے کیمیاوی عمل کے ذریعے شارٹ بیٹری گھنٹیوں اور دوسرے برقی آلات کو مہیا کی جاتی ہے۔ بیٹری کو برقی  
رکھنے کی قابلیت کس کی صلاحیت کہتے ہیں یعنی برقی مدد کا وہ مقدار جو مکمل چارج بیٹری سے 20 گھنٹوں  
میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کی پیمائش امپیریز اور (Ah) میں کی جاتی ہے۔ اس کا انحصار بیٹری  
میں بیٹریوں کی تعداد اور ان کے سائز پر ہوتا ہے۔ برقی رو کو پمپا کر کے ہونے کی زیادہ شرح سے صلاحیت  
کہہ جاتی ہے۔

ب۔ ہمیشہ ٹیڈ بیٹریاں Lead Batteries استعمال کی جاتی ہیں (شکل 1)  
سین (Cell) میں جالی ٹیڈ بیٹری (Lead Plates) ہوتی ہیں جن میں کیمیاوی عمل کرنے والا  
میٹل پمپا ہوتا ہے یعنی پلیٹ بھرنے سے رنگ کی (اسٹینیٹ) اور مشمت پوسٹ سٹریٹنگ کی  
ایڈیٹرز لگائے ہوتے ہیں۔ چونکہ بیٹری کی صلاحیت کا انحصار بیٹریوں کے سائز اور ان کی تعداد پر ہوتا  
ہے اس لیے صحت کی بیٹریوں کو سٹریٹریٹ (Post Straps) کے ذریعے آپس میں جوڑا ہوتا ہے اور  
بہر گھنٹوں دیکھنے کے لیے ان پر ٹرمینل پوسٹ (Terminal Post) لگا سکتے ہیں۔


کے منفی پول سے پلٹوں (Cell Connectors) کے ذریعے جوڑ دیتے ہیں۔ برقی دوپٹے کو پلٹوں سے (Terminal Post) سے لپکا گیا گندھک کاترزاب (سلفیورک ایسڈ) استعمال کرتے ہیں۔ تیزاب کی سطح بیٹریوں کے بالائی سروں سے اوپر کارڈوں میں 15 ملی میٹر اور موثر سطحوں میں 6 ملی میٹر ہونی چاہیے۔ بیٹری چارج ہونے کی صورت میں کنٹریٹ اضافی (Specific Gravity) 1.285 ہوتی ہے۔  
 ج۔ ایک سیل کے واسطے دوپٹے تقریباً 2 دوپٹے ہوتے ہیں۔  
 گاڑی کے لیے طور پر 12 یا 9 دوپٹے لینے کے لیے اسی حساب سے 3 یا 6 سیل (Cells) کو سلسلہ طریقے سے جوڑتے ہیں۔ ایسا کرنے وقت ایک سیل کا مثبت پول دوسرے سیل

کے منفی پول سے پلٹوں (Cell Connectors) کے ذریعے جوڑ دیتے ہیں۔ برقی دوپٹے کو پلٹوں سے (Terminal Post) سے لپکا گیا گندھک کاترزاب (سلفیورک ایسڈ) استعمال کرتے ہیں۔ تیزاب کی سطح بیٹریوں کے بالائی سروں سے اوپر کارڈوں میں 15 ملی میٹر اور موثر سطحوں میں 6 ملی میٹر ہونی چاہیے۔ بیٹری چارج ہونے کی صورت میں کنٹریٹ اضافی (Specific Gravity) 1.285 ہوتی ہے۔  
 ج۔ ایک سیل کے واسطے دوپٹے تقریباً 2 دوپٹے ہوتے ہیں۔  
 گاڑی کے لیے طور پر 12 یا 9 دوپٹے لینے کے لیے اسی حساب سے 3 یا 6 سیل (Cells) کو سلسلہ طریقے سے جوڑتے ہیں۔ ایسا کرنے وقت ایک سیل کا مثبت پول دوسرے سیل

**ب۔ بیٹری کی چارجنگ اور ڈسچارجنگ (Charging And Discharging)**

ج۔ چارجنگ کے دوران ان کی کیمیائی عمل واقع ہوتا ہے (شکل 2)۔  
 منفی پلیٹ کا سلفیٹ سلفیٹ (Lead Sulfate) خاص لید (Lead) کی شکل میں تبدیل ہوجاتا ہے جبکہ مثبت پلیٹ کا لید سلفیٹ تبدیل ہو کر ڈائی آکسائیڈ (Lead Dioxide) بن جاتا ہے۔ اس عمل میں انی تبدیل (Decomposition) ہو کر گندھک کے تیزاب (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) سے نکل جاتا ہے۔  
 میں سے ایکٹو لائٹ دوبارہ قوی (Stronger) ہوجاتا ہے۔ کیمیائی عمل اسی طرح سے ہے۔  
 مثبت پلیٹ پر  $2H_2SO_4 + PbO_2 = 2H_2O + SO_4 + PbSO_4$   
 منفی پلیٹ پر  $H_2SO_4 + Pb = 2H_2 + PbSO_4$


ج۔ چارجنگ صرف ڈی سی (D.C.) سے کی جاتی ہے۔  
 ایسا کرنے وقت بارے کے نیچے (Power Source) کا مثبت پول بیٹری کے مثبت پول سے اور منفی پول بیٹری کے منفی پول سے جوڑنا چاہیے۔ چارجنگ کا عمل جزیرہ (Generator) کے ذریعے کیا جاتا ہے۔  
 نئی بیٹریوں کو ٹانگ ٹینک میں مل کے ساتھ مہیا ہوتی ہیں۔ اس لیے انہیں ایکٹو لائٹ (Electrolyte) سے چھلنے کے بعد چارجنگ کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس کے لیے اسے کم از کم تین گھنٹے کا ضرورت ہوتی ہے تاکہ تیزاب اپنی طرح سے تر (Soaking) ہو جائیں لیکن اس کے فوراً بعد بیٹری کو چارجنگ کے لیے دن کے سرفہرے لیے عرصے تک رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔



شکل 2۔ ڈسچارجنگ اور چارجنگ کے دوران کیمیائی عمل

تمام لید سلفیٹ تبدیل ہو جاتا ہے پھر کیمیائی عمل ہوتا رہتا ہے۔ اینڈو تھنٹنی پلیٹ کی طرف لید آکسائیڈ منتقل ہوتی ہے۔ پانی کی تکمیل سے بیٹری کے اندر گیس (Gasses) بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایکٹو لائٹ کی کنٹریٹ اضافی (Specific Gravity) میں لگاتار کمی ہوتی ہے۔  
 اور آکسائیڈ کی پھر صفا کر رہا ہے۔ اس لیے بیٹری کے نزدیک سلفیورک تیزاب لانا چاہیے جب تک ٹرمینل وولٹیج (Terminal Voltage) 2.7 دوپٹے لی سل اور ایکٹو لائٹ کی کنٹریٹ اضافی 1.285 گرم فی سمب سٹی میٹر ہو جائے تو چارجنگ مکمل ہو جائے گی۔

ب۔ ڈسچارجنگ کے دوران بیٹریوں اور ایکٹو لائٹ تبدیل ہوجاتے ہیں (شکل 2)۔  
 لید سلفیٹ (PbSO<sub>4</sub>) ڈائی آکسائیڈ (PbO<sub>2</sub>) کی بنی ہوئی مثبت پلیٹ پر اور لید (Lead) سے بنی ہوئی منفی پلیٹ پر جمع ہوجاتا ہے۔ اس عمل میں تیزاب استعمال ہوجاتا ہے اور پانی ہوتا ہے۔ اس لیے ایکٹو لائٹ کی کنٹریٹ اضافی (Terminal Voltage) بھی کم ہوجاتی ہے۔ تقریباً 1.75 دوپٹے لی سل تک لید سلفیٹ کم ہوجانے پر بیٹری مکمل ڈسچارج ہوجاتی ہے۔ مزید ڈسچارجنگ سے بیٹری کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔  
 کیمیائی عمل سلسلہ ذیل طریقے سے ہوتا ہے۔  
 مثبت پلیٹ پر  $2H_2O + PbSO_4 = H_2O + PbSO_4$   
 منفی پلیٹ پر  $PbSO_4 + SO_4 + Pb$



شکل 3۔ کثرت واپانی ڈائی

ڈسچارج ہونے کے بعد بیٹری کو زیادہ دیر تک روشنی پڑانے سے وہیں بکھیر دی دوبارہ چارج کر دیں۔ ورنہ ڈسچارجنگ کے دوران جمع ہونے والی لید سلفیٹ مزید استعمال کے قابل نہیں رہے گی۔ بیٹریوں پر سلفیٹ کی سینیٹو مال جمدی ترمیم جاسکتی ہے۔  
 بیٹری استعمال نہ کی جا رہی ہو پھر بھی اپنی صلاحیت (Capacity) کا 50% سے اتنی قدر روزانہ کے حساب سے خود بخود ڈسچارج ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اسے ہر چھ ہفتے کے بعد دوبارہ چارج کر لینا چاہیے لیکن ایسا کرنے وقت ناڈ چارج (Over Charge) نہ ہونے دیں۔


**ج۔ بیٹری کی دیکھ بھال**

1۔ تقریباً ہر چار ہفتے کے بعد ایکٹو لائٹ کا لیول چیک کریں۔  
 چارجنگ سے پانی کا ضیاع واقع ہوتا ہے۔ اس کی کو صرف کثیرہ پانی سے پرکریں۔ بیٹری میں پانی ٹپشے کی روٹی یا قیمت کے ذریعے اندھیں (شکل 3) قیمت دعات کی نہیں بکھٹیں۔ پانی ٹپشے کی کوئی ہونے چاہیے۔  
 صفائی کا کام خیال رکھیں کسی قسم کی لائٹ سے بیٹری کی زندگی کم ہو جائے گی۔  
 ب۔ چارجنگ کی کیفیت، ایکٹو لائٹ کی کنٹریٹ اضافی (Specific Gravity) سے معلوم ہو سکتی ہے۔  
 اینڈو میٹرک سے ایکٹو لائٹ کی مناسب مقدار بیٹری سے باہر نکالیں جس میں حرکت (Floor) آسانی سے تیز سکتا ہے۔ حرکت کر کے ریڈنگ (Reading) نوٹ کریں۔ ایکٹو لائٹ ہٹا کر (Weak) ہوگا۔ نوٹ اتنا زیادہ ڈیالے گا (شکل 4)۔  
 بیٹری کی صلاحیت کا انحصار صرف چارجنگ کی کیفیت پر منحصر ہے۔ چارجنگ کے بعد دوبارہ چارجنگ سے اس کی صلاحیت میں کمی ہو سکتی ہے۔

چارجنگ کی کیفیت	کنٹریٹ اضافی (گرم فی سمب سٹی میٹر)	تعمیراتی درجہ
مکمل چارج	1.285	- 65 °C
ضعف چارج	1.20	- 40 °C
ڈسچارج	1.12	- 10 °C

ب۔ چارجنگ کی کیفیت، ایکٹو لائٹ کی کنٹریٹ اضافی (Specific Gravity) سے معلوم ہو سکتی ہے۔  
 اینڈو میٹرک سے ایکٹو لائٹ کی مناسب مقدار بیٹری سے باہر نکالیں جس میں حرکت (Floor) آسانی سے تیز سکتا ہے۔ حرکت کر کے ریڈنگ (Reading) نوٹ کریں۔ ایکٹو لائٹ ہٹا کر (Weak) ہوگا۔ نوٹ اتنا زیادہ ڈیالے گا (شکل 4)۔  
 بیٹری کی صلاحیت کا انحصار صرف چارجنگ کی کیفیت پر منحصر ہے۔ چارجنگ کے بعد دوبارہ چارجنگ سے اس کی صلاحیت میں کمی ہو سکتی ہے۔





ج۔ سیل ٹسٹر (Cell Tester) سے میٹری کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔

ایک مزاحمت (Load Resistor) اور دو سٹریپس پر آتا ہے۔ شکل 5 ہارڈن سٹریپس کی ٹیپس (Tips) کی مشرب پوسٹ (Strap Post) پر دبا کر رکھی جاتی ہیں۔ مزاحمت سے سیل پر بجائی کو روکا جاتا ہے۔ جس سے سیل کو روک دینے کی صورت میں دوسرے سیل کو کسی دانت ہوتی ہے۔ آٹے کے ساتھ لیا کر وہ چارٹ (Chart) سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحت مند (Healthy Cell) کی بجائے کسی کی کن اسٹیل سے دانت ہونی چاہیے۔ ٹیپس کو روکنے کی بجائے دانتوں میں چبک کرنے کے لیے ٹیسٹ میں ٹاک ٹوڈ ٹسٹ سیٹس (Shock Load Test Sets) استعمال ہوتے ہیں۔



فعلی 4۔ ڈیال پیٹ۔ یکسٹیا ٹیڈ ہارچنگ کے آلات کا اس سٹریٹس سے سب سے کم مزاحمت (Resistor) لگا کر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ہارچنگ ہندی کسی سختی کو کم کرنا ایک جتنے طاقتور (Strong) اور تیز تقریباً 2.7 ڈولٹ اور ایڈیولٹس کی کثافت (Specific Gravity) 2.85 اگر مٹی کسب سختی تیز ہر جاتے۔

2۔ تیز شرح سے رجولی ہارچنگ کرنے کے لیے ہارچنگ کرٹ تقریباً 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے میٹری کی صلاحیت کا 80% حصہ چارج کیا جاتا ہے۔ میں صرف 2.4 ڈولٹ تک جہاں گیس تیز شروع ہو جاتی ہے۔ تیز ہارچنگ عام شرح کے مطابق جاری رکھتے ہیں۔ تیز شرح سے ہارچنگ صرف بجائی صورت میں اور نہایت احتیاط سے کرنی چاہیے۔ اسے ایک کول میں بنانا چاہیے۔

5۔ سیل ٹسٹر بعض اوقات میٹری کو چارج کرنے والے آلے کے ذریعے ہی چارجنگ کرنا پڑتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ایسا کرنا بہت غمزوی ہر جاتا ہے۔ جب گاڑی شارج کرتے وقت میٹری پر بہت زیادہ ٹوڈ پڑتا ہے۔ شمالی پٹی ہوتی میٹریوں کو بھی ہر جتنے کے بعد ہی چارج (Recharge) کرنا چاہیے۔ چونکہ ہارڈن سٹریپس زیادہ تر اسے 2.5 سیل کرتی ہیں اس لیے پتے اسے ایک کنورٹر (Converter) کے ذریعے ڈی سی (DC) میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہارچنگ کے آلات میں عام طور پر یکسٹیا ٹریڈ (Rectifier) لگا ہر جاتا ہے۔


سیلیئم ڈیال پیٹ۔ یکسٹیا ٹریڈ (Selenium Dry Plate Rectifier) شکل 15 میں بیس بائیٹ (Base Plate) پر رکھتے ہیں اور ایک تیریاں لٹی ہوتی ہیں جن میں سے ایک سیلیئم ٹیپس (Cadmium) پر مشتمل ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک تھنڈر لٹا ہے جو ہر جتنے کی حرکت ایک سمت میں ہونے کی اجازت دیتی ہے۔ ٹیپس سے کیمیم کی طرف میں سے اسے کسی کی حرکت آدھی لگ کر گتی ہے۔ اس طرح میٹری کو ڈی سی میں ہوتی ہے۔ چونکہ پیٹس صرف 1.8 ڈولٹ کی ہوتی ہے اس لیے زیادہ دوڑنے لینے کے لیے متعدد پیٹس کو آپس میں ملے گا۔ ہارچنگ کے لیے متعدد پیٹس کو ملانا چاہیے۔ متعدد پیٹس کو اس سرکٹ میں لگا کر اسے کسی کی تیز آدھی لگ کر ڈی سی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

تیز شرح سے ہارچنگ پر چارجنگ کرٹ	ڈی ال پیٹ ہارچنگ کرٹ	پارٹری ہارچنگ ایڈیولٹس پر چارجنگ کرٹ	20 گھنٹے ڈی ال پیٹ ہارچنگ کرٹ
45	4.5	3	50
90	5	3.5	96
60	6	4	65/70
70	7	4.5	77
35	7.5	5	84
90	8	6	96
95	9.5	6.5	105

- سوالات
- 1۔ میٹری کی صلاحیت سے کیا مراد ہے؟
  - 2۔ مثبت اور منفی پیٹس کس طرح کی نظر آتی ہے؟
  - 3۔ مثبت ڈی ال پیٹس اور منفی ڈی ال پیٹس کی پہچان کیسے کرتے ہیں؟
  - 4۔ ڈی ال پیٹس کے دوران کیا تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں؟
  - 5۔ ہارچنگ کے دوران کیا تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں؟
  - 6۔ بیسٹ کسٹیا ڈی ال پیٹس کی میٹری میں کیوں ڈالنا چاہیے؟

### ایجنشن اور سپارک پلگ (Ignition And Spark Plug)

ای 4



1۔ آؤٹ سٹیکل ایجنشن کی باہمی اجالہ ایجنشن (Mutual-Induction Ignition) ایک طاقتور برقی شعلے (Electric Sparks) سے کی جاتی ہے۔ برقی شعلہ سپارک پلگ کے دو ایلیکٹروڈ (Electrodes) کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ جس کے لیے 8000 سے 15000 ڈولٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا احصاء ایکٹیو ڈیٹا کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ سپارک پلگ کے لیے تقریباً 10000 سیکنڈ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ ایجنشن پلگ سپارک پلگ اور سپارک ٹیل (Spark Tail) پر مشتمل ہوتا ہے۔ سپارک پلگ بیس کی کینڈا کے تیار ہیں۔ ہر جتنے تک رہتا ہے۔ ایکٹیو ڈیٹا کے ذریعے اس کی حالت کو جاننا ضروری ہے۔ ہارچنگ کے وقت میں ایجنشن پلگ پر ہارچنگ ہوتی ہے۔ ہارچنگ کے وقت میں ایجنشن پلگ پر ہارچنگ ہوتی ہے۔ ہارچنگ کے وقت میں ایجنشن پلگ پر ہارچنگ ہوتی ہے۔

شکل 2۔ پریشر کیو (Pressure Curve) شکل 1۔ ایجنشن پلگ پر ہارچنگ کا ڈیٹا  
 5۔ ایجنشن کی حرکت (ایجنشن) =  
 6۔ کیلیکٹ کا ڈیٹا

ب۔ ایجنشن پلگ خاص اہمیت رکھتی ہے (شکل 1 اور 2) چونکہ ہارڈن ایجنشن کے پلگ کو چھیننے کے لیے ایک مغزہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے پلگ کا ایجنشن (T.O.C) کی حالت میں پلگ کو مکمل جانا چاہیے اس لیے ایجنشن 1.04 سے کچھ پہلے شروع ہونی چاہیے۔ اسے ایڈوانس ایجنشن (Advanced Ignition) کہتے ہیں۔



میں دو سری چیزوں کے ساتھ سپارک پگ چمکانا بھی ضروری ہے۔

1- چمکانے کے وقت عمل کی وجہ سے انگریزوں کے درمیان غلامی میں فرق آجاتا ہے جسے ایک کی گڈ سے چمک کرتے ہیں (مثلاً 16) ہینڈ ٹولز (Bending Tool) یا ایک منڈالنے والے بلاک کی مدد سے مطلوبہ شکل میں چمک کر لیا جائے۔ بہتر مٹی کی چمک سے لیا کرنا مناسب رہتا ہے۔



شکل 16. ٹیٹروڈ کا غلاف چمکانا  
بلاست کمنز (Abrasive Blast Cleaners) زیادہ مفید رہتے ہیں۔

2- گند سے (کاربن جے بونے) انگریزوں کو مانت کر دینا چاہیے۔ حالت کرنے کے لیے گیسوں میں بھی لگا ہوا برش استعمال کریں۔ جھریوں کے لیے کڑی کی چھڑی استعمال کریں۔ اس مفید کے لیے ہانٹے گئے ابریٹو

3- ٹیٹروڈ سپارک پگوں کو وقت پر تبدیل کر دینا چاہیے۔ سپارک انجنوں میں تقریباً 10000 چھڑی چنے کے بعد لیا کرنا ضروری ہو جاتا ہے (2- سپارک انجنوں میں اس سے آدھے وقت کے بعد لیا کرنا ضروری ہے۔) سپارک پگ کے بعد لیا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد سپارک پگ دیکھ کر دیکھ کر استعمال کریں۔ کتنے وقت مطلوبہ شکل میں چمکانے میں۔

4- سپارک پگ کو کام شروع کرنا انجن چلنے کی عام حالت کے مستحق چمک کریں۔ ایسا مٹ سپارک پگ ٹیٹروڈ سے ممکن ہے۔ اس میں سپارک پگ کے چمکانے کے بعد پیدا ہوتا ہے جس میں 10 بار کا دباؤ موجود ہوتا ہے۔ سپارک پگ کو ایک کڑی (سورس) کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ چمک کر ہو کر آگن کا کوئی سپارک پگ کام کر رہا ہے یا نہیں تو تمام سپارک پگوں کو چمکانے کے بعد باہر لیا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد سپارک پگ کے ٹیٹروڈ کی حالت میں ہو۔ اگر کسی سپارک پگ کے ٹیٹروڈ کی حالت میں فرق نہیں پڑتا تو مذکورہ سپارک پگ میں خرابی موجود ہوگی۔


سوالات

- 1- ٹیٹروڈس انجن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟
- 2- نسبت زیادہ یا نسبت کم ایٹوڈس انجن کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟
- 3- سپارک پگ میں خلا (Gap) کی مقدار کا انحصار کس بات پر ہوتا ہے؟
- 4- سپارک پگ کی حرارتی شرح کم ہونے سے کیا نتیجہ نکلے گا؟
- 5- زیادہ حرارتی شرح سے کیا خرابی پیدا ہوتی ہے؟
- 6- زیادہ صلاحیت والے (Multi Range) سپارک پگ سے کیا فائدہ ہے؟
- 7- مناسب تم کے لگے ہوئے سپارک پگ کا نہیں (Face) کیسا نظر آتا ہے؟
- 8- کیسے چمک کریں گے، کہ سپارک پگ صحیح کام کرتا ہے یا نہیں!


انجن سسٹم (Ignition System) - بیٹری انجن

ای 5

پرائمری کوئل کی کرنٹ (دو) اگر 2-5 امپیر ہو تو سیکنڈری کوئل کی کرنٹ 10000 گنا کم یعنی 0.0025-10 امپیر ہوتی ہے اور جو ہے کہ سپارک پگ کے چمکانے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔  
ب- سرکٹ بریکر پر پرائمری کرنٹ کو منقطع کرتا ہے (شکل 3)




3- سرکٹ بریکر اور ڈسٹری بیوٹر  
ب- ایک بریکر ہیٹ میں پمپولی ٹی شائی (Anvil) عمل ہوتی ہے اور بریکر گروم (Breaker Arm) اس کے ساتھ چھوٹی سی پمپولی (Hammer) لگی ہوتی ہے۔ پمپولی ہوتا ہے۔ ایک گھومتی ہوئی بریکر گروم کے ذریعے پمپولی مناسب وقت سے اور پمپولی ہوتی ہے۔ گیم کے اجاڑوں (Cam Lobes) کی تعداد انجن کے سائیکل کی تعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ 6- سائیکل انجن کے سرکٹ بریکر میں وقت چار اجاڑوں والی گیم استعمال ہوتی ہے لیکن اس صورت میں دو بریکر گروم اور دو انحصالی نقاط یا ٹیٹروڈ (Making Contacts) کی ضرورت پڑتی ہے۔ 4- سپارک انجنوں میں گیم گیم ٹائٹ کی پیٹ سے اور 2- سپارک انجنوں میں کو ایک ٹائٹ کی پیٹ سے گھومتی ہے۔




شکل 4- انحصالی نقطوں کے درمیان خلا کو ڈیوٹی زاویہ

یہ نظام 2- سپارک اور 2- سپارک انجنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک بیٹری اور چھڑی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نظام میں انجن کوئل اور ڈسٹری بیوٹر (Distributor) کے ہمراہ سرکٹ بریکر اور کیپیسٹر (Capacitor) سپارک کنٹرول ہوتا ہے (شکل 1)



1- بیٹری انجن کا نظام  
سپارک پگ کے لیے چھڑی دیکھنے انجن کوئل کے ذریعے پیدا کیے جاتے ہیں۔ (شکل 2)  
انجن کوئل نرم لوہے کی پست والڈر (Laminated Core) چمکتی ہے جس میں پروڈیم کی ڈائٹنگ کی ہوتی ہے جسے لوہے کی چادر سے بندھنے کے بعد گیم کے اندر کی موٹو کے ساتھ ہوتا ہے پرائمری یا ٹرینڈر ڈائٹنگ موائی ڈائٹنگ کے چند پیموں سے کی ہوتی ہے جسے 6 یا 12 ڈوٹس کی بیٹری سے جوڑا ہوتا ہے۔ سرکٹ میں رینڈر کرنے پر متناہسی میدان پیدا ہوتا ہے جو سیکنڈری یا ٹرینڈر ڈائٹنگ (رہنڈر) کے ذریعہ چمک کر گیم کوئل کے خودالیت (Self Induction) کے نکلنے کی وجہ سے متناہسی میدان نسبت آہستہ آہستہ بنتا ہے جس سے برقی امالے کا عمل گیم سے سست ہوتا ہے لیکن پرائمری سرکٹ منقطع (Interrupting) کرنے پر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں دونوں ایک ہی سمت میں عمل کرتے ہیں۔ متناہسی میدان یک دم سکتا ہے۔ متناہسی وقت کے خطوط سیکنڈری کوئل کی ڈائٹنگ کو نسبت تیزی سے قلع کرتے ہیں۔ جس سے اس ڈائٹنگ میں ڈی ٹینشن (High Tension) فریضہ پورا ہوتا ہے۔



2- انجن کوئل کا عمل اور اس کی بنیاد  
کرنٹ پیدا ہوجاتی ہے جس کے دیکھنے کا انحصار دونوں ڈائٹنگ کی نسبت پر ہوتا ہے۔  
کرنٹ کے طور پر سیکنڈری کوئل کے اگر 10000 چمکوں اور پرائمری کوئل کے وقت 10 سیکنڈ کرنٹ لیا گیا ہو تو اسے واسلے دوٹیج 10000 = 10 : 10000 گنا زیادہ یعنی پرائمری دوٹیج 6 ہوں تو سیکنڈری دوٹیج 6000 ہوں گے۔ لیکن سیکنڈری کوئل کی کرنٹ اسی شرح سے کم ہو جائے گی یعنی

- 1- سائیکل انجنوں میں 120
- 2- سائیکل انجنوں میں 70
- 3- سائیکل انجنوں میں 50
- 4- سائیکل انجنوں میں 38




نشان کو نشانہ ڈانگ لے کر جھٹ ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کے برابر آجنا چاہیے۔



شکل ۱۱- ڈانگ لیمپ سے انگشٹ میٹ کرنا


کئی خرابی ہے مناسب تم کے تھیں آوت (Sensor Coils) سے برقی پارکائی یا اور ٹکائش (Vibrations) کو کموں کی شکل میں سکرین پر منتقل کیا جاتا ہے۔ ان لمروں سے صحیح تجربہ اخذ کرنے کے لیے اس میدان میں کئی آلات کی ضرورت ہے۔

### ج- میگنیٹو انگشٹن (Magnet Ignition)



شکل ۱۳- متغیسی ٹکس اور ایک ڈسٹنشن

دوسرے دائیں کے گیسٹو ہیں بر کر کے ساتھ دویم لگائی جاتی ہیں۔ ڈی ٹکشن کرنا گیسٹو کا (Sliding) Caller اور متغیسی اور بر کر کے درمیان روٹو شافٹ پر لگا ہوا ہے ہادی ہادی دو ٹکسوں کے فیٹے مہیا کی جاتی ہے۔  
سپارک گزروں کا دو دہانہ ایڈجسٹمنٹ پانفری کرنا متعلق کرنے کے وقت کرنا کہ حاصل کی جاتی ہے ہاتھ سے (Manually) ایڈجسٹمنٹ کے طریقے میں بر کر ٹیٹ کو مٹھو ہوا دینے تک گویا جاسکتا ہے خود کار کنٹرول میں انلائی میٹ بر کر کیج پر عمل کرتے ہیں جو کہ روٹو شافٹ پر لگے ہوئے ہیں۔  
انگشٹ بند کرنے کے لیے پانفری سرکٹ کو ایک ٹکٹ سرکٹ سوئچ کے ذریعے ٹکٹ (Shunt) کر دیا جاتا ہے جب پانفری کرنا ٹکٹ سرکٹ کیبل کے ذریعے گراؤنگ کرنا منقطع ہونے لگتی ہے۔  
ج۔ چھوٹی ٹورسائیٹوں اور موٹر پائیک ہیں روٹو میگنیٹو استعمال ہوتے ہیں۔  
اس میں آے سنی ڈائریکٹنگ کرنا، استعمال ہوتی ہے اور انلائی وینل چھوڑا اور میگنیٹو پائیک ڈسٹ کی شکل میں بنائے جاتے ہیں۔ دوسرے برقی آلات کے برعکس، روٹو باہر اور مکن ٹکٹے اس کے اندر ہوتے ہیں۔




شکل ۱۴- روٹو میگنیٹو کی بناوت

آدے ہونے ڈسٹری پر ڈکے دوڑا اپنے عمل کے ہر وہی ٹریشن تک ایڈجسٹ کرنا اور ڈانگ لے کر پوزیشن لگا کر اس حالت میں ڈسٹری پر ڈکے کو انجمن میں لگائیں اس کے بعد اسے بالکل ٹکٹ ایڈجسٹ کریں۔  
۱- انتقال نقاط (Contact Points) کے درمیان 0.03 ملی میٹر مٹی و حاتی ہر می ریس اور ڈسٹری ڈانگ کو ڈسٹری پر ڈکے کو ڈکے کے لٹا ہونے کو ہر میٹری ملانی سے ایڈجسٹ ہانگے۔ تقابلاً پلے مٹھانے کے کارنگ پر اسٹ کو ظاہر کرے گا۔ کار Collet کی صورت میں ایڈجسٹ کر کے ایڈجسٹ کر کے ہر میٹری کی صورت میں ڈسٹ کے سوڈا ٹول میں ڈسٹری کو اس حالت میں کس دیں۔

۲- ڈسٹ لیمپ سے ایڈجسٹمنٹ زیادہ بہتر ہوتی ہے (شکل ۱۱) اس مقصد کے لیے اسے بر کر کے ساتھ میٹری حالت میں ڈرا ہوتا ہے یعنی ڈسٹ لیمپ کا ایک ٹریشن روٹو کے ٹریشن سے اور دوسرا ڈسٹری پر ڈکے ڈانگ سے جڑتے ہیں۔ سوئی لیمپ میں آٹے۔ یہ انتقال نقاط کے کھلنے کا ٹورنگ کارنگ پر اسٹ ہے۔  
۳- ٹریشن ٹیٹرو گلوب (Neon Synchronoscope) سے چلتے ہوئے انجمن برقی انگشٹ ڈانگ چیک کر سکتے ہیں۔ ٹورسٹیٹ لیمپ (Fluorescent Lamp) کارنگ کا ڈکے کے مطابق انگشٹ کرنا سے متعلق ہے۔ اس طرح سے روٹو ہونے والے ٹکائی وینل کے نشان اور ڈانگ کے ڈسٹنٹ وائے ج۔ کیسٹو ڈوسے ہیرسٹو گراف (Oscillograph) سے مکمل ڈسٹنٹ سسٹم کو چیک کر سکتے ہیں۔  
اس میں ایک کیسٹو ڈوسے (کیسٹو ڈسٹنٹ) ٹریشن ہوتی ہے۔ ایسی کوئی وی سیٹ میں بران ٹریشن ٹریشن کے کیسٹو ڈسٹنٹ ڈکے سے ٹکٹرو ڈانگ پر عمل شروع کرتی ہے جو ایک ٹریشن پر سے ایڈجسٹ کرنا اور ٹریشن (Curves) کی شکل میں لگا رہتی ہے۔ ان لمروں کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ آلات صحیح کام کر رہے ہیں یا کسی جگہ

میگنیٹو (Magnet) خود ہی انگشٹ کرنا پیدا کرتے ہیں۔ یعنی انجمن ہر می اور ہر میٹرو ہر میٹرو میں کرنا پڑتا۔ اس لیے یہ انگشٹ کے لیے زیادہ قابل اعتبار ہیں اور ان کی گویا ہر میٹرو ہر میٹرو سے پارک پیدا کرتے ہیں۔  
تاہم ڈانگ کے وقت انگشٹ کرنا ہی نسبت کم روٹو ہوتی ہے۔ اس لیے پارک چنگ ایڈجسٹ کر کے درمیان ہوا ہر میٹرو انگشٹن کی نسبت کم لگتا جاتا ہے۔  
روٹو ساکن میگنیٹو روٹو ڈکے اور ڈسٹ کے طور پر انجمن سے چلائے جاتے ہیں۔  
آج کل ہر صورت بڑی ٹورسائیٹوں اور ٹکسوں میں کم کی گاڑوں اور بڑی گاڑوں اور ٹریشن میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہارٹے ڈیڑاں میں انجمن کے صورت آتی (۱۱) کی شکل کے ہر میٹرو ہر میٹرو ڈانگ کی ہوتی تھی برٹنل ٹریشن ٹکٹ کے متغیسی میدان میں ٹکٹو ہوا۔  
موجودہ ٹکٹرو ڈانگ ایڈجسٹمنٹ ساکن میگنیٹو کے ڈیڑاں میں متغیسی گھونٹے (شکل ۱۲) روٹو متغیسی (Rotor Magnet) آری انجمن متغیسی (Anti-Magnett) ٹریشن سے ہر میٹرو کے ساتھ ٹریشن شو (Pole Shoes) لگے ہوتے ہیں ساکن ٹریشن پر ٹریشن اور ٹکٹرو ڈانگ ہوتی ہے۔



شکل ۱۲- میٹری میگنیٹو کی بناوت اور ڈانگ  
انگشٹن کوئی کی کرنا، اس طرح متغیسی ٹریشنوں سے ڈی ٹکشن انگشٹن کرنا حاصل کرتے ہیں۔  
متغیسی گھونٹے سے متغیسی وقت کے طول قطع ہوتے ہیں جس سے ڈائریکٹنگ ڈسٹری پیدا ہوتی ہے۔  
اس طرح کیسٹرو کوئی میں ہادی کرنا پیدا ہوتی ہے۔ پانفری کرنا متعلق کرنے سے کیسٹرو کرنا مزید ہونے جاتی ہے۔ بر کر کیج متغیسی کی ٹکٹ ہوتی ہے۔ بر کر کے ساتھ ٹریشن طریقے سے لگا ہوا کیسٹرو ڈانگ سے ہوتا ہے۔ ہادی کرنا ہر میٹرو ہوتی اس لیے اور پانفری کرنا متعلق کرنے کی وجہ سے لگا ہوا ٹکٹن (Edge Distance) مہین متغیسی ٹکس کی سمت الٹ ہو جانے سے لگا ہوا ہوتی ہے اسل ۱۳ اور ڈکے کے ایک ڈکے گھونٹے سے متغیسی میدان کی ٹکس (Flux) دوسرے سمت تبدیل کرتی ہے۔ ٹکٹ ٹریشن کے ساتھ پانفری کرنا بھی دوسرے متعلق کی جاسے تو دو سپارک Two Sparks پیدا ہوں گے۔

ایک ہی مرتبہ ایڈجسٹ کر دی جاتی ہے پھر بھی اس میں آدھریسٹ کو موٹی سا گھومکر ایڈجسٹ کرنے میں تین ہوتی ہے۔

4- ایک یاد دہندہ میجر روشنی کے نظام (Lighting System) کے لیے مطلوبہ پارہ پیدا کرتے ہیں ان کی واؤنڈنگت ہوا میں سے گرمی جذب کرتی ہے اور اس کی مقناطیسی مکس کو منتقل کرتی ہے (اس میں 50 Amp سے زیادہ فریکوئنسی کی کرنٹ پیدا ہوتی ہے۔ خواہاں کے کی وجہ سے اس کی سپر ہیٹنگ ہوتی ہے (Eccentricity)۔ اس کے لیے اس کے لیے جنرل کو دور کر کے ریگولیشن کی ضرورت میں ہوتی ہے۔ ہم مطلوبہ ڈیولویٹر رکھنا فروری ہوتا ہے۔ دوسرے لفٹوں میں لائن ہوتی ہے وہ ان کے وائیج تین تین ہوتے ہیں۔

5- چارجنگ آرریج میٹری چارج کرنے کے کام آتا ہے۔ اس کا تعلق ایک دوسرے سے کسی جنرل سے ہے جس کا روشنی کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور صرف بشیڑی کو 0.3 سے 0.5 امپیر کی (Weak) چارجنگ کرنٹ لیا کرتا ہے چونکہ چارجنگ صرف ڈی سی سے ہو سکتی ہے اس لیے چارجنگ کرنٹ کو پہلے ڈی سی میں تبدیل کر لینا پڑتا ہے۔ (Rectifier) اس کے بعد اس کے لیے میٹلائٹ میں لگا ہوا چارجنگ سارٹسٹم (Dry-Type) کی پیداوار (Rectifier) استعمال کرتے ہیں۔ اس سارٹسٹم کا ریگنیٹر ایک پیرسٹ ہے (Selenium) اس کے ایک طرف سیلیم (Selenium) ایک سارٹسٹ ہوتا ہے۔ اس میں سے اسے (AC) طرف ایک سمت میں برکتی ہے۔


1- فلانی وہیل (Pole Wheel) ان میں بنائے ہیں۔ یہ دو ڈرائنگ کے کونکس میں پر لگا ہوا ہے۔ یہ دو پلن ٹرک کے درمیان ایک ایک کے حساب سے کل 4 یا 6 ایجنٹ مقناطیس ہوتے ہیں روشنی (Flywheel Hub) برکتی ہوتی ہے۔

2- آڈیو ایڈجسٹنگ میکس (Engine Case) کے ساتھ جنرل کے ذریعے کی ہوتی ہے۔ یہ ایڈجسٹنگ کے لیے ضروری ہے۔


3- آڈیو ایڈجسٹنگ میکس (Magnetic Flux) سے پلن جاتی ہے۔ پلن وہیل کے ایک کونکس میں آڈیو ایڈجسٹنگ پیدا ہونے والی مقناطیسی مکس (Magnetic Flux) سے پلن جاتی ہے۔ اس کا تعلق ایک دوسرے سے کسی جنرل سے ہے (Low Voltage) کی اسے (A.C) پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس طرح پلن فری کوئی میں کم روشنی (Low Voltage) کی اسے (A.C) پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس طرح پلن فری کوئی میں کم روشنی (Low Voltage) کی اسے (A.C) پیدا ہونے لگتی ہے۔

4- آڈیو ایڈجسٹنگ میکس (Magnetic Flux) سے پلن جاتی ہے۔ پلن وہیل کے ایک کونکس میں آڈیو ایڈجسٹنگ پیدا ہونے والی مقناطیسی مکس (Magnetic Flux) سے پلن جاتی ہے۔ اس کا تعلق ایک دوسرے سے کسی جنرل سے ہے (Low Voltage) کی اسے (A.C) پیدا ہونے لگتی ہے۔


5- آڈیو ایڈجسٹنگ میکس (Magnetic Flux) سے پلن جاتی ہے۔ پلن وہیل کے ایک کونکس میں آڈیو ایڈجسٹنگ پیدا ہونے والی مقناطیسی مکس (Magnetic Flux) سے پلن جاتی ہے۔ اس کا تعلق ایک دوسرے سے کسی جنرل سے ہے (Low Voltage) کی اسے (A.C) پیدا ہونے لگتی ہے۔



شکل 15- ایڈجسٹنگ آرریج



شکل 16- اس کے نظام کو پلن کے لیے آرریج سوالات



شکل 17- چارجنگ آرریج

- 8- اتھالی نقاط کے وزنی ثابتی نام سے کو دیا دیکھو ایڈجسٹ کرتے ہیں؟
- 9- ایڈجسٹنگ ناٹنگ دو بار دیکھو ایڈجسٹ کرتے ہیں؟
- 10- ایڈجسٹنگ ناٹنگ کیسے ہسٹ کرتے ہیں؟
- 11- مکمل ایڈوائس سپارک لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
- 12- میٹریسٹکس کے فوائد و نقصانات بیان کریں!
- 13- میٹریسٹکس بند آؤٹ - OH کیسے ہوتا ہے؟
- 14- دوری ڈائس میٹریسٹ میں ایڈجسٹنگ ناٹنگ کیسے ہسٹ (Set) کرتے ہیں۔
- 15- ایڈجسٹنگ ڈسٹانس (Edge Distance) سے کیا مراد ہے؟

- 1- ایڈجسٹنگ کوئی میں ڈائی ٹیشن کرنٹ کیسے پیدا ہوتی ہے؟
- 2- برکتی کی تعلق کیسے ہوتی ہے؟
- 3- ڈیوٹی یا ڈسٹانس کوئی سہیڈ سے گھوٹنا چاہیے؟
- 4- کیسے ٹرکس کو آتا ہے؟
- 5- ایجن بند ہوا ڈیوٹیسٹس کوئی کر کوئی بند کو دیا چاہیے؟
- 6- اتھالی نقاط کے درمیان نام سے اور دیکھو ڈائس کا آپس میں الیہ بیان کریں۔
- 7- اتھالی نقاط کے درمیان نام سے (Contact Gap) کو بتائیں گج سے پلن میں کوئی نہیں ٹاپ کئے؟

ایڈجسٹنگ سارٹسٹم (Electrical Starting Systems) ای 6

سارٹسٹ (Starter)

سے صاف کر کے دیا دیکھو ڈیوٹیسٹ میں الیہ بیان کریں۔

8- اتھالی نقاط کے وزنی ثابتی نام سے کو دیا دیکھو ایڈجسٹ کرتے ہیں؟

9- ایڈجسٹنگ ناٹنگ دو بار دیکھو ایڈجسٹ کرتے ہیں؟

10- ایڈجسٹنگ ناٹنگ کیسے ہسٹ کرتے ہیں؟

11- مکمل ایڈوائس سپارک لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟

12- میٹریسٹکس کے فوائد و نقصانات بیان کریں!

13- میٹریسٹکس بند آؤٹ - OH کیسے ہوتا ہے؟

14- دوری ڈائس میٹریسٹ میں ایڈجسٹنگ ناٹنگ کیسے ہسٹ (Set) کرتے ہیں۔

15- ایڈجسٹنگ ڈسٹانس (Edge Distance) سے کیا مراد ہے؟

سے صاف کر کے دیا دیکھو ڈیوٹیسٹ میں الیہ بیان کریں۔

8- اتھالی نقاط کے وزنی ثابتی نام سے کو دیا دیکھو ایڈجسٹ کرتے ہیں؟

9- ایڈجسٹنگ ناٹنگ دو بار دیکھو ایڈجسٹ کرتے ہیں؟

10- ایڈجسٹنگ ناٹنگ کیسے ہسٹ کرتے ہیں؟


11- مکمل ایڈوائس سپارک لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟

12- میٹریسٹکس کے فوائد و نقصانات بیان کریں!

13- میٹریسٹکس بند آؤٹ - OH کیسے ہوتا ہے؟

14- دوری ڈائس میٹریسٹ میں ایڈجسٹنگ ناٹنگ کیسے ہسٹ (Set) کرتے ہیں۔

15- ایڈجسٹنگ ڈسٹانس (Edge Distance) سے کیا مراد ہے؟



شکل 2- ڈیوٹیسٹم



شکل 3- ڈیوٹیسٹم

سے صاف کر کے دیا دیکھو ڈیوٹیسٹ میں الیہ بیان کریں۔

8- اتھالی نقاط کے وزنی ثابتی نام سے کو دیا دیکھو ایڈجسٹ کرتے ہیں؟

9- ایڈجسٹنگ ناٹنگ دو بار دیکھو ایڈجسٹ کرتے ہیں؟

10- ایڈجسٹنگ ناٹنگ کیسے ہسٹ کرتے ہیں؟



11- مکمل ایڈوائس سپارک لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟

12- میٹریسٹکس کے فوائد و نقصانات بیان کریں!

13- میٹریسٹکس بند آؤٹ - OH کیسے ہوتا ہے؟

14- دوری ڈائس میٹریسٹ میں ایڈجسٹنگ ناٹنگ کیسے ہسٹ (Set) کرتے ہیں۔

15- ایڈجسٹنگ ڈسٹانس (Edge Distance) سے کیا مراد ہے؟



شکل 3۔ سیریز و ڈوڈلیورڈی و اینڈنگ

شکل 4۔ بیرونی برقی میدان میں موجود سول (Conductor) میں سے برقی دھار کو شہ گزرنے سے اصل حرکت کرنے لگتا ہے۔ اس طرح سرور میں برقی توانائی مکانی توانائی و راتق میں تبدیل ہو جاتی ہے (شکل 2)

بوص کے حرکت کرنے کی سمت بائیں بائیں کے اصول سے معلوم کیے گئے ہیں۔

بائیں بائیں کی اس طرح رکھیں کہ سٹاٹس کوسٹ کے خطوط پھیلنے میں داخل ہو رہے ہیں اور انھیں برقی رو بہنے کی سمت ظاہر کریں۔ پھیلا ہوا اگر ظاہر حرکت کی سمت ظاہر کرے گا۔

برقی کوسٹ کے اندر سٹاٹس میدان میں سب سے اولیٰ ڈیڑھ کے کولڈ رکھے ہوتے ہیں جن میں سے کوسٹ گزارنے پر ڈیڑھ گھومتے گھمے۔ ڈیڑھ کوسٹ کی سمت بدلنے سے گھومنے کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے۔

سٹاٹس میدان اور ڈیڑھ میں سے گزرنے والی برقی دھار کوسٹ کے نیچے طاقتور ہونے لگے ہیں اس کا راتق اتنا زیادہ ہو گا۔

شکل 6۔ سولنائیڈ سرچ والا شفٹ مکیورڈ اینڈنگ شارت

2۔ دیہائے سائز کے انہیں کے لیے PS3 کی صلاحیت والا شفٹ مکیورڈ اینڈنگ شارت (Skin Screw Drive Starter) (ڈیڑھ میں استعمال ہوتا ہے) (شکل 6 میں 6 اینڈنگ اور ڈوڈلیورڈی (Dog Teeth) اور چرائٹ پر میں ہونی چوڑائی (Coarse Pitch Thread) پر ہانی کے رخ حرکت کرنے میں اس طرح ہونے والے وقت عمل کو سامھو جاتا ہے۔ لہائی کے رخ حرکت دینے کے لیے اس میں ایک شفٹ برار ہوتا ہے جو سولنائیڈ سے کام کرتا ہے۔ سٹارٹنگ کے فوراً بعد سوچ ان کو ہوتا ہے۔ ڈیڑھ گھومنے لگتا ہے اور ڈیڑھ میں کولی چوڑائی پر آگے حرکت کرنے لگتا ہے جی کہ اس طرح پرائیڈن کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تین بٹے وقت اگر ڈیڑھے آئیں میں مگر انہیں کو سولچ ہیر می ان کو ہوائے گا۔ ڈیڑھ پرائیڈن کا ڈیڑھ سلیب (Guide Sleeve) کے ساتھ چکر چڑھانے سے ہوا ہوتا ہے اس لیے سوچ کوسٹ میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی۔ ڈیڑھ برقی گھومتا شروع ہوتا ہے۔ ڈیڑھ میں کوئی گھومتا ہے اس طرح میں طر پر مل جاتا ہے۔ ڈیڑھ میں جب آہستہ آگے لگے ہونے سب کے ساتھ اس کے آہستہ آہستہ حرکت اسی وقت اس کا ڈیڑھ سے چوڑا پاور فیکٹل کوسٹ کے قابل ہوتا ہے جس سے ان شارت ہوتا ہے۔ سولنائیڈ پر دو ڈیڑھ ہوتی ہیں۔ سولنائیڈ سوچ کے اندر دینی سمت (An-Position) کوسٹ کرنے سے کام شروع کرتی ہیں۔ سٹارٹ کوسٹ جاری ہونے سے شفٹ ماڈنگ شارت کوسٹ (Short Circuit) ہو جاتی ہے اس وقت صرف رسی فکشن کرائل (Retention Coil) کام کرتا ہے۔ انہیں ہیڈ سٹارٹ رہتا ہے۔

اس لیے سٹارٹ کوسٹ (Main Current) یا سیریز و ڈوڈلیورڈی (Series-Wound Motor) کی شکل میں بناتے ہیں جی ڈیڑھ و اینڈنگ اور فیوڈ و اینڈنگ ایک دوسرے سے سلسلوار (Series) جڑی جاتی ہیں (شکل 7) ہمدار کوسٹ رکھی سولنائیڈ کوسٹ کی وجہ سے دووں کرائل کرائل سے بنائے جاتے ہیں۔ اس میں کوسٹ و اینڈنگ کے لیے مطلب ہمدار کرائل بنیا کرتی ہے۔ ہیڈ ہٹنے کے ساتھ ساتھ کرائل کو ہوا ہوتا ہے (شکل 4) سیریز و ڈوڈلیورڈی کوسٹ میں چلانا چاہیے اور یہ بہت تر (Over Turn) چھٹے لگے۔



کوسٹوں اور سول کرائل میں چوڑا اور کوسٹ و اینڈنگ عمود عمود ہوتی ہیں۔ انہیں کوسٹ ایک جگا اور ایک ہی ڈیڑھ برقی ہوتی ہیں۔ چوڑا کرایل ہوا ہوا سٹارٹ ان شارت سے منسلک ہوتا ہے اور ڈیڑھ (Gear Ratio) کوسٹ نہیں پڑتی اس لیے سٹارٹنگ صلاحیت (Efficiency) خاصی ہونی چاہیے۔

ج۔ مختلف قسم کے سٹارٹوں میں صرف سٹارٹنگ کے نظام میں فرق ہوتا ہے۔

1۔ چھٹے ڈیڑھ کرائل انہوں میں شکل شفٹ ڈیڑھ سٹارٹ ڈیڑھ میں استعمال ہوتے ہیں ان کی صلاحیت PS0.9 (IPS=0.986HP) تک ہوتی ہے۔ فری وائر جلاں اور چوڑا شفٹ پر لگا ہوا پرائیڈن کے رخ حرکت کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ کرائل شفٹ پڈل ایا رتی دسائینڈ ہڈنگ سے لگتا ہے۔ ایک سلیپل ہیرنگ (Metal Spring) جگا اور چوڑا (Flexible Coupling) کا کام دیتا ہے۔ پرائیڈن مل جائے (Meshing) کے بعد شفٹ ہیر سٹارٹ سوچ کو (On) کر دیتا ہے۔ سٹارٹنگ تا راتق ہڈا کر کے انہیں کوسٹ (Cranking) کر دیتا ہے۔ جی سٹارٹنگ کا ل ایک ہیر مل میں مل جاتا ہے۔ انہیں سٹارٹ ہونے کے بعد پرائیڈن لٹاویل سے چھٹے لگتا ہے۔ پاور کی شفٹ کا سلسلہ وائٹ ڈیڑھ فری میل سے متعلق ہوتا ہے کیونکہ ان کی ہیڈ سٹارٹ کی پینڈ سے بڑھ جاتی ہے لیکن پرائیڈن ایک ایک انہیں سے ملتا ہوتا ہے۔ شفٹ ہیر کے ڈیڑھ پرائیڈن کو انہیں سے الگ کیا جاتا ہے۔

دوم سول والا شفٹ ڈیڑھ سٹارٹ ڈیڑھ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی صلاحیت PS2.5 تک ہوتی ہے اور ہیڈ سے انہوں مختلف ڈیڑھ میں استعمال ہوتا ہے۔

دوم سول والا شفٹ ڈیڑھ سٹارٹ ڈیڑھ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی صلاحیت PS2.5 تک ہوتی ہے اور ہیڈ سے انہوں مختلف ڈیڑھ میں استعمال ہوتا ہے۔



شکل 5۔ سولنائیڈ سرچ

شکل 6۔ سولنائیڈ سرچ

شکل 7۔ سولنائیڈ سرچ

شکل 8۔ سولنائیڈ سرچ

شکل 9۔ سولنائیڈ سرچ


اس سے آدھرا عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک ڈیڑھ فیوڈی ٹیڈر سوچا بند نہیں کر دیتا۔ زیادہ ڈیڑھ ہوتے سارے سارے ٹیکے کے لیے ریٹائرڈ 70 ڈولٹس پر کام کرتے ہیں، اس لیے ان میں 12 ڈولٹس کی دو بیٹریاں استعمال کی جاتی ہیں جو شادنگ کے وقت بیٹری سوچ سے آدھرا ہی سلسلہ دار شنگ ہوجاتی ہے۔

اس میں بیٹریوں کے ساتھ مستقل نہیں ہوتا بلکہ مندر ڈسک بلج کے ذریعے شنگ ہوتا ہے۔ شادنگ کے بعد ڈیڑھ میں کے ڈیڑھ سے گھومتے پر بیٹری میں کی حرکت اختیار کر لیتا ہے، اس کے علاوہ اور ڈسک سے پھانسی کے لیے بھی بندوبست ہوتا ہے جس سے تھکن ہونے والا اور کم عدد ہوجاتا ہے ایک تیسرا ڈسک کو ال ایڈوائس سپلائی کی صورت میں بیٹریوں کو وقت سے پہلے عملہ بند کرنے سے پہنچتا ہے۔

### ب۔ ڈیڑھ انجنوں کا گھنٹن سسٹم

گلو پلگ آدھرا میں سلسلہ دار جوڑے جاتے ہیں، ان مقصد کے لیے دو عمل ملائیں استعمال ہوتی ہیں ایسی حرکت میں اضافی طور پر ایک گلو کنٹرول کی لگا ہوتی ہے جو گلو کو ال ایڈوائس کے سوا کہ نہ سب سے پہلے کا پڑتا ہے۔ ہر پلگ کو ایک مقررہ مقدار کی کرنٹ تقریباً 400 امپیر میٹریک حالت سے اس سے پہلے میں 10 ڈولٹس کی بجائی ہے۔ 6- سنڈر ٹیڈر کے پلگ میں  $10.2 = 1.7 \times 6$  ڈولٹس اور گلو کنٹرول میں 1-8 ڈولٹس کی

اور ڈیڑھ انجن میں کپریٹن شادنگ کے ذریعے ہوا کو انجن میں پھیر کر پلگ گرم کیا جاتا ہے! کپریٹن شادنگ کی سطح بہت ہی ہوتی ہے شادنگ میں ہوا کا دور حرارت مطلق ہوتا ہے شادنگ میں ہر پلگ کے لیے ایک ہی بیٹریوں ڈیڑھ میں پلگ اور بیٹریوں کے ساتھ استعمال ہوجاتی ہے۔



شکل 10- ڈیڑھ انجن کا دو مرحلہ والا گھنٹن سسٹم

کرتی ہے اس طرح کل 12 ڈولٹس کا ضیاع واقع ہوتا ہے۔ سنڈر ٹیڈر کے گلو پلگ ریٹائرڈ (Glow Plug Resistor) میں دو ٹیڈر کی 12 ڈولٹس  $4 \times 1.7 = 6.8$  ڈولٹس  $3.4 = 6.8$  ڈولٹس ہوتی۔

ج۔ گلو پلگ سوچ سسٹم کو آن (On) کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرحلے والے سوچ سے گلو پلگ (Glowing) اور شادنگ ایک وقت شروع ہوتی ہیں۔ عام طور پر دو مرحلوں کے سوچ استعمال کیے جاتے ہیں، پہلے مرحلے میں صرف گلو پلگ کام کرتے ہیں، دوسرے مرحلے میں شادنگ بھی کام شروع کر دیتا ہے۔ اس صورت میں گلو کنٹرول شادنگ حرکت کر دیا جاتا ہے کیونکہ کرنٹ اسپارٹ کی شرح زیادہ ہونے سے بیٹری کے دو سوچ کم ہوجاتے ہیں۔ انجن شادنگ ہونے کے بعد گلو سسٹم کو بند کر دیا جاتا ہے ورنہ گلو کو ال زیادہ گرم ہو کر جل جائیں گے۔

شکل 9- ڈیڑھ پلگ گلو پلگ کی شادنگ اس لیے شادنگ ہے انجن کو شادنگ کرنے کے لیے ہوا کو بیٹری سے گلو پلگ سے پہلے گرم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مقصد کے لیے گلو پلگ استعمال کیے جاتے ہیں ان گلو کو ال شادنگ سے پہلے بیٹری کرنٹ کے ذریعے تقریباً 1000 ڈیڑھ سن گلو پلگ گرم کیے جاتے ہیں، انجن کپریٹن شادنگ کے ایک مرحلے میں اس طرح لگایا جاتا ہے کہ بیٹریوں کی دھار ڈیڑھ سن میں رکھ دیا جائے بیٹریوں کے پلگ کے علاوہ بیٹریوں میں آگے والی ہوا کو مناسب طور پر گرم کر دی جاتی ہے تاکہ بیٹریوں کے ڈیڑھ سن گلو کو ال کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں بلکہ انجن میں جس سے انجن شروع ہوجاتی ہے۔ ہر ڈیڑھ حرارت کے مطابق شادنگ سے پہلے کو ال گرم ہونے پر ہی گلو پلگ (Pre-Glowing) کے لیے تقریباً ایک یا دو منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ براہ راست بیٹریوں سے ڈیڑھ انجنوں میں گلو پلگ کے نظام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر بھی کپریٹن شادنگ سے گرم ہونے والے گلو (Grid) درآمدی ڈیڑھ انجنوں میں شادنگ اور درآمدی پلگ (Intake) کے درمیان لگا دیے جاتے ہیں جس سے شادنگ کے وقت گلو پلگ (Element) درآمدی ہوا کو گرم کر دیتا ہے۔

د۔ خزانی کی ضرورت میں گلو پلگ مل سکتا ہے یا گراؤنڈ (ارتقا) ہو سکتا ہے۔

ڈیڑھ ہونے یا بند ہونے کو کو ال کا پتہ چلانے کے لیے تھانہ گلو پلگ کو باری باری چیک کرنے کے ذریعے شادنگ (Shunt) کو چیک کرنا شادنگ کرنے سے گلو کنٹرول روک دینا ہوتا ہے ایسی ہی خزانی واقع ہوتی۔ اگر گلو پلگ گراؤنڈ (ارتقا) ہوجائے تو گلو کنٹرول کا کو ال سینڈ روک دے گا۔ ایسی ہی تمام گھنٹن عملہ ہونے کے متعلق سے کے لیے سوچ آن کیا جاتا ہے۔ جب تک گلو کنٹرول روک دینا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوا کو خراب شدہ یا گلو پلگ لائن میں ہوجا ہے۔

بہتر متعلق سنڈر انجنوں میں ڈیڑھ پلگ گلو پلگ (Dual Pole Glow Plug) استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں کو ال کے شروع ہونے والے اور آخری حصے کو ڈیڑھ گراؤنڈ (Ground) سے ملوڑا جاتا ہے۔ پلگ چوڑی دار میں ڈیڑھ پلگ ڈیڑھ (Retainer Pin) اور کو ال یا گھنٹن کی شکل میں گرم کرنے والے ایلیمنٹ پڑھتا ہے اس کے ذریعے ڈیڑھ ایک مرحلے سے گلو پلگ ہوتے ہیں جب کہ بیٹریوں میں لگا ہوا کو ال اور بیٹریوں ڈسک کی ہی صورت میں اسے گراؤنڈ سے ملوڑا جاتا ہے ورنہ شادنگ حرکت ہوجاتی ہے۔

### سوالات

- 9- بیٹری (Fusion) کیسے چیک کی جاتی ہے؟
- 9- شادنگ اور شادنگ کی اضافی شادنگ کو شادنگ پورا کرتی ہے؟
- 10- شادنگ میں متعلق ڈسک بلج اور اور ڈسک سے ہوا کو نظام میں لگایا جاتا ہے؟
- 11- کس قسم کے ڈیڑھ انجنوں کے لیے گلو پلگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیسے لگائے جاتے ہیں؟
- 12- ایلیمنٹ کی تعداد (بیٹریوں) کی گلو پلگ کو ال سے کیوں نہیں لگایا جاتا ہے؟
- 13- سوچ آن (On) کرنے پر گلو کنٹرول روک دینا ہوتا ہے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟
- 14- گلو پلگ کی برقی دھار کا جاننا کیسے چیک کرتے ہیں؟

- 1- شادنگ کے لیے سربراہ ڈیڑھ پلگ (Self-Starting Motor) کیوں استعمال کرتے ہیں؟
- 2- انجن میں ہوا کو شادنگ کو چیک کرنے میں کیا کام ہے؟
- 3- شادنگ میں وقت آنے کی صورت میں بیٹریوں میں کیا کام ہے؟
- 4- شادنگ میں بیٹریوں کو چیک کرنے اور چھوٹے وقفوں سے بیٹریوں میں چھاننا چاہیے؟
- 5- کپریٹن شادنگ میں شادنگ کام میں لگتا ہے؟ ایسے میں کیا کام چاہیے؟
- 6- شادنگ ڈیڑھ انجنوں کی شادنگ کو ڈیڑھ انجنوں میں فرق بیان کریں؟
- 7- دھار شادنگ فرمی ڈیڑھ انجنوں کا کام بیان کریں؟



